

А. И. ГЛАЗ

СПРАВОЧНИК МОЛОДОГО ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

(ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ, ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ)

Под редакцией канд. техн. наук
Б. В. Гетлина

ВСЕСОЮЗНОЕ
УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПРОФТЕХИЗДАТ

Москва 1960



О т и з д а т е л ь с т в а

В справочнике приведены основные общетехнические сведения, необходимые электротехнику. Подробно изложены вопросы канализации электрической энергии, дано описание силового, осветительного электрооборудования, электрических машин, а также организации работ и техники безопасности.

Отдельный раздел книги посвящен индустриализации и механизации электромонтажных работ.

Справочник предназначен для молодых электромонтеров и электрослесарей, работающих по монтажу, ремонту и эксплуатации электроосветительных и электросиловых установок.

Со всеми замечаниями и предложениями просям обращаться по адресу: *Москва, Центр, Ходловский пер., 7, Профтехиздат.*

ПРЕДИСЛОВИЕ

XXI съезд Коммунистической партии Советского Союза определил план развития народного хозяйства СССР на 1959—1965 гг.

Главной задачей семилетнего плана является дальнейший мощный подъем всех отраслей экономики на базе преимущественного роста тяжелой индустрии, значительного усиления экономического потенциала страны, с тем чтобы обеспечить непрерывное повышение жизненного уровня народа.

В результате выполнения этого плана будет сделан решающий шаг в создании материально-технической базы коммунизма и в осуществлении основной экономической задачи СССР — в исторически кратчайшие сроки догнать и перегнать наиболее развитые капиталистические страны по производству продукции на душу населения.

Величественные перспективы открываются в области дальнейшей электрификации СССР. В 1965 г. выработка электроэнергии в стране достигнет 500—520 млрд. киловатт-часов. Это означает, что предстоящее семилетие явится решающим этапом в осуществлении Ленинского плана сплошной электрификации СССР.

Коммунистическая партия и Советское правительство всегда уделяли особое внимание вопросам энергетики.

Владимир Ильич Ленин на VIII Всероссийском съезде Советов в 1920 г. говорил, что если Россия покроется густой сетью электрических станций, то наше коммунистическое хозяйственное строительство станет образцом для грядущей социалистической Европы и Азии. Тогда же В. И. Ленин определил значение электрификации в коммунистическом строительстве и выразил это в историческом лозунге: «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны». В наши дни эти ленинские слова претворяются в жизнь.

Технический уровень электроэнергетики СССР значительно вырос. В настоящее время в СССР работает ряд тепловых электростанций мощностью до 600 тыс. квт и строятся новые станции мощностью 800, 1000 и 1200 тыс. квт. В семилетнем плане предусматривается строительство тепловых электростанций мощностью до 2,4 млн. квт и выше на дешевых углях, мазуте и газе с турбогенераторами в 300 тыс. квт и более.

СССР достиг огромных успехов в использовании гидроэнергетических ресурсов. Если в 1928 г. гидроэлектростанции вырабатывали 0,4 млрд. квт·ч электроэнергии, то в 1957 г. выработка достигла 34,6 млрд. квт·ч. За эти годы были построены и пущены такие гидроэлектростанции, как Куйбышевская, Горьковская, Кааховская, Бухтарминская, Иркутская и др. В стадии завершения строительства такие электростанции как Сталинградская (2,3 млн. квт) и Братская (4,2 млн. квт).

За 15—20 лет мощность электростанций увеличится в 7—8 раз. В 1980 г., например, намечено выработать около 2300 млрд. квт·ч электроэнергии.

Особое развитие получит строительство дальних и сверхдальных линий электропередач на переменном и постоянном токе, протяженность которых достигнет значительных размеров: 1000 км. Сталинградская ГЭС — Москва и Куйбышевская ГЭС — Урал (на переменном токе напряжением 400—500 кв); до 473 км Сталинград — Донбасс (на постоянном токе напряжением 800 кв). Общая протяженность линий электропередач к концу семилетки достигнет 200 000 км.

XXI съезд КПСС наметил широкое развитие электрификации железных дорог. К началу шестой пятилетки протяженность электрифицированных железных дорог составляла 5400 км, а к 1965 г. она увеличится до 20 тыс. км. В результате СССР выйдет на первое место в мире по электрификации железных дорог. По перспективному плану в течение 15 лет будет электрифицировано 40 тыс. км железных дорог. Уже начаты работы по электрификации Транссибирской железной дороги Москва — Чита.

В СССР более 5 лет работает первая в мире атомная электростанция мощностью 5 тыс. квт, готовятся к пуску станции мощностью около 200 тыс. квт. За семилетку будут построены новые атомные электростанции общей мощностью более 2,5 млн. квт.

Значительно возросла электрификация промышленности и строительства. В связи с внедрением комплексной ме-

ханизации и автоматизации производства мощность электродвигателей, обслуживающих промышленность СССР, к 1956 г. по сравнению с 1928 г. увеличилась более чем в 28 раз. Значительным потребителем электроэнергии стала строительная индустрия. Потребление электроэнергии в сельском хозяйстве в 1958 г. по сравнению с 1940 г. увеличилось в 7,5 раза.


Не менее быстрый рост потребления электроэнергии происходит в коммунальных хозяйствах городов. Потребление электроэнергии коммунальным хозяйством и расход на бытовые нужды населения к 1958 г. увеличились почти в 10 раз по сравнению с 1932 г.

В конце ноября 1959 г. состоялось Всесоюзное совещание по энергетическому строительству, на котором обсуждены важнейшие вопросы практического осуществления грандиозной программы развития электрификации СССР.

Перед этим совещанием, 24 ноября 1959 г., ЦК КПСС обратился с письмом к партийным, советским, хозяйственным, профсоюзовым и комсомольским организациям, трудащимся предприятий промышленности, транспорта, строек, колхозов и совхозов, научно-исследовательских и проектных институтов, конструкторских бюро, культурно-бытовых учреждений, совнархозов, министерств и ведомств «О рациональном использовании электрической энергии в народном хозяйстве». В этом письме указывается, что важнейшим условием выполнения семилетнего плана является непрерывный технический прогресс, основу которого составляет широкая электрификация народного хозяйства. В письме также указывается, что разумное и экономное использование электрической энергии имеет важное значение для дальнейшего развития электрификации страны.

В успешном решении задач семилетки значительная роль принадлежит квалифицированным кадрам электроэнергетических профессий, в том числе молодым электромонтерам и электрослесарям, которым и предназначен настоящий справочник.

Второе издание справочника значительно переработано с учетом многочисленных писем читателей, в которых были высказаны полезные замечания. Кроме того, настоящее издание дополнено новыми сведениями; учтены новые разделы «Правил устройства электроустановок» и новые ГОСТ.



РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Глава I. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Алфавиты

Т а б л и ц а I

Латинский алфавит		Греческий алфавит			
Написание букв прописных	Написание букв строчных	Название буквы	Написание букв прописных	Написание букв строчных	Название буквы
A	a	а	Α	α	альфа
B	b	бэ	Β	β	бета
C	c	цэ	Γ	γ	гамма
D	d	дэ	Δ	δ	дельта
E	e	э	Ε	ε	эпсилон
F	f	эф	Ζ	ζ	дзета
G	g	гэ (же)	Η	η	эта
H	h	ха (аш)	Θ	θ	тэта
I	i	и	Ι	ι	йота
J	j	йот	Κ	κ	каппа
K	k	ка	Λ	λ	ламбда
L	l	эль	Μ	μ	ми (мю)
M	m	эм	Ν	ν	ни (ню)
N	n	эн	Ξ	ξ	кси
O	o	о	Ο	ο	омикрон
P	p	пэ	Π	π	пи
Q	q	ку	Ρ	ρ	ро
R	r	эр	Σ	σ	сигма
S	s	эс	Τ	τ	тау
T	t	тэ	Υ	υ	ипсилон
U	u	у	Φ	φ	фи
V	v	вэ	Χ	χ	хи
W	w	ду бль-вэ	Ψ	ψ	пси
X	x	икс			
Y	y	игрек			
Z	z	зэт			омега

2. Обозначения некоторых общетехнических величин (по ГОСТ 1493—47)

Таблица 2

Наименование	Обозначения	
	основные	запасные
Вес	G	P, Q
Вес удельный	γ	
Время	t	τ
Давление	p	
Длина волны	λ	
Коэффициент полезного действия	η	
Коэффициент теплоотдачи	α	
Коэффициент теплопередачи	k	
Масса	m	
Момент инерции	J	I
Момент силы	M	
Период	T	τ
Плотность	ρ	
Поток световой, поток тепловой	Φ	
Сила	P, F, Q, R	
Скорость линейная (скорость точки)	v	w, u
Скорость света	c	
Скорость угловая	ω	
Теплоемкость	C	
Ускорение силы тяжести (ускорение свободного падения)	g	
Ускорение угловое	ϵ	
Число оборотов в минуту	n	
Энергия	E	A, U, W
Энергия кинетическая (живая сила)	T	
Энергия потенциальная	P	

3. Системы единиц и физические постоянные

Из довольно большого количества существующих в настоящее время систем единиц измерения в электротехнике в основном принята абсолютная практическая рационализованная система МКСА (МКСА), которая широко применяется также и в других областях физики. В основу этой

Таблица 3

Единицы абсолютной практической системы МКСА

Величина	Наименование	Размерность	Обозначение		Содержание единиц в нерационализованных системах
			Практическим	Электро-статическим (СГСЭ)	
<i>1. Основные единицы</i>	Длина	m	m	m	10^2 (см)
	Масса	κg	$k g$	10^3 (г)	10^3 (2)
	Время	сек.	sec	1 (сек.)	1 (сек.)
	Ток	a	A	$3 \cdot 10^9$	10^{-1}
<i>2. Механические единицы</i>	Скорость	$m/\text{сек}$	$m/\text{сек}$	$m/\text{сек}$	10^2
	Ускорение	$m/\text{сек}^2$	$m/\text{сек}^2$	$m/\text{сек}^2$	10^2
					10^3
	Энергия, работа	$\frac{\kappa g \cdot m^2}{\text{сек}^2} = \text{дж}$	J	10^7 (эрз)	10^7 (эрз)

Продолжение табл. 3

Величина	Наименование	Размерность	Обозначение		Содержание единиц в нерационализованных системах	
			мпф/нм	нанофа	электро-статиче-ской (СГСЭ)	электро-магнитной (СГСМ)
Сила	Ньютон или Джоуль на метр	$\frac{К2 \cdot М}{сек^2} = \frac{\partial э}{М}$	N	N	$10^5 (\text{дин})$	$10^5 (\text{дин})$
Мощность	Ватт	$\frac{К2 \cdot М^2}{сек^3} = \partial э/сек$	W	W	10^7	10^7
3. Электрические единицы						
Количество электричества	Кулон	$a \cdot сек = К$	K	C	$3 \cdot 10^9$	10^{-1}
Разность элек- трических потенциа- лов, напряжение, 9. д. с.	Вольт	$\frac{К2 \cdot М^2}{а \cdot сек^3} = \delta$	δ	V	$\frac{1}{300}$	10^8
Напряженность электрического поля	Вольт на метр	$\frac{К2 \cdot М}{а \cdot сек^3} = \frac{\delta}{М}$	δ/M	V/m	$\frac{1}{3} \cdot 10^{-4}$	10^8
Электрическое смещение	Кулон на кв. метр	$\frac{а \cdot сек}{М^2} = \frac{К}{М^2}$	$К/М^2$	C/m^2	$4 \pi \cdot 3 \cdot 10^5$	$4 \pi \cdot 10^{-5}$

Продолжение табл. 3

Величина	Наименование	Размерность	Обозначение	Содержание единиц в национализованных системах	
				атомной частицы и магнитной индукции	электро- статиче- ской (СГСЭ)
Электрическая емкость	Фараада	$\frac{a^2 \cdot \text{сек}^4}{\kappa \cdot M^2} = \frac{a \cdot \text{сек}}{\theta}$	Φ	F	$9 \cdot 10^{11} \text{ (с.м)}$
Электрическое сопротивление	Ом	$\frac{\text{сек}}{\Omega \cdot M} = \frac{\theta}{a}$	Ω	$\frac{1}{9} \cdot 10^{-11}$	10^9
Удельное сопротивление	Ом, умноженный на метр	$\frac{\kappa \cdot M^2}{a^2 \cdot \text{сек}^3} = \frac{O.M \cdot M}{a^2 \cdot \text{сек}^3}$	$O.M \cdot M$	$\frac{1}{9} \cdot 10^{-9}$	10^{11}
Удельная проводимость	Единица, деленная на Ом·метр	$\frac{1}{\kappa \cdot M^3} = \frac{1}{O.M \cdot M}$	$\frac{1}{O.M \cdot M}$	$9 \cdot 10^9$	10^{-11}
4. Магнитные единицы					
Магнитный поток	Вольт-секунда или вебер	$\frac{\kappa \cdot M^2}{a \cdot \text{сек}^2} = \theta \cdot c$	$\theta \cdot c$	$V \cdot sec$	$\frac{1}{300} \text{ (мкв)}$

Продолжение табл. 3

Величина	Наименование	Размерность	Обозначение		Содержание единиц в нерационализованных системах	
			Пукинков мпиффиков матричных	Леекин нан РД-е- мпиффиков	электро- статичес- кой (СГСЭ)	электро- магнитной (СГСМ)
Магнитная индукция	Вольт-секунда на кв. метр или вебер на кв. метр	$\frac{\kappa\cdot\text{с}}{a \cdot \text{сек}^2} = \frac{\theta \cdot \text{с}}{M^2}$	$\frac{\theta \cdot \text{с}}{M^2}$	$\frac{V \cdot \text{сек}}{m^2}$	$\frac{1}{3} \cdot 10^{-6}$	10^4 (сз)
Напряженность магнитного поля	Ампер на метр	a/M	a/M	$A \cdot m$	$4\pi \cdot 3 \cdot 10^7$	$4\pi \cdot 10^{-8} \text{ (Э)}$
Индуктивность собственная или взаимная	Генри	$\frac{\kappa\cdot M^2}{a^2 \cdot \text{сек}^2} = \frac{\theta \cdot \text{с}}{a} = o.M \cdot \text{сек}$	$2H$	H	$\frac{1}{9} \cdot 10^{-11}$	10^9 (см)

системы положены три механические (метр, килограмм, секунда) и одна электрическая единица (ампер), посредством которых определяются любые электрические и неэлектрические величины. Однако наряду с рационализованной системой единиц на практике приходится также встречаться с нерационализованными системами: абсолютной электростатической (СГСЭ) и абсолютной электромагнитной (СГСМ). Для перехода от одной системы к другой можно пользоваться табл. 3 или формулами размерности, связывающими данную величину с величинами, принятыми за единицу (некоторые варианты этих формул приведены в графе 3 табл. 3).

СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

Таблица 4
Единицы энергии *

Наименование единицы	Эрг	Килограммометр	Джоуль	Киловатт-час
Эрг	1	$1,0198 \cdot 10^{-8}$	$0,999948 \cdot 10^{-7}$	$0,2777 \cdot 10^{-14}$
Килограммометр	$9,806 \cdot 10^7$	1	9,8045	$2,723 \cdot 10^{-6}$
Джоуль	$1,000151 \cdot 10^7$	0,10199	1	$2,777 \cdot 10^{-7}$
Киловатт-час . .	$3,6005 \cdot 10^{13}$	$3,672 \cdot 10^5$	$3,6005 \cdot 10^6$	1

* Работа и энергия измеряются также в других единицах:
 1 сила-час = $2,648 \cdot 10^6$ дж;
 1 электрон-вольт (эв) = $1,59 \cdot 10^{19}$ дж;
 1 калория (кал) = 1,18 дж.

Таблица 5
Единицы мощности

Наименование единицы	Килограммометр/секунда	Лошадиная сила	Киловатт	Ватт
Килограммометр/секунда	1	0,0133	0,00981	9,81
Лошадиная сила	75	1	0,7355	735,5
Киловатт	101,98	1,36	1	1000
Ватт	10,10198	0,00136	0,001	1

Таблица 6

Единицы давления

Наименование единицы	Атмосфера физическая, атм	Атмосфера техническая, ат	Ртутный столб, м	Водяной столб, м
Атмосфера физическая	1	1,0332	0,76	10,3333
Атмосфера техническая	0,9678	1	0,73555	10
1 метр ртутного столба	1,3158	1,3595	1	3,595
1 метр водяного столба	0,0968	0,1	0,0736	1

Единицы длины

В метрических мерах

1 км (километр) = 10^3 м = 10^5 см;
 1 мм (миллиметр) = 10^{-3} м = 10^{-1} см;
 1 мк (микрон) = 10^{-6} м = 10^{-4} см;
 1 А° (ангстрем) = 10^{-10} м = 10^{-8} см.

В старых русских мерах

1 верста = 500 саженям = 1,0668 км;
 1 сажень = 3 аршинам = 2,1336 м;
 1 аршин = 16 вершкам = 28 дюймам = 71,12 см;
 1 вершок = 4,445 см;
 1 дюйм = 25,4 мм.

В английских мерах

1 миля = 1760 ярдам = 1609,34 м;
 1 ярд = 3 футам = 91,44 см;
 1 фут = 12 дюймам = 30,48 см;
 1 дюйм = 25,4 мм.

Единицы массы

В метрических мерах

1 ц (центнер) = 10^{-1} т = 10^2 кг = 10^5 г;
 1 мг (миллиграмм) = 10^{-9} т = 10^{-6} кг = 10^{-3} г.

В старых русских мерах

1 пуд = 40 фунтам = 16,38 кг;
 1 фунт = 96 золотникам = 409,5 г;
 1 золотник = 96 долям = 4,266 г.

Таблица 7

Десятичные приставки

Наименование	Обозначения		Отношение к главной единице
	русский алфавит	латинский или греческий алфавит	
Мега	мг	M	10^6
Кило	к	k	10^3
Гекто	г	h	10^2
Дека	дк	dc	10
Деци	д	d	10^{-1}
Санти	с	c	10^{-2}
Милли	м	m	10^{-3}
Микро	мк	μ	10^{-6}
Нано	н	n	10^{-9}
Пико	п	p	10^{-12}

Таблица 8

Сравнение температурных шкал

(пересчет в градусы международной стоградусной шкалы)

Наименование	Обозначение	Формула перехода к стоградусной шкале
Градусы по стоградусной шкале	$^{\circ}C$	—
То же по шкале Рейнхольда	$^{\circ}R$	$1^{\circ}C = 1,25 t^{\circ}R$
То же по шкале Фаренгейта	$^{\circ}F$	$t^{\circ}C = 0,555 (t^{\circ}F - 32)$
То же по абсолютной шкале	$^{\circ}K$	$t^{\circ}C = t^{\circ}K - 273,16$

Таблица 9

Тепловые единицы

Величина	Единицы в системе МКС (МКС)		Единицы в неметрической системе		Содержит единиц в системе МКС	
	Название	Обозначение	Содержит единиц неметрической системы	Название	Обозначение	
Температура	Градус (международный) Джоуль	град; °С $\partial\text{ж}$	1 $0,239 \cdot 10^{-3}$	Градус (международный) Килокалория	град; °С $\kappa\text{кал}$	1
Количество теплоты	Джоуль на градус	$\frac{\partial\text{ж}}{\text{град}}$	$0,239 \cdot 10^{-3}$	Килокалория на градус	$\frac{\kappa\text{кал}}{\text{град}}$	$4,18 \cdot 10^3$
Удельная теплоемкость	Джоуль на килограмм и градус	$\frac{\partial\text{ж}}{\text{кг} \cdot \text{град}}$	$0,239 \cdot 10^{-3}$	Килокалория на килограмм и градус	$\frac{\kappa\text{кал}}{\text{кг} \cdot \text{град}}$	$4,18 \cdot 10^3$
Теплопроводность	Джоуль на метр, секунду и градус	$\frac{\partial\text{ж}}{\text{м} \cdot \text{сек} \cdot \text{град}} = \frac{\text{м} \cdot \text{сек} \cdot \text{град}}{\text{вт}} = \frac{\text{м} \cdot \text{час} \cdot \text{град}}{\text{вт}}$	0,861	Килокалория на метр, час и градус	$\frac{\kappa\text{кал}}{\text{м} \cdot \text{час} \cdot \text{град}}$	1,16

Продолжение табл. 9

Величина	Единицы в системе МКС (МКС)			Единицы в неметрической системе		
	Название	Обозначение	Содержит единиц неметрической системы	Название	Обозначение	Содержит единиц в системе МКС
Теплопередача (теплоотдача)	Джоуль на кв. метр, секунду и градус	$\frac{\partial \text{ж}}{\text{м}^2 \cdot \text{сек} \cdot \text{град}}$	0,861	Килокалория на кв. метр, час и градус	$\frac{\text{ккал}}{\text{м}^2 \cdot \text{час} \cdot \text{град}}$	1,16
Температуропроводность	Кв. метр на секунду	$\frac{\text{м}^2}{\text{сек}}$	1	Кв. метр на секунду	$\frac{\text{м}^2}{\text{сек}}$	1
Тепловое сопротивление (тепловой ом)	Секунда, градус на джоуль	$\frac{\text{сек} \cdot \text{град}}{\partial \text{ж}}$	1,16	Час, градус на килокалорию	$\frac{\text{час} \cdot \text{град}}{\text{ккал}}$	0,861

Важнейшие физические постоянные

Заряд электрона $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ к.

Масса покоящегося электрона $m = 9,107 \cdot 10^{-28}$ г.

Скорость света в пустоте $c = 300\,000$ км/сек.

Магнитная проницаемость вакуума

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Гн/м} = 4\pi \cdot 10^{-9} \text{ Гн/см.}$$

Диэлектрическая проницаемость вакуума

$$\epsilon_0 = 8,86 \cdot 10^{-12} \text{ ф/м.}$$

Глава II. ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЕЛИЧИН И ЕДИНИЦ В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ

1. Буквенные обозначения основных величин в электротехнике

(по ГОСТ 1494—49).

Таблица 10

Наименование величин	Обозначения	
	главные	запасные
Мощность активная	P	P_a
Мощность реактивная	Q	P_p, P_r
Мощность кажущаяся	S	P_k, P_l
Электродвижущая сила	E, e	
Напряжение электрическое	U, u	e
Ток (сила тока)	I, i	
Плотность тока	δ	j
Разность фаз напряжения и тока	ϕ	
Фаза начальная	ψ	α, β
Сопротивление удельное электрическое	ρ	
Сопротивление активное электрическое	r	
Сопротивление реактивное электрическое	x	

Продолжение табл. 10

Наименование величин	Обозначения	
	главные	запасные
Реактивное сопротивление емкости	x_c	
Реактивное сопротивление индуктивности	x_L	
Сопротивление полное электрическое	z	
Проводимость удельная электрическая	γ	
Проводимость активная электрическая	g	
Проводимость реактивная электрическая	b	
Проводимость полная электрическая	y	
Емкость электрическая	C	
Напряженность электрического поля	E	
Количество электричества; заряд электрический	Q, q	
Индуктивность; коэффициент самоиндукции	L	
Индуктивность взаимная; коэффициент взаимной индукции	M	L_i
Частота	f	
Частота угловая	ω	
Проницаемость диэлектрическая (коэффициент диэлектрический), (постоянная диэлектрическая)	ϵ	
Угол диэлектрических потерь	δ	
Коэффициент электрического сопротивления (температурный)	α	
Магнитный поток	Φ	
Магнитная индукция	B	
Потокосцепление магнитное; магнитный поток полный	Ψ	
Напряжение магнитное	U	
Напряженность магнитного поля	H	
Сила намагничивающая (сила магнитодвижущая)	F	
Сопротивление магнитное	R	R_m
Проницаемость магнитная	μ	
Число витков обмотки	w	n

Для электродвижущей силы, напряжения и тока мгновенные значения обозначаются строчными буквами: e , u , i ; действующие (эффективные) значения — прописными буквами: E , U , I ; максимальные (амплитудные) значения — прописными буквами и индексами m и m : E_m , U_m , I_m , $E_{m\cdot}$, $U_{m\cdot}$, $I_{m\cdot}$.

Значения электродвижущей силы, напряжения и тока для постоянного тока обозначаются прописными буквами: E , U , I .

2. Обозначения электрических единиц

Таблица 11

Наименование единиц измерения	Обозначения	
	русский шрифт	латинский или греческий шрифт
Ампер	<i>a</i>	A
Ампер-час	<i>a·ч</i>	Ah
Ватт	<i>вт</i>	W
Ватт-час	<i>вт·ч</i>	Wh
Вольт	<i>в</i>	V
Вольт-ампер	<i>ва</i>	Va
Вольт-ампер реактивный	<i>вар</i>	VAr
Генри	<i>гн</i>	H
Герц	<i>гц</i>	Hz
Килоампер	<i>ка</i>	kA
Киловатт	<i>квт</i>	kW
Киловатт-час	<i>квт·ч</i>	kWh
Киловольт	<i>кв</i>	kV
Киловольт-ампер	<i>ква</i>	kVA
Киловольт-ампер реактивный	<i>квар</i>	kVAr
Мегаватт	<i>мвт</i>	MW
Мегавольт-ампер	<i>мвва</i>	MVA
Мегавольт-ампер реактивный	<i>мввар</i>	MVAr
Мегом	<i>мгом</i>	MΩ
Миллигенри	<i>мгн</i>	mH
Миллиампер	<i>ма</i>	mA
Микрофарада	<i>мкф</i>	mF
Микроампер	<i>мка</i>	mA
Ом	<i>ом</i>	Ω
Фарада	<i>ф</i>	F

**Г л а в а III. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
ПО МАТЕМАТИКЕ**

1. Некоторые часто встречающиеся постоянные

Т а б л и ц а 12

Величина	n	$\lg n$	Величина	n	$\lg n$
π	3,141593	0,49715	$1:\pi$	0,318310	1,50825
2π	6,283185	0,7981	$1:2\pi$	0,159155	1,20182
$\pi/2$	1,570796	0,19612	$2:\pi$	0,636620	1,80388
π^2	9,869604	0,99430	$1:\pi^2$	0,101321	1,00570
e	2,718282	0,43429	$1:e$	0,367879	1,56571
e^2	7,389056	0,86859	$1:e^2$	0,135335	1,13141
g	9,81	0,99167	$1:g$	0,10194	1,00833

2. Квадраты, кубы, корни, десятичные логарифмы, длины окружностей, площади круга и обратные величины

Т а б л и ц а 13

n	n^2	n^3	\sqrt{n}	$\sqrt[3]{n}$	$\lg n$	πn	$\frac{1}{4}\pi n^2$	$\frac{1}{n}$
1	1	1	1,000	1,000	0,000	3,142	0,785	1,000
2	4	8	1,414	1,260	0,301	6,283	3,142	0,500
3	9	27	1,732	1,442	0,477	9,425	7,069	0,333
4	16	64	2,000	1,587	0,602	12,57	12,57	0,250
5	25	125	2,236	1,710	0,699	15,71	19,64	0,200
6	36	216	2,450	1,817	0,778	18,85	28,27	0,167
7	49	343	2,646	1,913	0,845	21,99	38,48	0,143
8	64	512	2,828	2,000	0,903	25,13	50,27	0,125
9	81	729	3,000	2,080	0,954	28,27	63,62	0,111
10	100	1000	3,162	2,154	1,000	31,42	78,54	0,100

Продолжение табл. 13

n	n^2	n^3	$\sqrt[n]{n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\lg n$	πn	$\frac{1}{4}\pi n^2$	$\frac{1}{n}$
11	121	1331	3,317	2,224	1,041	34,56	95,03	0,091
12	144	1728	3,464	2,289	1,079	37,70	113,1	0,083
13	169	2197	3,606	2,351	1,114	40,84	132,7	0,077
14	196	2744	3,742	2,410	1,146	43,98	153,9	0,071
15	225	3375	3,873	2,466	1,176	47,12	176,7	0,067
16	256	4096	4,000	2,520	1,204	50,27	201,1	0,063
17	289	4913	4,123	2,571	1,230	53,41	227,0	0,059
18	324	5832	4,243	2,621	1,255	56,55	254,5	0,056
19	361	6859	4,359	2,668	1,279	59,69	283,5	0,053
20	400	8000	4,472	2,714	1,301	62,83	314,2	0,050
21	441	9261	4,583	2,759	1,322	65,97	346,4	0,048
22	484	10648	4,690	2,802	1,342	69,12	380,1	0,046
23	529	12167	4,796	2,844	1,362	72,26	415,5	0,043
24	576	13824	4,899	2,885	1,380	75,40	452,4	0,042
25	625	15625	5,000	2,924	1,398	78,54	490,9	0,040
26	676	17576	5,099	2,963	1,415	81,68	530,9	0,038
27	729	19683	5,196	3,000	1,431	84,82	572,6	0,037
28	784	21952	5,292	3,037	1,447	87,97	615,8	0,036
29	841	24389	5,385	3,072	1,462	91,11	660,5	0,034
30	900	27000	5,477	3,107	1,477	94,25	706,9	0,033
31	961	29791	5,568	3,141	1,491	97,39	754,8	0,032
32	1024	32768	5,657	3,175	1,505	100,5	804,2	0,031
33	1089	35937	5,745	3,208	1,519	103,7	855,3	0,030
34	1156	39304	5,831	3,240	1,531	106,8	907,9	0,029
35	1225	42875	5,916	3,271	1,544	110,0	962,1	0,029
36	1296	46656	6,000	3,302	1,556	113,1	1018	0,028
37	1369	50653	6,093	3,332	1,568	116,2	1075	0,027
38	1444	54872	6,164	3,362	1,580	119,4	1134	0,026
39	1521	59319	6,245	3,391	1,591	122,5	1195	0,026
40	1600	64000	6,325	3,420	1,602	125,7	1257	0,025
41	1681	68921	6,403	3,448	1,613	128,8	1320	0,024
42	1764	74088	6,481	3,476	1,623	132,0	1385	0,024
43	1849	79507	6,557	3,503	1,633	135,1	1452	0,023
44	1936	85184	6,633	3,530	1,643	138,2	1521	0,023
45	2025	91125	6,708	3,557	1,653	141,4	1590	0,022

Продолжение табл. 13

n	n^2	n^3	$\sqrt[n]{n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\lg n$	πn	$\frac{1}{4}\pi n^2$	$\frac{1}{n}$
46	2116	97336	6,782	3,583	1,663	144,5	1662	0,022
47	2209	103823	6,856	3,609	1,612	147,7	1735	0,021
48	2304	110592	6,928	3,634	1,681	150,8	1810	0,021
49	2401	117649	7,000	3,659	1,690	153,9	1888	0,02
50	2500	125000	7,071	3,684	1,699	157,1	1964	0,02
51	2601	132651	7,141	3,708	1,708	160,2	2043	0,02
52	2704	140608	7,211	3,733	1,716	163,4	2124	0,019
53	2809	148877	7,280	3,756	1,724	166,5	2206	0,019
54	2916	157464	7,349	3,780	1,732	169,7	2290	0,019
55	3025	166375	7,416	3,803	1,740	172,8	2376	0,018
56	3136	175616	7,483	3,826	1,748	175,9	2463	0,018
57	3249	185193	7,550	3,849	1,756	179,1	2552	0,018
58	3364	195112	7,616	3,871	1,763	182,3	2642	0,017
59	3481	205379	7,681	3,893	1,771	185,4	2734	0,017
60	3600	216000	7,746	3,915	1,778	188,5	2827	0,017
61	3721	226981	7,810	3,936	1,785	191,6	2922	0,016
62	3844	238328	7,874	3,958	1,792	194,8	3019	0,016
63	3969	250047	7,937	3,979	1,799	197,9	3117	0,016
64	4096	262144	8,000	4,000	1,806	201,1	3217	0,016
65	4225	274625	8,062	4,021	1,813	204,2	3318	0,015
66	4356	287496	8,124	4,041	1,820	207,4	3421	0,015
67	4489	300763	8,185	4,062	1,828	210,5	3526	0,015
68	4624	314432	8,246	4,082	1,833	213,6	3632	0,015
69	4761	328509	8,307	4,102	1,839	216,8	3739	0,014
70	4900	343000	8,367	4,121	1,845	219,9	3849	0,014
71	5041	357911	8,426	4,141	1,851	223,1	3959	0,014
72	5184	373248	8,485	4,160	1,857	226,2	4072	0,014
73	5329	389017	8,544	4,179	1,863	229,3	4185	0,014
74	5476	405224	8,602	4,198	1,869	232,5	4301	0,013
75	5625	421875	8,660	4,217	1,875	235,6	4418	0,013
76	5776	438976	8,718	4,236	1,881	238,8	4537	0,013
77	5929	456533	8,775	4,254	1,886	241,9	4657	0,013
78	6084	474552	8,832	4,273	1,892	245,0	4718	0,013
79	6241	493039	8,888	4,291	1,898	248,2	4902	0,013

Продолжение табл. 13

n	n^2	n^3	$\sqrt[n]{n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\lg n$	πn	$\frac{1}{4}\pi n^2$	$\frac{1}{n}$
80	6400	512000	8,944	4,309	1,903	251,3	5027	0,012
81	6561	531441	9,000	4,327	1,908	254,5	5153	0,012
82	6724	551368	9,055	4,344	1,914	257,6	5281	0,012
83	6889	571787	9,110	4,362	1,919	260,8	5411	0,012
84	7056	592704	9,165	4,380	1,924	263,9	5542	0,012
85	7225	614125	9,220	4,397	1,929	267,0	5674	0,012
86	7396	636056	9,274	4,414	1,935	270,2	5809	0,012
87	7569	658503	9,327	4,431	1,940	273,3	5945	0,011
88	7744	681472	9,381	4,448	1,944	276,5	6082	0,011
89	7921	704969	9,434	4,465	1,949	279,6	6221	0,011
90	8100	729000	9,487	4,481	1,954	282,7	6362	0,011
91	8281	753571	9,539	4,498	1,959	285,9	6504	0,0110
92	8464	778688	9,592	4,514	1,964	289,0	6648	0,0109
93	8649	804357	9,644	4,531	1,968	292,2	6793	0,0108
94	8836	830584	9,695	4,547	1,973	295,3	6940	0,0106
95	9025	857375	9,747	4,563	1,978	298,5	7088	0,0105
96	9216	884736	9,798	4,579	1,982	301,6	7238	0,0104
97	9409	912673	9,849	4,595	1,987	304,7	7390	0,0103
98	9604	941192	9,899	4,626	1,996	311,0	7698	0,0102
99	9801	970299	9,950	4,626	1,996	311,0	7698	0,0101
100	100000	1000000	10,000	4,642	2,000	314,2	7854	0,0100

При меч ани е. Логарифм натуральный числа x ($\ln x$) связан с десятичным логарифмом ($\lg x$) следующей зависимостью:

$$\ln x = 2,3 \lg x.$$

3. Тригонометрические функции острого угла

Таблица 14

Градусы	sin	tg	ctg	cos	Градусы
0	0,0000	0,0000	∞	1,0000	90
1	0,0175	0,0175	57,290	0,9998	89
2	0,0349	0,0349	28,636	0,9994	88
3	0,0523	0,0524	19,081	0,9986	87
4	0,0698	0,0699	14,301	0,9976	86
5	0,0872	0,0875	11,430	0,9962	85
6	0,1045	0,1051	9,5144	0,9945	84
7	0,1219	0,1228	8,1443	0,9925	83
8	0,1392	0,1405	7,1154	0,9903	82
9	0,1564	0,1584	6,3138	0,9877	81
10	0,1736	0,1763	5,6713	0,9848	80
11	0,1908	0,1944	5,1446	0,9816	79
12	0,2079	0,2126	4,7046	0,9781	78
13	0,2250	0,2309	4,3315	0,9744	77
14	0,2419	0,2493	4,0108	0,9703	76
15	0,2588	0,2680	3,7321	0,9659	75
16	0,2756	0,2867	3,4874	0,9613	74
17	0,2924	0,3057	3,2709	0,9563	73
18	0,3090	0,3249	3,0777	0,9511	72
19	0,3256	0,3443	2,9042	0,9455	71
20	0,3420	0,3640	2,7475	0,9397	70
21	0,3584	0,3839	2,6051	0,9336	69
	cos	ctg	tg	sin	

Продолжение табл. 14

Градусы	sin	tg	ctg	cos	Градусы
22	0,3746	0,4040	2,4751	0,9272	68
23	0,3907	0,4245	2,3559	0,9205	67
24	0,4067	0,4452	2,2460	0,9135	66
25	0,4226	0,4663	2,1445	0,9063	65
26	0,4384	0,4877	2,0503	0,8988	64
27	0,4540	0,5095	1,9626	0,8910	63
28	0,4695	0,5317	1,8807	0,8829	62
29	0,4848	0,5543	1,8040	0,8746	61
30	0,5000	0,5774	1,7320	0,8660	60
31	0,5150	0,6009	1,6643	0,8572	59
32	0,5299	0,6249	1,6003	0,8480	58
33	0,5446	0,6494	1,5395	0,8387	57
34	0,5592	0,6745	1,4826	0,8290	56
35	0,5736	0,7002	1,4281	0,8192	55
36	0,5878	0,7265	1,3764	0,8090	54
37	0,6018	0,7536	1,3270	0,7986	53
38	0,6157	0,7813	1,2799	0,7880	52
39	0,6293	0,8098	1,2349	0,7771	51
40	0,6428	0,8391	1,1918	0,7660	50
41	0,6561	0,8693	1,1504	0,7547	49
42	0,6691	0,9004	1,1106	0,7431	48
43	0,6820	0,9325	1,0724	0,7314	47
44	0,6947	0,9657	1,0355	0,7193	46
45	0,7071	1,0000	1,0000	0,7071	45
	cos	ctg	tg	sin	

4. Некоторые тригонометрические формулы

Таблица 15



Градусное и угловое измерение углов

Градусное измерение	360°	180°	90°	φ°
Дуговое измерение, радиан*	2π	π	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi\varphi}{180}$

* Радиан — центральный угол дуги, длина которой равна радиусу круга.

Таблица 16

Определения тригонометрических функций острого угла



$$\text{Синус: } \sin \alpha = \frac{AB}{R} = \frac{AB}{OA} = \frac{a}{c}.$$

$$\text{Косинус: } \cos \alpha = \frac{OB}{R} = \frac{OB}{OA} = \frac{b}{c}.$$

$$\text{Тангенс: } \operatorname{tg} \alpha = \frac{CD}{R} = \frac{AB}{OB} = \frac{a}{b}.$$

$$\text{Котангенс: } \operatorname{ctg} \alpha = \frac{EF}{R} = \frac{OB}{AB} = \frac{b}{a}.$$

Глава IV. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕОРИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

1. Неразветвленная цепь

В любом участке неразветвленной цепи протекает одинаковый по величине ток, который прямо пропорционален напряжению на концах участка и обратно пропорционален его сопротивлению. Величина тока определяется по закону Ома:

1) для цепи постоянного тока

$$I = \frac{U}{R};$$

2) для цепи переменного тока

$$I = \frac{U}{z},$$

где U — напряжение, в;

R — омическое сопротивление, ом;

z — полное сопротивление, ом.

Омическое сопротивление проводника зависит от материала и его геометрических размеров:

$$R = \rho \frac{l}{s}.$$

где l — длина проводника, м;

s — поперечное сечение, мм^2 ;

ρ — удельное сопротивление, $\frac{\text{ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$.

Зависимость омического сопротивления от температуры выражается формулой:

$$R_t = R_{20} [1 + \alpha (t - 20^\circ)],$$

где R_{20} — сопротивление при 20° , ом;

R_t — сопротивление при t° , ом;

α — температурный коэффициент сопротивления.

В цепи переменного тока полное сопротивление в общем случае может быть выражено следующим образом:

$$z = \sqrt{r^2 + (x_L - x_C)^2},$$

где r — активное сопротивление;

$x_L = \omega L = 2\pi fL$ — индуктивное сопротивление, ом;

L — индуктивность, гн;

$x_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi fC}$ — емкостное сопротивление, ом;

C — емкость, ф.

Активное сопротивление r в общем случае несколько больше омического сопротивления R :

$$r = K_f R,$$

где K_f — коэффициент, учитывающий увеличение сопротивления при переменном токе, зависящий от частоты, диаметра, проводимости и магнитных свойств проводника.

При промышленной частоте для нестальных проводников K_f принимается равным единице, т. е. полагают $r = R$.

2. Разветвленная цепь

Цепь постоянного тока. Для каждой точки разветвления (узла) согласно первому закону Кирхгофа алгебраическая сумма токов должна быть равна нулю, т. е. сумма




Рис. 1. Разветвленная цепь:

I — общий ток в цепи, I_1 — ток первого ответвления, I_2 — ток второго ответвления, I_3 — ток третьего ответвления, I_4 — суммарный ток второго и третьего ответвлений

токов, притекающих к точке разветвления, должна быть равна сумме токов, оттекающих от нее. Поэтому общий ток разветвленного участка

$$I = I_1 + I_2 + \dots + I_k.$$

Пример (рис. 1):

$$I = I_1 + I_4 = I_1 + I_2 + I_3.$$

Токи в разветвленных участках обратно пропорциональны сопротивлениям ветвей или прямо пропорциональны их электрическим проводимостям:

$$I_1 : I_2 : I_3 = \frac{1}{R_1} : \frac{1}{R_2} : \frac{1}{R_3} = g_1 : g_2 : g_3.$$

Цепь переменного тока. Общий ток разветвленного участка

$$I = \sqrt{(I_{a_1} + I_{a_2} + \dots + I_{a_k})^2 + (I_{p_1} + I_{p_2} + \dots + I_{p_k})^2},$$

где $I_{a_k} = I_k \cos \varphi_k$ — активная составляющая тока в ветви k ;

$I_{p_k} = I_k \sin \varphi_k$ — реактивная составляющая тока в ветви k ;

φ_k — угол сдвига фаз между током и напряжением в ветви k .

3. Трехфазный ток

Соединение звездой (рис. 2). Как правило, в этом случае требуется нулевой провод. Нулевой провод можно не прокладывать лишь в том случае, если к системе подключается равномерная и симметричная нагрузка ($z_a = z_b = z_c$ и $\varphi_a = \varphi_b = \varphi_c$), например трехфазные электродвигатели, печи и т. п. Основные соотношения:

$$U_{\text{фаз}} = \frac{U_{\text{лин}}}{\sqrt{3}}; \quad I_{\text{фаз}} = I_{\text{лин}}.$$

Соединение треугольником (рис. 3). Основные соотношения (только для равномерной и симметричной нагрузки):

$$U_{\text{фаз}} = U_{\text{лин}};$$

$$I_{\text{фаз}} = \frac{I_{\text{лин}}}{\sqrt{3}}.$$




Рис. 2. Схема соединения генератора и приемника электроэнергии звездой с нулевым проводом:

U_A , U_B , U_C – фазные напряжения (U_ϕ),

U_{AB} , U_{AC} , U_{BC} – линейные напряжения (U_A),

I_{ϕ_1} , I_{ϕ_2} , I_{ϕ_3} – фазные токи,

I_A , I_B , I_C – линейные токи,

I_0 – ток в нулевом проводе




Рис. 3. Схема соединения генератора и приемника энергии треугольником:

U_{AB} , U_{CA} , U_{BC} – линейные напряжения (U_A),

I_{ϕ_1} , I_{ϕ_2} , I_{ϕ_3} , I_{CA} , I_{BC} , I_{AB} – фазные токи (I_ϕ),

I_A , I_B , I_C – линейные токи (I_A)

В случае, если нагрузка имеет значительную несимметричность или неравномерность, линейный ток вычисляется по следующим формулам:

$$I_A = \sqrt{(I_{AB})^2 + (I_{CA})^2 - 2I_{AB} \cdot I_{CA} \cdot \cos(120 - \varphi_{CA} + \varphi_{AB})};$$

$$I_B = \sqrt{(I_{BC})^2 + (I_{AB})^2 - 2I_{BC} \cdot I_{AB} \cdot \cos(120 - \varphi_{AB} + \varphi_{BC})};$$

$$I_C = \sqrt{(I_{CA})^2 + (I_{BC})^2 - 2I_{CA} \cdot I_{BC} \cdot \cos(120 - \varphi_{BC} + \varphi_{CA})}.$$

4. Мощность электрического тока

Мощность цепи постоянного тока:

$$P = UI = I^2R, \text{ вт.}$$

Мощность однофазного переменного тока:

активная $P = UI \cos \varphi = I^2r, \text{ вт};$

реактивная $Q = UI \sin \varphi, \text{ вар};$

кажущаяся (полная) $S = UI = \sqrt{P^2+Q^2}, \text{ ва.}$

Мощность трехфазного тока:

а) для равномерной и симметричной нагрузки

активная $P = \sqrt{3} UI \cos \varphi, \text{ вт};$

реактивная $Q = \sqrt{3} UI \sin \varphi, \text{ вар};$

кажущаяся (полная) $S = \sqrt{3} UI = \sqrt{P^2+Q^2}, \text{ ва};$

б) для неравномерной нагрузки

$$P = \Sigma P_{\text{фаз}}; \quad Q = \Sigma Q_{\text{фаз.}}$$

5. Коэффициент мощности («косинус фи»)

Коэффициентом мощности называется отношение активной мощности (ватт, киловатт) к кажущейся мощности (вольт-ампер, киловольт-ампер). Коэффициент мощности в общем случае всегда меньше единицы. Только при чисто активной нагрузке (освещение, нагревательные устройства) он равен единице.

Величина коэффициента мощности определяет ту долю кажущейся (полной) мощности генератора или трансформатора, которую они могут отдать энергоприемнику в виде активной мощности.

Низкий $\cos \phi$ у потребителя приводит к увеличению кажущейся мощности генераторов и трансформаторов, недогрузке соответствующих первичных двигателей, а также к завышению потерь мощности в проводах и увеличению их сечения.

Причинами низкого коэффициента мощности могут быть:

1.. Недогрузка асинхронных электродвигателей переменного тока на промышленных предприятиях. При холостом ходе двигателя $\cos \phi$ равен 0,1—0,3; при номинальной нагрузке — 0,83—0,85. Например, асинхронный электродвигатель мощностью 260 кВт при 1480 об/мин имеет $\cos \phi = 0,9$; при $\frac{3}{4}$ нагрузки тот же двигатель будет иметь $\cos \phi = 0,84$; при $\frac{1}{2}$ нагрузки — 0,7, а при $\frac{1}{4}$ нагрузки — 0,5.

2. Неправильный выбор типа электродвигателя, например необоснованное применение закрытого электродвигателя вместо открытого.

3. Увеличение напряжения в сети выше номинального.

4. Некачественный ремонт электродвигателей (неполное заполнение пазов, сильный износ подшипников, увеличение воздушного зазора или неравномерности его по периметру и т. п.).

Все это влечет снижение коэффициента мощности и наносит государству значительный ущерб. Поэтому повышение коэффициента мощности электрических установок является важнейшей народнохозяйственной задачей.

Практика указывает на следующие способы увеличения «косинуса фи»:

1. Правильный выбор типа, мощности и числа оборотов установленных электродвигателей (и особенно вновь устанавливаемых).

2. Полная загрузка электродвигателей по номинальным значениям тока и напряжения.

3. Запрещение работы асинхронных электродвигателей продолжительное время вхолостую.

4. Правильный и качественный ремонт электродвигателей.

5. Применение статических конденсаторов.

6. Замена части асинхронных электродвигателей синхронными.

7. При нагрузке двигателя менее чем на 40—50% целесообразно переключить его с треугольника на звезду (если он нормально работает при включении обмоток треугольником).

6. Тепловое действие тока

Количество тепла, выделяемое постоянным током в однородном проводнике, пропорционально квадрату тока, протекающего через него, сопротивлению проводника и времени, в течение которого ток проходит по проводнику:

$$Q = KI^2 R t,$$

где K — тепловой эквивалент электрической энергии.

Если Q выразить в малых калориях, то $K = 0,24 \frac{\text{кал}}{\text{дж}}$,
тогда

$$Q = 0,24I^2 R t = 0,24 U I t \text{ кал},$$

где I — ток, a ;

R — сопротивление, ом ;

t — время, сек. ;

U — напряжение, в.

7. Электродинамическое действие тока

Для двух параллельных проводников сила, действующая на 1 см каждого из них, прямо пропорциональна произведению токов, текущих по проводникам, и обратно пропорциональна расстоянию между проводниками:

$$F = 2,04 \frac{I_1 \cdot I_2}{a} \cdot 10^{-8},$$

где I_1 и I_2 — ток, a ;

a — расстояние, см ;

F — сила, кг.

8. Электрическое поле в диэлектриках

Тело, обладающее электрическим зарядом, создает в окружающем пространстве электрическое поле, которое может быть обнаружено по его воздействию на другие заряженные тела.

Электрическое поле является формой материи. Сила, действующая в электрическом поле на заряженное тело,

пропорциональна величине его заряда и зависит от интенсивности самого поля.

Отношение этой силы к величине заряда называется *напряженностью поля* (E). В практической системе единиц напряженность поля точечного заряда

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon r^2},$$

где ϵ — коэффициент, характеризующий среду, в которой происходит взаимодействие.

Коэффициент ϵ называют *диэлектрической проницаемостью*; для пустоты в системе абсолютных практических единиц $\epsilon_0 = 8,86 \cdot 10^{-14}$ ф/см; для всех веществ значение ϵ больше, чем для пустоты. Отношение ϵ данного вещества к ϵ_0 называется *относительной диэлектрической проницаемостью* ϵ' .

Напряженность электрического поля в диэлектрике, при которой происходит пробой, называется *электрической прочностью диэлектрика* (E_{np}).

9. Емкость

Совокупность двух проводников, разделенных диэлектриком, называется *конденсатором*.

Емкостью конденсатора называется отношение абсолютной величины заряда Q к разности потенциалов (напряжению) между электродами конденсатора и обозначается буквой C :

$$C = \frac{Q}{U}.$$

Единицей емкости является 1 фарада = 1 кулон/вольт. Емкость конденсатора зависит от геометрических размеров обкладок и от природы разделяющего их диэлектрика.

Общая емкость при параллельно соединенных конденсаторах

$$C = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_k,$$

а при последовательном соединении конденсаторов

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_k}.$$

Если емкости всех последовательно соединенных конденсаторов одинаковые, то

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} k,$$

т. е. общая емкость группы из k последовательно соединенных конденсаторов одинаковой емкости в k раз меньше емкости отдельного конденсатора.

Емкость плоского конденсатора

$$C = \frac{\epsilon S}{d},$$

где S — поверхность каждой обкладки, см^2 ;

d — расстояние между обкладками, см ;

ϵ — диэлектрическая проницаемость (относительная).

Емкость цилиндрического конденсатора

$$C = \frac{2\pi l}{\ln \frac{d_2}{d_1}},$$

где d_1 и d_2 — диаметры внешнего и внутреннего цилинров;

l — длина цилиндра.

10. Электромагнетизм

Электрический ток всегда связан с магнитным полем, а магнитное поле — с электрическим током. Поэтому магнитное поле и электрический ток представляют собой две стороны единого физического явления.

Магнитная индукция B — величина, характеризующая магнитное поле и численно равная силе, с которой поле действует на проводник длиной 1 м при токе в нем 1 а.

$$B = \frac{F}{Il}, \quad \frac{\text{в.сек.}}{\text{м}^2},$$

где I — ток, а;

l — длина проводника, м;

F — сила, н.

На проводник с током в магнитном поле с магнитной индукцией B действует сила

$$F = 0,102 BIl 10^{-4}, \text{ кг},$$

если B выражено в гауссах.

Магнитный поток Φ , т. е. совокупность проходящих через тело линий индукции, является всегда полностью замкнутым, так как каждая линия индукции — замкнутая кривая. Для однородного поля он выражается формулой:

$$\Phi = BS,$$

где S — поверхность, имеющая одинаковую индукцию B .

Напряженность магнитного поля H есть отношение магнитной индукции к магнитной проницаемости:

$$H = \frac{B}{\mu}.$$

Напряженность поля связана с током и числом витков катушки соотношением

$$H = \frac{Iw}{l},$$

где Iw — намагничивающая сила (ампервитки);

l — длина катушки.

Электромагнитная индукция — явление, заключающееся в образовании э. д. с. в проводнике, пересекаемом магнитными линиями поля. Величина наведенной (индуктированной) э. д. с. в проводнике длиной l , движущемся в магнитном поле с индукцией B перпендикулярно силовым линиям поля со скоростью v , определяется по формуле

$$E = Blv.$$

Для синусоидального поля наведенная э. д. с. выражается:

$$E = 4,44 f w B S 10^{-8}, \text{ в},$$

где w — число витков обмотки;

S — сечение магнитопровода, см^2 ;

f — частота тока, гц .

Подъемная сила электромагнита постоянного тока (если B выразить в гауссах)

$$F = \frac{SB^2}{8\pi \cdot 981 \cdot 10^8},$$

где F — подъемная сила, кг ,

B — магнитная индукция, гс ,

11. Силовые и измерительные трансформаторы

Трансформаторами называются электрические аппараты, предназначенные для преобразования электрической энергии одного уровня напряжений в электрическую энергию другого уровня напряжений при одной и той же частоте переменного тока.

Трансформаторы разделяются на *силовые и измерительные*.

Основные соотношения величин для трансформаторов:

1. Коэффициент трансформации

$$K_T = \frac{w_1}{w_2} = \frac{E_1}{E_2} \approx \frac{U_{10}}{U_{20}},$$

где w_1 и w_2 — число витков первичной и вторичной обмоток;

E_1 и E_2 — э. д. с. первичной и вторичной обмоток;
 U_{10} и U_{20} — напряжение на зажимах первичной и вторичной обмоток при холостом ходе, т. е. при разомкнутой вторичной цепи.

2. Коэффициент полезного действия

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_2}{P_2 + P_c + P_m},$$

где P_1 — потребляемая активная мощность на стороне первичного напряжения;

P_2 — то же на стороне вторичного напряжения;

P_c — потери в стали;

P_m — потери в меди.

Коэффициент трансформации определяется как отношение показаний двух вольтметров, подключенных к первичным и вторичным зажимам при холостом ходе трансформатора.

Если трансформатор имеет две вторичные обмотки, то он называется *трехобмоточным*.

Потери в стали (P_c) определяются при холостом ходе по показанию ваттметра, включенного в первичную цепь. Потери в стали практически не зависят от нагрузки.

Потери в меди обмоток при номинальной, т. е. полной, загрузке трансформатора определяются *опытом короткого замыкания* по показанию ваттметра, включенного в первичную цепь.

Опыт короткого замыкания заключается в том, что вторичная обмотка замыкается накоротко, а к первичной

подводится такое пониженное напряжение (*напряжение короткого замыкания* U_K), при котором по обеим обмоткам протекают номинальные токи.

В современных трансформаторах в зависимости от мощности и назначения $U_K = (4 \div 12)\%$ от U_N , а $\eta = (97 \div 99)\%$.

Первичные и вторичные обмотки трехфазных трансформаторов соединяют звездой (Y) или треугольником (Δ).

В СССР приняты следующие схемы и группы соединений обмоток трансформаторов:

$$Y/Y_0 - 12; \quad Y_0/\Delta - 11; \quad Y/\Delta - 11 \text{ и др.}$$

Цифры 12 и 11 указывают группу соединения трансформатора, т. е. на какой угол сдвинута линейная э. д. с. обмотки низшего напряжения относительно линейной э. д. с. обмотки высшего напряжения. Сдвиг вычисляется по часовой стрелке. Цифра 12 указывает группу, когда сдвиг равен нулю, а цифра 11 — когда сдвиг составляет 330° .

Параллельная работа двухобмоточных трансформаторов возможна при:

1) равенстве номинальных первичных и вторичных напряжений, а также напряжений короткого замыкания ($U_{K_1} = U_{K_2}$);

2) тождественности групп соединений трансформаторов;

3) отношении номинальных мощностей не выше $3:1$.

Распределение нагрузки между параллельно работающими трансформаторами определяется следующим уравнением:

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{S_{K_1}}{S_{K_2}} \cdot \frac{U_{K_2}}{U_{K_1}}.$$

Измерительные трансформаторы применяют для расширения пределов измерения приборов в цепях переменного тока, а в установках высокого напряжения измерительные трансформаторы, кроме того, обеспечивают безопасность.

Трансформатор напряжения по устройству аналогичен силовому трансформатору. Первичная обмотка имеет большое число витков и подсоединяется к сети, напряжение которой необходимо измерить. Вторичная обмотка с малым числом витков рассчитана на номинальное напряжение

100 в. К ней присоединяются обмотки вольтметров, частотомеров, параллельные обмотки ваттметров и других приборов.

Величина напряжения определяется по формуле

$$U_1 = k_t U_2.$$

Вольтметр, предназначенный для постоянной совместной работы с определенным трансформатором напряжения, градуируется на значения первичного напряжения.

Обязательным при включении трансформатора напряжения в высоковольтную сеть является заземление одного конца вторичной обмотки трансформатора и его стального кожуха.

Трансформатор тока предназначен для расширения пределов измерения тока. Первичная обмотка с малым числом витков и большим сечением проводника присоединяется последовательно с приемниками энергии, ток которых измеряется. Вторичная обмотка с большим числом витков и малым сечением проводника замыкается на обмотки измерительных приборов (амперметров, токовых обмоток ваттметров, счетчиков и др.) при последовательном их соединении. Величина вторичного тока равняется 5 а, когда первичный ток равен номинальному значению.

Величина первичного тока определяется формулой

$$I_1 = k_i I_2,$$

где

$$k_i = \frac{I_{1H}}{I_{2H}}.$$

Амперметр, предназначенный для постоянной совместной работы с определенным трансформатором тока, имеет шкалу, градуированную на значения первичного тока.

Обязательным при включении трансформатора тока в высоковольтную цепь является заземление одного зажима вторичной обмотки и кожуха трансформатора. Недопустимо размыкание вторичной цепи трансформатора тока при наличии тока в первичной обмотке.

12. Электрические машины

Асинхронные двигатели

Асинхронные двигатели выполняют с короткозамкнутым или фазным ротором (с контактными кольцами).

Основные соотношения величин для асинхронных двигателей:

1. Скольжение

$$s^0/\% = \frac{n_1 - n_2}{n_1} \cdot 100,$$

где n_1 — скорость вращающегося поля, об/мин;

n_2 — скорость ротора, об/мин.

Связь между скоростью вращающегося поля n_1 , частотой f и числом пар полюсов p :

$$n_1 = \frac{60f}{p} \text{ об/мин.}$$

Соответствие между числом пар полюсов p и скоростью вращающегося поля n_1 при частоте $f = 50$ гц.

Таблица 17

p	1	2	3	4	5	6
n	3000	1500	1000	750	600	500

2. Номинальный ток статора электродвигателя

$$I_n = \frac{1000 P_n}{\sqrt{3} U_n \eta_n \cos \varphi_n}, \text{ а,}$$

где P_n — мощность на валу двигателя, квт;

U_n — напряжение на зажимах двигателя, в;

$\cos \varphi_n$ — коэффициент мощности двигателя;

η_n — к. п. д.

Все величины относятся к номинальной нагрузке.

3. Пусковой ток статора ($I_{пуск}$) короткозамкнутого электродвигателя определяется с учетом значения номинального тока (I_n) и некоторого коэффициента, называемого кратностью пускового тока $\frac{I_{пуск}}{I_n}$.

Величина $\frac{I_{\text{пуск}}}{I_n}$ приводится в каталогах на электродвигатели и колеблется в зависимости от мощности, скорости и конструкции ротора от 4 до 7.

Пусковой ток электродвигателя с фазным ротором зависит от сопротивления пускового реостата и обычно не превышает величину 2—2,5 от I_n .

Вращающий момент электродвигателя зависит от скольжения и имеет максимум ($M_{\text{макс}}$) при некоторой его величине, называемой *критическим скольжением*.

Номинальный момент электродвигателя (M_n) определяется по формуле

$$M_n = \frac{P_n}{n_n} 975, \text{ кгм},$$

где P_n — номинальная мощность на валу электродвигателя, квт;

n_n — номинальная скорость, об/мин.

Пусковой момент короткозамкнутого электродвигателя ($M_{\text{пуск}}$) определяется по номинальному и некоторому коэффициенту, называемому *кратностью пускового момента*

$$\frac{M_{\text{пуск}}}{M_n}.$$

Величина $\frac{M_{\text{пуск}}}{M_n}$ приводится в каталогах на электродвигатели и колеблется в зависимости от мощности, скорости и конструкции ротора от 1,1 до 2,2.

Пусковой момент электродвигателя с фазным ротором при соответствующем выборе пускового реостата может быть равным максимальному.

Максимальный момент ($M_{\text{макс}}$) соответствует критическому скольжению, т. е. предельно допустимой нагрузке, и определяется по номинальному моменту (M_n) и некоторому коэффициенту, называемому *кратностью максимального момента* $\frac{M_{\text{макс}}}{M_n}$.

Величина $\frac{M_{\text{макс}}}{M_n}$ приводится в каталогах на электродвигатели и колеблется в зависимости от мощности, скорости и конструкции ротора от 1,8 до 3,0.

Вращающий момент асинхронного двигателя зависит от напряжения сети. Приближенно можно считать, что он пропорционален квадрату напряжения:

$$M = kU^2.$$

Асинхронные двигатели с фазным ротором, более сложные в эксплуатации, более дорогие и имеющие пониженные технико-экономические показатели по сравнению с короткозамкнутыми, предпочтитаются последним лишь в следующих случаях:

- 1) при необходимости регулирования скорости;
- 2) при особенно тяжелых условиях пуска

$$M_{\text{пуск}} > (1,5-2) M_n;$$

- 3) при относительно больших мощностях, когда пуск короткозамкнутого двигателя вызывает недопустимые колебания напряжения.

В некоторых случаях, когда требуется ступенчатое изменение скорости электродвигателя, применяют так называемые *многоскоростные асинхронные двигатели* (двух-, трех- и четырехскоростные). В этих двигателях имеются одна или две усложненные обмотки статора (с дополнительными выводами), переключение которых позволяет изменять число пар полюсов.

Машины постоянного тока

Машины постоянного тока могут работать в качестве генераторов или электродвигателей.

Основные закономерности генераторного режима ($E > U$):

1. Электродвижущая сила

$$E = \frac{p}{a} \cdot \frac{N}{60} \Phi n = k_E \Phi n$$

где p — число пар полюсов машины;

a — число пар параллельных ветвей обмотки якоря;

N — число проводников в пазах якоря;

Φ — поток главных полюсов, в·сек;

n — скорость, об/мин.

2. Напряжение на зажимах якоря

$$U = E - I_a R_a,$$


где I_a — ток якоря, а;

R_a — сопротивление цепи якоря, ом.

Таблица 18

Основные соотношения в машинах постоянного тока

Тип машины	Генератор	Электродвигатель
Машина параллельного возбуждения (шунтовая машина) — рис. 4, а	$I_a = I + I_b$ $U = E - I_a R_a$ $\Phi = f(I_b)$	$I = I_a + I_b$ $n = \frac{k_E \Phi}{U - I_a R_a}$ $\Phi = f(I_b)$
Машина последовательного возбуждения (серийная машина) — рис. 4, б	$I = I_a = I_b$ $U = E - I (R_a + R_b)$ $\Phi = f(I)$	$I = I_a = I_b$ $M = k_M \Phi I_a$ $n = \frac{U - I (R_a + R_b)}{k_E \Phi}$ $\Phi = f(I)$
Машина смешанного возбуждения (компаунд-машина) — рис. 4, в	$I_a = I + I_b$ $U = E - I_a (R_a + R_c)$ $\Phi_u = \Phi_{us} + \Phi_c$ $\Phi_{us} = f(I_b); \Phi_c = f(I_a)$	$I = I_a + I_b$ $n = \frac{U - I_a (R_a + R_c)}{k_E (\Phi_{us} + \Phi_c)}$ $\Phi_{us} = f(I_b); \Phi_c = f(I_a)$



Двигатели постоянного тока




Рис. 4. Принципиальные схемы генераторов и двигателей постоянного тока:

U — напряжение на зажимах генератора (двигателя); I_A — ток якоря генератора (двигателя); I_B — ток обмотки возбуждения; I — ток внешней цепи генератора (двигателя); Я — якорь; B , B_1 , B_2 — обмотки возбуждения; R_p — реостат в цепи якоря; r_p — реостат в цепи возбуждения; $Пр$ — пусковой реостат

Основные закономерности двигательного режима ($U > E$).

1. Вращающий момент

$$M = \frac{p}{a} \cdot \frac{N}{2\pi} \Phi I_a = k_M \Phi I_a,$$

где I_a — ток, протекающий по обмотке якоря.

2. Противоэлектродвижущая сила

$$E_n = U - I_a R_a$$

или

$$E_n = k_E \Phi n,$$

где U — напряжение на зажимах якоря;

R_a — сопротивление якорной цепи.

3. Скорость вращения

$$n = \frac{E_n}{k_E \Phi} = \frac{U - I_a R_a}{k_E \Phi}.$$

Машины постоянного тока по схеме подключения обмотки возбуждения разделяются на:

машины параллельного возбуждения (рис. 4, а);

машины последовательного возбуждения (рис. 4, б);

машины смешанного возбуждения (рис. 4, в).

Основные расчетные соотношения в машинах постоянного тока приведены в табл. 18.

Глава V. ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ

1. Условные графические обозначения в электрических схемах (по ГОСТ 7624—55)

Размеры и толщина линий условных обозначений принимаются в зависимости от назначения и общих размеров чертежа схемы. Обмотки, катушки и контакты, находящиеся в главных цепях и в цепях возбуждения, должны вычерчиваться более толстыми линиями, чем находящиеся в цепях управления.

В зависимости от размещения цепей схемы на чертеже обозначения, установленные данным стандартом, могут

быть повернуты на необходимый угол (например 90°) против часовой стрелки.

При однолинейном изображении, если это потребуется, количество проводов (шин, фаз) дается числом черточек, пересекающих под углом 45° обозначение провода (шины, фазы) на одном из его концов, или цифрой.

Буквенные или цифровые обозначения контактов и зажимов машин, аппаратов и пр. должны соответствовать стандартам или техническим условиям, утвержденным в установленном порядке.

Все обозначения аппаратов даны в *положении отсутствия напряжения во всех цепях схемы и отсутствия всяких внешних механических воздействий на аппараты*. Это положение называется *нормальным*, соответственно с чем все контакты разделяются на *нормально закрытые* (т. е. замкнутые при невозбужденном аппарате и при отсутствии внешнего механического воздействия), сокращенно обозначаемые НЗ, и на *нормально открытые* (т. е. разомкнутые при невозбужденном аппарате и при отсутствии внешнего механического воздействия), сокращенно обозначаемые НО. Для аппаратов с двумя катушками, действующими на контакты в противоположных направлениях, нормальное положение оговаривается на чертеже. Направление (на схемах) силы, действующей на аппараты, принято сверху вниз — для горизонтального расположения цепей схемы и слева направо — для вертикального расположения цепей схемы.

Направление замедленного движения контактов с задержкой времени соответствует направлению острия треугольника в обозначении контакта.

Наиболее употребительные из условных обозначений в электрических схемах, принятых ГОСТ 7624—55, приведены в табл. 19 (см. стр. 48). Эти обозначения применяются в принципиальных и монтажных схемах как в однолинейном, так и в трехлинейном изображении.

2. Условные графические обозначения на чертежах электрического оборудования

В плашах и разрезах электросилового и осветительного оборудования, в чертежах кабельных раскладок наружных электрических сетей и т. п. применяются условные обозначения по ГОСТ 7621—55, выдержки из которого приводятся в табл. 20 (см. стр. 68).


Таблица 49

**Условные графические обозначения в электрических схемах
(по ГОСТ 7624—55)**

Наименование	Обозначение
1. Род тока и напряжения	
Постоянный ток	
Напряжение постоянного тока	
Переменный ток	
Напряжение переменного тока	
Постоянный и переменный ток (для измерительных приборов, аппаратов, машин и т. п., пригодных для обоих родов тока, для синхронных машин)	
Положительная полярность	
Отрицательная полярность	
2. Виды соединений обмоток	
Однофазная обмотка с двумя выводами	
Однофазная обмотка с двумя выводами и с выведенной нейтральной (средней) точкой	

Продолжение табл. 19






Наименование	Обозначение
Соединение обмоток двух фаз в открытый треугольник (питание от сети трехфазного тока)	
Три однофазные обмотки, каждая с двумя выводами	
Трехфазная обмотка с соединением в звезду	
Трехфазная обмотка с соединением в звезду с выведенной нейтральной (средней) точкой	
Трехфазная обмотка с соединением в двойную звезду с раздельными нейтральными (средними) точками	
Трехфазная обмотка с соединением в треугольник	
Трехфазная обмотка с соединением трех фаз в разомкнутый треугольник	
Трехфазная обмотка с соединением в зигзаг	

Наименование	Обозначение	
	однолинейное	многолинейное
3. Провода, шины и их соединения		
Провод электрической цепи	—	
Провод, соединенный с нейтральной (средней) точкой	— — —	
Провод экранированный	====	
Провода двухпроводной электрической цепи	//	==
Провода четырехпроводной электрической цепи трехфазного тока	///	=====
Соединение электрическое (металлическое), зажим (варианты <i>а</i> и <i>б</i>)	<i>а</i> ● <i>б</i> ○	
Провода пересекающиеся, без электрического (металлического) соединения		
Провода пересекающиеся, электрически (металлически) соединенные и провода ответвляющиеся (варианты <i>а</i> и <i>б</i>)	<i>а</i>  <i>б</i> 	<i>а</i>  <i>б</i> 




Продолжение табл. 19

Наименование	Обозначение	
	однолинейное	многолинейное
Шина		
Шины трехфазной четырехпроводной системы (варианты а и б)	 а б	
Ответвление от шинь (варианты а и б)	 а б	
Накладка, соединяющая два отрезка шин		
Повреждение изоляции		
Заземление (соединение провода с землей)		
Замыкание на землю проводов двух фаз (двойное)		






Продолжение табл. 19

Наименование	Обозначение	
	однолинейное	многолинейное
Замыкание проводов трехфазное		
Пробой изоляции провода на корпус		
Соединение провода с корпусом		
Контакт аппарата, выведенный на сборку зажимов, например панели (варианты а и б)	 	
Перемычка на сборке зажимов (варианты а и б)	 	
4. Машины вращающиеся		
Машина вращающаяся (без указания исполнения ротора или якоря). Общее обозначение (варианты а и б)	 	 




Продолжение табл. 19

Наименование	Обозначение	
	однолинейное	многолинейное
Электродвигатель асинхронный трехфазный с короткозамкнутым ротором		
Электродвигатель асинхронный трехфазный с фазовым ротором (выводы ротора допускается делать влево или вниз)		
Электродвигатель асинхронный трехфазный с короткозамкнутым ротором, двухскоростной, 100 квт при 1500 об/мин и 50 квт при 750 об/мин		
Сельсин с однофазным статором (выводы ротора допускается делать влево или вниз)		
Сельсин с однофазным ротором (выводы ротора допускается делать влево или вниз)		
Сельсин дифференциальный (выводы ротора допускается делать влево или вниз)		

Продолжение табл. 19

Наименование	Обозначение	
	однолинейное	многолинейное
Синхронная машина трехфазного тока (варианты а и б)	 	 
Синхронная машина трехфазного тока с выведенной нейтральной (средней) точкой с указанием обмотки возбуждения		
Синхронная машина трехфазного тока с выведенными 6 концами фаз обмотки статора и с указанием обмотки возбуждения		
Синхронная машина однофазная с возбуждением от постоянных магнитов		
Синхронный реактивный электродвигатель (без обмотки возбуждения постоянного тока и без постоянных магнитов) переменного тока		

Продолжение табл. 19

Наименование	Обозначение	
	однолинейное	многолинейное
Машина постоянного тока (варианты а и б)	 	 
Усилитель электромашинный с поперечным полем и не- сколькими (например тремя) обмотками управления	 	
Машина постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов	 	
Электродвигатель коллектор- ный однофазный последова- тельного возбуждения	 	
Электродвигатель коллектор- ный трехфазный последова- тельного возбуждения	 	






Продолжение табл. 19

Наименование	Обозначение	
	однолинейное	многолинейное
Электродвигатель коллекторный однофазный репульсионный		
Электродвигатель коллекторный трехфазный репульсионный		
Электродвигатель коллекторный трехфазный параллельного возбуждения, с питанием в ротор с регулированием скорости передвижением щеток		
Преобразователь одноякорный шестифазный		
Преобразователь, состоящий из асинхронного электродвигателя трехфазного тока с короткозамкнутым ротором и генератора постоянного тока (варианты а и б)	 <i>a</i>	
	 <i>б</i>	

Продолжение табл. 19

Наименование	Обозначение		
	однолинейное	многолинейное	многолинейное с указанием обмоток
5. Трансформаторы и автотрансформаторы			
Трансформатор од- нофазный без сердеч- ника			
Трансформатор од- нофазный с сердечни- ком			
Трансформатор од- нофазный трехобмо- точный с сердечником			
Вывод нейтральной (средней) точки на одной обмотке у од- нофазного трансфор- матора с сердечником			
Два трансформато- ра напряжения с сер- дечниками однофаз- ных, соединенных в открытый треугольник			



Продолжение табл. 19

Наименование	Обозначение		
	однополинейное	многолинейное	многолинейное с указанием обмоток
Трансформатор трехфазный, с сердечником, с соединением обмоток: звезда — звезда, с выведенной нейтральной (средней) точкой у одной из обмоток			
Трансформатор трехфазный, трехобмоточный, с сердечником, с соединением обмоток: звезда с выведенной нейтральной (средней) точкой на двух обмотках, треугольник на одной обмотке, с регулированием под нагрузкой на одной обмотке			
Трансформатор напряжения трехфазный, трехобмоточный пятистержневой, с сердечником, с соединением обмоток: звезда с выведенной нейтральной (средней) точкой на двух обмотках и разомкнутый треугольник на одной обмотке.			
Нейтральные (средние) точки заземлены			

Продолжение табл. 19

Наименование	Обозначение		
	однолинейное	многолинейное	многолинейное с указанием обмоток
Трансформатор то- ка с одной вторичной обмоткой			
Трансформатор то- ка с двумя вторичны- ми обмотками			
Трансформатор то- ка нулевой последо- вательности с катуш- кой подмагничивания, шинный (три верти- кальные линии обо- значают три фазы)			

Продолжение табл. 19

Наименование	Обозначение
6. Приборы измерительные	
Прибор измерительный — показывающий *	
Прибор измерительный — регистрирующий (записывающий) *	
Счетчик *	
Шунт для измерительного прибора	
Термоэлемент	
7. Сопротивления	
Сопротивление нерегулируемое	
Общее обозначение	
Сопротивление активное	
Сопротивление омическое	
Сопротивление полное	



* В графическое обозначение указанных измерительных приборов и счетчиков вписывается буквенное обозначение как например:

амперметр	A
вольтметр	V
ваттметр	W
счетчик ватт-часов активных	Wh
счетчик вольтампер-часов реактивных	VARh

Продолжение табл. 19

Наименование	Обозначение
Сопротивление регулируемое Общее обозначение	
Сопротивление регулируемое без разрыва цепи, со скользящим кон- тактом	
Сопротивление с отводами	
Сопротивление индуктивное без сердечника	
Сопротивление индуктивное с сер- дечником (дроссель)	
Дроссель с катушкой подмагничи- вания (например с одной)	
Реактор	
Конденсатор нерегулируемый Сопротивление емкостное, нерегу- лируемое	
Конденсатор регулируемый Сопротивление емкостное, регули- руемое	

Продолжение табл. 19

Наименование	Обозначение
8. Контакторы и реле	
Катушка контактора (а). Для двух параллельно включенных катушек допускается обозначение (б)	
Нагревательный элемент теплового реле	
Контакт нормально открытый (НО): (а) общее; (б и в) допустимые в схемах радиотехники и связи	
Контакт нормальный закрытый (НЗ): (а) общее; (б и в) допустимые в схемах радиотехники и связи	
Контакт нормально открытый (НО) с выдержкой времени при закрывании	
Контакт нормально открытый (НО) с выдержкой времени при открытии	
Контакт нормально открытый (НО) с выдержкой времени при закрывании и открывании	

Продолжение табл. 19

Наименование	Обозначение
Реле — общее обозначение *	
9. Командоаппараты	
Кнопка с самовозвратом с нормально открытым (НО) контактом	
Кнопка с самовозвратом с нормально закрытым (НЗ) контактом	
Кнопка с самовозвратом с одним нормально открытым (НО) и одним нормально закрытым (НЗ) контактами	
Выключатель путевой или конечный с нормально открытым (НО) контактом	
Выключатель путевой или конечный с нормально закрытым (НЗ) контактом	

* В графическое обозначение реле вписывается буквенное обозначение, как например:

реле тока	РГ	реле температурное	РТ
реле напряжения	РН	реле струйное	РСтр
реле мощности	РМ	реле газовое	РГ

Продолжение табл. 19

Наименование	Обозначение	
	однолинейное	многолинейное
10. Выключатели, переключатели и разъединители		
Выключатель мощности трехполюсный автоматический воздушный (автомат)		
Выключатель мощности автоматический воздушный, например: а) максимального тока — $T >$ б) минимального тока — $T <$ в) минимального напряжения — $H <$		
Выключатель мощности трехполюсный (с гашением дуги в масле или струей масла, воды, воздуха и т. п.)		
Выключатель нагрузки трехполюсный с гашением дуги (разъединитель мощности)		
Выключатель трехполюсный Разъединитель трехполюсный		

Продолжение табл 19

Наименование	Обозначение
11. Аппараты разные	
а) Аппараты сигнализации	
Звонок электрический	
Сирена электрическая, гудок, ревун	
Лампа сигнальная	
П р и м е ч а н и е. Над обозначением при необходимости добавляется начальная буква слова, указывающего цвет стекла или сигнализируемое состояние, например:	
Б — белый, К — красный, А — авария, В — включено и т. п.	
б) Аппараты защиты от перенапряжений и предохранители	
Разрядник	
Общее обозначение	

Продолжение табл. 19

Наменование	Обозначение
Разрядник трубчатый	
Разрядник вентильный	
Предохранитель плавкий	
в) Электромагниты	
Электромагнит с параллельной обмоткой	

Продолжение табл. 19





Наименование	Обозначение
Электромагнит с последовательной обмоткой	
Электромагнит трехфазного тока	
г) Печи электрические	
Дуговая печь Общее обозначение	
Печь сопротивления Общее обозначение	
Индукционная печь Общее обозначение	
д) Разное	
Кабельная разделка	
Лампа осветительная	

Таблица 20

**Условные графические обозначения электрического
оборудования и проводок на планах
(по ГОСТ 7621—55)**

Наименование	Обозначение
I. Матчины и трансформаторы	
Электродвигатель асинхронный	
Электродвигатель синхронный	
Электродвигатель постоянного тока	
Генератор синхронный	
Генератор постоянного тока	
Трансформатор	

Продолжение табл. 20

Наименование	Обозначение
2. Распределительные щиты и сборки	
Щит, пульт, шкаф управления	
Щит, сборка распределительная	
Шкаф распределительный (силовой и освещения)	
Щиток для подключения передвижных приемников электрической энергии	
Щиток групповой рабочего освещения	
Щиток групповой аварийного освещения	
Щиток сигнальный, табло сигнальное, светофор	


Продолжение табл. 20

Наименование	Обозначение
3. Аппаратура пускорегулирующая, реле	
Пускатель	
Реостат	
Командоконтроллер	
Контроллер барабанный	
Реактор	
Ящик с автоматом	
Ящик с рубильником	

Продолжение табл. 20

Наименование	Обозначение
Ящик с предохранителями	
Ящик с рубильником и предохранителями	
Ящик с переключателем	
Ящик пусковой высокого напряжения	
Ящик ввода	
Кнопка управления (число точек должно соответствовать числу кнопок)	
Фотоэлемент	
Термометр ртутный с контактами	

Продолжение табл. 20

Наименование	Обозначение
Термометр сопротивления	
Прибор самопищий	
Реле	
Счетчик электроэнергии	
Звонок электрический	
Сирена электрическая, гудок, ревун	
4. Приемники электрической энергии	
Печь электрическая сопротивле- ния	

Продолжение табл. 20

Наименование	Обозначение
Печь электрическая дуговая	
Печь электрическая индукционная	
5. Светильники	
Светильник «Альфа»	
Светильник «Глубокоизлучатель» эмалированный	
Светильник «Глубокоизлучатель» зеркальный	
Лампа зеркальная	
Светильник «Универсаль» с полуматовым затенителем	


Продолжение табл. 20

Наименование	Обозначение
Светильник «Универсал» без затенителя	
Светильник «Люцетта» цельного молочного стекла	
Светильник «Люцетта» цельного молочного стекла с арматурой «Альфа»	
Светильник «Люцетта» цельного молочного стекла с фарфоровым патроном	
Светильник «Шар» молочного стекла	
Светильник пылеводонепроницаемый	
Светильник рудничный нормальный с прозрачным стеклом	
Светильник рудничный нормальный с матовым стеклом	

Продолжение табл. 20

Наименование	Обозначение
Светильник повышенной надежности против взрыва без отражателя	
Светильник повышенной надежности против взрыва с отражателем	
Светильник взрывонепроницаемый без отражателя	
Светильник взрывонепроницаемый с отражателем	
Светильник «Кососвет»	
Светильник «Плафон»: а — число ламп; б — мощность лампы, вт	 <i>a*b</i>
Светильник местного освещения	

Продолжение табл. 20

Наименование	Обозначение
Светильник с люминесцентными лампами: a — число ламп; б — мощность лампы, вт	 $a \times b$
Люстра: a — число ламп; б — мощность лампы, вт	 $a \times b$
Люстра с люминесцентными лампами: a — число ламп; б — мощность лампы, вт	 $a \times b$
Сигнальный фонарь	
Проектор: a — мощность лампы, вт; б — угол наклона, град.	 $a \times b$
Патрон стенной	
Патрон фарфоровый подвесной	

Продолжение табл. 20

Наименование	Обозначение
Подвес с нормальным патроном	
Патрон потолочный	
Розетка штепсельная двухполюсная: a — в нормальном исполнении; б — в герметическом исполнении	
Розетка трехполюсная с четвертым заземляющим контактом: a — в нормальном исполнении; б — в герметическом исполнении	
Выключатель в нормальном исполнении: a — однополюсный; б — двухполюсный; в — трехполюсный	
6. Сети электрические	
Линия силовой распределительной сети переменного тока напряжением до 500 в включительно	
Линия силовой распределительной сети переменного тока напряжением выше 500 в	

Продолжение табл. 20

Наименование	Обозначение
Линия силовой распределительной сети постоянного тока	— · · · · —
Линия сети переменного тока с частотой, отличающейся от 50 гц	— ×—×—×—
Кабель или провод (гибкие) к передвижному приемнику электрической энергии	
Линия сети рабочего освещения: а — для чертежей только электроосвещения; б — для чертежей с совмещенными сетями (силовой и осветительной)	a — б — —
Линия сети аварийного освещения: а — для чертежей только электроосвещения; б — для чертежей с совмещенными сетями (силовой и осветительной)	a — · · · · — б — — — — —
Линия сети охранного освещения	— · · · · —
Линия сети 36 в и ниже	— ● — ● — ● —
Линия сети контроля, измерения, сигнализации, блокировки и дистанционного управления электроосвещением	— · · · · —

Продолжение табл. 20

Наименование	Обозначение
Линия троса	- - - - -
Линия (например рабочего освещения), подвешенная к тросу	- - - - - - - -
Линия троллейная	— ■ ■ ■ ■ —
Линия заземления или зануления	— + - + - + -
Заземлители	— ○ ○ ○ —
<p><i>a</i> — линия уходит вниз; <i>b</i> — линия приходит сверху; <i>v</i> — линия разветвляется и уходит вверх и вниз</p>	

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

Электротехническими материалами называются материалы, которые используются в электротехнике благодаря их особым свойствам по отношению к электрическому току и магнитному полю. К ним относятся электроизоляционные, проводниковые и магнитные материалы.

В электротехнических устройствах широко применяются также монтажные изделия и материалы.

Глава I. ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ДИЭЛЕКТРИКИ)

1. Общие сведения

Электроизоляционными материалами называются материалы, которые используются для образования электрической изоляции токопровода от окружающей среды. Основными свойствами электроизоляционного материала, определяющими его качество, являются удельное электрическое сопротивление материала ρ , объемное ρ_v и поверхностное ρ_s .

Для диэлектриков, применяемых в установках высокого напряжения и конденсаторах, важны также электрическая прочность E_{pr} , диэлектрическая проницаемость ϵ и угол диэлектрических потерь δ .

Кроме электрических свойств электроизоляционных материалов, большое значение имеет механическая прочность, нагревостойкость, гигроскопичность и др.

2. Электроизоляционные жидкости

Таблица 21

Основная характеристика изоляционных масел

Показатель	Трансформаторное масло	Минеральное масло для конденсаторов	Кабельное тяжелое масло		Негорючие синтетические жидкости		Касторовое масло
			совол	совтол	ковол	бензин	
Плотность при 20° , $\text{г}/\text{см}^3$	0,84—0,92	0,85—0,89	0,90—0,91	0,90—0,91	1,54—1,58	1,51—1,52	0,95—0,97
Цвет	Соловленно-желтый	Соловленно-желтый	Темно-желтый	Бесцветный	Бесцветный	Бледно-желтый	
Температура застывания, град.	—45	—45	От —10 до —15	От —5 до —8	От —25 до —30	От —12 до —18	
Температура вспышки паров, град.	135	135	252—260	200—230	200—230	200—230	260—270
E_{np} , $\text{kV} \cdot \text{дистанция}$ при 20°	15—20	20—24	12—16	14—20	14—18	14—22	
Область применения	Трансформаторы, масляные выключатели, фарфоровые вводы, реостаты	Пропитка бумаги конденсаторов	Пропитка бумаги конденсаторов	Пропитка бумаги конденсаторов	Пропитка бумаги конденсаторов	Пропитка бумаги конденсаторов	Пропитка бумаги конденсаторов

3. Электроизоляционные смолы

Таблица 22

Основная характеристика естественных смол

Наимено- вание смол	Растворимость и раствори- ли			E_{up} , кВ/дм^2	E_{up} , кВ/дм^2	Область применения
	Temperatura- parypa, °C	Temperatura- parypa, °C	cm·spap			
Шеллак	1,00— 1,03	65—80	$20 \cdot 10^{-4}$	Этиловый спирты	15—28	Основа для kleящих лаков (клейка слюды в минератах)
Копалы	1,05— 1,08	75— 170	$18 \cdot 10^{-4}$	Спирты, эфиры, ацето- ны и их смеси	20—35	Основа для покровных лаков
Янтарь	1,06— 1,09	170— 200	$21 \cdot 10^{-4}$	В твердом состоянии практически не растворяется ни в одном из растворителей	—	Изоляторы для электрических приборов
Кани- фоль	1,07— 1,10	50—85	—	Этиловый спирт, скпи- дар, ацетон, жидкие уг- леводороды, минераль- ные и растительные мас- ла	10—15	Загуститель для мас- ляно-канифольных пропи- точных масс; основа сик- кативов для масляных лаков; припой при пайке меди

Основная характеристика искусственных (синтетических) смол

Наименование смол	Угловые коэффициенты термопроводности $\alpha_{\text{угл}} / \text{с} \cdot \text{К}^{-1}$	Температура плавления $T_{\text{плав}} / ^{\circ}\text{C}$	Теплопроводность $\lambda / \text{Вт} \cdot \text{м}^{-1}$	Растворимость и растворители		Область применения
				$E_{\text{упр}} / \text{кН}$	$E_{\text{упр}} / \text{кН} \cdot \text{м}^{-1}$	
Фенольно-формальдегидная	1,2—1,3	60—70	$(15-18) \cdot 10^{-4}$	Этиловые и другие спирты, ацетон и эфиры	10—15	Слоистые изоляционные пластмассы (гетинакс, текстолит, стеклотекстолит), намотанные изделия (трубки, цилиндры) и прессованные изделия. Смолы ФАФ применяются для высокочастотных устройств
Крезольно-формальдегидная	1,2—1,3	65—75	$(15-18) \cdot 10^{-4}$	Этиловый спирт	15—20	
Фенольно-анилинно-формальдегидная (ФАФ)	1,2—1,4	50—70	$(15-18) \cdot 10^{-4}$			
Меламино-формальдегидная	1,3—1,5	—	$(15-18) \cdot 10^{-4}$	Водорастворимые и спирторасторимые смолы	15—18	Изоляционные искристостойкие пластмассовые детали различного назначения
Карбамидные смолы	1,4—1,5	—	$(15-18) \cdot 10^{-4}$		12—16	

Продолжение табл. 23

Наименование смол	Температура плавления смол, °С	Теплопроводность смол, вт/град	Растворимость и растворители	Область применения
	2/см³	кг/см²	кг/см³	нр. 20
Поливинилацетовые смолы (металвин, винифлекс)	1,2—1,3	—	Крезол, крезол + сольвент-нафта; Целлозоль; смесь амилацетата, изоамилового спирта, хлорбензола и трихлорбензола	35—60 Основы эмаль-лаков для покрытия обмоточных проводов
Глифталевые смолы (глифтали)	1,15—1,38	80—100	(12—15) · 10⁻⁴ Спиртобензольная, спиртотолуольная, смеси. Смесь ароматических углеводородов	20—30 Основы теплостойких (до 135°) и маслостойких kleящих, пропиточных и покровных лаков

Продолжение табл. 23

Наименование смол	Теплопроводность $\frac{W}{m^2 \cdot K}$		Растворимость и растворители	E_{up} , kg/cm^2	$E_{up,20^\circ}$, kg/cm^2	Область применения
	см. град	град.				
Кремний-органические смолы	1,25— 1,35	85— 130	—	Бензол, толуол, ксиол и их смеси, лаковый бензин, скапидар	-25—60	Основы тепло-стойких и водо-стойких пластмасс и лаков различного назначения
Полистирольные смолы *	1,05— 1,07	90— 115	$(15—16) \cdot 10^{-4}$	Бензол, толуол, ксиол, хлороформ, четыреххлористый углерод	30—50	Основа пластмасс, пленок и лаков для приборостроения и радиотехники

* Полистирольные смолы относятся к типу термопластичных смол, а все предыдущие — к термореактивным.

4. Битумы и асфальты

Битумы и асфальты — вещества, близкие к смолам. Характерными особенностями битумов являются: черный цвет, термопластичность, высокая водостойкость и химическая инертность.

В табл. 24 приводятся основные данные широко применяемых битумов, асфальтов и асфальтитов.

Таблица 24

Основная характеристика битумов

Битумы	ГОСТ или ТУ	Температура размягчения, град.	Температура вспышки, град. (не ниже)	E_{pr} , κ^8	Область применения
				действ мм при 20°	
Нефтяные; марка БН-II	ГОСТ 1544— 52	50	200	От 10 до 25	Для изготовле- ния компаундов, т. е. пропиточных и заливочных соста- вов (кабельных составов), заливки катушек электри- ческих машин и аппаратов, изго- тавления изоляци- онных лаков и т. п.
	ГОСТ 6617— 53	70	230		
	То же	90	230		
Нефтяные специаль- ные: марка В	ГОСТ 3508— 47	110— 125	260	От 12 до 30	Для изго- тавления изоляци- онных лаков и т. п.
	То же	125— 135	260		

Продолжение табл. 24

Битумы	ГОСТ или ТУ	Температура размягчения, град.	Температура вспышки, град. (не ниже)	E_{pr} , кв действ мм при 20°	Область применения
Печорский асфальт	ВТУ МПСМ 1951 г.	120—160	—	От 10 до 20	Для защитной пропитки деревянных опор от гниения
Садкинский асфальт	—	145—220	—		

5. Воскообразные диэлектрики

Таблица 25

Основная характеристика воскообразных диэлектриков

Диэлектрики	Плотность при 20°, $\text{г}/\text{см}^3$	Температура плавления, град.	Растворитель	E_{pr} , кв действ мм при 20°	Область применения
Парафин	0,78—0,92	45—70	Бензол, толуол, ксиол, бензин, серный эфир, минеральное масло и др.	15—25	Пропитка хлопчатобумажной и бумажной изоляции, например, в конденсаторах, пропитка дерева

Продолжение табл. 25

Диэлектрики	Плотность при 20°, г/см³	Температура плавления, град.	Растворитель	$E_{пр.}$	Область применения
				$\frac{кв}{действ}$ мм при 20°	
Церезин	0,90—0,94	65—85	Бензол, толуол, ксиол, бензин, серный эфир, минеральное масло и др.	15—20	Входит как составная часть заливочных составов. Самостоятельное применение — для пропитки волокнистых материалов (бумага, дерево)
Галовакс	1,55—1,65	110—130	То же	10—15	Пропитка бумажных конденсаторов
Олеовакс	0,97—0,99	80—85	В органических растворителях нерастворим	8—12	Пропитка бумажных конденсаторов

П р и м е ч а н и я. 1. Все воскообразные материалы при переходе из жидкого состояния в твердое (при застывании) дают значительную объемную усадку, которая лежит в пределах от 15 до 20%

2. Олеовакс может представлять собой твердое хрупкое тело или густую мазь. Меньшие значения относятся к жидкому олеоваксу.

6. Лаки и эмали

Основная характеристика электроизоляционных лаков и эмалей

Таблица 26
6. Лаки и эмали

Наименование лака или эмали (по основе)	№ лака или марка	Цвет пленки	Разбавители	Температура сушки, град.	Время сушки, час.	Область применения
Масляные лаки	152	Светло-желтый	Уайт-спирит и ксиол в соотношении 1 : 5	20 105	24 1	В качестве покровного лака обмоток машин и аппаратов при спешных ремонтах и в других случаях. Лак маслостойкий
	202	То же	Лаковый керосин	210	10—12	Для лакировки электротехнической стали и как покровный
	241	То же	Лаковый керосин, соль-вент-нафта	105	5 мин.	Пропитка хлопчатобумажных и шелковых тканей с целью получения гибкой изоляции (лакотканей). Лак маслостойкий

Продолжение табл. 26

Наименование лака или эмали (по основе)	№ лака или марка и (по основе)	Цвет пленки	Разбавители	Температура сушки, град.	Время сушки, час.	Область применения
Масляные лаки	321	Светло-желтый	Лаковый керосин, соливент-нафта Бензин	90	3 мин.	Маслостойкий лак для пропитки обмоток электрических машин и трансформаторов
	802	"		105	3 мин.	
	441	Черный	Лаковый керосин, толуол, бензол	20	Липкий в течение 30—50 суток	Для склейки слюды в производстве микроленты
	447	То же	Лаковый керосин, бензин, толуол, бензол и др. То же	105	6—8	Пропитка обмоток электрических машин Водостойкий лак
Масляно-битумные лаки	458	"		105	2—3	
	460	То же	То же	105	10	Пропитка обмоток электрических машин влагостойкого исполнения

Продолжение табл. 26

Наименование лака или эмали (по основе)	№ лака или марка	Цвет пленки	Разбавители	Температура сушки, град.	Время сушки, час.	Область применения
Масляно-битумные лаки	318	Черный	Лаковый керосин, толуол, бензин и др.	90	15—18	Пропитка обмоток электрических машин при ремонтах
	462П	То же	То же	20	2—3	Покровный лак холдной сушки (при 20°) для защиты обмоток электрических машин
	462К	"	"	20	2—3	Для склейки слюды при получении гибких микарнитов
	1155	Светло-желтый	Этиловый спирт, бензол, толуол	20	0,5—1,0	Клеящие лаки для слюды в производстве твердых микарнитов. Пленки твердые, неэластичные
Глифталевые лаки	1156	То же	То же	20	0,3—0,5	
	1157	Желтый	"	20	0,5—1,0	

Продолжение табл. 26

Наименование лака или эмали (по основе)	№ лака или марка	Цвет пленки	Разбавители	Температура сушки, град.	Время сушки, час.	Область применения
Бакелито-вые лаки	30%	Красно-коричневый	Этиловый спирт	200	0,7	Покровные лаки для изоляционных деталей из пластмасс, токоведущих деталей и в производстве гетинакса и текстолита. Пленки крупные
	40%	То же	То же	200	0,85	
	50%	"	"	200	1,0	
Кремний-органические лаки	ЭФ-3	Светло-коричневый	Толуол, смесь из бензина и скипидара	200	1—2	Пропиточный лак для электрических машин и аппаратов с нагревостойкой (стеклянной и слюдяной) изоляцией
	ЭФ-5	То же	То же	200	1,5—2	Клеящий лак для слюды в производстве стекломиканитов, микалент и микафолия

6. Лаки и эмали

Продолжение табл. 26

Наименование лака или эмали (по основе)	№ лака или марка	Цвет пленки	Разбавители	Температура сушки, град.	Время сушки, час.	Область применения
СПД	Серый	Лаковый керосин, солевент-нафта, бензол, толуол		105	0,8—1,0	Маслостойкие и дубостойкие покрытия обмоток электрических машин, аппаратов
СВД	То же	То же		20	12—18	То же
Эмали на глифталевых лаках	КДП	Красный	Смесь из бутилацетата, этилацетата и толуола	105	2—3	Маслостойкие, дубостойкие и бензостойкие покрытия обмоток и различных изоляционных и токоведущих деталей
	КВД	То же	То же	20	20—24	То же

Продолжение табл. 26

Наименование лака или эмали (по основе)	№ лака или марка	Цвет пленки	Разбавители	Температура сушки, град.	Время сушки, час.	Область применения
ПКЭ-15	—	Бензоль	Бензоль, то- луол	200	1—2	В качестве покрытия любовых частей обмоток электрических машин, секций катушек электрических аппаратов с нагревостойкой изоляцией
ПКЭ-14	—			200	2—3	
Кремний-органические эмали	ПВЭ-170	—	То же	20 105	24 0,5	То же, но при ремонтах машин с рабочей температурой до 180°

Таблица 27

7. Пропиточные и заливочные составы

Основная характеристика пропиточных и заливочных составов

Марка состава или название	Составные части	Температура, град.		E_{np} , $\frac{\text{квад.действ.}}{\text{м.м. при } 20^\circ}$	Область применения
		размяг- чения	объем- ная усадка, $\%$ (не более)		
№ 225	Битум БН-V 75 ч., льняное масло 10 ч. канифоль 15 ч.	120— 125	—20	6—8 $10^{13}—10^{15}$	15—20 Пропитка волокни- стой изоляции обмо- ток электрических ма- шин (статоры)
МБ-90	Битум БН-III 20 ч., битум БН-V 80 ч.	90—95	—10	7—9 $10^{14}—10^{16}$	10—12 Для заливки ка- бельных муфт напря- жением до 3 кВ и во- ронок для кабелей напряжением до 10 кВ, монтажуемых в отап- ливаемых помещени- ях или над землей

Продолжение табл. 27

Марка состава или наименование	Составные части	Температура, грэл.		Объем- ная усадка, %	E_{np} , $\text{кв}/\text{действ.}\text{ ли}\text{м}$ при 20°	Область применения
		размяг- чения (капле- паде- ния)	рас- треки- вания			
МБ-70	Битум БН-III 50 ч., БН-V 50 ч.	70—73	—12	7—9	$10^{14}—10^{16}$	8—10 Применяется для тех же муфт, но на- ходящихся в земле или в холодных поме- щениях
МК-45	Канифоль 75 ч., мине- ральное масло 25 ч.	45—52	—8	5—7	$10^{13}—10^{15}$	8—12 Заливка кабельных муфт и полостей в аппаратов напряже- нием до 35 кВ
МК-1	Канифоль 30 ч., мине- ральное масло 70 ч.	35—38	—12	4—6	$10^{13}—10^{15}$	8—15 То же, но более мо- розостойкая
МБМ-1 (Э-3)	МБ-70 85 ч., МБ-90 75 ч., минеральное масло 40 ч.	50—60	—40	7—9	$10^{14}—10^{16}$	10—12 Заливка полостей вводов в наружных установках

Продолжение табл. 27

Марка состава или название	Составные части	Температура, град.		Объем- ная усадка, % (не более)	E_{np} , кв.действ м.м. при 20°	Область применения
		размяг- чения (капле- ния)	рас- трес- кивания			
Церезин- канифоль- ный	Церезин 70 ч., канифоль 30 ч.	70 – 80	–45	4 – 6	$10^{15} – 10^{16}$	18 – 20 Заливка конденса- торов и электриче- ских аппаратов
Битумно- масляный кварцевый	Битум БН-V 60 ч., минеральное масло 10 ч., кварце- вая мука 30 ч.	125 – 130	–65	6 – 8	$10^{13} – 10^{15}$	12 – 15 Заливка полостей в различных электри- ческих аппаратах, обеспечивающая по- вышенную теплопро- водность
МБМ-2	Битум БН-III, минеральное масло	–55	–45	—	—	— Заливка чугунных кабельных муфт

Таблица 28

8. Изоляционные бумаги

Основная характеристика изоляционных бумаг

Тип бумаги, ГОСТ	Марка бумаги и толщина	Разрывное усилие при ширине полоски 15 мм, кг/2 (не менее)		Удлинение при разрыве, % (не менее)		Характеристика прочности при изгибе, кг или		Область применения
		E_{np}	E_{np}	E_{np}	E_{np}	E_{np}	E_{np}	
Кабельная, ГОСТ 645—41	K-08 K-12 K-17	9 16 22	4,5 7 11	2 2 2	6 6 6	$E_{np} = 80 -$ $\frac{Kg}{cm}$	$-100 \frac{Kg}{cm}$	Кабели с пропиткой маслом или масляной канифольной массой
Телефонная, ГОСТ 3557—47	КТ. 0,05 mm	5,5	2,4	2	4	—	—	Телефонные кабели и в производстве микафолия
Конденсатор- ная, ГОСТ 1908—57	7 μ 8 μ 10 μ 12 μ	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	280 310 350 380	Бумажные конденсаторы	

Продолжение табл. 28

Тип бумаги, ГОСТ	Марка бумаги и толщина	Разрывное усилие при ширине полоски 15 мм, кг (не менее)		Удлинение при разрыве, % (не менее)		Характеристика прочности U_{np} , кв или E_{np} , кв/мм	Область применения
		15 μ	22 μ	—	—		
Конденсаторная, ГОСТ 1908—57	15 μ	—	—	—	—	430 460 560	Бумажные конденсаторы
Пропиточная, ГОСТ 3441—55	0,12 мм	6,0	3,0	—	—	$E_{np}=5$	Для изготавления слоистых изоляционных материалов
Намоточная, ГОСТ 1931—42	50 μ 70 μ	3,2 4,5	2,0 2,7	—	—	$E_{np}=8$	Для изготавления намоточных изоляционных изделий (трубки, цилиндры)
Микалонная, ГОСТ 6500—53	0,02 мм	3,1	1,01	2,16	2,1	—	Для наклейки листочков слюды при изготавлении сладильных лент
Оклеечная для стали, ГОСТ 1201—52	0,033 мм	1,5	—	—	—	—	Для оклейки электротехнической стали магнитопроводов

9. Электрокартон и фибры

Таблица 29

Основная характеристика электрокартонов и фибры

Наимено- вание или марка	Толщина матери- ала и допуски по толщине, мм	E_{np} , $\frac{\kappa\theta}{\text{действ.}} \text{ м.м.}$		Область применения
		на гладком месте	после одного перегиба в продольном направлении	
Картон электро- изоляци- онный ЭВ (по ГОСТ 2824—56)	$0,1 \pm 0,015$ $0,15 \pm 0,022$ $0,2 \pm 0,030$ $0,3 \pm 0,030$ $0,4 \pm 0,040$ $0,5 \pm 0,050$ $1,0 \pm 0,100$ $1,25 \pm 0,125$	$0,0015 - 0,0018$ 	11 11 11 11 10 10 8 	6 6 6 6 5 5 8
				Изоляционные плакидки в электрических машинах (газовая изо- ляция и др.) с последу- ющей пропиткой лаками. Каркасы катушек

Продолжение табл. 29

Наименование или марка	Толщина материала и допуски по толщине, м.м.	E_{np} , кв. м/к	E_{np} , кв. м/к	Область применения
			действие	
			на гладком месте	после одного перегиба в продольном направлении
ЭМ (по ГОСТ 4194-58)	1,5±0,150 1,75±0,175 2,0±0,200 2,5±0,250 3,0±0,300 0,5±0,05 1,0±0,10 1,5±0,15 2,0±0,20 2,5±0,20 3,0±0,20	0,0012—0,0016 $\frac{8\text{м}}{с\cdot\text{к}\cdot\text{град}}$	8 8 7,5 7,5 47 34 30 26 22 19	— — — — — — — — — — — —
				Изоляционные прокладки в трансформаторах и маслонапорных аппаратах

Продолжение табл. 29

Наимено- вание или марка	Толщина матери- ала и допуски по толщине, м.м	Теплопроводность,		E_{np} , м.м	κ_θ действие после одного перегиба в продольном направлении	Область применения
		$\frac{\text{вт}}{\text{см} \cdot \text{град}}$	на гладком месте			
Фибра (по ГОСТ 6910—54)	От 0,5 до 25; допуски от \pm $0,1 \text{ до } \pm 1,0 \text{ м.м}$	0,011—0,014	0,7	4,0	Распорки и клинья в электрических машинах. Детали в электрических аппаратах низкого на- пряжения. Дугогасящий материал (фибробакели- товые разрядники)	
Лите- роид	От 0,1 до 0,5	0,010—0,012	10	8	Прокладки и шайбы в электрических машинах и аппаратах	

10. Хлопчатобумажные ленты и лакоткани

Хлопчатобумажные ленты применяются при изоляции электрических машин и при ремонтных работах

Т а б л и ц а 30

Основная характеристика хлопчатобумажных лент (по ГОСТ 4514-48)

Наименование	Ширина, мм	Толщина, мм	Разрывные усилия по всей ширине, кг	Удлинение, % (не менее)	Вес 100 пог. м., г
Киперная	$10 \pm 0,5$	$0,45 + 0,02$	14	9	187
	$12 \pm 0,5$		17		232
	$15 \pm 1,0$		21		284
	$20 \pm 1,5$		26		368
	$25 \pm 1,5$		32		464
	$30 \pm 2,0$		37		549
	$35 \pm 2,0$		43		645
	$40 \pm 2,0$		48		729
	$50 \pm 2,0$		59		910
Тафтяная	$10 \pm 0,5$		9	8	100
	$12 \pm 0,5$		11		120
	$15 \pm 1,0$		13		152
	$20 \pm 1,5$	$0,25 + 0,02$	16		199
	$25 \pm 1,5$		18		244
	$30 \pm 1,5$		21		291
	$35 \pm 2,0$		23		336
	$40 \pm 2,0$		26		384
	$50 \pm 2,0$		32		480
Миткалевая	$12 \pm 0,5$		12	5	126
	$16 \pm 1,0$		16		168
	$20 \pm 1,5$	$0,22 + 0,02$	19		209
	$25 \pm 1,5$		23		253
	$30 \pm 1,5$		27		297
	$35 \pm 2,0$		31		340
Батистовая	$12 \pm 0,5$		8	5	100
	$16 \pm 1,0$	$0,18 + 0,22$	11		128
	$20 \pm 1,5$		13		152

Таблица 31

Основная характеристика электроизоляционных лакотканей

Классификация по основе	Марка	Применяемый лак	Цвет	Номинальная толщина, мм	Характерные свойства
	ЛХ1	Масляный	Светло-желтый	0,15; 0,17; 0,20; 0,24	Повышенные электрические свойства
	ЛХ2	То же	То же	0,15; 0,17; 0,20; 0,24; 0,30	Нормальная
	ЛХМ	То же	То же	0,17; 0,20; 0,24	Повышенная стойкость
	ЛХС	То же	То же	0,17; 0,20	Специальная
ЛХЧ1 ЛХЧ2	Масляно-асфальтовый	Черный	0,15; 0,17; 0,20; 0,24	Низкая жесткость, повышенная влагостойкость	маслостойкость

(no ГОСТ 2214-46)

Продолжение табл. 31

Классификация по основе	Марка	Применяемый лак	Цвет	Номинальная толщина, мм	Характерные свойства
	ЛШ1	Масляный	Светло-желтый	0,10; 0,15 0,12; 0,15	Повышенные диэлектрические свойства
	ЛШ2	То же	То же	0,08; 0,10; 0,12; 0,15	Нормальная
	ЛШС1	То же	То же	0,12	Специальная с улучшенными характеристиками
	ЛШС2	То же	То же	0,12	Специальная
	ЛШС	То же	То же	0,06; 0,04; 0,05	Специальная, тонкая
Стекло—лакоткань черная	Лак № 10 ВЭИ	Черный	0,11; 0,12; 0,13; 0,15; 0,17; 0,20; 0,25	Повышенная стойкость (130°)	тепло-
ЛСК-7	Кремний-органический К-44	Светло-желтый	0,11; 0,15	Высокие стойкость (180°)	теплостойкость (180°) и влагостойкость

ЦТКРТАННА (ЦО) ТОСТ 2214-46 (ЦО) ТОСТ

ЦТКРТАННА (ЦО) ТОСТ 5937-56

11. Материалы на основе асбеста

Таблица 32

Основная характеристика асбестовых изделий

Вид изделия	Толщина, мм	E_{pr} , кв действ мм	Область применения
Бумага	$0,2 \pm 0,03$ $0,3 \pm 0,04$ $0,4 \pm 0,05$ $0,5 \pm 0,05$	3,0—6,0	Изоляция электромашин, витковая изоляция сердечников полюсов, подбандажная и др.
Картон	2; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 и 12; отклонение $\pm 0,3$	2,0—4,5	Изоляция электромашин и аппаратов
Лента	0,3; 0,4; 0,5 и 0,6; отклонение $\pm 0,05$	2,0—4,0	Изоляция катушек электромашин и аппаратов с повышенной нагревостойкостью
Асбестоцемент (доски), ГОСТ 4248—52	4—40	0,3—0,8; у пропитанного 2,0—3,0	Распределительные щиты, основания электрических аппаратов, дугостойкие перегородки
Ацэид, ГОСТ 4248—52	4—40	1,5—2,0	То же

12. Слюды

При устройстве изоляции электрических машин и аппаратов в настоящее время наиболее часто применяются следующие материалы на основе слюды.

Микалента — гибкий в холодном состоянии материал, выпускаемый в виде узких (20—30 мм) лент. Микалента состоит из одного слоя листочеков слюды, оклеенных с обеих сторон тонкой микалентной бумагой.

Разновидностями микаленты являются **микашельк** и **стекломикалента**.

Микашельк — материал, состоящий из одного слоя щипаной слюды, наклеенной на полотно из натурального шелка, оклеенное с другой стороны микалентной бумагой.

Стекломикалента — материал, состоящий из одного слоя щипаной слюды, склеенной кремний-органическим лаком с бесщелочной стеклотканью, покрывающей слой слюды с одной или двух сторон. Стекломикалента характерна повышенной нагревостойкостью (до 200°).

Микалекс — неорганическая пластмасса, обладающая высокой теплостойкостью (до 450°) и стойкостью к электрической дуге. Он поддается всем видам механической обработки.

Таблица 33

Основная характеристика слюды (по ГОСТ 7134—57)

Вид слюды	Плотность, кг/дм ³	Нагревостой- кость, град.	Теплопровод- ность, вт	Область применения	
				с.м. ² /град	E_{pr} , кВ·действ при 20° мк
Мус- ковит	2,7— 2,87	До 500— 600	0,0042— 0,0048	100— 138	Слюдяные конден- саторы, внутрилампова- яя изоляция, мика- ниты, микафолий, мика- ленты, микалекс
Фло- гопит	2,68— 2,89	До 800— 900	0,0050— 0,0061	95— 132	Изоляционные шай- бы и прокладки в электрических прибо- рах, аппаратах и кол- лекторах, в слюдяных материалах

13. Минеральные диэлектрики

К минеральным диэлектрикам относятся мрамор, шифер, талько-хлорит. Эти материалы применяются для изготовления панелей распределительных щитов и щитков, силовых и осветительных сборок, распределительных и групповых пунктов.

При хранении мраморные доски укладывают на ребро и, чтобы избежать царапин, между ними прокладывают деревянные рейки.

Основная характеристика минеральных диэлектриков приведена в табл. 34.

Таблица 34

Основная характеристика минеральных диэлектриков

Наименование материала	Плотность, $\text{г}/\text{см}^3$	Предел прочности, $\text{кг}/\text{см}^2$		Наибольшая допустимая температура, град.	Водопоглощаемость за 24 часа, %	E_{pr} , kV действ мм
		при растяжении	при статическом изгибе			
Мрамор (по ГОСТ 4416—48)	2,5—2,8	200—300	100—200	100—120	0,08—0,40	2,0—3,5
Шифер	2,7—2,9	170—250	500—600	200—250	0,5—1,5	0,8—2,0
Талько-хлорит (по ГОСТ 879—52)	2,9—3,0	150—180	80—150	600—1000	0,4—1,2	0,6—1,5

Приведенные в таблице материалы применяются в качестве изоляционных прокладок в электромашинах (двигателях, трансформаторах и др.).

Текстолит, дельта-древесина могут применяться также в качестве панелей на электрощитах при отсутствии жирообразования на контактных шпильках аппаратов, размещенных на этих панелях, и при напряжениях до 250 в. Указанные материалы поступают в виде листов, цилиндров и круглых стержней и должны храниться в сухом месте при температуре 15—18°.

14. Пластины и резины

Таблица 35

Основная характеристика слоистых изоляционных пластмасс

Материал	Марка	Ударная вязкость, кгс/см ²	Барботажные показатели, кгс/см ²	Горючие свойства	Температура отогрева, °С	Барботажные свойства, мс/дм ³	Масса за 24 часа, г/дм ³	Температура плавления, °С	Время испытания, час.	Масса испытания, г	Срок службы, лет
A	1,3—1,4	13—15	200—250	800—1200	1100—1200	150—180	0,3—1,5				
B	1,25—1,4	13—15	150—200	700—1200	800—1200	150—180	0,2—0,5				
V	1,3—1,4	20—25	170—200	1000—1600	1300—1700	150—200	0,3—0,6				
Vc	1,3—1,4	—	—	800—1200	—	150—180	0,3—0,7				
G	1,3—1,4	15—20	200—250	900—1300	1300—1500	150—180	0,25—0,5				
D	1,3—1,4	20—25	180—200	900—1500	1400—1700	150—180	0,3—0,6				
Av	1,3—1,4	—	—	800—1600	—	—	—				
Bv	1,3—1,4	—	—	800—1500	—	—	—				
Vv	1,3—1,4	—	—	800—1500	—	—	—				
Gv	1,3—1,4	—	—	800—1500	—	—	—				
Dv	1,3—1,4	—	—	800—1500	—	—	—				
Прилагается (по ГОСТ 2718-54)											

Продолжение табл. 35

Таблица 36

**Основная характеристика изоляционных резин
(по ГОСТ 2068—54)**

Тип	Предел прочности при разрыве, кг/см ²	Относительное удлинение при разрыве, %	E_{pr} , кг действия при 20° и 50°	Теплостойкость, град.	Морозостойкость, град.	Область применения
РТИ-0	60—150	350—600	25—45	До 60—70	—	Изоляция токо-проводящих жил в проводах и кабелях
РТИ-1	40—70	300—500	20—40	60—70	—	Амортизирующие изоляционные прокладки
РТИ-2	35—60	250—450	15—30	До 60—70	—	
РТИ-3	20—45	225—400	10—15	60—70	—	
РШ	50—75	250—320	10—15	—	—35	Защитные шланги в кабелях и уплотняющие изоляционные прокладки
РШМ	55—80	255—350	10—15	До 60—70	—50	
РШН	60—90	300—600	10—15	60—70	—30	
РЗ	20—40	150—300	—	До 60—70	—	Заполнение промежутков между жилами в кабелях


15. Воздействие кислот, щелочей и газов на проводниковые и изоляционные материалы

Электротехнические материалы в рабочем состоянии могут подвергаться воздействию различных сред. Отношение проводниковых и изоляционных материалов к воздействию различных кислот, щелочей и газов дано в табл. 37.

Таблица 37
Воздействие кислот, щелочей и газов на проводниковые и изоляционные материалы

Наименование проводниковых и изоляционных материалов	Наименование кислот, щелочей и газов				Условные обозначения
	при концентрации	соли- ная HCl	азот- ная HNO_3	серная H_2SO_4	
Медь	5% 50% 50% 50% 50% 50%	●	●	●	●
Алюминий		●	●	●	●
Свинец		●	●	●	●
Олово		●	●	●	●
Никель		●	●	●	●
Бронза		●	●	●	●
Латунь		●	●	●	●
Железо		●	●	●	●
Хлопчатобумажная ткань		●	●	●	●
Фарфор		●	●	●	●
Вулканизированная резина		●	●	●	●

Медь
Алюминий
Свинец
Олово
Никель
Бронза
Латунь
Железо
Хлопчатобумажная ткань
Фарфор
Вулканизированная резина



Глава II. ПРОВОДНИКОВЫЕ И МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Проводниковые материалы

Металлические проводниковые материалы могут быть разделены на материалы высокой проводимости и материалы высокого сопротивления. Для изготовления кабелей, проводов, шнурков, обмоток используются материалы высокой проводимости. При изготовлении реостатов, нагревательных приборов, ламп накаливания и т. п. используются металлы и сплавы высокого сопротивления. В современной электротехнике наибольшее значение из проводниковых материалов имеют медь, алюминий, сталь, вольфрам, молибден, платина, ртуть и сплавы высокого сопротивления (константан, манганин, никром, фехраль и др.). Значительна роль таких проводниковых материалов, как уголь и угольные изделия.

Основная характеристика металлических проводниковых материалов приведена в табл. 38, а сплавов высокого электрического сопротивления — в табл. 39.

2. Магнитные материалы

В электрических машинах и аппаратах применяются *магнитно-мягкие* и *магнитно-жесткие* ферромагнитные материалы.

Магнитно-мягкие материалы имеют малые потери на гистерезис и применяются для изготовления сердечников трансформаторов электрических машин, приборов и аппаратов (листовая электротехническая сталь, пермалloy). Магнитно-жесткие материалы имеют большую остаточную индукцию и применяются для изготовления постоянных магнитов (мартенситовые стали с содержанием кобальта и хрома и железо-никель-алюминиевые сплавы).

Сортамент листовой электротехнической стали приведен в табл. 40, а марки и характеристика железо-никелевых сплавов и сплавов для постоянных магнитов — в табл. 41 и 42.

Таблица 38

Основная характеристика металлических проводниковых материалов

Наименование	Плотность, $\text{г}/\text{см}^3$	Температура плавления, град.	Предел прочности при растяжении при 20° , $\text{кг}/\text{мм}^2$	Удельное электрическое сопротивление при 20° , $\text{ом}\cdot\text{мм}^2/\text{м}$	Область применения
Алюминий	2,698— 2,703	657—660	8—25	0,0263—0,0288	Провода, кабели и шины
Альдрий	2,70	1100	30—38	0,0298—0,0322	То же.
Бронза	8,3—8,9	885—1050	31—135	0,021—0,052	Бронза (преимущественно кадмневая) для контактов, фосфористая для пружин
Вольфрам	19,3—20,0	3370—3400	100—300	0,053—0,055	Нити ламп накаливания, нагревостойкие электроды в лампах, контакты
Золото	19,3	1063	—	0,0220—0,0235	Контакты в сплавах с серебром
Латунь	8,4—8,7	900—960	30—70	0,0310—0,0790	Контакты, зажимы

I. Проводниковые материалы

Продолжение табл. 38

Наименование	Плотность, г/см ³	Температура плавления, град.	Предел прочности при растяжении при 20°, кг/кв.мм ²	Удельное электрическое сопротивление при 20°, ом·мм ² /м	Область применения
Медь	8,71—8,89	1083	27,0—44,9	0,01752—0,01820	Провода, кабели и шины
Молибден	10,2	2570—2630	80—250	0,048—0,054	Электровакуумная техника (аноды, крючки и сетки электроламп)
Никель	8,8—8,9	1452	40—70	0,0703—0,0790	Катоды электронных ламп, а также аноды и сетки
Олово	7,3	232	2—5	0,0014—0,120	Припои при лужении и пайке. Фольга для электродов
Платина	21,4	1773	15—35	0,09—0,105	Термопары, нагревательные спирали печей, контакты электроприборов

Продолжение табл. 38

Наименование	Плотность, г/см^3	Температура плавления, град.	Предел прочности при растяжении при 20° , кг/мм^2	Удельное электрическое сопротивление при 20° , $\text{ом}\cdot\text{мм}^2/\text{м}$	Область применения
Ртуть	13,54—13,55	—38,9	—	0,958	Электроды в термогуляторах, ртутных выправителях
Сталь	7,80	1400—1530	70—75	0,103—0,137	Провода, кабели и шины, конструктивный материал
Серебро	10,5	960,5	15—30	0,0160—0,0162	Контакты электроприборов и аппаратов
Свинец	11,34	327,4	0,95—2,0	0,217—0,222	Задиры оболочки кабелей, вставки предохранителей и пластины аккумуляторов
Цинк	7,1	419,4—430,0	14—29	0,0535—0,0625	Антикоррозийные покрытия (цинк-алюминиевые сплавы), контакты
Чугун	7,2—7,6	1200	12—32	0,40—0,501	Сопротивление реостатов. Конструктивный материал

Таблица 39

Основная характеристика сплавов высокого электрического сопротивления

Наимено- вание	Литоходы, s/cm^2	Темпера- тура плав- ления, град.	ρ при 20°, $\mu\Omega \cdot mm^2/m$	Темпера- турный коэффи- циент соп- ротивления при 20°, $1/\mu\Omega\text{рад}$	Коэффи- циент ли- нейного расшире- ния, $1/\text{град}$		Изогорючая пары, mm	Область применения
					см. s/cm^2	см. m		
Константан	8,7— 8,9	1260—1275	0,45—0,48 0,46—0,52	5·10 ⁻⁶	0,225	(1,22—1,40) 10 ⁻⁵	450— 500	Реостаты и сопротив- ления приборов низкого класса точности. Нагре- вательные элементы с температурой 400—450°. Термоэлектроды в паре с медью и железом
Манганин	8,14— 8,4	920—960	0,42—0,48 0,43—0,50	(3—6) 10 ⁻⁵	0,235	(2,0—2,3) 10 ⁻⁵	250— 300	Эталонные сопротивле- ния, магазины сопро- тивлений и сопротивле- ния приборов высокого класса точности
Нензильбер	8,3— 8,5	1050	0,30—0,35 0,40—0,45	(28—32) 10 ⁻⁵	0,375	(1,8—2,2) 10 ⁻⁵	200— 250	Реостаты
Нихром (Х15Н60)	8,2— 8,25	1380—1390	1,02—1,18	0,17·10 ⁻³	0,12	(1,3—1,4) 10 ⁻³	1000	Лабораторные и про- мышленные печи с ра- сочной температурой до 900°

Продолжение табл. 39

Наимено- вание	$\text{M} \sigma \text{H} \text{C} \text{t} \text{p}$, A^2/cm^3	Темпера- тура плав- ления, град.	ρ при 20°, $\text{O} \cdot \text{м} \cdot \text{мм}^2/\text{м}$	Темпе- ратурный коэффи- циент соп- ротивления при 20°, $1/\text{град}$	Коэффи- циент ли- нейного расшире- ния, $1/2\text{рад}$		Область применения
					$\text{cm} \cdot \text{с} \cdot \text{рад}$	cm	
Нихром (Х20Н80)	8,4	1400	1,02—1,27	$0,15 \cdot 10^{-3}$	0,13	$(1,4-1,5) \cdot 10^{-5}$	Лабораторные и про- мышленные печи с рабо- чей температурой до 1000°
Фехраль (Х13Ю4)	7,2— 7,4	1450—1480	1,1—1,25	$0,05 \cdot 10^{-3}$	—	$(1,4-1,5) \cdot 10^{-5}$	Бытовые электронагре- вательные приборы и про- мышленные печи с рабо- чей температурой до 650°
Нихром (Х20Н80Г)	8,0	1510—1520	1, 02—1,7	$0,14 \cdot 10^{-3}$	—	$(1,4-1,6) \cdot 10^{-5}$	Промышленные печи с рабо- чей температурой до 1150°
Нихром (Х30Н60Т3)	8,0	1520—1530	1,18—1,30	$0,08 \cdot 10^{-3}$	—	$(1,3-1,5) \cdot 10^{-5}$	То же
X25Н20 или Н23Н18 ЭИ595 ЭИ626	7,4 7,27 7,19	—	—	0,92 1,38 1,43	$0,38 \cdot 10^{-3}$ $0,07 \cdot 10^{-3}$ $0,035 \cdot 10^{-3}$	— — —	800 1200 1300 Промышленные печи

Таблица 40

**Сортамент листовой электротехнической стали
(по ГОСТ 802—54)**

Марка стали	Основные размеры, мм		
	толщина	ширина	длина
Э11	1,0	750	1500
	1,0	860	1720
	1,0	1000	2000
Э11, Э12, Э21	0,50	600	1200
	0,50	670	1340
	0,50	750	1500
	0,50	860	1720
	0,50	1000	2000
Э31	0,50	750	1500
	0,50	860	1720
	0,50	1000	2000
Э31, Э34, Э41, Э42, Э43, Э44, Э45, Э46, Э47, Э48	0,35	750	1500
Э41, Э42, Э43	0,35	1000	2000
Э310, Э320, Э330	0,50	600	1500
	0,50	750	1500
Э310, Э320, Э330, Э340, Э370	0,35	240	1500
	0,35	750	1500
Э340, Э370	0,20	240	1500
Э41, Э42, Э43	0,50	750	1500
	0,50	860	1720
	0,50	1000	2000
Э44, Э45, Э46, Э47, Э48	0,10	700	1400
	0,10	700	720
	0,15	700	1400
	0,15	700	720
	0,20	700	1400
	0,20	700	720

П р и м е ч а н и е. Электротехническая сталь применяется в качестве магнитопроводов электродвигателей, трансформаторов и т. д. Обозначения в марках электротехнической стали:

Э — электротехническая сталь;

1 — слаболегированная кремнием (содержание кремния 0,5%);

2 — среднелегированная кремнием (содержание кремния 1%);

3 — повышеннолегированная кремнием (содержание кремния 3%);

4 — высоколегированная кремнием (содержание кремния 4—4,5%).

Вторая цифра в обозначении марки стали указывает на гарантированные магнитные и электрические свойства сталей.

Третья цифра (0) указывает на то, что сталь холоднокатаная.

Т а б л и ц а 41
Характеристика железо-никелевых сплавов

Наименование сплавов	Химический состав	Удельное сопротивление, ом·м ² /м	Магнитное насыщение, гс	Коэрцитивная сила, э	Применение
Пермаллой “классический”	78,5% Ni; ост. Fe	0,16	10700	0,025	
Мо-пермаллой	78,5% Ni; 3,8% Mo; ост. Fe	0,55	8500	0,03	
Мегапермаллой	65% Ni; 10% Mn; ост. Fe	0,58	8500	0,09	
Мумсталл	76% Ni; 6% Cu; 2% Mo; 0,8% Mn; ост. Fe	0,42	8500	0,04	Магнитные экраны, сердечники, реле постоянного тока

Таблица 42

Характеристика сплавов для постоянных магнитов

Наименование сплава или марка	Химический состав	Магнитное насыщение, $2c$	Коэрцитивная сила, э
-------------------------------	-------------------	---------------------------	----------------------

Высококоэрцитивные сплавы (по ГОСТ 4402—48)

Ални 1(АН1)	22% Ni; 11% Al; 0,15% Si; 0,03% C; 0,35% Mn; ост. Fe	7000	250
Алниси (АНК)	33% Ni; 13,5% Al; 1% Si; 0,03% C; 0,35% Mn; ост. Fe	4000	750
Алнико (АНКО1)	18% Ni; 10% Al; 12% Co; 6% Cu; 0,15% S; 0,03% C; 0,35% Mn; ост. Fe	6800	500
Магнико (АНКО4)	13,5% Ni; 9% Al; 24% Co; 3% Cu; 0,15% Si; 0,03% C; 0,35% Mn; ост. Fe	12300	500

Мартенситовые стали (по ГОСТ 6862—54)

EX E7B6	0,95—1,1% C; 1,3—1,6% Cr 0,68—0,78% C;	9000	58
EX5K5	0,3—0,5% Cr; 5,2—6,2% W; 0,9—1,05% C; 5,5—6,5% Cr; 5,5—6,5% Co;	10000 8500	62 100
EX9K15M	0,9—1,05% C; 8—10% Cr; 13,5—16,5% Co; 1,2—1,7% Mo	8000	170

Г л а в а III. МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ

. Выполнение электромонтажных работ требует специальных монтажных изделий и материалов. В их число входят конструкционная сталь, крепежные металлоизделия (шурупы, винты, болты, скобы и др.), стальные трубы, изоляционные трубы и другие изделия, а также вспомогательные материалы (паяльные флюсы, изоляционные ленты, вязальная проволока и др.).

В табл. 43—56 приведены сведения об этих изделиях и материалах.

Таблица 43

Сталь угловая равнобокая (по ГОСТ 535—58)

Ширина полок, мм	25	30	35	40	50	60		
Толщина по- лок, мм	3	4	4	4	5	5	6	6
Строительная длина, м	6	6	6	6; 9	6; 9	6; 9		
Вес 1 пог. м, кг	1,12	1,78	2,10	2,42	2,97	3,77	4,47	5,42

Таблица 44

Сталь листовая тонкая
(по ГОСТ 501—58)

Толщина, мм . . .	1	1,5	2	3
Ширина, мм . . .	710—1100	710—1250	710—1400	
Строительная длина, м	1,42—2,0	1,42—2,5	1,42—2,8	
Вес 1 м ² , кг	8	12	16	24

Таблица 45

Полоса стальная
(по ГОСТ 535—58)

Толщина, мм . . .	4	5	4	5	4	5	4	5
Ширина, мм . . .	25		30		35		40	
Вес 1 пог. м, кг	0,785	0,981	0,94	1,18	1,1	1,37	1,25	1,57

Таблица 46

Лента стальная

Показатели	Холоднокатаная (по ГОСТ 503—58)						Горячекатаная (по ГОСТ 6009—58)					
	1	1	1	1	1,5	2	1,5	2	2	3	2	3
Толщина, мм . . .	10	15	20	20	25		30		35		40	
Ширина, мм . . .	0,08	0,12	0,16	0,24	0,29	0,39	0,35	0,47	0,55	0,82	0,68	0,94
Вес 1 пог. м, кг												

Таблица 47

Приволока стальная (по ГОСТ 502—58)

Диаметр, мм . . .	ГОСТ 502—58					
	0,7	1,0	1,4	3	4	5
Площадь сечения, мм ²	0,385	0,785	1,54	7,068	12,566	19,635
Вес 1 пог. м, кг	0,003	0,00617	0,012	0,055	0,098	0,154

0,222
0,222

Таблица 48

Приволока стальная вязальная (по ОСТ 11458—39)

Диаметр, мм	0,7	1	1,4	2
Вес 1 поз. кг	0,0036	0,0063	0,0121	0,0247

Таблица 49

Винты для дерева (шурупы)
С полукруглой головкой (по ГОСТ 1144—41)

Диаметр, мм	3,5	3,5	3,5	4,5	4,5	6	4,5	6	8	4,5	6	8
Длина, мм	26	30	40	40	50	60	60	60	70	70	70	70
Вес 1000 шт., кг . . .	1,79	2,03	2,60	4,45	5,45	9,9	6,41	11,6	21,2	7,38	13,4	24,2

С погайной головкой (по ГОСТ 1145—41)

Диаметр, мм	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Длина, мм	26	35	45	45	45	60	60	60	60	60	60	60
Вес 1000 шт., кг . . .	2,67	3,56	4,54	6,01	6,01	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7

Таблица 50

Трубы стальные водогазопроводные (газовые)
(по ГОСТ 3262—55)

Номинальный диаметр, дюйм	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3
Условный проход, мм	10	13	19	25	32	38	50	65	76
Наружный диаметр, мм	17,0	21,25	26,75	33,5	42,25	48,0	60,0	75,5	88,5
Внутренний диаметр, мм	12,5	15,75	21,25	27,0	35,75	41,0	53,0	68,0	80,5
Толщина стенки, мм	2,25	2,75	2,75	3,25	3,25	3,5	3,5	3,75	4,0
Вес 1 пог. м, кг	0,82	1,25	1,63	2,42	3,13	3,84	4,88	6,64	8,34

Таблица 51

Трубы тонкостенные стальные электросварные
(по ГОСТ 1753—53)

Наружный диаметр, мм	10	15	20	25	30	40	51	60	76
Внутренний диаметр, мм	8	13	18	23	28	38	49	58	74
Вес 1 пог. м, кг . . .	0,22	0,34	0,47	0,59	0,71	—	—	—	—
Внутренний диаметр, мм	—	—	16	21	26	36	47	56	72
Вес 1 пог. м, кг . . .	—	—	0,89	1,13	1,38	1,87	2,42	2,86	3,65
Внутренний диаметр, мм	—	—	14	19	24	34	45	54	70
Вес 1 пог. м, кг . . .	—	—	—	—	Около 1,9	Около 2,7	3,55	4,0	5,4

Таблица 52

Муфты стальные прямые для газовых труб
(по ГОСТ 3262—55)

Номинальный диаметр, дюйм	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/4	3
Условный проход, мм	10	13	19	25	32	38	50	65	76
Длина муфты, мм	30	35	40	40	45	50	60	65	70
Толщина стенки, мм	4	5	5	6	6	7	7	8	8
Наружный диаметр, мм	22,22	27,63	33,12	41,03	43,69	57,58	69,39	86,97	99,67
Вес 1 шт., кг	0,038	0,066	0,11	0,19	0,24	0,45	0,63	1,1	1,3

Таблица 53

**Трубки изоляционные с металлической оболочкой
(НКТП 7826—644)**

Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Толщина стальной освинцованный ленты, мм	Число трубок в одной пачке, шт.	Вес одной пачки, кг
9	12,5	0,19	75	30
11	15,0	0,19	75	40
13	17,0	0,19	40	24
16	21,0	0,21	40	30
23	28,0	0,21	25	30
29	34,5	0,23	20	32
36	42,0	0,23	20	35

Таблица 54

**Трубки изоляционные полутвердые резиновые
(по ГОСТ 3747—47)**

Внутренний диаметр, мм номинальный	допустимое отклонение	Толщина стенки, мм		Вес 1 м трубы, кг (не более)
		номинальная	допустимое отклонение	
5	$\pm 0,5$	2,0	$\pm 0,3$	0,06
7	$\pm 0,5$	2,0	$\pm 0,3$	0,08
9	$\pm 0,75$	2,2	$\pm 0,4$	0,115
11	$\pm 1,0$	2,2	$\pm 0,4$	0,14
13	$\pm 1,0$	2,5	$\pm 0,5$	0,175
16	$\pm 1,2$	2,5	$\pm 0,5$	0,21
23	$\pm 1,5$	3,0	$\pm 0,5$	0,40
29	$\pm 1,5$	3,5	$\pm 0,5$	0,55
36	$\pm 1,5$	3,5	$\pm 0,5$	0,65

Таблица 55

Трубки полихлорвиниловые тонкостенные

Внутренний диаметр, мм . . .	4	4,5	5	5,5	6	8	10
Толщина стенок, мм	0,8	0,85	1,0	1,0	1,0	1,1	1,2
Вес 1000 м, кг	14	16	18	20	30	40	60

Таблица 56

Трубы стеклянные (по ГОСТ 8738—58)

Диаметр			Ориентировочный вес 1 пог. м, кг
условный, дюйм	внутренний, мм	наружный, мм	
¼	7—10	14—15	1,0
½	13—16	20—21	1,5
¾	19—22	27—28	1,8
1	22—25	31—32	2,5
1 ¼	32—36	42—44	3,2
1 ½	36—40	47—49	4,0
2	48—52	60—63	5,0

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Канализацией электрической энергии называется передача энергии от источников питания по электрическим сетям к энергоприемникам (потребителям).

Электрические сети — система проводников, при помощи которых передается электроэнергия.

Электрические сети разбиваются на три группы:

1) *электропроводки* (совокупность проводов и кабелей для подвода электроэнергии к отдельным приемникам — электродвигателям, лампам и т. п.);

2) *кабельные линии* (линии для передачи электроэнергии отдельным приемникам или их группам, состоящие из одного или нескольких кабелей);

3) *воздушные линии* (устройства для передачи энергии по проводам, проложенным на открытом воздухе и прикрепленным к изоляторам, установленным на опорах или кронштейнах инженерных сооружений).

Глава I. ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

1. Изолированные провода и шнуры

Таблица 57

Изолированные провода, шнуры с медными и алюминиевыми жилами и резиновой или полихлорвиниловой изоляцией

Марка	Краткая характеристика	Номинальное напряжение, в	Предел сечения, мм ²
ПРТО-2000	Провод с медными жилами, с резиновой изоляцией, одно- и многожильный, в общей оплётке из хлопчатобумажной пряжи, для прокладки в стальных трубах*	2000	Одножильные 1—500; двух-, трех- и четырехжильные 1—120

Продолжение табл. 57

Марка	Краткая характеристика	Номинальное напряжение, в	Предел сечения, мм^2
АПРТО-2000	То же, но с алюминиевыми жилами**	2000	Одножильные 1—500; двух-, трех- и четырехжильные 1—120
ПРТО-500*	Провод с медными жилами, с резиновой изоляцией, одно- и многожильный, в общей оплётке из хлопчатобумажной пряжи, для прокладки в стальных трубах	500	То же
АПРТО-500***	То же, но с алюминиевыми жилами	500	
ПР-500*** и ПР-3000	Провод с медными жилами, с резиновой изоляцией, одножильный, в пропитанной оплётке из хлопчатобумажной пряжи	500 и 3000	Одножильные 0,75—400 и 1,5—185
АПР-500***	То же, но с алюминиевыми жилами **	500	Одножильные 2,5—400
ПРГ-500*** и ПРГ-3000	Провод с медными жилами, с резиновой изоляцией, гибкий, одножильный, в пропитанной оплётке из хлопчатобумажной пряжи	500 и 3000	Одножильные 0,75—400 и 1,5—185
ППВ	Провод установочный с медными жилами, с полихлорвиниловой изоляцией	250	Двух- и трехжильные 0,75—2,5

Продолжение табл. 57

Марка	Краткая характеристика	Номинальное напряжение, в	Предел сечения, мм ²
ТПРФ	Провод с медными жилами, с резиновой изоляцией, в трубчатой металлической оболочке	500	Одно-, двух-, трех-, четырехжильные 1—10
ПРП***	Провод с медными жилами, с резиновой изоляцией, в металлической оплётке	500	Одно-, двух-, трех-, четырехжильные 1—95
ПРД	Провод с медными жилами, с резиновой изоляцией, двухжильный (шнуроподобный)	220	0,5—6
АПН	То же, но с нейритовой изоляцией и алюминиевыми жилами	220	0,5—6
АР	Арматурный провод с медной жилой, с резиновой изоляцией, одножильный	220	0,75
АРД	Арматурный провод с медными жилами, с резиновой изоляцией, двухжильный	220	0,75
ШР-220	Шнур с медными жилами, с резиновой изоляцией, двухжильный	220	0,5—1,5
ШРП-200	Шнур с медными жилами, с резиновой изоляцией, двухжильный, подвесной	220	0,75

Продолжение табл. 57

Марка	Краткая характеристика	Номинальное напряжение, в	Предел сечения, мм ²
ШРО-220	Шнур с медными жилами, с резиновой изоляцией, двухжильный, в общей оплетке	220	0,5—1,5
ПВ****	Провод с медной жилой, одножильный, с полихлорвиниловой изоляцией	500	0,75—95
МСПГ	Провод с алюминиевой жилой, одножильный, с полихлорвиниловой изоляцией	500	2,5—95
МСП	Провод гибкий, одножильный, с медной жилой, с полихлорвиниловой изоляцией	500	0,75—95
АПВ	Провод с медной жилой, маслостойкий станочный, в защитной резиновой или совпреновой оболочке	380 и 500	Одножильный 1—50
ПГВ	То же, но гибкий	380 и 500	То же

* Двух- и трехжильные провода могут иметь нулевую жилу.

** Провода АПР-500, АПРТО-500 и АПРТО-2000 применяются наравне с проводами ПР-500, ПРТО-500 и ПРТО-2000, за исключением операционных и хирургических помещений, яслей, детских садов, зрелицких и аналогичных помещений с пребыванием значительного количества людей, взрывоопасных помещений, классов В-1 и В-1а, угольных шахт и брикетных обогатительных фабрик. Не применяются также однопроводочные провода этих марок с алюминиевыми жилами на движущихся установках и механизмах, подверженных постоянным сотрясениям и вибрации (вагоны, краны и т. п.)

*** В установках постоянного тока может применяться при напряжении до 1000 в.

**** Провод ПВ предназначен для открытой прокладки на роликах или изоляторах внутри зданий при температуре окружающей среды не выше 10° и не ниже —40°. Допускается прокладка этого провода в трубах.

2. Выбор установочных материалов к изолированным проводам
Выбор установочных материалов к изолиро ванным проводам ПР-500, ПРТО-500, АПР, АПВ, ПВ

Сечение провода, мм ²	Диаметр роликов, мм	Тип фарфоровых втулок	Тип фарфоровых воронок	Тип фарфоровых роликов	Закладные закре- пы с винтом по дереву		Тип фар- форовых изолято- ров	Диаметр краевого ковырокопера и длины бор- та, мм	Диаметр бор- та, мм
					типа винта	размеры винта, мм			
1	7	ВФД-9	В-10	РП-2,5	4-5	40	К411	4×35	—
1,5	7	ВФД-11	В-10	РП-2,5	4-5	40	К411	4×35	Ш-ТЛ-4 9,5
2,5	7	ВФД-11	В-10	РП-2,5	4-5	40	К411	4×35	Ш-ТЛ-4 9,5
4	7	ВФД-11	В-10	РП-6	4-5	45	К412	4,5×50	Ш-ТЛ-4 9,5
6	9	ВФД-13,5	В-16	РП-6	4-5	45	К412	4,5×50	ТФ-4 13
10	9	ВФД-13,5	В-16	РП-16	5	60	К412	4,5×50	ТФ-4 13
16	11	ВФД-16	В-25	РП-16	5	60	К412	4,5×50	ТФ-4 13
25	13	ВФД-23	В-35	РП-35	6	60	К413	4,5×60	ТФ-3 16
35	16	ВФД-23	В-70	РП-35	6	60	К413	4,5×60	ТФ-3 16
50	16	ВФД-23	В-70	РП-70	8	70	К413	4,5×60	ТФ-2 18
70	23	ВФД-29	В-95	РП-70	8	70	К413	4,5×60	ТФ-2 18
95	23	ВФД-29	В-95	РП-120	8	80	К414	4,5×70	АИК-1 18
120	29	ВФД-48	Кустарного изготовле- ния	РП-120	8	80	К414	4,5×70	АИК-1 18

* Длина винтов указана для прикрепления роликов к нештукатуренному дереву. Для прикрепления к оштукатуренному дереву длина винтов увеличивается на толщину штукатурки (20—30 мм).

3. Область применения проводов наиболее в различных

Характер окружающей среды	Марка применяемых	
	открыто на роликах или клиньях	открыто на изоляторах
Сухое отапливаемое помещение	ПРД, АПР, ПР-500, ПВ	—
Сухое неотапливаемое и влажное помещения	АПР, ПР-500, ПВ	АПР, ПР-500, ПВ
Сырое и особо сырое помещения	—	АПР, ПР-500, АПВ, ПВ; голый медный или алюминиевый провод на высоте не менее 3,5 м
Жаркое помещение	—	АПР, ПР-500, ПВ
Пыльное помещение (пыль пожаро- и взрывобезопасная)	—	АПР, ПР-500, ПВ

Таблица 59

**распространенных марок и способы их прокладки
помещениях**

проводов при прокладке*

открыто в изоляционных бумажных трубках	открыто и скрыто в стальных трубах	скрыто в резиновых и полихлорвиниловых трубках	открыто с закреплением скобками
АПР, ПР-500, ПВ	ПВ, ПГВ, ПРТО-500, АПРТО-500, ПР-3000, ПРГ-3000	АПР, ПР-500, ПВ, ППВ**	ТПРФ, ПРП, ПРШП, ППВ
—	ПВ, ПГВ, ПРТО-500, АПРТО-500, ПР-3000, ПРГ-3000	—	ПРШП
—	ПВ, ПГВ, ПРТО-500, АПРТО-500, ПР-3000, ПРГ-3000	—	ПРШП
—	ПВ, ПГВ, ПРТО-500, АПРТО-500, ПР-3000, ПРГ-3000	—	ТПРФ, ПРП, ПРШП
АПР, ПР-500, ПВ	ПВ, ПГВ, ПРТО-500, АПРТО-500, ПР-3000, ПРГ-3000	АПР, ПР-500, ПВ	ТПРФ ПРП, ПРШП

Характер окружающей среды	Марка применяемых	
	открыто на роликах или клиньях	открыто на изоляторах
Пожароопасное помещение: а) при напряжении до 250 в по отношению к земле	На тросах по фермам: АПР***, ПР-500, ПВ	Непосредственно по фермам или на тросе: АПР***, ПР-500, ПВ. Проводка непосредственно по деревянным неоштукатуренным поверхностям не допускается
б) при напряжении более 250 в по отношению к земле	—	—
Взрывоопасное помещение: а) класса В-I и В-Ia	—	—
б) класса В-II, В-IIa, В-IIб	—	—

Продолжение табл. 59

проводов при прокладке*

открыто в изоляционных бумажных трубках	открыто и скрыто в стальных трубах	скрыто в резиновых и полихлорвиниловых трубках	открыто с закреплением скобками
АПР***, ПР-500, ПВ	ПВ, ПГВ, ПРТО-500, АПРТО-500***, ПР-3000, ПРГ-3000	—	ТПРФ, ПРП, ПРШП, СРГ, ВРГ, СРБГ***, ВРБГ***
АПР***, ПР-500, ПВ	ПВ, ПГВ, ПРТО-500, АПРТО-500***, ПР-3000, ПРГ-3000	—	ТПРФ, ПРП, ПРШП, СРГ, ВРГ, СРБГ***, ВРБГ***
—	ПРТО-500, ПВ, ПГВ	—	СРБГ, ВРБГ
—	АПРТО-500	—	СРБГ, ВРБГ

Характер окружающей среды	Марка применяемых	
	открыто на роликах или клиньях	открыто на изоляторах
Чердачное помещение	ПР-500, ПВ	ПР-500, ПВ
Вне зданий (прокладка по стенам)	—	АПР, ПР-500
Вибрирующие и тряущиеся электроустановки (краны, насосы, молоты и т. п.)	—	—

* При отсутствии проводов марок ПРТО и АПРТО допуска АПР, за исключением сырых и особо сырых помещений и наружных, когда для данного вида электроустановки не запрещено при

** Скрыто без изоляционных трубок.

*** Применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами с помощью сварки или пайки.

**** При невозможности механических повреждений проводки.

***** Электропроводки в стальных трубах должны подвергаться помещений классов В-I и Р=0,5 или для помещений классов В-1а, уменьшающей более чем на 5-10%.

Продолжение табл. 59

проводов при прокладке*

открыто в изоляционных бумажных трубках	открыто и скрыто в стальных трубах	скрыто в резиновых и полихлорвиниловых трубках	открыто с закреплением скобками
—	ПВ, ПГВ, ПРТО-500, ПР-3000, ПРГ-3000	—	—
—	ПВ, ПГВ, ПРТО-500, АПРТО-500, ПР-3000, ПРГ-3000	—	ПШП
—	ПВ, ПГВ, ПРТО-500, ПР-3000, ПРГ-3000	—	ПРП, ПШП

ется прокладка в стальных трубах также проводов марок ПР и
ных установок. Провод марки АПР допускается только в тех слу-
мение проводов с алюминиевыми жилами.

допускается при условии выполнения их соединений и оконцеваний

испытанию на плотность соединений при давлении $P=2,5$ ати для
В-II и В-IIa. При этом в течение 3—5 мин. давление не должно

Таблица 60

Выбор установочных материалов к изолированным проводам ПРД и шнуром ШР

Сечение жил провода или шнура, мм ²	Внутренний диаметр резиновой полутвердой трубы, мм	Тип фарфоровой втулки	Тип фарфоровой воронки	Тип фарфорового ролика	Длина винта диаметром 4—4,5 мм с полукруглой головкой для прикрепления роликов, мм		Тип закладного закрепа
					по дереву	неоштукатуренному штукатуренному	
До 1,5	9	ВФД-9	В-16	РШ-4	34—45	60—70	4×35
2,5	11	ВФД-11	В-25	РП-2,5*	34—45	60—70	4×35
От 4 до 6	13	ВФД-13	В-35	РП-6	50—60	70—85	4×50

* Рекомендуется применять вместо роликов типа РШ-4 при бревенчатых неоштукатуренных стенах.

Таблица 61

Выбор внутреннего диаметра (мм) изоляционных установочных трубок с тонкой металлической оболочкой

Сечение провода, мм ²	Количество прокладываемых проводов марки ПР-500 и АПР-500		
	один*	два	три или четыре
1	9	13	16
1,5	11	16	23**
2,5	11	16	23
4	13	23	23
6	13	23	23
10	16	23	29
16	16	23	29**

Продолжение табл. 61

Сечение провода мм ²	Количество прокладываемых проводов, марки ПР-500 и АПР-500		
	один*	два	три или четыре
25	16	29	36
35	23	29	36
50	23	36	—
70	29	—	—
95	29	—	—
120	36	—	—

Таблица 62

Выбор внутреннего диаметра (мм) резиновых полутвердых трубок для провода марки ПР-500 и АПР-500 при скрытой проводке

Сечение провода, мм ²	Количество прокладываемых проводов в одной трубке		
	один	два	три или четыре
1	9	11	16
1,5	9	11	16
2,5	11	13	16
4	11	16	23
6	13**	16	23
10	16**	23	29
16	16	23	29
25	16	29	36
35	23	29	—
50	23	36	—
70	29	—	—
95	29	—	—
120	36	—	—

* При переменном токе провод должен быть защищен предохранителем на ток не более 100 а.

** На коротких участках с количеством тупых углов не более двух и на прямых участках (между коробками) длиной не более 5 м применяется трубка ближайшего меньшего диаметра.

Таблица 63

Выбор внутреннего диаметра (дюймы) стальных (газовых) труб для прокладки изолированных проводов

Сечение провода, мм^2	Количество одножильных проводов марок ПР-500, АПР-500 и ПРТО-500 в трубе*				Один многожильный провод ПРТО в трубе		
	один**	два *	три	четыре	двухжильный	трехжильный	четырехжильный
1,5	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
2,5	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$
4	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$
6	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$
10	$\frac{1}{2}$	1	1	1	1	1	1
16	$\frac{1}{2}$	1	1	$1\frac{1}{4}$	1	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{4}$
25	$\frac{3}{4}$	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$
35	$\frac{3}{4}$	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$
50	1	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	2	2	2	2
70	1	2	2	$2\frac{1}{2}$	2	2	$2\frac{1}{2}$
95	$1\frac{1}{4}$	2	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$
120	$1\frac{1}{4}$	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	3	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	3

* Если длина сплошного трубопровода превышает 50 м при наличии не более одного изгиба, 40 м — при наличии двух изгибов и 20 м — при наличии трех изгибов (углы 90° и более), следует устанавливать промежуточные протяжные коробки и лишь в крайнем случае трубы ближайшего большого диаметра.

** При переменном токе провод должен быть защищен предохранителем на ток не более 25 а.

4. Монтажные указания

Общие указания. При выполнении электромонтажных работ по проводкам для осветительных и силовых приемников электроэнергии рекомендуется установить определенную последовательность операций: разметочные работы, пробивные работы, вы сверливание отверстий, закрепление изолирующих опор, скобок, реек, траверс, труб и т. п., прокладка проводов, соединение проводов, оконцевание проводов.

Для разметки в коммунальных помещениях рационально использовать специальные приспособления: метки со шнурком или рамки для разметки линий на стенах и потолке; деревянные циркули и стальные ленты для разметки на карнизах; специальные шаблоны для одинаковых по архитектурному исполнению помещений. Разметка выполняется точно по уровню и отвесу. Крепление изолирующих опор производится строго симметрично.

Главные требования, предъявляемые к монтажным работам: проводки открытые и в трубопроводах прокладывать параллельно архитектурным линиям помещений; скрытую прокладку трубопроводов выполнять по наикратчайшим направлениям*; трубопроводы прокладывать обязательно с некоторым незначительным уклоном к коробкам; пробивные отверстия должны совпадать с линией проводок.

Все пробивные работы выполнять механизированным инструментом (пневматические и электрические молотки, электросверла с наконечниками твердых сплавов, пробойники и т. п.).

Все операции по закреплению изолирующих опор, скоб, скобок и т. п. выполнять с применением специальных приспособлений: перфорированных монтажных полос типа К200—К203 с пряжками к замкам; закладных закрепов с распорной гайкой типа К400—К402 или с волокнистым заполнителем типа К410—К414; профильных монтажных реек для крепления на них клиц типа К100—К102. Стальные трубы при открытой прокладке должны привариваться к металлическим конструкциям.

Все заготовительные работы следует выполнять в электромонтажных мастерских.

При открытой прокладке провода должны быть предварительно выпрямлены. Для выпрямления трубчатых проводов и освинцованных кабелей применяют специальные ручные и верстачные роликовые выпрямители.

Прокладка проводов в трубах производится с расчетом возможности последующей несложной замены их. Стальные (водогазопроводные) трубы должны быть тщательно подготовлены: очищены от грязи, окалины и заусенцев, окрашены изнутри и снаружи.

Гибка труб должна производиться на трубогибочных

* Скрытая проводка проводом марки ППВ выполняется по основным правилам.

станках и специальных передвижных приводах с приспособлениями — трубоотрезными и нарезными головками. При гибке труб необходимо выдерживать следующие радиусы изгибов:

- а) при прокладке в бетонных массивах (фундаментах) не менее 10-кратной величины наружного диаметра трубы;
- б) при открытой прокладке, а также при скрытой прокладке с одним изгибом не менее 6-кратной величины диаметра трубы.

В правилах устройства электроустановок (ПУЭ) приводятся следующие *обязательные требования к соединению проводов*: все соединения должны быть легко доступны для осмотра; натяжение по ответвляемым ветвям при открытой прокладке проводов на изолирующих опорах не должно передаваться на магистральные провода: все виды соединений должны выполняться только в соединительных коробках; категорически запрещаются соединения в трубах (коробки должны закрываться крышками).

При открытой прокладке на изолирующих опорах провода с медными жилами соединяются опрессовкой при помощи специальных гильз и механическими зажимами в пластмассовой оболочке.

При прокладке проводов в трубах соединение и ответвление выполняется механическим путем при помощи специальных кольцевых вкладышей из пластмассы, устанавливаемых в коробках, а также при помощи винтовых соединителей в пластмассовой оболочке (для медных проводов сечением до 4 мм^2 включительно), устанавливаемых в пластмассовых, чугунных и стальных коробках.

Соединение проводов с алюминиевыми жилами сечением от 16 до 95 мм^2 выполняется опрессовкой специальными алюминиевыми гильзами типа ГА, а также сваркой или напайкой (в пожаро- и взрывоопасных помещениях только пайкой и сваркой).

Оконцевание проводов. Провода с медными жилами (однопроволочные) сечением до 6 мм^2 включительно применяются без наконечников и присоединяются непосредственно к арматуре и аппаратуре, а провода больших сечений (10 мм^2 и выше) применяются только с наконечниками. Однопроволочные алюминиевые жилы должны защищаться под слоем технического вазелина.

Для оконцевания жил опрессовкой применяются кабельные медные трубчатые (типа ТМО) наконечники, выпускаемые на сечения жил от 16 до 300 мм^2 .

При оконцевании проводов с алюминиевыми жилами применяется наварка или опрессовка специальных алюминиевых наконечников (типа ЛА) на сечения жил от 16 до 240 мм^2 . Опрессовка концов жил многопроволочных медных проводов и шнуром сечением до 4 мм^2 производится специальными пистонами. Опрессовка соединений выполняется при помощи специальных клещей или гидравлического ручного пресса.

В местах перехода через температурные и осадочные швы необходимо в проводках предусматривать некоторый запас, а на трубах устанавливать компенсаторы.

Вертикальные участки открыто проложенных проводов (исключая спуски к штепсельным розеткам и выключателям в жилищно-коммунальных и бытовых помещениях) защищаются от механических повреждений на высоте 2 м от пола.

На горизонтальных участках трассы в местах, где возможно механическое повреждение проводов, последние должны быть защищены прочным покрытием или заключены в трубы. Цвет окраски покрытий и труб должен отличаться от цвета окраски помещений и трубопроводов производственного назначения.

Проводка проводом ПР обычно выполняется на роликах. Ее применяют для осветительных сетей в промышленных помещениях, коридорах, складских и административных помещениях, коммунально-бытовых и жилых строениях, учреждениях, конторских помещениях и других отапливаемых и неотапливаемых сухих помещениях при напряжении до 500 в.

Последовательность операций:

- 1) разметка мест установки светильников и коммутационных аппаратов (выключателей, штепсельных розеток);
- 2) разметка мест под групповые щитки (определение центров отверстий щитков и нанесение отметок для установки штырей);
- 3) разметка трассы линий;
- 4) монтаж крепежных деталей (одиночное крепление роликов при помощи шурупов или глухарей, крепление планок под ролики, установка винтовых спиралей, установка закрепов и скоб, пробивка проходов и борозд) с применением механизированного инструмента (электросверл, электродолбежников, пневматических молотков с трубчатым пробойником, монтажных пистолетов) или ручного (зубил, скарпелей, шлямбуров, буров, ручных дрелей и т. п.); для

повышения производительности труда при сверлении отверстий в бетонных и железобетонных конструкциях применяются сверла с победитовыми и твердосплавными на конечниками, а для пробивки гнезд и отверстий в бетонных основаниях применяются трубчатые пробойники, в коронку которых впаяны зубья из твердого сплава;

5) раскатка, отмеривание, прымление и прокладка проводов: привязка к конечным роликам и крепление; подтягивание и выполнение ответвлений; натяжка и закрепление с последующей привязкой ко всем промежуточным роликам;

6) монтаж арматуры и коммутационных аппаратов.

В кирпиче, шлакобетоне и бетоне с заполнителем из кирпича или известняка отверстия и борозды выполняются сверлением или пробивкой, а в бетоне с заполнителем из гранита и песчаника — только пробивкой при ударно-поворотном или ударно-вращательном действии с применением электросверл типа И-90, И-38А и И-28, пневматических молотков типа РБ или РМ ударного действия с приспособлением к ним трещоток. Сверла должны быть из твердых сплавов с малым содержанием кобальта (ВК2 или ВК6), а рабочий инструмент ударного действия — из сплавов с высоким содержанием кобальта (ВК9 и ВК15).

Проводка проводом ППВ широко применяется для осветительных сетей в сухих отапливаемых и неотапливаемых помещениях при напряжении до 380 в. Провод прокладывается: открыто по оштукатуренным деревянным или кирпичным поверхностям, по гипсошлаковым и бетонным стенам; скрыто по оштукатуренным деревянным и кирпичным поверхностям.

При открытой и скрытой прокладке проводов следует придерживаться архитектурных линий зданий. Прокладка скрытых проводов в жилых помещениях по кратчайшим линиям не разрешается, так как возможны повреждения ее при навеске гардин, ковров, картин и т. д.

Провода по стенам прокладываются горизонтально на расстоянии 100—200 мм от перекрытия, а при вертикальной прокладке — на расстоянии не менее 100 мм от обрамления окон и дверей.

При открытой прокладке провода крепятся как к штукатурке, так и к затертым бетонным поверхностям с помощью специального клея или стальными гвоздями диаметром 1,5—1,7 мм, длиной 22—23 мм с шляпкой диамет-

ром 3 мм. Гвозди забиваются с шагом 200—250 мм точно по средней линии пленки между жилами.

Для прокладки проводов по деревянным оштукатуренным поверхностям дранку или иную обшивку снимают по всей трассе на ширину, большую ширины провода на 10—15 мм; под провод прокладывается листовой асбест (асбестокартон).

При скрытой проводке под мокрой штукатуркой на кирпичных стенах провода примораживают алебастровым раствором перед оштукатуриванием.

Монтаж проводов марки ППВ не разрешается производить при температуре ниже —15°.

Все соединения и ответвления проводов марки ППВ выполняются в соединительных или ответвительных коробках из пластмассы. Вывод проводов из-под штукатурки должен оформляться фарфоровой воронкой. Ввод в коробки осуществляется через изолирующие втулки в изоляционной трубке (полихлорвиниловой, резиновой) или в подмотке из полихлорвиниловой липкой ленты; при этом разделяющая пленка между жилами двухжильных проводов вырезается, а в трехжильных проводах тонкая пленка разрезается.

В зданиях из сборного железобетона провода марки ППВ прокладывают в щелях между плитами на потолках, а также в каналах железобетонных плит. Для вывода провода из канала к светильнику в плите просверливается отверстие. Ответвительные коробки устанавливают непосредственно на поверхности.

Проводка проводом ПРД (шнуровая) применяется в сухих отапливаемых помещениях при напряжении до 250 в (жилые дома, конторские и административные помещения, школы, больницы и т. п.).

Последовательность операций:

1) разметка мест установки светильников, выключателей, штепсельных розеток, групповых щитков и мест прохода через стены и перегородки;

2) отбивка шнурком линий проводок на потолке и на стенах; разметка мест установки роликов; просверливание отверстий в стенах и перегородках; крепление деревянных розеток;

3) составление плана участков проводки (схема и размеры) и изготовление на стенах заготовок проводки с зарядкой арматуры; крепление участков проводки на роликах по основным направлениям и ответвлениям;

4) установка выключателей и штепсельных розеток, подвешивание или закрепление осветительной арматуры.

Проводка в стальных трубах изолированными проводами в настоящее время выполняется отдельными элементами, собранными в мастерских электромонтажного участка по эскизам, составляемым на основе предварительных замеров трассы участков проводки. Возможна и полная предварительная сборка трубопровода по макету на площадке монтажного участка или в мастерских с последующим разделением макета по блокам, а после доставки блоков на место — полная сборка всего комплекта трубопровода. Практикуется сборка всего трубопровода вместе с коробками, светильниками, выключателями, штепсельными розетками и даже затянутыми проводами.

Такая организация монтажных работ носит название индустриального метода и широко применяется в условиях однотипных участков трубопровода. Это сокращает время электромонтажных работ и по существу является уже сборочной работой для монтажного персонала. При большом фронте и объеме работ такой метод весьма экономичен.

Проводка проводами ТПРФ и ПРП применяется в сухих отапливаемых и неотапливаемых помещениях при напряжении до 380 в.

Прикрепление одиночных проводов, прокладываемых вертикально по стенам и на потолках, на углах и на концах, должно выполняться скобами с двумя лапками. Расстояние между центрами скобок по длине линии около 500 мм. На изгибах скобки устанавливаются по обеим сторонам проводов. Радиус изгиба принимается 6—8-кратным по отношению к внешнему диаметру проводов. Скобы крепятся: по дереву — шурупами с полукруглой головкой, по кирпичу или бетону — шурупами на спиралях с помощью дюбелей или отрезков полихлорвиниловых трубок. Провода марки ТПРФ можно крепить и на «усах».

Проходы через кирпичные и бетонные стены и междуэтажные перекрытия выполняются в газовых (стальных) трубах или в полутвердых резиновых трубах с оконцеванием их втулками. Через деревянные стены допускается непосредственная прокладка провода марки ТПРФ с оконцеванием прохода втулками с обеих сторон стен.

Последовательность операций: раскатка и прямление, отмеривание, укладка на скобы; выполнение изгибов и вводы в коробки; выполнение соединений и ответвлений; оконцевание проводов; окончательное закрепление и рих-

товка линий; подсоединение арматуры и ввод концов провода в коммутационные аппараты.

Проводка в стеклянных трубах применяется для скрытой электропроводки в толстостенных трубах класса СТБ и безнапорных (электротехнических). Допускаются осветительные и силовые проводки в жилых, административно-общественных и иных гражданских зданиях, имеющих огнестойкость не ниже второй степени. Запрещается устройство электрических проводок в стеклянных трубах в хранилищах ответственных фондов, театрально-зрелищных предприятиях, во взрывоопасных помещениях, газораспределительных станциях, газовых котельных, сырьих местах, по чердачным перекрытиям.

Стеклянные трубы прокладывают в стенах строго горизонтально или вертикально, а в перекрытиях, где это позволяет конструкция, по кратчайшим расстояниям. Параллельно прокладываемые трубы располагают на расстояний не менее 10 мм одна от другой.

Обходы углов в местах перехода трубы из одного направления в другое осуществляются отводами заводского изготовления. Такие отводы выпускаются с углами изгиба 90 и 135° и поставляются комплектно со стеклянными трубами.

Соединение прокладываемых труб между собой и с коробками делают встык с помощью манжет, изготавляемых из резиновой полутвердой или полихлорвиниловой трубы длиной 40—50 мм. При соединении вертикально проложенных труб между ними оставляется зазор 5 мм.

Допускается прокладка стеклянных труб и соединительных частей совместно с трубами и соединительными частями из другого материала, например со стальными трубами или резиновыми полутвердыми трубками.

Прокладка стеклянных труб производится в бороздах аналогично прокладке резиновых полутвердых трубок, т. е. соблюдается та же технологическая последовательность: разметка борозд и мест установки коробок, ящиков, аппаратуры и арматуры; пробивка ниш, борозд и вы сверливание отверстий для соединительных и ответвительных коробок; при укладке трубы сначала прихватываются, а затем заделываются по всей длине раствором алебастра или цемента.

По междуэтажным перекрытиям трубы прокладываются в теплоизоляционной подсыпке и защищаются от ме-

ханических повреждений слоем цементного раствора или асфальта.

Затягивание проводов в трубы производят после того, как трубы полностью покрыты защитным покровом и установлены все коробки. Особенностью является соединение коробок со стеклянными трубами, выполняемое карболитовыми втулками с посадкой их на горячую изоляционную массу.

При прокладке стеклянных труб по кирпичным стенам глубину пробиваемой борозды делают на 10 мм больше наружного диаметра трубы для создания надежного защитного покрова.

В случае использования стеклянных труб в качестве магистральных стояков на каждом этаже устанавливают смотровые ящики (коробки). Трубы, выходящие в смотровые ящики и ниши, где устанавливаются групповые щитки и переходные коробки с предохранителями, оконцовываются втулками; втулки ставятся на горячей изолирующей массе.

Проходы через стены выполняются через отверстия в дне ответвительной коробки стеклянной, металлической или резиновой полутвердой трубкой. При переходе из сухого помещения в сырое отверстия заделываются изолирующей массой.

Прокладки стеклянных труб по гипсошлаковым перегородкам производятся до засыпки заполнителя и крепления сухой штукатурки по каркасу перегородки. В этом случае по всей длине соприкосновения труб с деревянными конструкциями устраивается постель из раствора алебастра толщиной не менее чем на 10 мм и шириной на 30 мм больше диаметра трубы.

Горизонтально прокладываемые трубы крепят к каркасу перегородки раствором алебастра. При пересечении реек каркаса в последних делают вырезы на 10 мм больше наружного диаметра трубы; вырезы заделывают раствором алебастра.

Вертикальные спуски стеклянных труб к выключателям и штепсельным розеткам крепят к боковой плоскости стоек каркаса раствором алебастра или металлическими скобами.

Для предохранения от разрушения во время крепления сухой штукатурки к каркасу стеклянные трубы прокладывают с таким расчетом, чтобы слой гипсошлакового заполнения закрыл их не менее чем на 10 м.и.

Для крепления ответвительных коробок на каркасе перегородок устанавливают деревянные бобышки.

Проходы в перегородках выполняются через отверстия в дне ответвительной коробки стеклянной или металлической трубой; применение резиновых полутвердых трубок для этой цели не допускается.

Провода затягиваются в трубы только после засыпки перегородки заполнителем и при креплении сухой штукатурки к каркасу.

Таблица 64

Наибольшие расстояния между точками крепления незащищенных изолированных проводов на изолирующих опорах

Способ крепления проводов	Допустимые расстояния (м) при сечении проводов, мм^2						
	до 2,5	4	6	10	16—25	35—70	95 и более
На роликах	0,8	0,8	0,8	0,8	1	1,2	1,2
На изоляторах по стена姆 и потолкам внутри помещений	1	2	2	2	2,5	3	6
На изоляторах по стена姆 при наружной электропроводке	2	2	2	2	2	2	2
На изоляторах по фермам, между стенами или опорами:							
при медных жилах	6	12		Более	12	до	25
при алюминиевых жилах	—	6	6	12	Более	12	до 25

Таблица 64а

Наименьшие расстояния между осями незащищенных изолированных проводов, проложенных на изолирующих опорах

Способ крепления проводов	Допустимые расстояния (м) при сечении проводов, мм^2				
	до 10	16—25	35—50	70—95	120
На роликах или клицах	0,035	0,050	0,050	0,070	0,100
На изоляторах	0,070	0,070	0,100	0,150	0,150

Таблица 65

Наименьшие допустимые сечения проводов в проводках

Назначение проводов	Наименьшее сечение (мм ²) проводов		
	медных	алюми- ниевых	сталь- ных
Проводка осветительных арматур:			
внутри зданий	0,5	—	—
вне зданий	1	—	—
Двухжильные шнуры и провода для подвесных и настольных ламп, а также для присоединения подвижных осветительных арматур и переносных токоприемников	0,75	—	—
Многожильные шнуры, провода и кабели для присоединения в промышленных установках подвижных переносных токоприемников в легком и среднем защитном резиновом, полихлорвиниловом шланге	1	—	—
То же в тяжелом шланге	2,5	—	—
Изолированные провода и шнуры для неподвижной прокладки на изолирующих опорах, расположенных одна от другой на расстоянии не более 1 м:			
при роликах и клицах	1	2,5	—
при изоляторах	1,5	4	—
Изолированные провода для неподвижной прокладки внутри зданий на изолирующих опорах, расположенных одна от другой на расстоянии:			
от 1 до 2 м	1,5	4	—
до 6 »	2,5	6	—
до 12 »	4	10	—
свыше 12 »	6	16	—
Голые провода в зданиях	2,5	6	10

Продолжение табл. 65

Назначение проводов	Наименьшее сечение (мм ²) проводов		
	медных	алюминиевых	стальных
Голые защищенные провода в зданиях	1,5	4	—
Изолированные и защищенные голые провода в наружных проводках:			
по стенам на изоляторах	2,5	4	—
во всех других случаях	4	10	—
Голые провода в наружных проводках во всех случаях	4	16	10
Провода для прокладки в трубах	1,5	—	—

Открытые прокладки кабелей СРГ и ВРГ с закреплением скобками допускаются в пожароопасных помещениях при напряжении до 500 в по отношению к земле, а также в сухих, сырых и особо сырых как отапливаемых, так и неотапливаемых помещениях. Не допускается прокладка кабеля СРГ в помещениях с большим количеством пара.

Технологические операции по прокладке кабелей СРГ и ВРГ аналогичны приемам и методам проводки проводом ТПРФ.

Отличительными особенностями являются: расстояния между центрами скоб уменьшены при горизонтальной прокладке (для СРГ до 400 мм, а ВРГ до 250—300 мм); радиусы изгибов для СРГ в 8—10, а для ВРГ в 5—6 раз больше внешнего диаметра кабеля. Не допускается применение роликовых выпрямителей во избежание механических повреждений оболочек, в связи с чем изгибы делаются вручную. Не допускается нарушение герметичности свинцовой и полихлорвиниловой оболочек кабеля. Поэтому в местах ввода кабелей СРГ и ВРГ в коробки и коммутационную аппаратуру применяются сальники; аппаратура должна быть герметичной.

Монтаж проводов по станочному оборудованию осуществляется в стальных трубах или в гибких металлокуках.

Прокладка в трубах по станочному оборудованию выполняется так же, как изложенная выше прокладка в газовых (стальных) трубах; к станинам трубы крепятся винтами или сквозными болтами.

Предпочтительней прокладка в гибких металлокуках, так как монтажные операции с ними значительно легче, чем с трубами (углы, обходы, ввод и т. д.).

Тросовые прокладки в цехах промышленных предприятий применяются для осветительных сетей в цехах промышленных предприятий при наличии сложных конструкций (балок, ферм, стеклянного потолка и т. д.).

Технологическая последовательность выполняемых операций: закрепление опорных концевых конструкций вмазкой их или крепление сквозными болтами; натяжение тросов с помощью специальных струбцинок или болтов; прокладка проводов, осуществляемая на роликах, клицах или изоляторах, укрепляемых на планках, а также на скобах из полосовой стали, устанавливаемых на растяжках или на металлоконструкциях.

Рекомендуется сначала на высоте 1,5—2 м произвести все необходимые работы по монтажу проводов и арматуры, а затем поднять всю тросовую проводку на соответствующую высоту при помощи блоков.

Шинопроводы применяются в промышленных цехах при значительном количестве станков (токарных, фрезерных, шлифовальных и др.), расположенных линейно. Рекомендуется применять как открытые (голые провода или шины), так и закрытые шинопроводы.

Открытые шинопроводы выполняются на высоте, исключающей возможность прикосновения или случайного короткого замыкания металлическими предметами. Голые провода применяются, если сечение провода менее 150 мм^2 на фазу; при больших величинах сечения на фазу применяются шины (médные или алюминиевые). Провода прокладываются на изоляторах типа ТФ, а шины — на троллейных изоляторах или специальных изолирующих прокладках, укрепляемых на металлоконструкциях. От этих распределительных магистральных линий спускаются ответвления к двигателям станков.

Закрытые шинопроводы прокладываются на высоте 2,5—3,5 м от уровня пола и представляют собой закрытые конструкции, исключающие возможность непосредственного прикосновения к токоведущим шинам и механического их повреждения. Короб шинопровода выполняется из листовой

стали толщиной 1 м.м. Секции закрытых шинопроводов делаются нормальными по длине (6 м) или укороченными. Соединение секций осуществляется муфтами. Присоединения выполняются специальными коробками типа ОК-1 (без предохранителей) или типа ОК-2 (с предохранителем Ц-27), а также специальными ящиками типа ЯК-60, имеющими трубчатые предохранители до 60 а, укрепленные на откидной крышке.

В промышленных предприятиях широко применяются также шинопроводы, укладываемые в герметичных коробах непосредственно в полу — по линии установки станков.

Глава II. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ

1. Общие сведения

Кабели бывают *силовые* (для передачи и распределения электрической энергии по кабельным линиям при напряжении от 1000 в и выше) и *контрольные* (для выполнения полностью или частично сети вторичных соединений). Посредством контрольных кабелей осуществляется взаимное соединение электрических приборов и аппаратов в электрических распределительных устройствах. Контрольные кабели изготавливаются для напряжения до 500 в переменного тока и 1000 в постоянного тока.

Силовые кабели выполняются одно-, двух-, трех- и четырехжильными с медными и алюминиевыми жилами сечением от 2,5 до 185 м².

Контрольные кабели изготавливаются только с медными жилами. Количество жил от 4 до 37, сечение каждой жилы от 1 до 10 м².

В качестве изоляции силовых и контрольных кабелей применяется пропитанная бумага или резина, а оболочка делается свинцовой, алюминиевой или неметаллической (полихлорвиниловой). Для питания подвижных электро-приемников выпускаются гибкие кабели с резиновой изоляцией в резиновой же шланговой оболочке.

Поверх оболочки большинство кабелей имеют защитные покровы. Виды этих покровов и их назначение приводятся в табл. 66.

Защитные покровы для электрических кабелей
(по ГОСТ 7006—54)

Тип покрова	Вид покрова	Преимущественное назначение
A	Асфальтированный	Для кабелей, прокладываемых внутри сырых помещений со средой, особо агрессивной по отношению к металлическим оболочкам кабелей
Ab	Полихлорвиниловый пластикат, асфальтированный	Для кабелей, прокладываемых в земле при отсутствии возможности механических повреждений при прокладке и в эксплуатации
B	Броня из стальных лент и пропитанная кабельная пряжа	Для кабелей, прокладываемых внутри помещений, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
BГ	Броня из стальных лент, покрытых битумным составом и меловым покрытием	Для кабелей, прокладываемых в земле, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
Bв	Броня из стальных лент, покрытых битумным составом и мелом	Для кабелей, прокладываемых в земле в особо агрессивных условиях и в местах, где оболочка подвергается разрушению буждающими токами
BГв	Полихлорвиниловый пластикат и броня из стальных лент, покрытых битумным составом и мелом	Для кабелей, прокладываемых внутри помещений в особо агрессивных условиях

Продолжение табл. 66

Тип покрова	Вид покрова	Преимущественное назначение
П	Стальная оцинкованная проволока и пропитанная кабельная пряжа	Для кабелей, прокладываемых в земле, если кабель подвергается значительным растягивающим усилиям
Пв	Полихлорвиниловый пластикат, броня из стальных оцинкованных проволок и пропитанная кабельная пряжа	Для кабелей, прокладываемых в земле в особо агрессивных условиях и в местах, где оболочка подвергается действию блуждающих токов, а также, если на кабель действуют значительные растягивающие усилия
ПГ	Броня из стальных оцинкованных проволок	Для кабелей, прокладываемых внутри помещений в особо агрессивных условиях, если кабели подвергаются значительным растягивающим усилиям
ПГв	Полихлорвиниловый пластикат и броня из стальных оцинкованных проволок	Для кабелей, прокладываемых в земле, если кабели подвергаются значительным растягивающим усилиям
К	Броня из круглых стальных оцинкованных проволок и пропитанная кабельная пряжа	Для кабелей, прокладываемых в воде

2. Технические характеристики кабелей

Таблица 67

Кабели силовые с медными и алюминиевыми жилами, с изоляцией из пропитанной бумаги в свинцовой или алюминиевой оболочке (по ГОСТ 340—59, 6515—55)

Марка	Характеристика	Преимущественное назначение
СГ*, АСГ*, ААГ и АГ	В свинцовой или алюминиевой оболочке, голый, с медными или алюминиевыми жилами	Прокладка внутри помещений, в туннелях, в каналах при отсутствии механических воздействий на кабель и в нейтральной среде по отношению к свинцу или алюминию
СГТ, АСГТ СА*	В усиленной свинцовой оболочке, голый В свинцовой оболочке, асфальтированный	Прокладка в трубах и в блоках Прокладка внутри помещений, в туннелях, в каналах при отсутствии механических воздействий на кабель и в нейтральной среде по отношению к защитному покрову
СБ, АСБ, АБ, АБГ, ААБ и ААБГ	В свинцовой или алюминиевой оболочке, бронированный двумя стальными лентами, с наружным покровом из кабельной пряжи, с медными или алюминиевыми жилами	Прокладка в земле (траншеях) при возможности механических воздействий на кабель, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
СБГ, АСБГ и ААБГ	В свинцовой или алюминиевой оболочке, бронированный двумя стальными лентами, покрыты	Прокладка внутри помещений, в туннелях, в каналах, если кабель не подвергает-

Продолжение табл. 67

Марка	Характеристика	Преимущественное назначение
СП	ми битумным составом, с медными или алюминиевыми жилами	ся значительным растягивающим усилиям, в нейтральной среде по отношению к свинцу и алюминию Прокладка в земле (траншеях) при возможности механических воздействий на кабель, если кабель подвергается значительным растягивающим усилиям
СПГ, АПГ и AAPГ	В свинцовой оболочке, бронированный плоскими стальными оцинкованными проволоками, с наружным покровом из кабельной пряжи	Прокладка внутри помещений, в шахтах, если кабель подвергается значительным растягивающим усилиям
СК	В свинцовой оболочке, бронированный круглыми стальными оцинкованными проволоками, наружный покров из кабельной пряжи	Прокладка под водой
ОСБ и АОСБ	Скрученный из трех отдельно изолированных и освинцованных жил, бронированный двумя стальными лентами, с наружным покровом из кабельной пряжи, с медными или алюминиевыми жилами	Прокладка в тех же условиях, что и для кабеля СБ

Продолжение табл. 67

Марка	Характеристика	Преимущественное назначение
ОСБГи АОСБГ	Скрученный из трех отдельно изолированных и освинцованных жил, бронированный двумя стальными лентами, покрытыми битумным составом, с медными или алюминиевыми жилами	Прокладка в тех же условиях, что и для кабеля СБГ
ОСК и АОСК	Скрученный из трех отдельно изолированных и освинцованных жил, бронированный круглыми стальными оцинкованными проволоками, наружный покров из кабельной пряжи, с медными или алюминиевыми жилами	Прокладка в тех же условиях, что и для кабеля СК
СБ-1к и СБ-2к	С одной (1к) или с двумя (2к) контрольными жилами, в свинцовой оболочке, бронированный двумя стальными лентами, с наружным покровом из кабельной пряжи	Прокладка для трамвайных сетей в тех же условиях, что и для кабеля СБ
СБГ-1к и СБГ-2к	С одной (1к) или двумя (2к) контрольными жилами, в свинцовой оболочке, бронированный двумя стальными лентами, покрытыми битумным составом	Прокладка для трамвайных сетей в тех же условиях, что и для кабеля СБГ

Продолжение табл. 67

Марка	Характеристика	Преимущественное назначение
СБВ, АГВ, ААГВ, СБГВ, АБГВ, ААБГВ, ОСБВ, АБВ, ААБВ, ОСБГВ, СПВ, АПГВ, СПГВ, ААПГВ, СКВ, ОСКВ ОСПВ*	То же, что и для кабелей СБ, СБГ, ОСБ, ОСБГ, СП, СПГ, СК, ОСК, но с обедненно-пропитанной изоляцией, в свинцовой или алюминиевой оболочке	Прокладка на вертикальных и крутонахлонных участках в тех же условиях, что и для кабелей СБ, СБГ, ОСБ, ОСБГ, СП, СПГ, СК, ОСК
ОСПГВ*	Скрученный из трех отдельно изолированных и освинцованных жил, с обедненно-пропитанной изоляцией, бронированный плоскими стальными оцинкованными проволоками, с наружным покровом из кабельной пряжи	Прокладка на вертикальных и крутонахлонных участках в тех же условиях, что и для кабеля СП
ОСПГВ*	Скрученный из трех отдельно изолированных и освинцованных жил, с обедненно-пропитанной изоляцией, бронированный плоскими стальными оцинкованными проволоками	Прокладка на вертикальных и крутонахлонных участках в тех же условиях, что и для кабеля СПГ

* В ГОСТ 340—59 кабели этих марок не вошли.

Таблица 68

Кабели силовые с медными и алюминиевыми жилами и резиновой изоляцией (по ГОСТ 438—58)

Марка	Характеристика	Преимущественное назначение
СРГ	С медными жилами, в свинцовой оболочке	Прокладка внутри помещений, в каналах, туннелях, в местах, не подверженных вибрации, при отсутствии механических воздействий на кабель и в нейтральной среде по отношению к свинцу
АСРГ	С алюминиевыми жилами, в свинцовой оболочке	То же, но в среде, нейтральной также по отношению к алюминию
СРБ	С медными жилами, в свинцовой оболочке, бронированный двумя стальными лентами с защитным наружным слоем	Прокладка в земле (траншеях), если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
АСРБ	То же, но с алюминиевыми жилами	То же
СРБГ	С медными жилами, в свинцовой оболочке, бронированный двумя стальными лентами, с противокоррозийной защитой	Прокладка внутри помещений, в каналах, туннелях, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
АСРБГ	То же, но с алюминиевыми жилами	То же
СРП	С медными жилами, в свинцовой оболочке, бронированный плоскими стальными оцинкованными проволоками	Прокладка в земле (траншеях); если кабель подвергается значительным растягивающим усилиям

Продолжение табл. 68

Марка	Характеристика	Преимущественное назначение
АСРП	То же, но с алюминиевыми жилами	Прокладка в земле (траншеях), если кабель подвергается значительным растягивающим усилиям
СРПГ	С медными жилами, в свинцовой оболочке, бронированный плоскими стальными оцинкованными проволоками	Прокладка внутри помещений в каналах, туннелях, если кабель подвергается значительным растягивающим усилиям
АСРПГ	То же, но с алюминиевыми жилами	То же
ВРГ	С медными жилами, в полихлорвиниловой оболочке	Прокладка внутри помещений, в каналах, туннелях при отсутствии механических воздействий на кабель и при наличии агрессивных сред (кислот, щелочей) и др.
АВРГ	То же, но с алюминиевыми жилами	То же
ВРБ	С медными жилами, в полихлорвиниловой оболочке, бронированный двумя стальными лентами, с защитным наружным слоем	Прокладка в земле (траншеях), если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
АВРБ	То же, но с алюминиевыми жилами	То же
ВРБГ	С медными жилами, в полихлорвиниловой оболочке, бронированный двумя стальными лентами, с противокоррозийной защитой	Прокладка внутри помещений, в каналах, туннелях, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям

Продолжение табл. 68

Марка	Характеристика	Преимущественное назначение
АВРБГ	То же, но с алюминиевыми жилами	Прокладка внутри помещений, в каналах, туннелях, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
НРГ	С медными жилами, в резиновой негорючей оболочке	Прокладка внутри помещений, в каналах, туннелях при отсутствии механических воздействий на кабель
АНРГ	То же, но с алюминиевыми жилами	То же
НРБ	С медными жилами, в резиновой негорючей оболочке, бронированный двумя стальными лентами, с защитным наружным слоем	Прокладка в земле (траншеях), если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
АНРБ	То же, но с алюминиевыми жилами	То же
НРБГ	С медными жилами, в резиновой негорючей оболочке, бронированный двумя стальными лентами, с противокоррозийной защитой	Прокладка внутри помещений, в каналах, туннелях, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
А НРБГ	То же, но с алюминиевыми жилами	То же

Таблица 69

Кабели контрольные с изоляцией из пропитанной кабельной бумаги в свинцовой или алюминиевой оболочке

(по ГОСТ 4376—53)

Марка	Характеристика	Преимущественное назначение
КСГ, КАГ	В свинцовой или алюминиевой оболочке, голый	Прокладка внутри помещений, в туннелях, в каналах при отсутствии механических воздействий на кабель и в нейтральной среде по отношению к свинцу или алюминию (для марки КАГ)
КСА	В свинцовой оболочке, асфальтированный	Прокладка внутри помещений, в туннелях, в каналах при отсутствии механических воздействий и в нейтральной среде по отношению к защитному покрову
КСБ, КАБ	В свинцовой оболочке, бронированный двумя стальными лентами, с наружным покровом из кабельной пряжи	Прокладка в земле (в траншеях) при возможности механических воздействий на кабель, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
КСБГ, КАБГ	В свинцовой оболочке, бронированный двумя стальными лентами, покрытыми битумным составом	Прокладка внутри помещений, в туннелях, в каналах, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям

Продолжение табл. 69

Марка	Характеристика	Преимущественное назначение
КСП	В свинцовой оболочке, бронированный плоскими стальными оцинкованными проволоками, с наружным покровом из кабельной пряжи	Прокладка в земле (в траншеях) при возможности механических воздействий на кабель, если кабель подвергается значительным растягивающим усилиям
КСПГ	В свинцовой оболочке, бронированный плоскими стальными оцинкованными проволоками	Прокладка внутри помещений, в шахтах, если кабель подвергается значительным растягивающим усилиям
КСК	В свинцовой оболочке, бронированный круглыми стальными оцинкованными проволоками, с наружным покровом из кабельной пряжи	Прокладка под водой

Таблица 70

**Кабели контрольные с резиновой изоляцией
(по ГОСТ 1508—58)**

Марка	Характеристика	Преимущественное назначение
КСРГ	В свинцовой оболочке	Прокладка внутри помещений, в каналах, туннелях, в местах, не подверженных вибрации, при отсутствии механических воздействий на кабель и в нейтральной среде по отношению к свинцу

Продолжение табл. 70

Марка	Характеристика	Преимущественное назначение
КСРБ	В свинцовой оболочке, бронированный двумя стальными лентами, с защитным наружным слоем	Прокладка в земле (траншеях), если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
КСРП	В свинцовой оболочке, бронированный плоскими стальными оцинкованными проволоками, с защитным наружным слоем	Прокладка в земле (траншеях), если кабель подвергается значительным растягивающим усилиям
КСРПГ	В свинцовой оболочке, бронированный плоскими стальными оцинкованными проволоками	Прокладка внутри помещений, в каналах, туннелях, если кабель подвергается значительным растягивающим усилиям
КСРК	В свинцовой оболочке, бронированный круглыми стальными оцинкованными проволоками, с защитным наружным слоем	Прокладка под водой
КВРГ	В полихлорвиниловой оболочке	Прокладка внутри помещений, в каналах, туннелях при отсутствии механических воздействий на кабель и в условиях агрессивной среды
КВРБ	В полихлорвиниловой оболочке, бронированный двумя стальными лентами, с защитным наружным слоем	Прокладка в земле (траншеях), если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям

Продолжение табл. 70

Марка	Характеристика	Преимущественное назначение
КВРБГ	В полихлорвиниловой оболочке, бронированный двумя стальными лентами, с противокоррозийной защитой	Прокладка внутри помещений, в каналах, туннелях, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
КВРПГ	В полихлорвиниловой оболочке, бронированный плоскими стальными оцинкованными проволоками	Прокладка внутри помещений, в шахтах, если кабель подвергается значительным растягивающим усилиям
КНРГ	В резиновой негорючей оболочке	Прокладка внутри помещений, в каналах и туннелях при отсутствии механических воздействий на кабель
КНРБ	В резиновой негорючей оболочке, бронированный двумя стальными лентами, с наружным защитным слоем	Прокладка в земле (траншеях), если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
КНРБГ	В резиновой негорючей оболочке, бронированный двумя стальными лентами, с противокоррозийной защитой	Прокладка внутри помещений, в каналах и туннелях, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
КНРПГ	В резиновой негорючей оболочке, бронированный плоскими стальными оцинкованными проволоками	Прокладка внутри помещений, в каналах и туннелях, если кабель подвергается значительным растягивающим усилиям

Таблица 71

Сортамент силовых кабелей в свинцовой оболочке
 (по ГОСТ 340—53)

Марка	Форма жил	Номинальное сечение токопроводящих жил ($мм^2$) при номинальном напряжении, $кВ$					
		до 1 .	3	6	10	20	35
СГ, СА СБ, СБГ СП, СПГ СБ-1к, СБ-2к, СБГ-1к, СБГ-2к	1 1 1 1 1	2,5—800 4—800 50—800 120—800	6—625 6—625 35—625 —	10—500 10—500 — —	16—500 16—500 — —	25—400 — — —	70—300 — — —
СБВ, СБГВ СПВ, СПГВ, СК	1 1	4—500 50—500	6—500 35—500	10—95 35—95	16—95 35—95	— —	— —
СГ, СА, СБ, СБГ СП, СПГ СБВ, СБГВ СПВ, СПГВ	2 2 2 2	2,5—150 25—150 4—120 25—120	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —

Продолжение табл. 71

Марка	Номинальное сечение токопроводящих жил (мм ²) при номинальном напряжении, кВ	Номинальное сечение токопроводящих жил (мм ²) при номинальном напряжении, кВ					
		до 1	3	6	10	20	35
СГ, АСГ, СА, СБ, АСБ, СБГ и АСБГ	3	2,5—240	4—240	10—240	16—240	—	—
СГТ	3	2,5—185	4—185	10—185	16—185	—	—
СП, СПГ, СК	3	25—240	25—240	16—240	16—240	—	—
ОСБ, ОСБГ	3	—	—	—	—	25—185	70—150
ОСК	3	—	—	—	—	25—185	70—120
СБВ, СБГВ	3	4—150	6—150	16—150	—	—	—
СПВ, СПГВ, СКВ	3	25—150	25—150	16—120	16—120	—	—
ОСБВ, ОСБГВ	3	—	—	—	—	—	—
ОСПВ, ОСПГВ, ОСКВ	3	—	—	—	—	—	—
АОСБ, АОСБГ, АОСК	3	—	—	—	—	—	50—150
СГ, АСГ, СА, СБ, АСБ, СБГ и АСБГ	4	4—185	—	—	—	—	—
СП, СПГ	4	16—185	—	—	—	—	—
СБВ, СБГВ	4	4—120	—	—	—	—	—
СПВ, СПГВ	4	16—120	—	—	—	—	—
СК, СКВ	4	25—120	—	—	—	—	—

Таблица 72

**Сортамент силовых кабелей в алюминиевой оболочке
(по ГОСТ 6515—55)**

Марка	Число жил	Номинальное сечение жилы (мм^2) при номинальном напряжении, кв	
		до 1	6
АБ, ААБ	1	35—500	—
АБ, ААБ	2	10—150	—
АГ, ААГ, АБГ, ААБГ, АБ, ААБ, АПГ, ААПГ, АГВ, ААГВ, АБГВ, ААБГВ, АБВ, ААБВ, АПГВ, ААПГВ	3	6—120	10—70
АГ, ААГ, АБГ, ААБГ, АБ ААБ, АБВ, ААГВ, АГВ ААГВ, АБГВ, ААБГВ, АБВ АПГ, АПГВ, ААПГ	4	6—95	
	4	6—95	
	4	6—95	
	4	25—95	

Таблица 73

**Сортамент силовых кабелей с резиновой изоляцией
(по ГОСТ 433—58)**

Марка	Число жил	Номинальное сечение жилы (мм^2) при номинальном напряжении, кв*		
		0,5	3	6
СРГ	1	1—240	1,5—500	2,5—500
АСРГ	1	4—240	4—500	4—500
ВРГ, НРГ	1	1—240	—	—
АВРГ, АНРГ	1	4—240	—	—
СРГ	2,3	1—185	1,5—70	—

Продолжение табл. 73

Марка	Число жил	Номинальное сечение жилы (мм ²) при номинальном напряжении, кв*		
		0,5	3	6
СРБ, СРБГ, СРП, СРПГ, АСРГ, АСРБ, АСРП, АСРПГ	2,3	4—185	4—70	—
НРГ, АВРГ, ВРГ, ВРБГ, НРБ, НРБГ, АВРБ, АВРБГ, АНРБ, АНРБГ, АНРГ	2,3	1—185	—	—
	2,3	4—185	—	—

* Кабели могут работать при напряжении до 1 кв в сетях постоянного тока.

Таблица 74

Сортамент контрольных кабелей с изоляцией из пропитанной кабельной бумаги в свинцовой оболочке (по ГОСТ 4376—53)

Марка	Число жил при номинальном сечении жилы, мм ²					
	1	1,5	2,5	4	6	10
КСГ, КСА КСБ, КСБГ	4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 24, 30, 37			4, 6, 7, 8, 10		
КСП, КСПГ	12, 14, 16, 19, 24, 30, 37	10, 12, 14, 16, 19, 24, 30, 37	8, 10, 12, 14, 16, 19, 24, 30, 37	6, 7, 8, 10	4, 6, 7, 8, 10	
КСК	10, 12, 14, 16, 19, 24, 30, 37	8, 10, 12, 14, 16, 19, 24, 30, 37,	6, 7, 8, 10	4, 6, 7, 8, 10		

Т а б л и ц а 75

Сортамент контрольных кабелей с изоляцией из пропитанной бумаги в алюминиевой оболочке (по ГОСТ 6526—55).

Марка	Число жил при номинальном сечении жилы, мм^2					
	1	1,5	2,5	4	6	10
КАГ, КАБ, КАБГ	7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 24, 30, 37	5, 6, 7, 8, 10 12, 14 16, 19 24, 30, 37		4, 6, 7, 8 10		4, 6, 7
КАП, КАПГ	12, 14, 16, 19, 24, 30, 37	10, 12, 14, 16, 19, 24, 30, 37	8, 10, 12, 14, 16, 19, 24, 30, 37	6, 7, 8, 10		4, 6, 7

Т а б л и ц а 76

Сортамент контрольных кабелей с резиновой изоляцией (по ГОСТ 1508—49)

Продолжение табл. 76

Марка	Число жил приnomинальном сечении жилы, мм^2					
	0,75	1	1,5	2,5	4	6–10
KCPР,	10, 14, 19,	8, 10,	6, 7, 8,	6, 7, 8,	4, 6, 7,	
KCPРГ,	24, 30, 37	14, 19,	10, 14,	10		8, 10
KCPK		24, 30,	19, 24,			
		37	30, 37			
KHPРГ	6, 7, 8,	5, 6, 7,	4, 5, 6,		4, 6, 7, 8, 10	
KVRПГ	10, 14,	8, 10,	7, 8,			
	19, 24,	14, 19,	10, 14,			
	30, 37	24, 30,	19, 24,			
		37	30, 37			

3. Концевые заделки и соединения кабелей

При прокладках кабелей наиболее ответственными и сложными операциями являются концевые заделки и соединения кабелей. Применяющаяся при этом кабельная аппаратура и арматура может быть разделена на четыре группы:

- 1) арматура для оконцевания кабелей (концевые муфты, воронки и сухие разделки);
- 2) арматура для соединения между собой отдельных строительных длин кабелей (соединительные муфты);
- 3) арматура для секционирования кабельных линий и предотвращения перетекания из секции в секцию пропиточной массы (стопорные и полустопорные муфты);
- 4) аппаратура для поддержания в заданных пределах давления масла или газа в кабельных линиях, работающих под повышенным давлением

Конструкция арматуры выбирается в зависимости от типа изоляции кабеля, рода тока, номинального напряжения и конструкции кабеля, числа и сечения токопроводящих жил и условий окружающей среды.

Аппаратура, применяемая для оконцевания кабелей:

1) на напряжение до 10 кв: а) в сухих помещениях с нормальной средой — сухие разделки и концевые воронки; б) в сырых помещениях — концевые муфты для наружной установки;

2) на напряжение до 1 кв на открытом воздухе — концевые муфты и стальные концевые воронки (с установкой их в ящиках, шкафах и т. п.);

3) на напряжение выше 1 кв на открытом воздухе — концевые чугунные муфты (например конструкции научно-исследовательского института кабельной промышленности — НИИКП).

Для оконцевания маслобензиновых кабелей в стальных трубах под давлением применяется специальная арматура. Аппаратура, применяемая для соединения отдельных строительных длин кабелей:

1) кабели с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой, алюминиевой и многослойной полихлорвиниловой оболочке: а) при напряжении до 1 кв — чугунные муфты, заливаемые битумной массой; при напряжении 6 и 10 кв — свинцовые муфты с изоляцией внутри роликами и рулонами, защищаемые от механических повреждений чугунными покрышками;

2) кабели с вязкой пропиткой и отдельно освинцованными жилами при напряжении 35 кв — свинцовые или латунные муфты с изоляцией роликами и рулонами и защищенные покрышками.

Оконцевание и соединение алюминиевых жил кабелей являются наиболее сложными операциями в кабельных работах, так как при их выполнении образуются пленки окиси и возможен перегрев изоляции. Электромонтажными организациями применяются следующие способы:

1. Для соединения и ответвления жил сечением 6 и 10 мм^2 кабелей напряжением до 1 кв — электросварка переменным током методом контактного разогрева; соединение производится в обойме при вертикальном положении жил с применением двухполюсных клещей. Электросварка

в разъемных угольных формах применяется также для оконцевания кабелей напряжением до 1 кв при сечении жил от 16 до 240 мм^2 .

2. Для кабелей напряжением до 35 кв с многопроволочными жилами (от 16 до 400 мм^2 — оконцевание жил алюминиевыми литыми наконечниками с применением одного электрода.

3. Соединение жил производится также в открытой желобчатой форме с предварительным сплавлением концов жил в монолитные стержни.

4. Оконцевание алюминиевыми литыми наконечниками (при вертикальном положении жил) или соединение и ответвление жил кабелей (в открытой желобчатой форме с предварительным сплавлением концов в сплошной стержень) напряжением до 35 кв и сечением жил от 10 до 240 мм^2 — газовой сваркой при помощи бензино-кислородного или ацетилено-кислородного аппарата.

5. Для соединения жил кабелей напряжением до 35 кв с сечением жил от 25 до 240 мм^2 широко применяется опрессовка клещами местным вдавливанием или сплошным обжатием (с помощью специальных клещей для жил до 50 мм^2 или гидропресса для жил сечением выше 50 мм^2).

6. Соединения и ответвления жил кабелей до 35 кв с однопроволочными жилами сечением от 2,5 до 10 мм^2 — пайкой способом трения припоями с подготовкой жил внахлестку и образованием желобка; этим же способом эти же припоями производится оконцевание, соединение и ответвление жил кабелей сечением от 16 до 240 мм^2 .

Соединения жил кабелей небольших сечений производятся пайкой в медных гильзах (для кабелей напряжением 6, 10, 20 и 35 кв), местной опрессовкой в цельнотянутых или точенных медных гильзах (для кабелей напряжением до 1 кв) или сплошной опрессовкой (для кабелей напряжением от 1 до 3 кв).

Оконцевание производится при помощи напаиваемых медных наконечников (при отсутствии оборудования для опрессовки) или их наварки (для кабелей напряжением до 10 кв), а также методом «сплошной» или местной опрессовки (для кабелей напряжением до 10 кв).

При необходимости соединения алюминиевых жил кабелей с медными жилами применяется пайка в стальных формах припоеем с предварительным облучиванием или опрессовкой в медно-алюминиевых гильзах.

Концевые заделки кабелей в воронках:

1) силовых кабелей: а) в конусных воронках для внутренних установок напряжением до 10 кв внутри сухих помещений (воронки овальной или круглой формы из кривельного железа типа ВО или ВК по чертежам НИИКП); б) в специальных стальных воронках для четырехжильных кабелей напряжением до 1 кв, устанавливаемых на мачтах наружного освещения;

2) контрольных кабелей: а) в стальных воронках с заливкой кабельной массой МК-45 или МБМ-1 — при монтаже оконцеваний в неотапливаемых помещениях; б) в пластмассовых воронках — для контрольных кабелей с бумажной пропитанной изоляцией с числом жил до 16 при сечении их до 2,5 мм², заливка воронок массой марки МК-45 или МБМ-1 при температуре не более 140°.

Сухие концевые заделки в настоящее время получили широкое применение в кабельных прокладках силовых трехжильных кабелей с бумажной изоляцией напряжением до 10 кв. Сухие концевые заделки выполняются следующими способами:

1) при помощи липких или нелипких полихлорвиниловых лент и лаков для кабелей напряжением 3—10 кв, а также для кабелей напряжением 1 кв, когда исключена возможность их продолжительной перегрузки током;

2) при помощи липких или нелипких стеклолент и лака марки К-44 для предельно нагружаемых и перегружаемых током кабелей напряжением до 1 кв при монтаже их в сухих помещениях;

3) при помощи триацетатной пленки и маслостойкой лакоткани для предельно нагружаемых и перегружаемых током кабелей напряжением до 1 кв, прокладываемых по вертикали и под углом;

4) в свинцовых или полихлорвиниловых перчатках в зависимости от ряда применяемых лент;

5) с применением эпоксидных компаундов для кабелей до 10 кв во всех случаях их монтажа; этот способ в настоящее время получил наиболее широкое применение, так как по всем эксплуатационным характеристикам он является наиболее качественным (температура стойкость от 45 до 100°, влаго- и маслостойкость, эластичность в исходном состоянии, стойкость к внутренним давлениям в кабеле до 4—5 ат, механическая стойкость).

Таблица 77

**Гильзы для соединения медных жил опрессовкой
(по ГОСТ 7388—55).**




Сечение жилы, мм ²	Тип гильзы	Размеры, мм				Вес 1000 шт., кг
		d ₁ *	d ₂ *	L	R	
16	ГМО—16	5	7	34	1,0	5,8
25	ГМО—25	7	10	45	1,5	16,2
35	ГМО—35	8	11	47	1,5	18,8
50	ГМО—50	10	13	52	2,0	25,1
70	ГМО—70	12	15	60	2,0	34,0
95	ГМО—95	14	18	64	2,0	57,5
120	ГМО—120	16	22	65	2,5	104,0
150	ГМО—150	18	24	70	2,5	123,0
185	ГМО—185	19	25	75	3,0	139,0
240	ГМО—240	22	28	80	3,5	168,0
300	ГМО—300	23	30	85	4,0	220,0

* Гильзы изготавливаются из тянутых мягких медных труб по ГОСТ 617—53. Допуск на отклонения по ГОСТ 617—53.

Таблица 78

Наконечники кабельные медные трубчатые для оконцевания медных жил опрессовкой (по ГОСТ 7386—55)



Сечение жилы, мм ²	Тип наконечника*	Размеры, мм						Вес 1000 шт., кг
		<i>d</i> ₁	<i>d</i> ₂	<i>t</i> ₁	<i>t</i> ₂	<i>s</i>	<i>b</i>	
16	TMO-16-6 TMO-16-8	5	7	14**	20**	1,1	15**	6,5 8,5
25	TMO-25-6 TMO-25-8	7	10	20**	20**	2,2	15**	6,5 8,5

Продолжение табл. 78


Сечение жилья, мм ²	Тип наконечника*	Размеры, мм						Вес 1000 шт., кг
		<i>d</i> ₁	<i>d</i> ₂	<i>l</i> ₁	<i>l</i> ₂	<i>s</i>	<i>b</i>	
35	TMO-35-8	8	11	21**	24	2,0	20**	19,0
	TMO-35-10	10	13	23	24	2,4	20**	
50	TMO-50-8	12	15	27	30	2,3	25	24,3
	TMO-50-10	14	18	29	30	3,3	28	
70	TMO-70-10	14	18	29	30	3,3	28	33,8
	TMO-70-12	16	22	31	36	5,0	34	
95	TMO-95-10	14	18	29	30	3,3	28	56
	TMO-95-12	16	22	31	36	5,0	34	
120	TMO-120-12	16	22	31	36	5,0	34	57,0
	TMO-120-16	16	22	31	36	5,0	34	

Продолжение табл. 78

Сечение жилы, м.м ²	Тип наконечника*	Размеры, мм						Вес 1000 шт., кг
		<i>d</i> ,	<i>d</i> ₂	<i>l</i> ₁	<i>l</i> ₂	<i>s</i>	<i>b</i>	
150	ТМО-150-12	18	24	33	36	5,4	34	$\frac{13}{17}$
	ТМО-150-16	19	25	35	41	5,4	36	$\frac{13}{17}$
185	ТМО-185-12	22	28	37	47	5,6	40	$\frac{17}{21}$
	ТМО-185-16	22	28	37	47	5,6	40	$\frac{17}{21}$
240	ТМО-240-16	23	30	40	50	6,0	45	$\frac{17}{21}$
	ТМО-240-20	23	30	40	50	6,0	45	$\frac{17}{21}$
300	ТМО-300-16	23	30	40	50	6,0	45	$\frac{17}{21}$
	ТМО-300-20							

* Первое число в обозначении указывает сечение (м.м²) жилы кабеля, а второе — диаметр отверстия (м.м) в контактных ушках наконечника.
** Допуск $\pm 0,5$ м.м; для всех остальных цифр этой графы допуск ± 1 м.м.

Наконечники алюминиевые литые для оконцевания алюминиевых жил сваркой или пайкой
(по ГОСТ 7387—55)



Гип- наконеч- ника*	Коды, мм ²	Размеры, мм								Бес- коэффициент, кг на 1000 шт.,
		d_1	d_2	d_3	l	s_1	s_2	D_1	D_3	
16	ЛА-16-6	6,0	15	11	23	5	4	6,5	17***	35
	ЛА-16-8	7,5	15	11	23	5	4	8,5	20	36
25	ЛА-25-6	8,5	18	14	27	5	4	6,5	17***	35
	ЛА-25-8	9,5	18	14	27	5	4	8,5	20	36
35	ЛА-35-8	10,5	20	14	30	5	4	8,5	24***	42
	ЛА-35-10	11,5	20	14	30	5	4	10,5	30	48

Продолжение табл. 79

Сечение, мм ²	Тип наконечника*	Размеры, мм								Н***	Н***
		<i>d</i> ₁	<i>d</i> ₂	<i>d</i> ₃	<i>l</i>	<i>s</i> ₁	<i>s</i> ₃	<i>D</i> ₁	<i>D</i> ₃		
50	ЛА-50-8	10,0	18	14	27	5	4	8,5	24***	42	13
	ЛА-50-10							10,5			2,5
70	ЛА-70-8	12,0	22	18	28	7	6	8,5	28***	46	15
	ЛА-70-10							10,5			3,7
95	ЛА-95-10	13,5	22	18	28	7	6	10,5	28***	46	15
	ЛА-95-12							13,0			3,7
120	ЛА-120-12	15,0	26	22	32	8	7	13,0	34***	54	17
	ЛА-150-12	17,0	26	22	32	8	7	13,0	34***	54	17
150	ЛА-185-16	19,0	32	28	38	10	9	17,0	40***	60	20
	ЛА-240-16	22,0	32	28	38	10	9	17,0	40***	60	20
185											8,7
240											8,7

* Первое число в обозначении указывает сечение жилы (мм²), а второе — диаметр отверстия


(мм)

** Наконечник для присоединения его к зажимам аппарата, двигателей и т. п.

*** Допустимое отклонение ± 0,5 м.м.


**** Допустимое отклонение ± 1 м.м.

Таблица 80
Размеры гильзы (мм) для соединения алюминиевых жил опрессовкой



Сечение жилы, мм ²	Тип гильзы	<i>l</i>	<i>d</i>	<i>d₁</i>
16	ГА-16	60	5,2	10
25	ГА-25	60	6,8	12
35	ГА-35	60	7,7	14
50	ГА-50	71	9,2	16
70	ГА-70	77	11,0	18
95	ГА-95	85	13,0	21

Размеры алюминиевых трубчатых наконечников (мм) для оконцевания алюминиевых жил опрессовкой



Сечение жилы, мм ²	Тип наконечника	<i>d</i>	<i>d₁</i>	<i>l₁</i>	<i>s</i>	<i>b</i>	<i>D</i>	<i>L</i>	<i>R</i>
16	TA-16	5,2	10	20	32	2,6	17	6,5	55
25	TA-25	6,8	12	24	32	4,0	17	8,5	60
35	TA-35	7,7	14	24	32	5,0	20	8,5	65
50	TA-50	9,2	16	24	37	5,0	20	10,5	75
70	TA-70	11,0	18	30	40	6,5	25	10,5	85
95	TA-95	13,0	21	30	44	7,0	28	13,0	92

Таблица 82

Техническая характеристика заливочных составов

№	Характеристика	Нормативы для заливочных составов марок				
		МК-45	МБМ-1	МБМ-2	МБ-70	МБ-90
1	Однородность, определяемая по ГОСТ 6997—54 (п. 4)			Соответствует		
2	Вязкость условная, определяемая по вискозиметру с отверстием 5 мм, в градусах Энглера по ГОСТ 2400—51 (не более)	6 при 130°	15 при 140°	15 при 140°	27 при 150°	27 при 175°
3	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле по ГОСТ 4333—48, град. (не ниже)	185	170	170	230	230
4	Температура каплепадения, определяемая по ГОСТ 6793—53, град. (не ниже)	45	55	55	70	90
5	Усадка в %, определяемая по ГОСТ 6997—54 (п. 5) (не более)	7	8	8	9	9
6	Содержание водорастворимых кислот и щелочей, определяемых по ГОСТ 2400—51 (раздел X), а также механических примесей и песка согласно ГОСТ 6997—54 (п. 6)			Отсутствуют		

Продолжение табл. 82

№	Характеристика	Нормативы для заливочных составов марок				
		МК-45	МБМ-1	МБМ-2	МБ-70	МБ-90
7	Пробивное напряжение переменного тока частотой 50 гц в вольтах в течение минуты, определяемое по ГОСТ 6997—54 (п. 7) (не ниже)	35000	35000	35000	35000	35000
8	Зольность, определяемая по ГОСТ 2400—51	0,2		Не нормируется		
9	Морозостойкость, определяемая по ГОСТ 6997—54 (п. 8), град.	Не нормируется	—35	—35	Не нормируется	
10	Температура заливки, град.	130— 140	130— 140	130— 140	160— 170	180— 190

Таблица 83

Заливочные составы на основе битумов для работы при температуре ниже — 45°

Наименование	Показатели для номеров составов									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Составные части, % по весу:										
окисленный битум	48	22	30	25	30	10	10	35	20	40
битуминсный состав с температурой каплепадения, 100°	12	38	25	30	20	57,5	60	15	40	—
Трансформаторное масло	40	40	45	45	50	32,5	30	50	40	60
Температура размягчения, град	100	64	94	69	93	—	—	76	57	122
Температура расщескивания град.	—39	—70	—61	—60	—57	—56,5	—53	—51	—50	—57

Таблица 84

Припои для пайки алюминиевых оболочек и жил кабелей

Марка	Химический состав, %					Корро- зия	Технологиче- ские свойства	Область применения
	Alumininum	Cinnenu	Cypma	Kfeminh	Temnepartya marrehing,			
1 А	40	58,5	1,5	—	—	—	—	Хорошо лудит алюминий, даёт прочные спаи
2 Кадмивый	35	39	—	—	24,5	0,5	1,0	—
3 Мосэнерго ЦА-16	—	85	—	15	—	—	—	Легко лудит и паяет алюминий
4 НИИКП	—	80	8	12	—	—	—	Хрупок, трудно паяет с помощью паяльника
5 Мосэнерго ЦО-12	12	88	—	—	—	—	—	Легко лудит и паяет
					225— 250	—	—	—
					400— 500	—	—	—
					550— 600	—	—	—
					435	—	—	—
					400— 410	—	—	—
					550	—	—	—
					392	—	—	—

* Припои № 1—3 могут применяться без флюсов или с простейшими флюсами в виде раствора канифоли в спирте.


Припои № 3—5 не рекомендуется применять для пайки заземляющих проводов к алюминиевой оболочке кабелей как наиболее тугоплавкие.

4. Выбор установочных материалов для кабелей

Таблица 85

Фарфоровые пластины для чугунных соединительных муфт.

Тип муфты	Тип пластины	Чемпаккене кг/м ³	Кадера, кг/м ³	Размеры пластин					
				d	d ₁	d ₂	p	s	
I	M-575	1	До 95 120—300	56	20	18	105	11	13
	M-750	1		65	31	20	124	11	13
II		2	70—240						



Малогабаритные воронки для трех- и четырехжильных

Воронки изготавливают из кровельного железа толщиной 0,5—0,7 мм и окрашивают снаружи и изнутри черным асфальтовым лаком в один слой. Ушко для заземления приваривается к воронке не менее чем в трех точках или приклепывается двумя заклепками Ø 3 мм. Вес воронок указан при толщине железа 0,7 мм.

Разделка концов кабелей и заделка их в малогабаритные воронки осуществляются так же, как при воронках нормального габарита.

Тип воронки	Сечение жил кабелей, мм ²		Основные размеры разделки кабеля, мм			Вес, кг	
	трехжиль- ных	четырех- жильных	ступень свин- цовой оболоч- ки, мм	ступень по- ясной изоля- ции, мм	слой кабель- ной массы над поясной изо- ляцией, мм	воронки	заливочной массы
Вв-М-1	1,5—4	2,5	15	10	35	0,08	0,075
Вв-М-2	6—10	4—6	15	10	35	0,085	0,10
Вв-М-3	16—25	10—16	20	10	40	0,10	0,14
Вв-М-4	35—50	25—35	20	10	40	0,12	0,18
Вв-М-5	70—95	50—70	20	15	50	0,15	0,24
Вв-М-6	120—150	95—120	25	15	50	0,20	0,45
Вв-М-7	185—240	150—185	25	15	60	0,30	1,0

Таблица 86

кабелей с бумажной изоляцией напряжением до 1000 в




Рис. 5. Малогабаритная воронка для трех- и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией напряжением до 1000 в:


a — общий вид, *б* — развертка

Размеры воронок
(рис. 5, *a*), мм

Размеры разверток (рис. 5, *б*)

<i>D</i>	<i>d</i>	<i>H</i>	<i>h</i>	<i>r</i>	<i>r</i> ₁	<i>r</i> ₂	β°	<i>l</i>
40	20	90	50	90	140	180	40°	10
45	25	100	50	125	175	225	36°	10
50	30	115	60	172	232	287	31° 20'	20
55	35	120	60	210	270	330	30°	20
65	45	135	70	305	375	440	26° 40'	30
75	55	160	70	440	510	600	22° 30'	50
90	65	200	90	520	610	720	22° 30'	50

Таблица 87
Воронки круглого сечения нормального габарита для трехжильных кабелей с бумажной пропитанной изоляцией напряжением 6 и 10 кВ




Размеры воронок	Основные размеры разделок кабеля, мм				Приближенный вес, кг
	D	d	d_1	H	
					340
					350
					360
					370
					380
					390
					400
					410
					420
					430
					440
					450
					460
					470
					480
					490
					500
					510

П р и м е ч а н и е. К воронке должно быть приварено или приклепано (не менее чем в двух точках) ушко размером $52 \times 20 \times 1$ мм для заземления воронки.

Таблица 88

Фарфоровые ребристые втулки для концевых кабельных воронок нормального габарита

Тип втулки	Сечение жил, мм ²	Тип воронки	Размеры втулок, мм		
			<i>a</i>	<i>c</i>	<i>b</i>
ВТ-16	До 16	Вв-Н-1 и Вв-Н-2	12	18	28
ВТ-50	25—50	Вв-Н-2 ; Вв-Н-3	18	28	35
ВТ-120	70—120	Вв-Н-3 ; Вв-Н-4	25	37	48
ВТ-185	150—185	Вв-Н-4 ; Вв-Н-5	30	43	53



Фарфоровые пластины для концевых кабельных воронок нормального габарита

Тип воронки	Тип пластины	Размеры пластин, мм				
		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>d</i>
Вв-Н-1	РБ-115	115	36	12	38	16
Вв-Н-2	РБ-130	130	42	12	44	22
Вв-Н-3	РБ-170	170	60	12	55	28
Вв-Н-4	РБ-185	185	61	12	62	31
Вв-Н-5	РБ-195	195	68	12	65	33

—3*



*a)*

Рис. 6. Защитный покров для свинцовых соединительных муфт
а — упрощенная негерметичная покрышка,

Свинцовые соединительные муфты

Сечение жил кабелей (мм^2) при напряжении, кВ				Свинцовые муфты*			
до 3	6	10	1	тип	внутренний диаметр, мм	длина, мм	вес 1 шт., кг
трехжильные				четырехжильные			
10—25	10	—	10—16	C50×400	50	400	1,9
35—50	16—25	—	25—35	C60×420	60	420	2,4
70—95	—	10	50—70	C70×450	70	450	3,0
—	35—70	16—25	—	C70×500	70	500	3,3
120—150	—	—	95—120	C80×470	80	470	3,5
—	95	35—50	—	C80×520	80	520	3,9
185—240	—	—	150	C90×500	90	500	4,2
—	120—150	70—120	—	C90×550	90	550	4,6

* Муфты изготавливаются из свинца марки С-3.



цовой соединительной муфты:

б — герметичная чугунная покрышка

и защитные покровы для них

Таблица 90

Упрощенные негерметичные защитные покрышки (рис. 6, а)							Герметичные защитные чугунные покрышки (рис. 6, б)						
размеры, мм							тип	размеры, мм				вес 1 шт., кг	
L	D	l	<i>l</i> ₁	<i>l</i> ₂	d	<i>d</i> ₁		<i>d</i>	A	B	C		
500	65	400	50	250	25	32	M-750	70	750	570	216	27,8	
520	76	420	60	260	25	38	M-750	70	750	570	216	27,8	
550	90	450	60	275	25	38							
600	90	500	70	300	25	50							
570	100	470	70	285	25	50	M-830	80	830	630	230	34,8	
620	100	520	70	310	25	50							
600	125	500	75	275	25	65							
650	125	550	75	325	25	65	M-925	85	925	700	245	46,8	

Комплекты бумажных роликов и хлопчатобумажной пряжи для монтажа кабелей напряжением до 10 кВ в соединительных свинцовых муфтах

№ комплекта	Сечение жил (мм ²) кабелей		Содержание комплекта на одну муфту*						Размеры банок		
	до 3 кВ	6 кВ	10 кВ	ролики для изоляции жил	диаметр, мм	диаметр, мм	диаметр, мм	диаметр, мм			
1	10—50	10	—	125	1,5	18	3	2	1	5,4	31
1а***	10—50	—	—	125	1,5	18	4	2	1	5,4	31
2	70—150	16—25	—	125	2,2	21	3	2	2	5,4	31
2а***	70—150	—	—	125	2,2	21	4	2	2	5,4	31
3	185—300	35—70	10—16	150	3,0	24	3	3	3	5,4	31
3а***	185—240	—	—	150	3,0	24	4	3	3	5,4	31
4	—	95—120	25	150	3,7	26	3	2	2	5,4	31
5	—	150	35—50	175	4,0	27	3	2	2	5,4	31
6	—	185—240	70	175	4,8	29	3	4	2	5,4	31

* Содержащиеся в банке материалы поставляются на 1—2 муфты в зависимости от их характера.

** Ролики для подмотки имеют длину ленты 3 м и наружный диаметр 24 мм.

*** Одна бобина содержит около 200 г пропитанной хлопчатобумажной пряжи
**** Комплекты № 1а, 2а и 3а предназначены для четырехжильных кабелей напряжением до 1 кВ,
остальные комплекты — для трехжильных кабелей.

Таблица 92

Выбор втулок и воронок для оконцевания изоляционных установочных трубок и кабелей марки СРГ

Количество жил в кабеле и их сечение, мм^2	Типы	
	фарфоровых втулок *	фарфоровых воронок*
1×1; 1×1,5; 1×2,5	BB-9	B-2
1×4; 1×6	BT-B-2; BB-11	B-2
2×1; 1×10; 2×2,5; 3×1	BT-B-2; BB-13	B-6
3×1,5	BB-9; BB-16	B-10
2×2,5; 2×4; 2×6	BB-11; BB-23;	B-16
3×2,5; 3×4; 3×6	BB-16; BB-29	B-35
2×10; 3×10	BB-16; BB-36	B-35

* Цифры, указанные для каждого типа втулок и воронок, означают внутренний диаметр их отверстия или предельное сечение жилы.

Таблица 93

Выбор диаметра (дюймы) стальных (газовых) труб для прокладки одно-, двух- и трехжильных кабелей с резиновой изоляцией марки СРГ*

Сечение жил кабелей, мм^2	Диаметр труб (дюймы) для кабелей			
	одно- жильных	двух- жильных	трех- жильных	трехжиль- ных с заземляющей жилой
1,5	1/2	1/2	3/4	3/4
2,5	1/2	3/4	3/4	3/4
4	1/2	3/4	3/4	3/4
6	1/2	3/4	3/4	1

Продолжение табл. 93

Сечение жил кабелей, мм ²	Диаметр труб (дюймы) для кабелей			
	одно- жильных	двух- жильных	трех- жильных	трехжиль- ных с за- земляющей жилой
10	1/2	1	1	1 ¹ / ₄
16	1/2	1	1 ¹ / ₄	1 ¹ / ₄
25	3/4	1 ¹ / ₄	1 ¹ / ₄	1 ¹ / ₂
35	3/4	1 ¹ / ₄	1 ¹ / ₂	2
50	1	1 ¹ / ₂	2	2
70	1	2	2	2 ¹ / ₂

* Если длина сплошного участка трубопровода превышает 50 м при наличии не более одного изгиба, 40 м при наличии двух изгибов и 20 м при наличии трех изгибов (углы 90° и более), следует применять трубы ближайшего большего диаметра.

5. Монтажные указания

Глубина прокладки кабелей в траншеях

Кабели напряжением до 35 кв вне зависимости от назначения должны прокладываться на глубине не менее 0,7 м.

Прокладка на меньшей глубине при условии дополнительной защиты допускается лишь на участках длиной до 5 м при вводе кабелей в здания, а также в местах пересечения с подземными сооружениями и при обходе их с соблюдением указаний п. 2 табл. 94.

Таблица 94

Пересечения кабелей между собой и с различными сооружениями

Пересекаемое сооружение (объект)	Условия пересечения
1. Кабельные линии в земле	<p>При пересечении между собой кабели должны быть разделены слоем земли толщиной не менее 0,5 м. Указанное расстояние может быть уменьшено до 0,25 м, если кабели на всем участке пересечения плюс по 1 м по каждую сторону от него либо заключены в трубы из огнестойкого материала, либо разделены огнестойкими плитами.</p>
2. Трубопроводы и теплопроводы в земле	<p>Кабели связи, кроме того, должны быть во всех случаях расположены выше силовых кабелей</p>
3. Железные электрифицированные и незэлектрифицированные и автогужевые дороги	<p>При пересечении кабелей сильного тока с трубопроводами кабели прокладывают от трубопроводов на расстоянии не менее 0,5 м. При пересечении теплопровода последний на всем протяжении пересечения плюс по 2 м в каждую сторону от кабеля должен иметь такую тепловую изоляцию, чтобы температура почвы в месте прокладки кабелей (при отключенных кабелях) не превышала более чем на 10° высшую летнюю и на 15° низшую зимнюю температуры</p> <p>При пересечении с железными дорогами кабели на участке пересечения плюс по 1 м в каждую сторону от кромок водоотводных канав должны быть проложены в трубах, блоках или туннелях на глубине не менее 1 м от подошвы рельса и не менее 0,5 м от дна водоотливных канал. При отсутствии последних кабе-</p>

Продолжение табл. 94

Пересекаемое сооружение (объект)	Условия пересечения
	<p>ли прокладываются в трубах, блоках и туннелях на участке пересечения плюс по 2 м в каждую сторону от полотна железной дороги.</p>
	<p>При пересечениях кабелями автогужевых дорог указанная прокладка кабелей выполняется на участке пересечения плюс по 2 м в каждую сторону от кромок дороги, причем кабели прокладывают на глубине не менее 1 м от полотна дороги.</p>
	<p>При пересечении кабелей с электрифицированными на постоянном токе железными дорогами, а также трамвайными путями блоки и трубы должны быть из изоляционного материала. Место пересечения должно быть на расстоянии не менее 10 м от стрелок и места присоединения к рельсам отсасывающих кабелей.</p>
	<p>Пересечения всех дорог выполняются в наиболее узких местах полотна и по возможности под углом 90°</p>
	<p>Количество труб или отверстий блоков должно давать возможность прокладки дополнительных кабелей.</p>
	<p>Места пересечения кабелей с дорогами обозначаются соответствующими знаками и надписями по обеим сторонам дороги.</p>
	<p>При переходе кабельной линии в воздушную кабели выводят на поверхность земли не ближе 3,5 м от подошвы насыпи железной дороги или кромки полотна автогужевой дороги</p>
4. Улицы	<p>При пересечении улиц кабели прокладывают в механически прочных трубах, туннелях или блоках</p>

Продолжение табл. 94

Пересекаемое сооружение (объект)	Условия пересечения
5. Наружные и внутренние капитальные стены зданий, туннелей, каналов, междуетажные перекрытия, площадки лестничных клеток и т. п.	<p>Кабели прокладываются в механически прочных трубах (металлических, асбестоцементных, гончарных и т. п.) с внутренним диаметром не менее 1,5-кратного наружного диаметра кабелей. При проходке кабелей через наружные стены принимают меры, исключающие проникновение воды из траншей в здания, туннели и т. п. через трубы.</p>
6. Каналы и туннели	<p>Проход кабелей через внутренние стены и перегородки может быть осуществлен через открытые проемы, если не требуется полная изоляция одного помещения от другого. Бронированные и небронированные кабели в местах вводов и выводов защищаются от механических повреждений металлическими коробами, стальными трубами и т. п. На высоте 2 м от уровня пола или земли защита кабелей должна быть предусмотрена также на всех других участках, где имеется опасность механических воздействий на кабели при перемещениях оборудования, грузов и т. п. В электромашинных помещениях указанная защита обязательна для небронированных кабелей, а для бронированных — только на участках, где по условиям эксплуатации имеется вероятность повреждения кабелей</p> <p>Кабели, пересекающие каналы или туннели, внутри должны быть защищены от механических повреждений, например проложены в металлических трубах. В туннелях и каналах, содержащих теплопроводы, кабели надежно защищаются от перегрева</p>

Продолжение табл. 94

Пересекаемое сооружение (объект)	Условия пересечения
7. Трубопроводы внутри и вне зданий	<p>При пересечениях расстояние между кабелями и трубопроводами (за исключением указанных в п. 8) должно быть не менее 0,5 м.</p> <p>При меньших расстояниях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т. п.) на участке пересечения плюс по 0,5 м в каждую сторону</p>
8. Теплопроводы внутри зданий	<p>Расстояние между кабелями, теплопроводами и трубопроводами горячих жидкостей и т. п. должно быть не менее 1 м; при меньшем расстоянии по всей длине пересечения плюс по 1 м в каждую сторону на теплопровод накладывают теплоизоляцию или между теплопроводом и кабелем устанавливают защитный экран</p>
9 Прокладка кабелей в каналах	<p>Вертикальное расстояние в свету между полками при двух и более кабелях:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) для силовых кабелей числом 2—4: при напряжении до 10 кв 150 мм; при напряжении 20—35 кв 200 мм; б) для контрольных кабелей 100 мм.

Горизонтальное расстояние в свету между полками при двухстороннем расположении 300 мм.

То же, между полками и противоположной стенкой при одностороннем расположении 300 мм.

Расстояние между отдельными силовыми кабелями до 10 кв 35 мм (но не менее диаметра кабеля)

Т а б л и ц а 95

Установка кабельных конструкций и закрепление на них кабелей

Участки кабельной трассы	Расстояние между опорными конструкциями и места закрепления кабелей
Установка конструкций	
Горизонтальные участки	1 м — для силовых кабелей; 0,8 м — для контрольных кабелей
Вертикальные участки	2 м — для силовых кабелей; 1 м — для контрольных кабелей
Закрепление кабелей	
Вертикальные участки	На всех конструкциях и с таким расчетом, чтобы была предотвращена деформация свинцовых оболочек и не нарушались соединения жил в муфтах под действием собственного веса кабелей
Прямолинейные горизонтальные участки У соединительных муфт	В конечных пунктах участка трассы
На вводах кабелей в концевые муфты, воронки и концевые заделки	По обе стороны муфт
В местах пересечений температурных швов	На расстоянии не более 100 мм от горловин муфт, воронок или заделок
В местах прохода кабелей через междуэтажные перекрытия, стены и перегородки	По обеим сторонам шва
Между голыми освинцованными кабелями и конструкциями должны быть уложены прокладки из пластмассы, руберойда и т. п. толщиной не менее 2 мм.	

Таблица 96

**Наименьшие допустимые радиусы изгиба кабеля
и отдельных жил**

Типы кабеля	Кратность радиуса изгиба кабеля или жилы по от- ношению к наружному диаметру их
Изгиб кабелей	
Силовые кабели с бумажной изоляцией, многожильные, бронированные и небронированные	15
Силовые кабели с бумажной изоляцией, одножильные, бронированные и небронированные	25
Силовые кабели с резиновой изоляцией, многожильные и одножильные, бронированные и небронированные	10
Контрольные кабели с резиновой изоляцией, бронированные	10
Контрольные кабели с резиновой изоляцией, небронированные	6
Силовые и контрольные кабели с бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке	20
Силовые и контрольные кабели с резиновой изоляцией в винилитовой оболочке	10
Изгибы жил	
Кабели с бумажной пропитанной изоляцией	10—12,5
Кабели с резиновой изоляцией	3

Прокладка кабелей при низких температурах

Прокладка кабелей без предварительного подогрева допускается в тех случаях, когда температура воздуха в течение 24 час. до начала прокладки не спускалась, хотя

бы временно, ниже 0° при кабелях с бумажной изоляцией напряжением 20 и 35 кв, ниже — 7° при кабелях асфальтированных и бронированных с резиновой изоляцией, ниже -20° при кабелях с голой свинцовой оболочкой и резиновой изоляцией.

Прокладка кабелей с бумажной изоляцией при температуре ниже -10° допускается только для обеспечения пусковых сроков монтируемых объектов с разрешения главного инженера той организации, которая монтирует или будет эксплуатировать данную кабельную сеть, при обязательном подогреве кабеля перед прокладкой и во время прокладки.

Прокладка кабеля с защитной полихлорвиниловой оболочкой при температуре ниже 0° не разрешается.

Таблица 97

Продолжительность прогрева барабанов с кабелями в теплом помещении или тепляке

Температура воздуха в помещении или тепляке, град.	Продолжительность прогрева барабанов с кабелями
От 5 до 10	Не менее 3 суток
> 10 > 25	> > 1—1,5 >
> 25 > 40	> > 18 час.

Пользуясь приведенными в табл. 98 данными, следует помнить:

1. Прогрев кабелей производится переменным током.

2. Прогрев кабелей полным током должен быть прекращен в тот момент, когда температура наружного покрова внешнего ряда витков кабеля достигнет $+20^{\circ}$ при температуре наружного воздуха до -10° и $+30^{\circ}$ при температуре наружного воздуха от -10° до -25° .

Последовательное соединение кабелей нескольких барабанов может быть применено, если источник тока допускает необходимую регулировку напряжения по мере изъятия отдельных барабанов для прокладки кабеля. В случае одновременного прогрева кабелей нескольких последовательно соединенных барабанов после выключения первого

барабана для размотки ток прогревания должен быть уменьшен вдвое по отношению к указанным в табл. 98 значениям.

3. Прогрев одной жилы кабеля, а также двух или трех жил при параллельном соединении их от однофазного источника тока не допускается из-за возможности перегрева броневого покрова и изоляции.

Таблица 98

Величины тока, напряжения и времени, необходимые для прогревания трехжильных кабелей с бумажной пропитанной изоляцией на барабанах

Сечение жил, мм ²	Максимально допустимые токи при прогревании, а	Ориентировочно необходимое время (мин.) при температуре окружающего воздуха, град.			Необходимое напряжение на зажимах трансформаторов (в) при длине кабеля, м				
		0	-10	-20	100	200	300	400	500
10	76	59	76	97	23	46	69	92	115
16	102	58	73	94	19	38	57	76	95
25	130	71	88	106	16	32	48	61	80
35	160	74	93	112	14	28	42	56	70
50	190	90	112	134	11,5	23	34,5	46	57,5
70	230	97	122	149	10	20	30	40	50
95	285	99	124	151	9	18	27	36	45
120	330	111	138	170	8,5	17	25,5	34	42,5
150	375	124	150	185	7,5	15	22,5	30	37,5
185	425	134	167	208	6	12	18	24	30
240	490	152	190	234	5,3	10,6	15,9	21,2	26,5

Глава III. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ

1. Общие сведения

Воздушные линии (ВЛ) разделяются на линии низкого напряжения (до 1000 в) и линии высокого напряжения (выше 1000 в).

В справочнике приведены сведения по линиям высокого напряжения лишь до 35 кв включительно.

Воздушные линии должны прокладываться так, чтобы опоры не загораживали входов в здания и въездов во дворы и не затрудняли движения транспорта и пешеходов.

В зависимости от напряжения и назначения воздушные линии разделяются на три класса (табл. 99).

Таблица 99

Классы воздушных линий

Классы	Номинальное линейное напряжение, кв	Категория электроприемника
I	Выше 35	Независимо от категории
II	35	I и II категории
	35	III категория
	Выше 1 до 20	Независимо от категории
III	1 и ниже	Независимо от категории

2. Воздушные линии низкого напряжения

Провода и арматура. Для ВЛ низкого напряжения применяются одно- и многопроволочные медные, алюминиевые и стальные провода.

Предельно допустимые сечения (диаметры) проводов (по механической прочности) приведены в табл. 100 и 101.

Таблица 100

Допустимые сечения (диаметры) проводов ВЛ низкого напряжения

Материал	Минимальные для однопроволочных и многопроволочных проводов	Максимальные для однопроволочных проводов
Медь, сечение, мм^2	6	16
Сталь, диаметр, мм	3	5
Алюминий и его сплавы, сечение, мм^2	16	—

Таблица 101

Минимальные сечения (диаметры) проводов ответвлений от ВЛ низкого напряжения к вводам в здания

Материал	При пролетах до 10 м	При пролетах от 10 до 25 м
Медь, сечение, мм^2	2,5	4
Сталь, диаметр, мм	3	3
Алюминий и его сплавы, сечение, мм^2	6	10

При пересечении ВЛ низкого напряжения с линиями связи и радиотрансляции, другими ВЛ, различными надземными трубопроводами и сооружениями должны применяться только многопроволочные провода.

Соединение проводов должно производиться при помощи специальных соединительных зажимов или сваркой (но не встык). Соединения проводов из разных металлов выполняются только на опорах.

Крепление проводов на опорах должно быть одинарным. Провода ответвлений должны иметь на опоре глухое крепление.

Расположение проводов на опорах. Расположение проводов на опорах может быть любым, при этом нулевой

провод следует располагать ниже фазных. Если опора используется для установки светильника наружного освещения, то кронштейн для его подвеса должен быть укреплен ниже проводов.

Для крепления проводов применяются штыревые линейные низковольтные изоляторы (типа ТФ и АИК). В местах ответвлений от ВЛ, скрещивания проводов и т. п., когда требуется крепление на одном изоляторе нескольких проводов, следует применять многошайбовые изоляторы (типа ШО).

В табл. 102 приведены сведения об установочных материалах для ВЛ низкого напряжения.

Таблица 102

Выбор установочных материалов для ВЛ низкого напряжения

Сечение провода, мм^2	Тип изоляторов	Тип крюков	Тип штырей	Диаметр вязальной проволоки, мм
4	ТФ-4, АИК-4, ШО-12	КН-12	ШТ-4Д	0,7
6	ТФ-3, АИК-3, ШО-16	КН-16	ШТ-4Д	1,0
10	ТФ-3, АИК-3, ШО-16	КН-16	ШТ-4Д	1,0
16 ($\varnothing 4$)	ТФ-3, АИК-3, ШО-16	КН-16	ШТ-4Д	1,0
25 ($\varnothing 5$)	ТФ-2 АИК-2, ШО-70	КН-18	ШТ-3Д	1,4
35 ($\varnothing 6$)	ТФ-2 АИК-2, ШО-70	КН-18	ШТ-3Д	1,4
50	ТФ-2, АИК-2	КН-18	ШТ-3Д	1,4
70	ТФ-2, ШО-70	КН-18	ШТ-2Д	2,0
95	АИК-1	КН-20	ШТ-2Д	2,0

Опоры. На воздушных линиях низкого напряжения могут применяться следующие опоры:

а) промежуточные (рис. 7, а), устанавливаемые на прямых участках трассы ВЛ;

- б) анкерные А-образные (рис. 7, в), устанавливаемые на прямых участках ВЛ в опорных точках;
 в) угловые А-образные с подкосами или оттяжками




Рис. 7. Общий вид опор линий низкого напряжения:
 а — промежуточная, б — угловая с подкосом, в — угловая А-образная; 1 — светильник, 2 — стойка, 3 — пасынок, 4 — ригель

(рис. 7, б и 7, в), устанавливаемые в местах изменения направления трассы ВЛ;

г) концевые, устанавливаются в начале и конце линии (одностороннее тяжение); обычно в этом случае используются угловые опоры с установкой обеих стоек (для

А-образных опор) или стойки и подкосы в плоскости линии.

Опоры могут быть деревянные, железобетонные и металлические. Деревянные опоры, как правило, применяются с деревянными, металлическими или железобетонными пасынками.

Последние в настоящее время имеют преимущественное распространение. Пасынки обычно берутся длиной 4,5 м.

Высоту стойки можно ориентировочно брать по табл. 103.

Таблица 103

Высота стойки опоры низкого напряжения (м) при высоте пасынка 4,5 м

Способ подвеса проводов	Климатический район по гололедности*	Высота стойки (м) при числе проводов на опоре						
		2	3	4	5—6	7—8	9—10	
Одинарный на крюках . . .	I и II	6,0	6,0	6,5	7,0	7,5		8,0
	III и IV	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5		8,5
Двойной на крюках . . .	I и II	6,0	6,5	6,5	7,5	8,0		8,5
	III и IV	6,5	7,5	7,5	8,0	8,5		8,5
На траверсах . .	I и II	—	—	6,0	6,0	6,0		6,5
	III и IV	—	—	6,5	6,5	7,5		7,5

* Согласно ПУЭ11—5—20—1959 местности, по которым проходит ВЛ, в зависимости от толщины стенки наблюдаемого гололеда на проводах, разделяются на следующие районы гололедности: I—0,5 см, II—1 см, III—1,5 см, IV—2 см, особый район — свыше 2 см.

Для изготовления опор ВЛ следует применять сосновые бревна не ниже 3-го сорта, пропитанные антисептиком. Диаметр бревен для основных элементов опор (стойки) должен быть не менее 15 см при одностоечных, 14 см при А-образных опорах, а для вспомогательных элементов — 12 см.

Определение размеров заглубления опор в зависимости от их высоты, количества, сечения проводов и грунтовых условий может быть произведено по табл. 104.

Размеры заглубления анкерных опор должны приниматься на 5% более—для концевых, на 20% более—для угловых по сравнению с величинами, приведенными в табл. 104.

Таблица 104

**Размеры заглубления (м) промежуточных опор
(без ригелей)**

Грунт	Общее максимальное сечение проводов на опоре, м ²	При полной высоте опоры от поверхности земли, м			
		до 8,5	11—12	до 8,5	11—12
		Ручная разработка грунта	Механизированная разработка (автобуром)		
Суглинки, супески и глины, насыщенные водой, при расчетном напряжении на грунт 1 кг/см ²	150 300 500	1,8 2,3 2,7	2,15 2,5 2,9	1,6 1,8 2	1,75 2 2,3
Глины, суглинки и супески естественной влажности, лёсс сухой, песок мокрый мелкий при расчетном напряжении на грунт 1,5—2 кг/см ²	150 300 500	1,5 1,9 2,3	1,8 2,2 2,5	1,4 1,6 1,8	1,5 1,8 2,1
Глина плотная, глина с галькой и валунами, галька с песком, щебень, скальный грунт при расчетном напряжении на грунт 2,5 кг/см ²	150 300 500	1,35 1,7 2,1	1,6 2 2,2	1,2 1,4 1,6	1,3 1,6 1,9

Пересечения и сближения. Расстояние от проводов при наибольшей стреле провеса до поверхности земли должно быть не менее величин, приведенных в табл. 105.

Таблица 105

Расстояния от проводов ВЛ до поверхности земли

Местность	Наименьшие расстояния, м
Населенная	6
Ненаселенная	5
Труднодоступная	4
Недоступные склоны гор, скалы, утесы	1,

При прохождении ВЛ вдоль зданий и строений расстояние по горизонтали от проводов при наибольшем их отклонении должно быть не менее: 1,5 м — до балконов, террас и окон, 1 м — до глухих стен. Прохождение ВЛ над зданиями не допускается.

Расстояние от опор ВЛ до подземных трубопроводов и надземных колонок различного назначения определяется по табл. 106.

Таблица 106

Расстояния от опор ВЛ до подземных трубопроводов и надземных колонок

Трубопроводы и колонки	Наименьшие расстояния, м
Водо-, газо-, паро- и теплопроводы, а также канализационные трубы .	1
Пожарные гидранты, колодцы (люки) подземной канализации, водоразборные колонки	2
Бензиновые колонки	5

При пересечении ВЛ низкого напряжения с другой ВЛ более высокого напряжения первая должна располагаться под второй. Наименьшее расстояние между пересекающимися проводами должно быть не менее 2 м.

При пересечении ВЛ низкого напряжения с линиями слабого тока первые располагаются выше последних. Расстояние между пересекающимися проводами должно быть не менее 1,25 м.

Трасса ВЛ низкого напряжения должна находиться от трассы линий связи и сигнализации на расстоянии не менее высоты наибольшей опоры ВЛ или линии связи.

При сближении ВЛ с воздушными линиями связи и сигнализации расстояние по горизонтали между крайними проводами этих линий должно быть не менее 2 м, а в стесненных условиях — не менее 1 м.

Пересечение ВЛ с железными дорогами общего пользования, как правило, рекомендуется выполнять при помощи кабельной вставки.

При пересечении ВЛ с железными дорогами широкой и узкой колеи необщего пользования расстояния проводов при наибольшей стреле их провеса до головки рельсов должны равняться 7,5 м, а до габаритов строений — 1 м.

При пересечении и сближении с автомобильными дорогами должны быть соблюдены следующие расстояния:

а) от проводов при наибольшей стреле провеса до полотна дороги — не менее 6 м;

б) от опоры ВЛ до кювета дороги (или полотна) — не менее высоты опоры, а на участках стесненной трассы — не менее 1,5 м;

в) над тросами, несущими дорожные знаки, — не менее 1 м.

3. Воздушные линии высокого напряжения (свыше 1000 в)

Провода и тросы. Для ВЛ высокого напряжения (I и II класса) должны применяться многопроволочные провода и тросы с сечением не менее приведенных в табл. 107.

В ненаселенной местности для ВЛ класса II* допу-

* См. табл. 99.

Таблица 107

**Минимальные сечения проводов и тросов (мм^2)
ВЛ высокого напряжения**

Материал проводов и тросов	Населенная местность и пересечения с сооружениями		Ненаселенная местность	
	ВЛ		ВЛ I класса	ВЛ II класса
	I класса	II класса		
Медь и сталь, мм^2	25	25	25	10
Сталеалюминий, мм^2	25	16	25	16
Алюминий и его сплав, мм^2 . . .	35	35	35	25

сается применение однопроволочных проводов сечением: 10 и 16 мм^2 — для медных и 10—28 мм^2 (\varnothing 3,5—6 мм) — для стальных.

Не допускается применение однопроволочных проводов диаметром или сечением больше следующих:

- стальные провода диаметром выше 6 мм;
- медные провода сечением выше 10 мм^2 .

Вблизи морских побережий, соленых гор, химических предприятий и в других местах рекомендуется вместо алюминиевых применять медные или стальные провода.

Расположение проводов и расстояние между ними. На ВЛ высокого напряжения может применяться любое расположение проводов. Наименьшее расстояние между ними приведено в табл. 108.

Крепление проводов к подвесным изоляторам следует производить при помощи поддерживающих или натяжных зажимов, а к штыревым изоляторам — вязальной проволокой или специальными зажимами. Провода и тросы соединяются при помощи специальных зажимов.

Опоры. Опоры для прокладки ВЛ высокого напряжения применяются тех же типов, что для ВЛ низкого напряжения, и могут быть деревянными, металлическими и железобетонными (рис. 8, 9, 10).

Любая часть опоры ВЛ высокого напряжения должна отстоять от электрических кабелей водоканализационных и теплофикационных устройств, а также от наружной бровки кювета дорог не менее чем на 0,7 м (в свету).

Таблица 108

Расстояние между проводами ВЛ высокого напряжения по горизонтали

Климатический район по гололедности	Расстояние между проводами (см) при напряжении				
	3—10 кв			35 кв	
	при пролете, м				
	50	75	100	150	
I и II	80	80	90	250	
III и IV	100	125	175	300	

Примечание. При ослабленном тяжении расстояние между проводами увеличивается на 20%.

На улицах, площадях и в других местах с регулярным движением опоры необходимо устанавливать по возможности так, чтобы не было затруднено автогужевое движение, а также не были загорожены входы в здания и въезды в дома.

На поворотах, перекрестках и в других подобных местах опоры следует защищать отбойными столбами (тумбами) от повреждения их транспортом.

Опоры, установленные на заливаемых поймах рек и озер в целях защиты от ударов льда и подмытия оснований, должны быть либо снабжены ледорезами, либо укреплены на фундаментах специальной конструкции, либо обвалованы выше уровня высоких вод землей с отмосткой откосов.

Опоры надо устанавливать по отвесу и прочно укреплять в грунте. Утрамбовка при засыпке котлованов опор и фундаментов производится послойно через каждые 200—300 мм.

Деревянные опоры нужно изготавливать из сосны или лиственницы. Для опор линий напряжением 35 кв должны применяться бревна из леса не ниже 2-го сорта, напряжением менее 35 кв — из леса не ниже 3-го сорта.

Опоры линий напряжением 20 кв и выше изготавливают-




Рис. 8. Промежуточная опора ЛЭП-3;
6 и 10 кв:

1 — стойка, 2 — пасынок, 3 — ригель

ся из леса, консервированного заводским способом. Для опор остальных линий электропередачи допускается применение леса с местной консервацией (установка антисептических бандажей).




Рис. 9. Анкерная опора ЛЭП-3; 6 и 10 кв

Наименьшие допустимые диаметры бревен для опор:
 основные элементы опор (стойки, стулья и траверсы) на линиях напряжением 35 кв и выше 18 см
 основные элементы опор на линиях напряжением от 3 до 20 кв 16 »
 прочие вспомогательные элементы опор линий напряжением 3 кв и выше 14 »




Рис. 10. Угловая опора ЛЭП-3; 6 и 10 кВ:
1 — стойка, 2 — пасынок, 3 — пасынок, 4 — стяжной хомут, 5 — ригель, 6 — изолятор

Все детали опор при сборке необходимо подгонять плотно, без просветов. Глубина врубок не должна быть более 30% диаметра бревна. Зарубы, затесы и отколы допускаются на глубину не более 10% диаметра бревна.

Болты, соединяющие отдельные детали опор, должны плотно входить в отверстия и быть надежно затянуты. Под головки и гайки болтов следует подкладывать квадратные шайбы; древесина под шайбами должна быть тщательно подтесана. Специальные врубки в древесину под шайбу не допускаются.

Для бандажей надо применять мягкую стальную оцинкованную проволоку диаметром 4—6 мм.

Металлические опоры не должны иметь поврежденных сварных швов или погнутых элементов. Наибольшее отклонение стержней конструкции от прямой линии не должно превышать 1 : 1000 длины стержня. Местные волны в поясах и стержнях могут иметь стрелу не более 1 : 500 расстояния между узлами.

Металлические подножки опор после установки необходимо выверять по шаблону и уровню. Разность отметок подножек одной и той же опоры не должна превышать 10 мм.

При сдаче бетонных фундаментов под монтаж опор необходимо предъявлять акты испытания контрольных кубиков для каждого фундамента отдельно. Внешние габариты фундаментов, а также отметки отдельных фундаментов широкобазовых опор не должны отличаться от проектных размеров более чем на 10 мм. Выступающие над поверхностью грунта части бетонных фундаментов должны быть зажелезнены.

В последнее время при строительстве воздушных линий в СССР начали применять сборные опоры из центрифугированного железобетона. Они изготавливаются в виде отдельных легко транспортируемых трубчатых секций длиной от 3 до 6 м, из которых опоры собираются на трассе линий. Такая конструкция в значительной степени облегчает работы как по доставке секций на трассу, так и по развозке их вдоль трассы.

Технология изготовления секций железобетонных опор заключается в центрифугировании элементов в неразборных формах, выполненных из сварных или цельнотянутых труб. Толщина стенок секций в среднем 4 см. Стойки арми-

руются равномерно распределенными по сечению продольными прутьями и поперечными хомутами или спиральями.

Для продления срока службы деревянных опор разработана и применяется на практике конструкция пустотелых железобетонных пасынков восьми- или девятигранного сечения снаружи и круглого изнутри. Такие пасынки легко сопрягаются с деревянными столбами. Для металлических опор разработан метод установки их на железобетонных сваях — фундаментах. Применение таких железобетонных свай значительно ускоряет строительство линий всех типов и напряжений, индустриализирует строительный процесс, избавляет от земляных и бетонных работ на трассе.

Изоляторы и линейная арматура. Штыревые изоляторы должны быть прочно навернуты на крюки или штыри при помощи пакли на сурике или укреплены при помощи специальных замазок. Оси штыревых изоляторов следует располагать вертикально.

При двойном подвесе (двойном креплении) проводов на штыревых изоляторах дополнительный изолятор для обводного провода должен быть установлен параллельно изолятору, на котором крепится основной провод. При осуществлении двойного крепления на подвесных изоляторах каждую из двух гирлянд нужно непосредственно крепить к траверсе.

Сборка гирлянд из подвесных изоляторов производится с помощью арматуры, изготовленной на специализированных заводах. Для предупреждения расцепления гирлянд детали сцепной арматуры шплинтуются, а в соответствующие гнезда каждого элемента гирлянды ставятся замки. Должна быть обеспечена шарнирность в сопряжениях арматуры и изоляторов.

Крепление крюков и штырей к опорам и стенам зданий производится жестко, а крепление натяжных элементов рекомендуется выполнять при помощи самозаклинивающихся деталей.

Расстояния от проводов ВЛ до поверхности земли и строений. Расстояния от проводов ВЛ при наибольшей стреле провеса до поверхности земли и полотна железных или шоссейных дорог не должны быть более величин, приведенных в табл. 109.

Пересечения и сближения ВЛ с сооружениями. При пересечении ВЛ с различными сооружениями опоры, ограничивающие пролет, могут быть как анкерного, так и промежуточного типа; в последнем случае опоры должны

Таблица 109

**Расстояния от проводов ВЛ высокого напряжения
до поверхности земли и сооружений**

Местность сооружения	Расстояние (м) при но- минальном напряжении линии, кв	
	от 1 до 20	от 35 до 110
Ненаселенная, часто посещаемая людьми и доступная для транспорта и сельскохозяйственных машин; расстояние до земли	6	6
Населенные места и территории промышленных предприятий; расстояние до земли	7	7
Пересечение железных дорог постоянного пользования; расстояния до головок рельсов	7,5	7,5
Пересечения автогужевых дорог; расстояние до полотна дороги	7	7
Выступающие части несгораемых зданий и сооружений (не менее)	2	4
Выступающие части сгораемых зданий и сооружений	Сооружение линий не допускается	

быть проверены на обрыв одного провода. Применение одностоечных деревянных опор для пересекающихся ВЛ высокого напряжения запрещается.

При штыревых изоляторах крепление проводов, проходящих над пересекаемыми сооружениями, должно быть двойным.

Расстояния по вертикали между проводами при пересечении ВЛ меньшего напряжения с линиями более высокого напряжения приведены в табл. 110. ВЛ более высокого напряжения располагаются над проводами ВЛ более низкого напряжения. Расстояния от проводов ВЛ высокого напряжения до проводов линии связи и сигнализации приведены в табл. 111.

Таблица 110

Расстояния между проводами пересекающихся ВЛ высокого напряжения

Длина пролета	Расстояние между проводами (м) при наименьшем расстоянии от места пересечения до ближайшей опоры ВЛ, м			
	30	50	70	100
При пересечении ВЛ 20—35 кв между собой и с ВЛ более низкого напряжения — до 200 м	3	3	3	4
При пересечении ВЛ 10 кв между собой и с ВЛ более низкого напряжения: до 100 м	2	2	—	—
150 м •	2	2,5	2,5	—

Таблица 111

Расстояние по вертикали от проводов ВЛ высокого напряжения до проводов линий связи и сигнализации

Напряжение ВЛ, кв	Наименьшие расстояния, м	
	при наличии на ВЛ грузозащитных устройств	при отсутствии на ВЛ грузозащитных устройств
До 10 включительно	2	4
20	3	4
35	3	5

На ВЛ, не защищенных тросами и расположенных на деревянных опорах, ограничивающих пролет пересечения, должны устанавливаться трубчатые разрядники (или защитные промежутки).

При параллельном следовании ВЛ высокого напряжения классов I, II и III расстояние между их осями должно быть не менее высоты наиболее высокой опоры. На участ-

ках стесненной трассы эти расстояния могут быть уменьшены: до 2,5 м для ВЛ напряжением до 20 кв и до 4 м для ВЛ напряжением до 35 кв. При сближении ВЛ с линиями связи и сигнализации на участках стесненной трассы эти расстояния должны иметь следующие значения: 2 м для ВЛ напряжением до 20 кв и 4 м для ВЛ напряжением 35 кв.

Разрядники. Способ установки трубчатых разрядников на опорах должен исключать возможность: а) скопления в них влаги, для чего рекомендуется устанавливать разрядники под углом к горизонтали не менее 15° и с расположением открытого конца ниже закрытого; б) соприкасания зоны выхлопа разрядника с фарфоровыми и металлическими деталями или деталями из органической изоляции, а также соприкасания зон выхлопа разрядников разных фаз между собой.

Разрядник устанавливается таким образом, чтобы четко был виден с земли указатель его действия.

Блокировка трубы разрядника не должна иметь повреждений. Рог крепится к разряднику, который должен надежно закрепляться на опоре и иметь хороший электрический контакт с заземлением. Размеры искрового промежутка строго выдерживаются согласно проекту.

Способ установки разрядников на опорах линий 35 кв и выше должен обеспечивать возможность монтажа и демонтажа разрядников без отключения линии.

При защите разрядниками кабельных муфт корпус последних и свинцовая оболочка кабеля должны быть надежно присоединены к заземлению разрядника.

Окраска и маркировка. Металлические опоры окрашиваются два раза: после изготовления на заводе и после установки. Окраске не подлежат места контактов для заземления и части, заделываемые в бетон. Для окраски должны применяться устойчивые масляные лаки на натуральной олифе или полихлорвиниловые лаки. В местностях, где отсутствует интенсивное загрязнение атмосферы активными газами химических заводов, допускается применение асфальто-битумного лака на специальном растворителе с добавкой при второй окраске алюминиевой пудры. Окраска должна быть выполнена ровным слоем, пузырьки и подтеки не допускаются.

Металлические подножки опор покрываются каменноугольным лаком или нефтяным асфальтовым битумом. Ни-

жная часть подножников на высоте 15—20 см от основания не окрашивается для лучшего заземления опоры.

На опорах линий электропередачи должны быть нанесены следующие постоянные знаки:

1) на всех опорах — порядковые номера и год установки опоры;

2) на всех анкерных, угловых и смежных опорах с транспозицией — расцветка фаз или их обозначение;

3) на участке трасс с двумя и более линиями и на двухцепной опоре — номер или условное обозначение каждой линии.

Предупредительные плакаты «Не трогать — смертельно» укрепляются на высоте 2,5—3 м от уровня земли. В тех случаях, когда расстояние между опорами не превышает 100 м и линия проходит по ненаселенной местности, предупредительные плакаты могут быть установлены через одну опору; во всех остальных случаях и на переходах плакаты должны быть установлены на каждой опоре; на переходах через дороги предупредительные плакаты должны быть обращены в сторону дороги, в остальных местах — сбоку опоры поочередно с правой и левой стороны.

Вспомогательные сооружения линий электропередачи (молниеподводы, линейные разъединители, переключательные пункты и пр.) должны иметь порядковые номера и обозначения года установки.

Г л а в а IV. РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

Расчет электрических сетей производится: а) на нагревание, б) на потерю напряжения и в) на экономическую плотность тока.

1. Расчет электрических сетей на нагревание

Расчет электрических сетей на нагревание сводится к подбору проводников таких сечений, допустимые длительные токовые нагрузки которых (таблицы 112—130) равны расчетным токам данного участка сети или больше их. Выбранные таким образом проводники проверяются затем на потерю напряжения.

Ниже приводится несколько примеров расчета.

Пример 1. Рассчитать на нагревание трехфазную кабельную линию, проложенную в земле в одной траншее с тремя другими кабелями для питания цехового распределительного щита, если расчетная мощность $P=100 \text{ квт}$, напряжение $U=380 \text{ в}$, $\cos\phi=0,8$.

Расчет. Расчетный ток

$$I_p = \frac{100 \cdot 1000}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 0,8} \approx 190 \text{ а.}$$

Поправочный коэффициент на число работающих кабелей, согласно табл. 127, при расстоянии между ними не менее 100 мм (число кабелей 4) составит 0,8.

Выбираем кабель с медными жилами марки СБГ сечением $3 \times 70 \text{ мм}^2$. Допустимая нагрузка, согласно табл. 116, составляет $285 \cdot 0,8 = 228 \text{ а.}$

Пример 2. К шинам напряжением 6 кв распределительного устройства необходимо при помощи кабелей, проложенных в каналах, присоединить генератор трехфазного тока мощностью 3750 ква и напряжением 6 кв. Требуется рассчитать заданный генераторный фидер на полную загрузку генератора.

Расчет. Расчетный ток.

$$I_p = \frac{3750 \cdot 1000}{\sqrt{3} \cdot 6000} \approx 360 \text{ а.}$$

Линию проектируем выполнить двумя кабелями СБС сечением $3 \times 95 \text{ мм}^2$. Допустимая нагрузка, согласно табл. 118, составляет $2 \cdot 215 = 430 \text{ а.}$

Допустимые длительные токовые нагрузки на провода, шнуры и кабели с резиновой или полихлорвиниловой изоляцией. В табл. 112—130 приведены расчетные данные допустимой длительной токовой нагрузки на провода, шнуры и кабели различных сечений.

Допустимые длительные токовые нагрузки на провода с резиновой или полихлорвиниловой изоляцией, шнуры с резиновой изоляцией и кабели в свинцовой или полихлорвиниловой оболочке с резиновой изоляцией, приведенные в

табл. 112—115, принятые из расчета нагрева жил до температуры 55° при окружающей температуре воздуха 25° и земли 15°.

Таблица 112

**Провода с резиновой или полихлорвиниловой изоляцией
и шнуры с резиновой изоляцией с медными жилами**

Сечение токопроводящей жилы, мм^2	Токовые нагрузки (a) на провода, проложенные					
	открыто	в одной трубе*				
		два одно- жильных	три одно- жильных	четыре одно- жильных	один двух- жильный	один трех- жильный
0,5	10	—	—	—	—	—
0,75	13	—	—	—	—	—
1	15	14	13	12	13	12
1,5	20	17	15	14	16	13
2,5	27	24	22	22	22	19
4	36	34	31	27	28	24
6	46	41	37	35	35	30
10	70	60	55	45	50	45
16	90	75	70	65	70	60
25	125	100	90	80	90	75
35	150	120	110	100	110	90
50	190	165	150	135	140	120
70	240	200	185	165	175	155
95	290	245	225	200	215	190
120	340	280	255	230	260	220
150	390	320	290	—	—	—
185	450	—	—	—	—	—
240	535	—	—	—	—	—
300	615	—	—	—	—	—
400	735	—	—	—	—	—

* При определении числа проводов, проложенных в одной трубе, нулевой рабочий провод четырехпроводной системы трехфазного тока в расчет не принимается.

Таблица 113

**Провода с резиновой или полихлорвиниловой изоляцией
с алюминиевыми жилами**

Сечение токопроводящей жилы, мм^2	открыто	Токовые нагрузки (a) на провода, проложенные		
		в одной трубе*		
		два одножильных	три одножильных	четыре одножильных
2,5	21	18	17	17
4	28	25	25	20
6	35	32	28	27
10	50	45	42	35
16	70	55	55	50
25	95	75	70	60
35	115	90	85	75
50	145	125	115	105
70	185	155	145	125
95	225	190	175	155
120	260	215	195	175
150	300	245	225	—
185	345	—	—	—
240	410	—	—	—
300	475	—	—	—
400	570	—	—	—

* При определении числа проводов, проложенных в одной трубе, нулевой рабочий провод четырехпроводной системы трехфазного тока в расчет не принимается.

Таблица 114

**Трубчатые провода с резиновой изоляцией (типа ТПРФ)
и кабели с медными жилами с резиновой изоляцией
в свинцовой или полихлорвиниловой оболочке,
бронированные и небронированные**

Сечение токопроводящей жилы, мм^2	Токовые нагрузки (a) на провода и кабели, проложенные				
	в воздухе	в воздухе	в земле	в воздухе	в земле
	одножильные	двуихильные		трехжильные	
1,5	20	17	30	17	25
2,5	27	24	40	22	35
4	36	34	50	31	45
6	46	45	65	37	55
10	70	60	95	50	80
16	90	80	125	65	105
25	125	100	160	85	135
35	150	125	190	105	165
50	190	155	240	130	205
70	240	190	290	160	250
95	290	230	350	195	300
120	340	265	405	230	350
150	390	310	460	270	395
185	450	360	520	310	455
240	535	—	—	—	—

Таблица 115

Провода переносные шланговые легкие (марки ШРПЛ) и средние (марки ШРПС), кабели переносные прожекторные шланговые (марки ППШ), кабели переносные шланговые тяжелые (марки КРПТ) и кабели шахтные (марки ГРШС)

Сечение токопроводящей жилы, мм ²	Токовые нагрузки* (a) на провода и кабели				Сечение токопроводящей жилы, мм ²	Токовые нагрузки (a) на провода и кабели			
	одножильные	двухжильные	трехжильные	четырехжильные		одножильные	двухжильные	трехжильные	четырехжильные
0,5	—	11	11	11	10	75	70	55	—
0,75	—	13	13	13	16	100	85	70	—
1,0	—	14	14	14	25	135	110	95	—
1,5	—	19	19	19	35	160	135	115	—
2,5	34	30	25	—	50	200	165	145	—
4	43	38	34	—	70	245	215	180	—
6	55	50	43	—	—	—	—	—	—

* Токовые нагрузки относятся к кабелям как с заземляющей жилой, так и без нее.

Допустимые длительные токовые нагрузки на кабели с бумажной пропитанной изоляцией. Допустимые длительные токовые нагрузки на кабели напряжением до 35 кв включительно с изоляцией из пропитанной кабельной бумаги в свинцовой, алюминиевой или слоистой полихлорвиниловой оболочке приняты в соответствии с допустимыми температурами нагрева жил кабелей по ГОСТ.

Для кабелей, прокладываемых в земле, допустимые длительные токовые нагрузки, приведенные в табл. 116 и 119, приняты из расчета прокладки в траншее на глубине 0,7—1 м не более одного кабеля при температуре земли 15° и удельном сопротивлении земли 120 тепловых ом.

Для кабелей, прокладываемых в воздухе, допустимые длительные токовые нагрузки, приведенные в табл. 118, 121 и 125, приняты для расстояний в свету между кабелями при прокладке их внутри и вне зданий, а также в тун-

Таблица 116

Кабели, прокладываемые в земле, в свинцовой или алюминиевой оболочке с медными жилами и бумажной пропитанной изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке

Сечение токопроводящей жилы, мм^2	Токовые нагрузки* (a) на кабели					
	одножильные напряжением до 1 кВ	двуихильные напряжением до 1 кВ	трехжильные напряжением, кВ			четырехжильные напряжением до 1 кВ
			до 3	6	10	
при максимальной допустимой температуре жил, град.						
	80	80	80	65	60	80
1,5	45	35	30	—	—	—
2,5	60	45	40	—	—	—
4	80	60	55	—	—	50
6	105	80	70	—	—	60
10	140	105	95	80	—	85
16	175	140	120	105	95	115
25	235	185	160	135	120	150
35	285	225	190	160	150	175
50	360	270	235	200	180	215
70	440	325	285	245	215	265
95	520	380	340	295	265	310
120	595	435	390	340	310	350
150	675	500	435	390	355	395
185	755	—	490	440	400	450
240	880	—	570	510	460	—
300	1000	—	—	—	—	—
400	1220	—	—	—	—	—

* Токовые нагрузки на одножильные кабели даны для работы при постоянном токе.

Таблица 117

Кабели, прокладываемые в воде, с медными жилами и бумажной пропитанной изоляцией в свинцовой оболочке

Сечение токопроводящей жилы, мм^2	Токовые нагрузки* (a) на кабели				
	одножильные напряжением до 1 кв	трехжильные напряжением, кв			
		до 3	6	10	
при максимальной допустимой температуре жил, град.					
	80	80	65	60	
10	—	120	—	—	
16	—	155	135	120	
25	—	210	170	150	
35	370	250	205	180	
50	460	305	255	220	
70	570	375	310	275	
95	675	440	375	340	
120	775	505	430	395	
150	880	565	500	450	
185	990	615	545	510	
240	1140	715	625	585	
300	1300	—	—	—	
400	1580	—	—	—	

* Токовые нагрузки на одножильные кабели даны для работы при постоянном токе.

Таблица 118

Кабели, прокладываемые в воздухе, с медными жилами и бумажной пропитанной изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке

Сечение токопроводящей жилы, мм^2	Токовые нагрузки* (a) на кабели					
	одножильные напряжением до 1 кв	двуихильные напряжением до 1 кв	трехжильные напряжением, кв			четырехжильные напряжением до 1 кв
			до 3	6	10	
при максимальной допустимой температуре жил, град.						
80	80	80	65	60	—	80
1,5	30	25	18	—	—	—
2,5	40	30	28	—	—	25
4	55	40	37	—	—	35
6	75	55	45	—	—	45
10	95	75	60	55	50	60
16	120	95	80	65	60	80
25	160	130	105	90	85	100
35	200	150	125	110	105	120
50	245	185	155	145	135	145
70	305	225	200	175	165	185
95	360	275	245	215	200	215
120	415	320	285	250	240	260
150	470	375	330	290	270	300
185	525	—	375	325	305	340
240	610	—	430	375	350	—
300	720	—	—	—	—	—
400	880	—	—	—	—	—

* Токовые нагрузки на одножильные кабели даны для работы при постоянном токе.

Таблица 119

Кабели, прокладываемые в земле, с алюминиевыми жилами и бумажной пропитанной изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке

Сечение токопроводящей жилы, мм^2	Токовые нагрузки (a) на кабели				
	трехжильные напряжением, кв			четырехжильные напряжением до 1 кв	
	до 3	6	10		
	при максимальной допустимой температуре жил, град.				
	80	65	60	80	
2,5	31	—	—	—	—
4	42	—	—	—	—
6	55	—	—	—	46
10	75	60	55	65	
16	90	80	75	90	
25	125	105	90	115	
35	145	125	115	135	
50	180	155	140	165	
70	220	190	165	200	
95	260	225	205	240	
120	300	260	240	—	
150	335	300	275	—	
185	380	340	310	—	
240	440	390	355	—	

нелях не менее 35 мм, а при прокладке в каналах — не менее 50 мм при любом числе проложенных кабелей; температура воздуха принята равной 25°.

Для кабелей, прокладываемых в воде, допустимые длительные токовые нагрузки, приведенные в табл. 117 и 120, приняты из расчета температуры воды 15°.

Для кабелей, прокладываемых как в воздухе, так и в земле, допустимые длительные нагрузки приведены в табл. 122, 123 и 126, а для кабелей, прокладываемых как в воздухе, так и в земле и воде, — в табл. 124. В табл. 127 и 130 приведены значения поправочных коэффициентов на число кабелей, укладываемых рядом в земле, и на температуру земли и воздуха.

Таблица 120

Кабели, прокладываемые в воде, с алюминиевыми жилами и бумажной пропитанной изоляцией в свинцовой оболочке

Сечение токопроводящей жилы, мм^2	Токовые нагрузки (a) на кабели			
	трехжильные напряжением, кв			
	до 3	6	10	при максимальной допустимой температуре жил, град.
	80	65	60	
10	90	—	—	—
16	120	105	90	115
25	160	130	110	140
35	190	160	130	170
50	235	195	160	210
70	290	240	200	260
95	340	290	250	305
120	390	330	280	345
150	435	385	330	390
185	475	420	370	450
240	550	480	420	—

Таблица 121

Кабели, прокладываемые в воздухе, с алюминиевыми жилами и бумажной пропитанной изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке

Сечение токопроводящей жилы, мм^2	Токовые нагрузки (a) на кабели			
	трехжильные напряжением, кв			четырехжильные напряжением до 1 кв
	до 3	6	10	
	80	65	60	
2,5	22	—	—	—
4	29	—	—	—
6	35	—	—	35

Продолжение табл. 121

Сечение токопроводящей жилы, мм^2	Токовые нагрузки (a) на кабели				четырехжильные напряжения до 1 кв	
	трехжильные напряжением, кв					
	до 3	6	10			
при максимальной допустимой температуре жил, град.	80	65	60	80		
10	46	43	39	45		
16	60	50	46	60		
25	80	70	65	75		
35	95	85	80	95		
50	120	110	105	110		
70	155	135	130	140		
95	190	165	155	165		
120	220	190	185	—		
150	255	225	210	—		
185	290	250	235	—		
240	330	290	270	—		

Таблица 122

Кабели, прокладываемые в земле и в воздухе, с отдельно освинцованными медными жилами и обедненно-пропитанной изоляцией

Сечение токопроводящей жилы, мм^2	Токовые нагрузки (a) на кабели трехжильные напряжением, кв					
	6		10			
	при максимальной допустимой температуре жил, град.					
укладка	65		60			
	в земле	в воздухе	в земле	в воздухе		
16	90	80	—	—		
25	125	105	110	100		
35	155	125	130	120		
50	185	150	160	145		
70	225	190	200	180		
95	275	230	250	220		
120	310	265	—	—		

Таблица 123

Кабели, прокладываемые в земле и в воздухе, с медными жилами и обедненно-пропитанной изоляцией в общей свинцовой оболочке

Сечение токопроводящей жилы, мм^2	Токовые нагрузки (a) на кабели трехжильные напряжением 6, кв при максимальной допустимой температуре жил 65° и укладке	
	в земле	в воздухе
16	90	65
25	120	90
35	145	110
50	180	140
70	220	170
95	265	210
120	310	245
150	355	290

Таблица 124

Кабели, прокладываемые в земле, воде и воздухе, с отдельно освинцованными медными жилами и бумажной пропитанной изоляцией

Сечение токопроводящей жилы, мм^2	Токовые нагрузки (a) на кабели трехжильные напряжением, кв					
	20			35		
	при максимальной допустимой температуре жил 50° и укладке					
	в земле	в воде	в воздухе	в земле	в воде	в воздухе
25	110	120	85	—	—	—
35	135	145	100	—	—	—
50	165	180	120	—	—	—
70	200	225	150	195	210	145
95	240	275	180	235	255	180
120	275	315	205	270	—	205
150	315	350	230	310	—	230
185	355	390	265	—	—	265

Таблица 125

Кабели, прокладываемые в воздухе, с медной жилой и бумажной пропитанной изоляцией небронированные

Сечение токопроводящей жилы, мм^2	Токовые нагрузки* (a) на кабели одножильные напряжением, кв				
	до 3	6	10	20	35
	при максимальной допустимой температуре жил, град.				
	80	65	60	60	50
10	85	75	—	—	—
16	120	110	—	—	—
25	145	135	125	105	—
35	170	155	145	125	—
50	215	200	190	155	—
70	260	240	225	185	180
95	305	280	265	220	215
120	330	300	285	245	240
150	360	325	310	270	265
185	385	350	335	290	285
240	435	395	380	320	315
300	460	420	405	350	340

* Токовые нагрузки относятся к работе на переменном токе, при этом свинцовые оболочки соединены между собой и заземлены. на обоих концах: число рядом лежащих кабелей 3, расстояние между ними в свету не более 125 мм и не менее 35 мм .

Таблица 126

Кабели, прокладываемые в земле и в воздухе, с бумажной пропитанной изоляцией в слоистой полихлорвиниловой оболочке (марок ВМБ, ВМБГ, АВМБ, АВМБГ)

Сечение токопроводящей жилы, мм ²	Токовые нагрузки (а) на кабели напряжением до 1 кв с жилами							
	медными		алюминиевые		медными		алюминиевые	
	трехжильные	четырехжильные	трехжильные	четырехжильные	трехжильные	четырехжильные	трехжильные	четырехжильные
при максимальной допустимой температуре жил 65° и укладке								
в земле				в воздухе				
6	50	40	40	30	35	35	25	25
10	70	60	55	45	45	45	35	35
16	90	80	70	60	65	65	50	50
25	125	115	95	90	85	80	65	60
35	150	135	115	105	110	105	85	80
50	190	170	145	130	135	130	105	100
70	230	205	175	160	170	155	130	120

Таблица 127

Поправочные коэффициенты на число работающих кабелей, укладываемых рядом в земле без труб и в трубах

Расстояние в свету, мм	Поправочные коэффициенты на число кабелей					
	1	2	3	4	5	6
100	1,00	0,90	0,85	0,80	0,78	0,75
200	1,00	0,92	0,87	0,84	0,82	0,81
300	1,00	0,93	0,90	0,87	0,86	0,85

Допустимые длительные токовые нагрузки на голые провода. Допустимые длительные токовые нагрузки на голые провода, приведенные в табл. 128 и 129, приняты из расчета допустимой температуры их нагрева 70° при температуре воздуха 25°.

Таблица 128

**Допустимые токовые нагрузки на голые медные,
адюминиевые и стальноеадюминиевые провода**

Марка провода	Медные		Марка провода	Алюминиевые		Марка провода	Стальноеадюминиевые Токовая нагрузка (<i>a</i>) вне помещений
	вне помещений	внутри помещений		вне помещений	внутри помещений		
M-4	50	25	A-10	75	55	AC-16	105
M-6	70	35	A-16	105	80	AC 25	135
M-10	95	60	A-25	135	110	AC-35	170
M-16	130	100	A-35	170	135	AC-50	220
M-25	180	140	A-50	215	170	AC-70	275
M-35	220	175	A-70	265	215	AC-95	335
M-50	270	220	A-95	325	260	AC-120	380
M-60	315	250	A-120	375	310	AC-150	445
M-70	340	280	A-150	440	370	AC-185	515
M-95	415	340	A-165	500	425	AC-240	610
M-120	485	405	A-240	610		AC-300	700
M-150	570	480	A-300	680		AC-400	800
M-185	645	550	A-400	830			
M-240	770	650					
M-300	890	—					
M-400	1085	—					

Таблица 129

Допустимые токовые нагрузки на голые стальные провода

Марка провода	Токовая нагрузка, <i>a</i>	Марка провода	Токовая нагрузка, <i>a</i>
ПСО-3	23	ПС-25	60
ПСО-3,5	26	ПС-35	75
ПСО-4	30	ПС-50	90
ПСО-5	35	ПС-70	125
		ПС-95	140

Таблица 1.30

**Поправочные коэффициенты на температуру земли и воздуха для токовых нагрузок
на кабели, голые и изолированные провода и шины**

расчетная температура среды, град.	Нормированная температура жил, град.	Поправочные коэффициенты при фактической температуре среды, град.											
		-5	0	+5	+10	+15	+20	+25	+30	+35	+40	+45	+50
15	80	1,14	1,11	1,08	1,04	1,00	0,96	0,92	0,88	0,83	0,78	0,73	0,68
25	80	1,24	1,20	1,17	1,13	1,09	1,04	1,00	0,95	0,90	0,85	0,80	0,74
25	70	1,29	1,24	1,24	1,20	1,15	1,11	1,05	1,00	0,94	0,88	0,81	0,74
15	65	1,18	1,14	1,14	1,10	1,05	1,00	0,95	0,89	0,84	0,77	0,71	0,67
25	65	1,32	1,27	1,22	1,17	1,12	1,12	1,06	1,00	0,94	0,87	0,79	0,71
15	60	1,20	1,15	1,12	1,06	1,00	0,94	0,88	0,82	0,75	0,67	0,57	0,47
25	60	1,36	1,31	1,25	1,20	1,13	1,07	1,00	0,93	0,85	0,76	0,66	0,54
15	55	1,22	1,17	1,12	1,07	1,00	0,93	0,86	0,79	0,71	0,61	0,50	0,36
25	55	1,41	1,35	1,29	1,23	1,15	1,08	1,00	0,91	0,82	0,71	0,58	0,41
15	50	1,25	1,20	1,14	1,07	1,00	0,93	0,84	0,76	0,66	0,54	0,37	—
25	50	1,48	1,41	1,34	1,26	1,18	1,09	1,00	0,89	0,78	0,63	0,45	—

16*

2. Расчет электрических сетей на потерю напряжения

Согласно ПУЭ-1-2-57 отклонение напряжения на зажимах токоприемников от номинала не должно быть больше 2,5—5% (см. раздел 1-2-42). В связи с этим каждый участок электрической сети должен быть проверен на потерю напряжения, причем в случае больших расстояний от энергоприемника до источника этот расчет является определяющим.

Для линий постоянного или однофазного переменного тока потеря напряжения ΔU может быть определена по следующей упрощенной формуле:

$$\Delta U = \frac{2Pl}{U\gamma S}, \quad (1)$$

или

$$\Delta U = \frac{200 Pl}{U^2 \gamma S}, \% \quad (2)$$

где P — расчетная мощность, вт;

l — длина расчетного участка линии, м;

U — напряжение, в.

γ — удельная электрическая проводимость провода.

O.M.·M.M.

S — сечение про

По формулам (1) и (3)

По формулам (1) и (2) можно с достаточной точностью рассчитать однофазные кабельные и воздушные линии низкого напряжения, если они выполнены медным или алюминиевым проводом (но не стальным). Для линий постоянного тока эти формулы применимы во всех случаях.

Линии трехфазного тока низкого напряжения и относительно небольшой протяженности можно рассчитать по следующей упрощенной формуле (без учета реактивности проводов):

$$\Delta U = \frac{Pl}{U\gamma S}, \quad (3)$$

или

$$\Delta U = \frac{100Pl}{U^2\gamma S}, \text{ \%} \quad (4)$$

Для трехфазных линий высокого напряжения, а также низковольтных линий, выполненных стальным проводом, приходится пользоваться более сложными формулами (с учетом реактивности проводов):

$$\Delta U = \sqrt{3} I l_0 (r_0 \cos \varphi + x_0 \sin \varphi) = \frac{S l_0}{U} (r_0 \cos \varphi + x_0 \sin \varphi), \quad (5)$$

$$\begin{aligned} \Delta U^0 /_0 &= \frac{\sqrt{3} I l_0}{U} (r_0 \cos \varphi + x_0 \sin \varphi) = \\ &= \frac{100 S l_0}{U^2} (r_0 \cos \varphi + x_0 \sin \varphi), \end{aligned} \quad (6)$$

где S — расчетная кажущаяся мощность, передаваемая по линии, ква;
 $l_0 = 1000 l$ — длина участка линии, км;

r_0 — активное сопротивление 1 км линий, $\frac{\text{ом}}{\text{км}}$;

x_0 — реактивное сопротивление 1 км линии, $\frac{\text{ом}}{\text{км}}$;

φ — угол сдвига фаз между током и напряжением в энергоприемнике;

U — линейное напряжение, в.

Кроме того, при расчете стальных проводов необходимо учитывать, что активное и реактивное сопротивления не являются величинами постоянными, а зависят от величины протекающего по ним тока.

Значения r_0 и x_0 для стальных однопроволочных и многопроволочных проводов приведены в табл. 131.

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НА ПОТЕРЮ НАПРЯЖЕНИЯ

Пример 1. Определить сечение трехфазной медной воздушной линии ($\gamma = 57 \frac{\text{м}}{\text{ом} \cdot \text{мм}^2}$) для передачи мощности

$P = 50$ кват, присоединенной в конце линии, если линейное напряжение составляет 380 в, длина линии — 200 м, допустимая потеря напряжения — 5% от $U_{\text{ном}}$ (19 в), а $\cos \varphi = 0,8$.

Таблица 131

Активные (r_0) и внутренние индуктивные (реактивные) сопротивления (x_0) стальных проводов, ом/км

Бернхорда токс, а	Сопротивления (ом/км) для проводов марок										ПМС-70: ПС-70:		
	однопроволочный, диаметр, мм					ПМС-25; ПС-25					ПМС-35; ПС-35		
	4	5	6	r_0	x_0	r_0	x_0	r_0	x_0	r_0	x_0	r_0	x_0
0,5	11,5	0,69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,0	11,8	1,54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,5	12,3	2,82	7,9	2,13	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,0	12,5	4,38	8,35	3,58	7,2	3,95	5,27	0,55	3,66	0,34	2,75	0,23	0,16
3,0	13,4	7,90	9,5	6,45	7,7	5,53	5,28	0,56	3,67	0,35	2,75	0,24	0,17
4,0	14,3	9,7	10,8	8,1	8,85	7,2	5,30	0,59	3,69	0,37	2,75	0,25	0,17
5,0	15,5	11,5	12,3	9,7	10,1	8,4	5,32	0,63	3,70	0,40	2,75	0,26	0,18
6,0	16,5	12,5	13,8	11,2	10,7	9,15	5,35	0,67	3,71	0,42	2,75	0,27	0,19
7,0	17,3	13,2	15,0	12,3	11,1	9,55	5,37	0,70	3,73	0,45	2,75	0,27	0,19
8,0	18,0	14,2	15,4	13,3	11,3	9,85	5,40	0,77	3,75	0,48	2,76	0,28	0,20
9,0	18,1	14,3	15,2	13,1	11,4	9,9	5,45	0,84	3,77	0,51	2,77	0,29	0,20
10,0	18,1	14,3	14,6	12,4	11,5	10,3	5,50	0,93	3,80	0,55	2,78	0,30	0,21
15,0	17,3	13,3	13,6	11,4	11,3	10,0	5,97	1,33	4,02	0,75	2,80	0,35	0,23
20,0	—	—	12,7	10,5	11,0	9,7	6,70	1,63	4,40	1,04	2,85	0,42	0,25

Продолжение табл. 13/

Сопротивления ($\text{ом}/\text{км}$) для проводов марок

Бернхина тока, а	однопроводочный, диаметр, мм			ПМС-25; ПС-25			ПМС-35; ПС-35			ПМС-50; ПС-50			ПМС-70; ПС-70				
	4	5	6	r_0	x_0	r_0	x_0	r_0	x_0	r_0	x_0	r_0	x_0	r_0	x_0		
25,0	—	—	—	—	—	6,97	9,2	1,91	4,89	1,32	2,95	0,49	1,74	0,27	—	—	
30,0	—	—	—	—	—	7,10	—	2,01	5,21	1,56	3,10	0,59	1,77	0,30	—	—	
35,0	—	—	—	—	—	7,10	2,06	5,36	1,64	3,25	0,69	1,79	0,33	—	—	—	
40,0	—	—	—	—	—	7,02	2,09	5,35	1,69	3,40	0,80	1,83	0,37	—	—	—	
45,0	—	—	—	—	—	6,92	2,08	5,30	1,71	3,52	0,91	1,88	0,41	—	—	—	
50,0	—	—	—	—	—	6,85	2,07	5,25	1,72	3,61	1,00	1,93	0,45	—	—	—	
60,0	—	—	—	—	—	6,70	2,00	5,13	1,70	3,69	1,10	2,07	0,55	—	—	—	
70,0	—	—	—	—	—	6,60	1,90	5,00	1,64	3,73	1,14	2,21	0,65	—	—	—	
80,0	—	—	—	—	—	6,50	1,79	4,89	1,57	3,70	1,15	2,27	0,70	—	—	—	
90,0	—	—	—	—	—	6,40	1,73	4,78	1,50	3,68	1,14	2,29	0,72	—	—	—	
100,0	—	—	—	—	—	6,32	1,67	4,71	1,43	3,65	1,13	2,33	0,73	—	—	—	
125,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,60	1,29	3,58	1,04	2,33	0,73	—	—	—
150,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,47	1,27	3,50	0,95	2,38	0,73	—	—	—
175,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,45	0,94	2,23	0,71	—	—	—	
200,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,19	0,69	—	—	—	

Активное (r_0) и реактивное (x_0) сопротивления

Среднее геометрическое расстояние между проводами, м	Сопротивление (ом/км)											
	M-4		M-6		M-10		M-16		M-25		M-35	
	r_0	x_0	r_0	x_0	r_0	x_0	r_0	x_0	r_0	x_0	r_0	x_0
400	4,65	0,385	3,06	0,371	1,84	0,355	1,20	0,333	0,74	0,319	0,54	0,308
600	4,65	0,411	3,06	0,397	1,84	0,381	1,20	0,358	0,74	0,345	0,54	0,336
800	4,65	0,429	3,06	0,415	1,84	0,399	1,20	0,377	0,74	0,363	0,54	0,352
1000	4,65	—	3,06	0,424	1,84	0,413	1,20	0,391	0,74	0,377	0,54	0,366
1250	4,65	—	3,06	0,443	1,84	0,427	1,20	0,405	0,74	0,391	0,54	0,380
1500	4,65	—	3,06	—	1,84	0,438	1,20	0,416	0,74	0,402	0,54	0,391

Таблица 132

воздушных линий с медными проводами

для проводов марок

M-50		M-70		M-95		M-120		M-150		M-185		M-240	
r_0	x_0												
0,39	0,297	0,28	0,283	0,20	0,274	0,158	—	0,123	—	0,103	—	0,078	—
0,39	0,325	0,28	0,309	0,20	0,300	0,158	0,292	0,123	0,287	0,103	0,280	0,078	—
0,39	0,341	0,28	0,327	0,20	0,318	0,158	0,310	0,123	0,305	0,103	0,298	0,078	—
0,39	0,355	0,28	0,341	0,20	0,332	0,158	0,324	0,123	0,319	0,103	0,313	0,078	0,305
0,39	0,369	0,28	0,355	0,20	0,346	0,158	0,338	0,123	0,333	0,103	0,327	0,078	0,319
0,39	0,380	0,28	0,366	0,20	0,357	0,158	0,349	0,123	0,344	0,103	0,338	0,078	0,330

Расчет. Пользуясь упрощенной формулой (3), получим:

$$S = \frac{Pl}{U\gamma\Delta U} = \frac{50\,000 \cdot 200}{380 \cdot 57 \cdot 19} = 24,3 \text{ мм}^2.$$

Выбираем провод марки М-25.

$$\text{Проверка на нагревание: } I_p = \frac{50 \cdot 1000}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 0,8} = 95 \text{ а.}$$

Допустимая нагрузка 180 а (табл. 128).

Пример 2. Какую мощность можно передать по кабельной линии с медными жилами сечением $3 \times 70 \text{ мм}^2$, длиной 500 м, если линейное напряжение равно 500 в, а допустимая потеря напряжения $\Delta U = 25 \text{ в}$, $\cos \varphi = 0,8$.

Расчет:

$$P = \frac{U\gamma\Delta US}{l} = \frac{500 \cdot 57 \cdot 25 \cdot 70}{500} = 100\,000 \text{ вт} = 100 \text{ квт.}$$

$$\text{Проверка на нагревание: } I_p = \frac{100 \cdot 1000}{\sqrt{3} \cdot 500 \cdot 0,8} = 145 \text{ а.}$$

По условиям нагрева по этому кабелю (одиночный кабель в земле) можно пропустить ток (табл. 116), равный 285 а, т. е. передать мощность $P = \sqrt{3} UI \cos \varphi = 1,73 \cdot 500 \cdot 285 \cdot 0,8 = 197 \text{ квт}$.

Пример 3. Рассчитать воздушную трехфазную линию 6 кв для передачи по стальным проводам мощности $S = 93 \text{ ква}$ при $\cos \varphi = 0,8$, длине линии 5 км. Допустимая потеря напряжения $\Delta U = 300 \text{ в}$.

Расчет.

$$\text{Расчетный ток: } I_p = \frac{93 \cdot 1000}{\sqrt{3} \cdot 6000} = 9,0 \text{ а.}$$

Задаемся стальным многопроволочным проводом ПС-25. По табл. 131 находим $r_0 = 5,45 \text{ ом/км}$, $x_0 = 0,84 \text{ ом/км}$.

$$\Delta U = \frac{Sl_0}{U} (r_0 \cos \varphi + x_0 \sin \varphi) = \frac{93 \cdot 1000 \cdot 5}{6000} (5,45 \cdot 0,8 + 0,84 \cdot 0,6) = 380 \text{ в.}$$

Это недопустимо по условию. Задаемся другим проводом с большим сечением — ПС-35. Тогда $\Delta U = \frac{93 \cdot 1000 \cdot 5}{6000} \cdot (3,77 \cdot 0,8 + 0,51 \cdot 0,6) = 257 \text{ в.}$ Это сечение соответствует усло-

вию потери напряжения. Проверка на нагрев. Согласно табл. 129, допустимая нагрузка на провод ПС-35 составляет 75 а. Следовательно, по нагреву провод выбран с некоторым запасом.

3. Расчет электрических сетей на экономическую плотность тока

Сети промышленных предприятий с напряжением выше 1000 в при использовании максимума нагрузки более 4000—5000 час., проверяются по экономической плотности тока в соответствии с данными табл. 133.

Таблица 133

Предельная экономическая плотность тока

Наименование проводов	Предельная экономическая плотность тока ($\text{а}/\text{мм}^2$) при продолжительности использования максимума нагрузки, час.		
	от 1000 до 3000	от 3000 до 5000	от 5000 до 8700
Голые провода и шины:			
медные	2,5	2,1	1,8
алюминиевые	1,3	1,1	1,0
Кабели с бумажной и провода с резиновой изоляцией с жилами:			
медными	3,0	2,5	2,0
алюминиевыми	1,6	1,4	1,2
Кабели с резиновой изоляцией и медными жилами	3,5	3,1	2,7

Для изолированных проводов сечением 16 мм^2 и менее экономическая плотность тока должна быть повышена на 40%.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА

Электрическими аппаратами называются устройства, предназначенные для включения и выключения напряжения и мощности, регулирования различных параметров установки и защиты отдельных элементов при нарушении нормальных условий эксплуатации.

Всю аппаратуру можно разбить на две основные группы:

коммутационную аппаратуру ручного и дистанционного управления;

защитную аппаратуру непосредственного и косвенного действия.

Коммутационную аппаратуру и часть защитной непосредственного действия целесообразно разбить на две сильно отличающиеся по характеру аппаратов группы:

- а) аппаратуру низкого напряжения;
- б) аппаратуру высокого напряжения.

В связи с этим в настоящем справочнике принят следующий порядок расположения материала:

а) аппаратура низкого напряжения (коммутационная и защитная непосредственного действия);

б) аппаратура высокого напряжения (коммутационная и защитная непосредственного действия до 35 кв включительно);

- в) реле защиты.

Глава I. АППАРАТУРА НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

1. Рубильники и переключатели

Рубильники и переключатели единой серии предназначены для нечастого замыкания и размыкания электрических цепей постоянного и переменного тока частотой 50 гц, номинальное напряжение которых не превышает 500 в.

Рубильники и переключатели изготавляются на ток от 100 до 600 а и подразделяются:

1. По роду привода:
 - а) с центральной рукояткой;
 - б) с боковой рукояткой;
 - в) с боковым рычажным приводом;
 - г) с центральным рычажным приводом.
2. По числу полюсов:
 - а) двухполюсные;
 - б) трехполюсные.
3. По расположению зажимов для присоединения проводов:
 - а) с задним присоединением;
 - б) с передним присоединением.

Основные технические данные рубильников и переключателей единой серии приведены в табл. 134.

Таблица 134

Технические характеристики рубильников и переключателей единой серии

Наименование аппарата	Тип аппарата	Номинальный ток, а	Число полюсов	Род привода	Вид присоединения
Рубильник-разъединитель	P21, P31 P22, P32 P24, P34 P26, P36	100 250 400 600	2 и 3	Центральная рукоятка	Переднее и заднее
Переключатель-разъединитель	П21, П31 П22, П32 П24, П34 П26, П36	100 250 400 600	2 и 3		Заднее
Рубильник	РБ21, РБ31 РБ22, РБ32 РБ24, РБ34 РБ26, РБ36	100 250 400 600	2 и 3		
Переключатель	ПБ21, ПБ31 ПБ22, ПБ32 ПБ24, ПБ34 ПБ26, ПБ36	100 250 400 600	2 и 3	Боковая рукоятка	Переднее

Продолжение табл. 134

Наименование аппарата	Тип аппарата	Номинальный ток, а	Число полюсов	Род привода	Вид присоединения
Рубильник	РПБ21, РПБ31 РПБ22, РПБ32 РПБ24, РПБ34 РПБ26, РПБ36	100 250 400 600	2 и 3	Боковой рычажный привод	Переднее
Переключатель	ППБ21, ППБ31 ППБ22, ППБ32 ППБ24, ППБ34 ППБ26, ППБ36	100 250 400 600	2 и 3		
Рубильник	РПЦ21 РПЦ22 РПЦ24 РПЦ26	100 250 400 600	2 и 3	Центральный рычажный привод	Переднее
Переключатель	ППЦ21 ППЦ22 ППЦ24 ППЦ26	100 250 400 600	2 и 3		

Примечание. Буквенное обозначение аппарата расшифровывается следующим образом: Р — рубильник, П — переключатель, РБ — рубильник с боковой рукояткой, ПБ — переключатель с боковой рукояткой, РПБ — рубильник с боковым приводом, ППБ — переключатель с боковым приводом, РПЦ — рубильник с центральным рычажным приводом, ППЦ — переключатель с центральным приводом. Первая цифра после букв означает количество полюсов, вторая — величину номинального тока аппарата.

Кроме описанных выше рубильников и переключателей единой серии, в настоящее время выпускаются рубильники на 600 и 1000 а с центральной рукояткой серии РО и с центральным рычажным приводом серии РП. Рубильники серии РО выполняются одно-, двух- и трехполюсные, а серии РП — двух- и трехполюсные. Рубильники серии РП, кроме того, выполняются с разрывными искрогасительными контактами.

Основные технические данные рубильников серии РО и РП приведены в табл. 135.

Таблица 135

Технические характеристики рубильников серии РО и РП

Наименование аппарата	Тип аппарата	Номинальный ток, а	Число полюсов	Род привода	Вид присоединения
Рубильник	РО-3-600	600	1; 2 и 3	Центральная рукоятка	Переднее и заднее
Рубильник	РП-5-600 РП-5-1000	600 1000	2 и 3	Центральный рычажный привод	Переднее и заднее

Примечание. Буквенное обозначение аппарата расшифровывается следующим образом: РО — рубильник с центральной рукояткой, РП — рубильник с центральным рычажным приводом, первая цифра означает габарит, вторая — величину номинального тока.

2. Пакетные выключатели и переключатели

Пакетные выключатели серии ПВ и переключатели серии ПП применяются в качестве коммутационных аппаратов ручного управления в промышленных и бытовых электроустановках постоянного тока напряжением до 220 в и переменного тока до 380 в.

Пакетные выключатели и переключатели выпускаются открытого исполнения и рассчитаны для установки на ши-

так, в нишах станков и других закрытых устройствах в сухих помещениях, не содержащих проводящей пыли и не опасных в отношении пожара и взрыва. Они также выпускаются защищенного и герметического исполнения.

По числу полюсов пакетные выключатели подразделяются на одно-, двух- и трехполюсные.

Основные электрические характеристики пакетных выключателей приведены в табл. 136.

Таблица 136

Технические характеристики пакетных выключателей и переключателей открытого исполнения общего назначения (по ГОСТ 8523—57)

Наименование	Тип	Величина	Номинальный ток, а	
			при 220 в постоянного и переменного тока	при 380 в переменного тока
Выключатель однополюсный	ПВ1-10	I	6	4
Выключатели двухполюсные	ПВ2-10	I	10	6
	ПВ2-25	III	25	15
	ПВ2-60	V	60	40
	ПВ2-100	VI	100	60
	ПВ2-250	VIII	250	150
	ПВ2-400	IX	400	250
Выключатели трехполюсные	ПВ3-10	I	10	6
	ПВ3-25	III	25	15
	ПВ3-60	V	60	40
	ПВ3-100	VI	100	60
	ПВ3-250	VIII	250	150
	ПВ3-400	IX	400	250

Продолжение табл. 136

Наименование	Тип	Величина	Номинальный ток, а	
			при 220 в постоянно- го и пере- менного тока	при 380 в перемен- ного тока
Переключатели двоихполюсные на два направления с одним нулевым положением	ПП2-10/Н2	I	10	6
	ПП2-25/Н2	III	25	15
	ПП2-60/Н2	V	60	40
	ПП2-100/Н2	VI	100	50
Переключатели двоихполюсные на два направления с двумя нулевыми положения- ми	ПП2-250/Н2	VIII	250	150
	ПП2-400/Н2	IX	400	250
Переключатели трехполюсные на два направления с одним нулевым положе- нием	ПП3-10/Н2	I	10	6
	ПП3-25/Н2	III	25	15
	ПП3-60 Н2	V	60	40
	ПП3-100/Н2	VI	100	60
Переключатели трехполюсные на два направления с двумя нулевыми положения- ми	ПП3-250 Н2	VIII	250	150
	ПП3-400/Н2	IX	400	250

Продолжение табл. 136

Наименование	Тип	Величина	Номинальный ток, а	
			при 220 в постоянно- го и пере- менного тока	при 380 в перемен- ного тока
Переключатели двуухполюсные на три направления с одним нулевым положением	ПП2-10/Н3 ПП2-25/Н3 ПП2-60/Н3	I III V	10 25 60	6 15 40
Переключатели трехполюсные на три направления с одним нулевым положением	ПП3-10/Н3 ПП3-25/Н3 ПП3-60/Н3	I III V	10 25 60	6 15 40

П р и м е ч а н и е. Обозначение типа пакетного выключателя или переключателя открытого исполнения расшифровывается следующим образом: первая буква П — пакетный; вторая В или П — выключатель или переключатель; первая цифра после букв — число полюсов; число после тире — номинальный ток отключения при 220 в; буква Н после дроби — направление, цифра после буквы Н — число направлений.

3. Универсальные переключатели

Универсальные переключатели серии УП5300, которая в настоящее время заменила ранее выпускаемую серию УП5100, являются малогабаритными открытыми коммутационными аппаратами ручного управления. Они устанавливаются на распределительных щитах, пультах управления и т. д. и предназначены для работы в цепи постоянного тока до 440 в и в цепи переменного тока частотой 50 гц до 500 в. Эти переключатели применяются в качестве командоаппаратов для переключения цепей управления контакторов и автоматов, в качестве переключателей полюсов

многоскоростных асинхронных электродвигателей малой мощности, а также в качестве вольтметровых переключателей.

По числу секций они имеют 7 исполнений:

Число секций	2	4	6	8	10	12	16
Тип	УП5311	УП5312	УП5313	УП5314	УП5315	УП5316	УП5317

Каждый тип универсального переключателя имеет свою диаграмму замыканий под определенным номером.

Контакты допускают длительную нагрузку постоянным и переменным током до 20 а, а кратковременную трехсекундную — до 250 а.

Предельная разрывная способность контактов переключателей дана в табл. 137.

Таблица 137

Предельная разрывная способность контактов переключателей серии УП5300 при частоте переключений не более двух в час

Напряжение, в	Переменный ток, а				Постоянный ток, а			
	Активная нагрузка		Катушки контакторов и реле		Активная нагрузка		Катушки контакторов и реле	
	один разрыв	два разрыва	один разрыв	два разрыва	один разрыв	два разрыва	один разрыв	два разрыва
110	—	—	—	—	3	20	0,4	2,5
220	40	120	20	50	0,8	3	0,3	1,25
380	30	60	2,5	15	—	—	—	—
440	—	—	—	—	0,3	1	0,1	0,5
500	20	50	1	10	—	—	—	—

Примечание. При частоте переключений до 10 в час разрываемый ток должен быть не выше 80%.

4. Контакторы

Контактор предназначен для дистанционного управления электрическими цепями, при этом возможны отключения и включения относительно больших токов в цепях с напряжением до 500 в частотой 50 гц переменного тока (контакторы типов КТ и КТЭ) и до 600 в постоянного тока (контакторы типа КП).

Контакторы выполняются как с нормально открытыми, так и с нормально закрытыми главными (силовыми) контактами и блок-контактами.

Контактор состоит из следующих основных элементов: контактов, магнитной системы и втягивающей катушки. Большинство контакторов снабжается дугогасительным устройством (оно обязательно для контакторов постоянного тока).

Допустимые токи блок-контактов следующие: постоянный и переменный длительный — 20 а, постоянный, разываемый в индуктивной цепи — 2,5 а (при напряжении до 110 в) и 1 а (при напряжении 220 в), переменный разываемый — 20 а, включаемый — 100 а.

Контакторы типа КТ изготавливают как с передним, так и с задним присоединением, а контакторы типа КТЭ только с задним присоединением.

Напряжение втягивающих катушек:

а) для контакторов переменного тока:

110, 127, 220 и 380 в;

б) для контакторов постоянного тока:

110 и 220 в.

Контакторы переменного тока могут быть выполнены с втягивающими катушками, пригодными для работы от сети постоянного тока. В этом случае устанавливается специальная катушка с последовательно включенным сопротивлением, которое на период пуска шунтируется нормально замкнутым блок-контактом.

Основные технические данные контакторов КТЭ и КТ приведены в табл. 138.

Таблица 138

Основные технические характеристики контакторов переменного тока с нормально открытыми главными контактами

Величина	Тип контактора		Номинальный ток, а	Число полюсов НО	Вес без плиты, кг
	с принудительным гашением	без принудительного гашения			
II	КТЭ-12			1	4
	КТЭ-22			2	5
	КТЭ-32			3	6
	КТЭ-42			4	7
	КТЭ-52			5	8
	2КТ-22		75	2×2	11,0
	2КТ-32			2×3	12,6
	КТЭ-112			1	3,3
	КТЭ-122			2	4
	КТЭ-132			3	4,6
III	КТЭ-13			1	6
	КТЭ-23			2	12
	КТЭ-33			3	14
	2КТ-33		150	2×3	44,4
	КТЭ-113			1	6
	КТЭ-123			2	10
	КТЭ-133			3	11
IV	КТЭ-14			1	19,2
	КТЭ-24			2	23,10
	КТЭ-31			3	26,9
	КТЭ-44			4	30,8
	КТЭ-54			5	34,0
	2КТ-34		300	2×3	56,8
	КТЭ-114			1	17,4
	КТЭ-124			2	19,5
	КТЭ-131			3	21,7

Продолжение табл. 138

Величина	Тип контактора		Номинальный ток, а	Число полюсов NO	Вес без платы, кг
	с принудительным гашением	без принудительного гашения			
V	КТЭ-15			1	39
	КГЭ-25			2	48
	КТЭ-35			3	57
	КТЭ-45			4	66
	КТЭ-55		600	5	75
	2КТ-35			2×3	118,3
	КТЭ-115			1	30
	КТЭ-125			2	41
	КТЭ-135			3	46

Основные технические данные контакторов КП даны в табл. 139 и 140.

Т а б л и ц а 139
Технические данные контакторов КП

Контакторы	Величина	Номинальное напряжение, в	Номинальный ток, а	Главный контакт				Вес без платы, кг	Время срабатывания, сек.		
				с гашением		без гашения					
				НО	НЗ	НО	НЗ				
КП1-0021	I	110—220	20	2	—	—	—	2,5	—		
			20	3	—	—	—	2,5	—		
			20	5	—	—	—	2,5	—		
			40	1	—	—	—	2,5	—		
			40	2	—	—	—	3,5	—		
КП-502	II	600	100	1	—	—	—	4,5	0,14		
КП-512			—	—	—	1	—	4	0,07		
КП-503	III	600	—	1	—	—	—	6,5	0,17		
КП-513			—	—	—	1	—	5,5	0,07		

Продолжение табл. 139

Контакторы	Величина	Номинальное напряжение, в	Номинальный ток, а	Главный контакт				Вес без плинт, кг	Время срабатывания, сек.		
				с гашением		без гашения					
				НО	НЗ	НО	НЗ				
КП-523	III	600	150	—	1	—	—	7,5			
КП-533				—	—	—	1	6,5	0,13 0,02		
КП-504	IV	600	300	1	—	—	—	13	0,24 0,05		
КП-514				—	—	1	—	9,5			
КП-524				—	1	—	—	11	0,1 0,06		
КП-534				—	—	—	1	7,5			
КП-505	V	600	600	1	—	—	—	27	0,32 0,09		
КП-515				—	—	1	—	21			
КП-7	VII	600	2500	1	—	—	—	—	—		

Таблица 140

**Допустимые нагрузки контакторов КП-500
при различных условиях работы**

Величина контактора	Наибольшая нагрузка, а				
	Продолжительный режим		Прерывисто-продолжительный режим		ПВ 40%
	открытое исполнение	в шкафу	открытое исполнение	в шкафу	
II	80	70	100	90	120
III	120	110	150	140	190
IV	230	200	300	270	350
V	460	400	600	540	670

5. Магнитные пускатели

Магнитными пускателями называются трехполюсные контакторы, обычно со встроенной тепловой защитой, предназначенные для коммутационных переключений нереверсивных и реверсивных трехфазных электродвигателей и защиты их от перегрузок при напряжении до 500 в и номинальном токе до 150 а.

Типы магнитных пускателей, выпускаемых отечественной промышленностью, приведены в табл. 141, а максимальные мощности короткозамкнутых асинхронных электродвигателей, соответствующие каждой величине пускателя,— в табл. 142. Напряжения втягивающих катушек: 127, 220, 380 и 500 в.

Таблица 141

Типы магнитных пускателей

Величина	Открытые				Зашитенные			
	нереверсивные		реверсивные		нереверсивные		реверсивные	
	без тепловой защиты	с тепловой защитой						
I	П-111а	—	—	—	П-121а	—	—	—
II	П-211	П-212	П-213	П-214	П-221	П-222	П-223	П-224
III	П-311	П-312	П-313	П-314	П-321	П-322	П-323	П-324
IV	П-411	П-412	П-413	П-414	П-421	П-422	П-423	П-424
V	П-511	П-512	П-513	П-514	П-521	П-522	П-523	П-524

Кроме приведенных магнитных пускателей, для мало-мощных станочных, вентиляционных и других трехфазных асинхронных короткозамкнутых электродвигателей мощностью до 1 квт Харьковским электротехническим заводом (ХЭТЗ) изготавляются пускатели нажимные, вибростойкие, малогабаритные серии ПНВ (подробней о них см. каталог МЭП 3608—1959 г.).

Таблица 142

Характеристика магнитных пускателей серии П

Величина	Максимальная мощность электродвигателя (квт) при напряжении, в				Номинальный ток (а) при исполнении		Вес, кг			
	127	220	380	500	зашитном	открытом	нереверсивные	реверсивные	открытые	зашитные
I	1,0	1,7	1,7	1,8	13,5	15	1,6	2,6	—	—
II	2,5	4	5	5,5	20	22,5	2,2	4	4,4	8,4
III	6	11	15	18	40	45	5,6	10	11,4	23,4
IV	10	20	28	40	90	100	13	24	27	44
V	20	37	55	75	135	150	16	38	32	68

6. Кнопки управления

Кнопки управления служат для дистанционного замыкания и размыкания цепей катушек контакторов, реле, автоматов и т. п. при напряжении до 500 в в целях постоянного и переменного тока.

Кнопочный элемент имеет один нормально открытый и один нормально закрытый контакты мостикового типа, электрически не связанные между собой. Комплект кнопок, встроенный в общий кожух, называется *кнопочным постом управления*.

Данные о кнопках управления приведены в табл. 143.

Таблица 143

Техническая характеристика кнопок управления

Тип кнопки управления	Допустимый ток, а				Число контактов		Вес, кг	
	длительный		включения					
	при напряжении, в				НО	НЗ		
	380	500	380	500				
КУО-3	2,5	—	5	—	1	1	0,03	
КУ-1	—	5	—	5	1	1	0,15	
КУА-1	—	5	—	5	1	1	0,16	
КУГ-1	—	5	—	5	1	1	0,11	
КУ-2	—	5	—	5	2	—	0,22	
КУА-2	—	5	—	5	2	—	0,24	
КУГ-2	—	5	—	5	2	—	0,18	

7. Воздушные автоматические выключатели

Автоматические выключатели (автоматы) предназначаются для включения, выключения и защиты электрических установок постоянного и переменного тока при перегрузке и коротких замыканиях. Простота, удобство и безопасность обслуживания, надежность защиты от токов короткого замыкания, а также малые габариты аппаратов обусловили широкое распространение в электрических установках малой и большой мощности (от 25 а и 220 в до 1500 а и 500 в переменного тока и от 400 а и 440 в до 6000 а и 750 в постоянного тока).

Автоматические выключатели относятся к коммутационным аппаратам ручного управления, однако многие типы автоматов имеют электромагнитный привод, что дает возможность управлять ими на расстоянии.

Выключение автомата производится обычно от руки (приводом или дистанционно), а при нарушении нормального режима эксплуатации (появление сверхтоков или снижение напряжения) автоматически. Для этого каждый автомат снабжается максимальным, а в некоторых типах и минимальным расцепителем.

Технические данные некоторых наиболее употребительных автоматов приведены в табл. 144.

Таблица 144

Основная техническая характеристика воздушных автоматических выключателей

Тип	Число полюсов	Напряжение, в		Номинальный ток, а		Максимальный отключаемый ток короткого замыкания, а	
		постоянное	переменное	главных контактов	расцепителей	постоянный	переменное (амплитудное значение)
АБ-25	1	—	220	25	15—25	—	1 000
А-15-4	2 и 3	440	500	400	100—800	30 000	40 000
А-15-8	2 и 3	440	500	800	600—1 600	30 000	40 000
А2050	1; 2 и 3	440	500	1500	1 000—3 000	20 000	30 000
А2050Н	2 и 3	440	500	1500	3 200—5 000	20 000	30 000
А2050Б	2 и 3	440	500	1500	3 200—5 000	45 000	45 000
АВ45-1	1	750	—	6000	5 000—12 000	—	—

8. Предохранители

Плавкие предохранители служат для защиты электроприемников от сверхтоков и коротких замыканий.

Характеристика плавких вставок, как показывает практика, является неустойчивой. Время перегорания вставки зависит от состояния контактов предохранителя и самой плавкой вставки, температуры окружающего воздуха, стирения металла вставки. Поэтому защита токоприемников от перегрузок при помощи плавких предохранителей недостаточно надежна. С их помощью осуществляется надежная защита лишь от короткого замыкания и больших (50% и выше) перегрузок.

Плавкими предохранителями защищаются главным образом установки относительно небольших мощностей с номинальным напряжением до 500 в.

Предохранители низкого напряжения изготавливаются двух типов:

- а) с резьбой (пробочные) до 60 а и 500 в;
- б) трубчатые до 1000 а и 500 в.

Пробочные предохранители изготавливаются с нарезкой трех диаметров: 14, 27 и 33 мм и соответственно на три допустимых тока: 10, 20 и 60 а. Плавкие вставки (пробки) к предохранителям изготавливаются в соответствии с данными табл. 145.

Таблица 145

Техническая характеристика фарфоровых предохранителей с резьбой
(по ГОСТ 1138—55)

Резьба	Напряжение, в	Ток, а	Контактный болт	Размеры, мм			Расстояние между контактными болтами, мм	Номинальный ток плавкой вставки, а
				длина	ширина	высота		
Ц-14	250	10	M4	70	40	40	45—45,5	2,5; 4; 6; 10. 6; 10; 15; 20
Ц-27	500	20	M5	90	50	55	60—61	10; 15; 20; 30; 40; 60
Ц-33	500	60	M6	110	60	60	75—76	

С прямоугольным основанием

Ц-14	250	10	M4	70	40	40	45—45,5	2,5; 4; 6; 10. 6; 10; 15; 20
Ц-27	500	20	M5	90	50	55	60—61	10; 15; 20; 30; 40; 60
Ц-33	500	60	M6	110	60	60	75—76	

С квадратным основанием

Ц-27	500	20	M5	55	55	50	13—13,5	6; 10; 15; 20
Ц-33	500	60	M6	65	65	60	16—16,5	10; 15; 20; 30; 40; 60

Трубчатые предохранители изготавливаются нескольких типов:

- а) с закрытыми фибрзовыми разборными патронами без наполнителя (тип ПР-2);
- б) с разборными или неразборными стеклянными патронами с наполнителем (тип НПР и НПН);
- в) с разборными фарфоровыми патронами с наполнителем (тип ПН-Р).

Кроме указанных типов предохранителей, продолжается выпуск старой серии (тип СПО) с полузакрытыми фарфоровыми трубками.

Предохранители ПР-2 выпускаются взамен предохранителей ПР-1, производство которых прекращено.

Трубчатые предохранители серии ПР-2 разделяются: по номинальному напряжению:

до 220 в — габарит I и до 500 в — габарит II;

по номинальному току патронов (от 15 до 1000 а) и плавких вставок (от 6 до 1000 а);

по расположению зажимов для присоединения проводов; а) с передним присоединением и б) с задним присоединением проводов.

Патрон предохранителей выполнен из фибровой трубы с концевыми металлическими обоймами. Обоймы патронов до 60 а имеют цилиндрические контактные части, а обоймы патронов на 100 а и выше — плоские контакты в виде контактных ножей. Внутри патрона помещается цинковая плавкая вставка.

При перегорании плавкой вставки под действием высокой температуры небольшое количество фибры разлагается и переходит в газообразное состояние.

Продукты разложения фибры обладают высокими дугогасящими свойствами, которые особенно велики вследствие большого давления в трубке. Происходит энергичная деионизация дуги. Сопротивление ее настолько быстро увеличивается, что ток короткого замыкания начинает уменьшаться раньше, чем он достигнет своего максимального значения. Предохранители являются токоограничивающими аппаратами, и защищаемое ими электрооборудование не нуждается в проверке на действие токов короткого замыкания. Технические данные трубчатых предохранителей приведены в табл. 146.

Таблица 146

Техническая характеристика трубчатых предохранителей с закрытыми патронами

Исполнение	Тип	Номинальные		
		напряжение, в	ток патрона, а	ток плавкой вставки, а
Патрон закрытый разборный (фиброзный)	ПР-2	При переменном и постоян-	15 60	6, 10, 15 15, 20, 25, 35, 60

Продолжение табл. 146

Исполнение	Тип	Номинальные		
		напряжение, в	ток патрона, а	ток плавкой вставки, а
без наполнителя (по ГОСТ 3041—45)		ном токе, габарит I—220 и 380 в, габарит II—380 и 500 в	100 200 350 600 1000	60, 80, 100 100, 125, 160, 200 200, 225, 260, 300, 350 350, 430, 500, 600 600, 700, 850, 1000
Патрон закрытый разборный (стеклянный) с наполнителем	НПН-15 НПН-60	500 в при переменном токе	15 60	6, 10, 15 15, 20, 25, 35, 45, 60
Патрон закрытый разборный (фарфоровый) с наполнителем	НПР-100 НПР-200	То же	100 200	60, 80, 100 100, 125, 160, 200
Патрон закрытый разборный (фарфоровый) с наполнителем	ПН-Р-100 ПН-Р-250 ПН-Р-400	.	100 250 400	30, 40, 50, 60, 80, 100 80, 100, 120, 150, 200, 250 200, 250, 300, 350, 400
Патрон полузакрытый (фарфоровый)	СПО	500 в при переменном и постоянном токе	80 160 260	15, 20, 25, 35, 60, 80 80, 100, 125, 160 160, 200, 225, 260
Патрон фарфоровый с наполнителем	ППТ-10	250 в при переменном токе	10	6 и 10

П р и м е ч а н и я. 1. Предохранители типа ПР-2 габарита I рассчитаны и маркируются на напряжение 220 в и устанавливаются в цепях напряжением 220 и 380 в; предохранители ПР-2 габарита II рассчитаны и маркируются на напряжение 500 в и устанавливаются в цепях напряжением 380 и 500 в.

2. Наполнителем предохранителей НПН и НПР служит мелкозернистый (величина зерен 0,2—0,3 мм) чистый, сухой (влажность не выше 0,05%) кварцевый песок (содержание кварца 98—99%).

3. Перезарядка плавких вставок в случае перегорания их возможна во всех патронах, кроме НПН.

Г л а в а II. А П П А Р А Т У Р А В Ы С О К О Г О Н А П Р Я Ж Е Н И Я

1 . В Y К Л Ю Ч А Т Е Л И В Ы С О К О Г О Н А П Р Я Ж Е Н И Я

Выключатели высокого напряжения предназначены для включения и отключения электрических цепей высокого напряжения под нагрузкой, а также для отключения коротких замыканий.

Различаются масляные и безмасляные высоковольтные выключатели.

Масляные выключатели разделяются на многообъемные и малообъемные.

Безмасляные выключатели разделяются на автогазовые (генерирующие) и воздушные.

В автогазовых выключателях, применяемых для гашения дуги, используются газы, генерируемые под действием высокой температуры дуги стенками дугогасительной камеры, выполненными из специальных материалов (фибры, органического стекла и др.). В воздушных выключателях гашение дуги осуществляется сжатым воздухом, поступающим из бака под давлением 8—20 ат.

В особую группу должны быть выделены так называемые выключатели нагрузки, предназначенные только для отключения токов нагрузки, но не токов короткого замыкания. Последние отключаются плавкими предохранителями, включенными последовательно с выключателями нагрузки. В выключателе типа ВНП-16 эти предохранители входят в состав аппарата.

Данные выключателей высокого напряжения и приводов к ним приведены в табл. 147 и 148.

Таблица 147

**Характеристика включателей переменного тока до 35 кв
(включительно)**

Тип выключателя	Номинальное напряжение, кв	Номинальный ток, а	Пределный ток короткого замыкания, а	Расчетный ток термической устойчивости (10 сек.), ка	Ток и мощность отключения (ка/тыс. квт) при напряжении, кв			Применяемый тип привода
					3	6	10 (35)	

Для внутренней установки напряжением 3; 6 и 10 кв

ВМЭ-6	3-6	200	16,8	6,0	$\frac{3,3}{17}$	$\frac{1,4}{15}$	-	ПРБА
ВМБ-10	6-10	200	25	6	$\frac{10}{50}$	$\frac{9,7}{100}$	$\frac{5,8}{100}$	ПС-10 или ПРА-10
ВМГ-133-I	10	600	52	14	-	$\frac{20}{200}$	$\frac{11,6}{200}$	ПС-10 или ПРБА
ВМГ-133-II	10	600	52	14	$\frac{20}{100}$	$\frac{20}{200}$	$\frac{20}{350}$	То же
ВМГ-133-III	10	1000	52	14	$\frac{20}{100}$	$\frac{20}{200}$	$\frac{20}{350}$	" "
МГГ-10	10	2000	75	21	$\frac{29}{150}$	$\frac{29}{300}$	$\frac{29}{500}$	ПЭ-2
МГГ-229М	10	3000	200	85	-	-	$\frac{90}{1500}$	ПС-30

Продолжение табл. 147

Тип выключателя	Номинальное напряжение, кв	Номинальный ток, а	Пределный ток короткого замыкания, а	Расчетный ток термической устойчивости (10 сек.), ка	Ток и мощность отключения (ка тыс. квт) при напряжении, кв			Применя-емый тип привода
					3	6	10 (35)	
ВГ-10М	10	400	52	11	—	—	52	ПРВ-22 ПС-10м
	6	400	52	11	—	52	300	
					—	200	—	

Для наружной установки напряжением 35 кв

ВМ-35 ВМД-35	35	600	17,3	7,1	—	—	6,6 409	ШНР-35, ШПС-10
	—	—	—	—	—	—	—	
МКП-35	35	600	30	9,0	12,5 430	12,5 750	—	ШПЭ-2
	—	—	—	—	16,5 570	16,5 1000	—	
МГ-35	35	600	20	7,0	—	6,6 400	—	ШПС-20
	—	—	—	—	—	—	—	
ВВН-35	35	600 1000	42	21	—	16,5 1000	—	Пневматический
	—	—	—	—	—	—	—	

Выключатели нагрузки

ВН-16	6	400	25	6	—	—	—	ПР-16, ПРА-12 ПС-10
	—	—	—	—	—	—	—	
ВНП-16	10	200	25	6	—	—	—	

Таблица 148

Приводы для управления высоковольтными выключателями

Тип привода	Характеристика	Применяется для выключателя
ПРБА	Привод ручной автоматический рычажный со встроенными реле (тока, напряжения) мгновенного действия или с механической выдержкой времени для внутренней и наружной (тип ШНР) установок	ВМЭ-6, ВМГ-133, ВМ-35 (встраивается в шкаф ШНР-35)
ПРА, ПРАМ	То же, но со штурвальным управлением	ВМБ-10
ПРВ-22	Привод ручной автоматический пружинный	ВГ-10
ПРА-12	Привод ручной с механизмом свободного расцепления с электромагнитом дистанционного отключения	ВН-16 и ВНП-16
ПР-16	Привод ручной рычажный без дистанционного отключения	ВН-16 и ВНП-16
УГП-51	Привод универсальный грузовой для АПВ (автоматического повторного включения)	ВМГ-133, ВГ-10, ВМБ-10, ВМ-35
ПС-10 ПС-30 ПЭ-2	Привод соленоидный для внутренней и наружной (типа ШПС) установок	ВМБ-10, ВМГ-133, МГГ-10, ВМ-35

2. Разъединители

Разъединители являются коммутационными аппаратами, предназначенными для отключения цепей высокого напряжения без нагрузки, т. е. только для снятия с того или иного аппарата или участка сети напряжения.

Разъединители бывают однополюсные и трехполюсные, для внутренних и наружных установок.

Разъединители различаются по напряжению (от этого зависит тип изоляторов, на которых они смонтированы) и по номинальной величине тока.

Данные разъединителей и приводов к ним приведены в табл. 149 и 150.

Таблица 149

Техническая характеристика разъединителей высокого напряжения

Тип разъединителя	Номинальное напряжение, кВ	Номинальный ток, а	Пределый ток короткого замыкания (амплитуда), ка	Десятисекундный ток термической устойчивости ^{ка}	Тип привода
-------------------	----------------------------	--------------------	--	--	-------------

Однополюсные для внутренней установки

PBO-6/400	6	400	50	10	ШР-10
PBO-6/600	6	600	60	14	ШР-10
PBO-10/400	10	400	50	10	ШР-10
PBO-10/600	10	600	60	14	ШР-10
PЛВО-10/1000	10	1000	80	26	ПР-2, ШР-10
PЛВО-10/2000	10	2000	85	36	ПР-2, ШР-10 ПР-3

Трехполюсные для внутренней установки

PB-6/400	6	400	50	10	ПР-2, ПРБ-2М
PB-6/600	6	600	60	14	ПР-2, ПРБ-2М
PB-10/400	10	400	50	10	ПР-2, ПРБ-2М
PB-10/600	10	600	60	14	ПР-2, ПРБ-2М
PBF-6/400	6	400	50	10	ПР-2
PBF-6/600	6	600	60	14	ПР-2
PBF-10/400	10	400	50	10	ПР-2
PBF-10/600	10	600	60	14	ПР-2
PBF-10/1000	10	1000	81	28,5	ПР-3I
PЛВШ-10/2000	10	2000	85	36	ПР-3I

Продолжение табл. 149

Тип разъединителя	Номинальное на- пряжение, кВ	Номинальный ток, а	Предельный ток короткого замыка- ния (амплитуда), ка	Десятисекундный ток термической устойчивости, ка	Тип привода
РВУ-10/3000	10	3000	200	85	ПР-3, ПРВ-22
РВУ-10/4000	10	4000	200	85	ПР-3, ПРВ-22
РО-20/5000	20	5000	200	85	ПЧ-50/140
РЛВШ-35/400	35	400	50	10	ПР-3 II
РЛВШ-35/600	35	600	50	14	ПР-3 II
Однополюсные для наружной установки					
РЛН-6/200	6	200	15	5	ПРН-10
РЛН-6/400	6	400	25	10	ПРН-10
РЛН-10/200	10	200	15	5	ПРН-10
РЛН-10/400	10	400	25	10	ПРН-10
РЛН-10/600	10	600	35	14	ПРН-10
РЛН-35М/600	35	600	50	10	ПДН, ПРН-110
РЛН-35/1000	35	1000	50	15	ПДН, ПРН-110
Трехполюсные для наружной установки					
РЛН-6/200	6	200	15	5	ПРН-10
РЛН-6/400	6	400	25	9	ПРН-10
РЛН-10/200	10	200	15	5	ПРН-10
РЛН-10/400	10	400	25	9	ПРН-10
РЛН-10/600	10	600	35	14	ПРН-10
РЛН-35/600	35	600	50	10	ПРН-110
РЛН-35/1000	35	1000	50	15	ПРН-110

Примечание. Буква Р означает разъединитель, В — для внутренней установки, О — однополюсный, Л — с линейным контактом замыкания, Ф — с фигурным исполнением, У — усиленный, Н — для наружной установки, М — модернизированный; цифры в числителе означают напряжение в кВ, в знаменателе — номинальный ток в а.

Таблица 150

Приводы к разъединителям

Тип привода	Краткая техническая характеристика привода	Применяется для разъединителя привода
ПР-2 I, ПР-2 II	Привод рычажный для установки на стене толщиной до 140 мм	РЛВ, РВ, РВФ на 6—10 кв, 400—600 а; РЛВО на 1000—2000 а
ПР-3 I, ПР-3 II	То же	РЛВ-III, РВ на 10 кв 1000—3000 а; РЛВ-III на 20—35 кв, 400—600 а; РЛВО на 10 кв, 2000 а
ПЧ	Привод ручной, червячный, исполнение I, II, III	РВУ-10 на 3000—4000 а, РО-20 на 5000—6000 а
МРВ	Привод электродвигательный для дистанционного управления	РВУ-10 на 3000—4000 а, РО-20 на 5000—6000 а
ПРН-10	Привод рычажный для наружной установки	РЛН-6 и РЛН-10
ПРНЗ-35	То же	РЛНЗ-35
ПДН	Привод электродвигательный для дистанционного управления	РЛН-35, РЛНЗ-35

3. Измерительные трансформаторы

Измерительные трансформаторы применяются в установках переменного тока для питания обмоток измерительных приборов, реле защиты и автоматики, приборов сигнализации и др.

Измерительные трансформаторы разделяются на *трансформаторы напряжения* и *трансформаторы тока*.

Трансформаторы напряжения разделяются на три основные группы:

сухие типов НОС-05; НОСК-3; НОСК-6 и НТС-0,5;

масляные типов НОМ-6; НОМ-10; НОМ-15; НОМ-85; НТМК-6-48; НТМК-10; НТМИ-6; НТМИ-10;
каскадные типов НКФ-110 и НКФ-220.

Различаются следующие типы трансформаторов тока:

катушечные для напряжения до 500 в с номинальными значениями первичного тока от 5 до 800 а (типы 0,49У; ТКМ-05);

проходные (типы ТПФМ-10 и ТПФМУ-10) для напряжения 10 кв с номинальным значением тока от 5 до 400 а (ТПФМ-10) и от 5 до 300 а (ТПФМУ-10);

одновитковые (тип ТПОЛ-10) для напряжения 10 кв с номинальным значением первичного тока 600, 850, 1000 и 1500 а.

Проходные шинные (тип ТПШФ-10) для напряжения 10 кв с номинальным значением первичного тока от 2000 до 5000 а.

Некоторые типы трансформаторов тока выполняются с двумя сердечниками (с одинаковыми или разными классами точности).

Трансформаторы тока выпускаются классов точности 0,5; 1 и 3.

В некоторых трансформаторах тока сердечники, предназначенные для релейной защиты — дифференциальной и земляной, — обозначаются соответственно буквами Р, Д или З.

Технические данные основных типов трансформаторов напряжения и тока приведены в табл. 151 и 152.

Таблица 151

**Основные технические характеристики
трансформаторов напряжения**

Тип трансформатора	Номинальное напряжение, в		Номинальные мощности в классе точности, вА			Максимальная мощность, вА
	ВН*	НН*	0,5	1	3	
НОС-0,5	380	100	25	40	100	200
НОС-0,5	500	100	25	40	100	200
НОСК-3	3 000	100	30	50	120	240
НОСК-6	6 000	100	50	80	200	400
НОМ-6	3 000	100	30	50	120	400
НОМ-6	6 000	100	50	80	200	600
НОМ-10	10 000	100	80	150	320	720
НОМ-35	35 000	100	150	250	600	1200
НТС-0,5	380	100	50	80	200	400
НТС-0,5	500	100	50	80	200	400
НТМК-6-48	3 000	100	50	80	200	400
НТМК-6-48	6 000	100	80	150	320	640
НТМК-10	10 000	100	120	200	480	960
НТМИ-6	3 000	100—100/3	50	80	200	400
НТМИ-6	6 000	100—100/3	80	150	320	640
НТМИ-10	10 000	100—100/3	120	200	480	960

* Буквы ВН обозначают высшее напряжение, НН — низшее напряжение.

Таблица 152

Основная техническая характеристика трансформаторов тока

Номенклатурное обозначение	Номинальное напряжение, кВ	Класс точности		Номинальный первичный ток, а
		1-го сердечника	2-го сердечника	
О-49У	0,5	0,5	—	От 5 до 800
ТКМ-0,5	0,5	0,5	—	5 . 800
ТПФМ-10-0,5	10	0,5	—	5 . 400
ТПФМ-10-0,5/0,5	10	0,5	0,5	5 . 400
ТПФМ-10-0,5/3	10	0,5	3	5 . 400
ТПФМ-10-1	10	1	—	5 . 400
ТПФМ-10-1/1	10	1	1	5 . 400
ТПФМ-10-1/3	10	1	3	5 . 400
ТПФМ-10-3	10	3	—	5 . 400
ТПФМУ-10-0,5	10	0,5	—	30 . 300
ТПФМУ-10-0,5/0,5	10	0,5	0,5	30 . 300
ТПФМУ-10-0,5/3	10	0,5	3	30 . 300
ТПФМУ-10-1	10	1	—	5 . 300
ТПФМУ-10-1/1	10	1	1	5 . 300
ТПФМУ-10-1/3	10	1	3	5 . 300
ТПФМУ-10-3	10	3	—	5 . 300
ТПФМД-10 и ТПФМУД-10	10	Д	—	75 . 300
ТПФМЗ-10 и ТПФМУЗ-10	10	3	—	75 . 300
ТПОФ-10-0,5	10	0,5	—	600 . 1500
ТПОФ-10-0,5/0,5	10	0,5	0,5	750 . 1500
ТПОФ-10-0,5/3	10	0,5	3	600 . 1500
ТПОФ-10-1	10	1	—	600 . 1000
ТПОФ-10-1/1	10	1	1	600 . 1000
ТПОФ-10-1/3	10	1	3	600 . 1000
ТПОФ-10-3	10	3	—	600 . 1500
ТПОФУ-10-0,5	10	0,5	—	600 . 1000
ТПОФУ-10-0,5/0,5	10	0,5	0,5	750 . 1000
ТПОФУ-10-0,5/3	10	0,5	3	600 . 1000
ТПОФУ-10-1	10	1	—	400 . 1000
ТПОФУ-10-1/1	10	1	1	600 . 1000

Продолжение табл. 152

Номенклатурное обозначение	Номинальное напряжение, кВ	Класс точности		Номинальный первичный ток, а
		1-го сердечника	2-го сердечника	
ТПОФУ-10-1/3	10	1	3	От 400 до 1000
ТПОФУ-10-3	10	3	—	, 400, " 750
ТПОФД-10-Д	10	Д	—	, 600, " 1500
ТПОФД-10-Д/Д	10	Д	Д	, 600, " 1500
ТПОФД-10-Д/0,5	10	Д	0,5	, 750, " 1500
ТПОФД-10-Д/1	10	Д	1	, 600, " 1000
ТПОФД-10-Д/3	10	Д	3	, 600, " 1500
ТПОФЗ-10-3	10	3	—	, 600, " 1500
ТПОФЗ-10-3/0,5	10	3	0,5	, 750, " 1500
ТПОФЗ-10-3/1	10	3	1	, 600, " 1000
ТПОФЗ-10-3/3	10	3	3	, 600, " 1500
ТПОФЗД-10-3/Д	10	3	Д	, 600, " 1500
ТПОФУД-10-Д	10	Д	—	, 600, " 1000
ТПОФУД-10-Д/Д	10	Д	Д	, 600, " 1000
ТПОФУД-10-Д/0,5	10	Д	0,5	, 750, " 1000
ТПОФУД-10-Д/1	10	Д	1	, 600, " 1000
ТПОФУД-10-Д/3	10	Д	3	, 600, " 1000
ТПОФУЗ-10-3	10	3	—	, 600, " 1000
ТПОФУ10-3/0,5	10	3	0,5	, 750, " 1000
ТПОФУЗ-Ю-3/1	10	3	1	, 600, " 1000
ТПОФУЗ-10-3/3	10	3	3	, 600, " 1000
ТПОФУЗД-3/Д	10	3	Д	, 600, " 1000
ТПОЛ-10-Р	10	0,5	—	, 600, " 1500
ТПОЛ-10-Р-Р	10	0,5	0,5	, 600, " 1500
ТПОЛ-10-0,5/Р	10	0,5	0,5	, 600, " 1500
ТПШФ-10-0,5/0,5	10	0,5	0,5	, 2000, " 5000
ТПШФ-10-0,5/3	10	0,5	3	, 2000, " 5000

Продолжение табл. 152

Номенклатурное обозначение	Номинальное напряжение, кВ	Класс точности		Номинальный первичный ток, а
		1-го сердечника	2-го сердечника	
ТПШФД-10-Д/0,5	10	Д	0,5	От 2000 до 5000
ТПЩФД-10-Д/З	10	Д	3	, 2000 , 5000
ТПШФД-10-Д/Д	10	Д	Д	, 2000 , 5000
ТПШФЗ-10-3/0,5	10	3	0,5	, 2000 , 5000
ТПШФЗ-10-3/З	10	3	3	, 2000 , 5000
ТПШФЗД-10-3/Д	10	3	Д	, 2000 , 5000
ТПШФЗД-10-3/Д	10	3	Д	, 2000 , 5000
ТФН-35-0,5/3	35	0,5	3	, 15 , 1000
ТФНД-35-Д/0,5	35	Д	0,5	, 15 , 1000
ТФНУ-35-0,5/1	35	0,5	1	, 15 , 600
ТФНУД-35-Д/0,5	35	Д	0,5	, 15 , 600

4. Предохранители высокого напряжения

Высоковольтные предохранители служат для защиты отдельных аппаратов и участков высоковольтной сети от коротких замыканий.

В настоящее время получили исключительное распространение предохранители с заполнением кварцевым песком.

Предохранители по назначению разбиваются на: *силовые предохранители* для внутренней (типа ПК) и наружной (типы ПК-6Н и ПК-10Н) установок; *предохранители для трансформаторов напряжения* (типы ПКТ и ПКТУ).

Для установки, подверженной вибрации, должны применяться предохранители типа ПКЭ.

Шкала номинальных токов плавких вставок силовых предохранителей: 2—3—5—7,5—10—15—20—30—40—50—75—100—150—200—300—400 а.

Основные данные высоковольтных предохранителей приведены в табл. 153 и 154.

Таблица 153

Основная техническая характеристика высоковольтных силовых предохранителей типа ПК, ПК-6Н, ПК-10Н и ПКЭ

Номи- нальное напряже- ние, кв	3	6	10	35
Наи- больший номи- нальный ток пат- рона, а	30 100 200 400	30 75 150 300	30 50 100 200	10 20 40
Наи- меньший отклю- чаемый ток в долях от номи- нально- го тока	Не ограничен	1,3	Не ограничен	1,3

Таблица 154

Основная техническая характеристика предохранителей типа ПКТ для трансформаторов напряжения

Тип	ПКТ-10			ПКТ-20		ПКТ-35
Номинальное на- пряжение сети, кв	3	6	10	15	20	35
Наибольшая раз- рывная мощность (трехфазная), ква	Не ограничена			Не огра- ничен	1000	1000

Продолжение табл. 154

Тип	ПКТ-10	ПКТ-20	ПКТ-35
Наибольший отключаемый ток кор. зам., ка эфф	Не ограничен	50	Не ограничен
Наибольший пик тока при отключении токов кор. зам., а	160	300	1000
			350
			850
			700

5. Конденсаторы для повышения коэффициента мощности

Для повышения коэффициента мощности электроустановок широко используются бумажно-масляные конденсаторы серии КМ. Конденсаторы этой серии предназначены для работы в установках с частотой 50 гц.

Технические данные конденсаторов этой серии приведены в табл. 155.

Таблица 155

Техническая характеристика бумажно-масляных конденсаторов (серия КМ)

Тип	Номинальное напряжение, в	Типовая емкость, мкф	Типовая мощность, квар	Напряжение, при котором допускается длительная работа конденсатора, в
КМ-0,23-5-3	230	220	5,4	250
КМ-0,40-7-3	400	140	7,0	430
КМ-0,40-9-3	400	180	9,0	430
КМ-0,525-7-3	525	85	7,3	575
КМ-0,525-9-3	525	105	9,0	575

Продолжение табл. 155

Тип	Номинальное напряжение, в	Типовая емкость, мкф	Типовая мощность, кварт	Напряжение, при котором допускается длительная работа конденсатора, в
КМ-1,05-9-1	1 050	26,0	9,0	1 150
КМ-3,15-10-1	3 150	3,22	10,0	3 500
КМ-6,3-10-1	6 300	0,803	10,0	6 900
КМ-10,5-10-1	10 500	0,291	10,0	11 500
КМ-0,23-18-3	230	1120	18,0	250
КМ-0,40-36-3	400	726	36,0	430
КМ-0,525-45-3	525	525	45,0	575
КМ-1,05-24-1	1 050	69,2	24,0	1 150
КМ-3,15-25-1	3 150	8,0	25,0	3 500
КМ-6,3-25-1	6 300	2,0	25,0	6 900
КМ-10,5-25-1	10 500	0,724	25,0	11 500

П р и м е ч а н и е. Буква К означает область применения (косинусный), буква М — масляный, первая цифра — номинальное напряжение конденсатора в киловольтах, вторая — мощность конденсатора в киловольтамперах реактивных (кварт), третья — число фаз в конденсаторе.

6. Разрядники

Для защиты электрических установок и линий электропередач высокого напряжения от опасных перенапряжений атмосферного (грозового) характера применяются два типа разрядников: *вентильные* и *трубчатые*.

Вентильные разрядники предназначаются для защиты аппаратуры распределительных устройств и трансформаторных подстанций напряжением от 3 до 220 кв. Они изготавливаются следующих типов:

стационарные типа РВС;

для защиты генераторов типа РВБМ;

подстанционные типа РВП.

Трубчатые разрядники применяются для защиты линий электропередач. В номенклатурном обозначении всегда дается значение действующего напряжения в кило-

вольтах (числитель дроби), а также верхний и нижний пределы действующего значения тока отключения в килоамперах.

Технические данные вентильных разрядников представлены в табл. 156, трубчатых — в табл. 157.

Таблица 156

Техническая характеристика вентильных разрядников

Тип	Наибольшее допустимое напряжение, кВ	Пробивное напряжение, кВ		Остающееся напряжение при 3000 с, кВ	Число элементов с номинальным напряжением, кВ	Число единичных искровых промежутков	Число вилитовых дисков
		при 50 гц (не менее)	импульсное максимальное (не более)				
PBC-3	3,8	8,5	25	19	1×3	4	3—4
PBC-6	7,6	16,0	35	33	1×6	6	5—6
PBC-10*	12,8	25,0	50	55	1×10	10	6—10
PBC-15	21,0	41,0	75	71	1×15	16	15—18
PBC-20	25,0	45,0	85	86	1×20	20	20—22
PBC-30**	34,0	56,0	120	90	1×30	24	18—20
PBC-35	42,0	75,0	130	140	1×35	32	30—36
PBBM-3	3,8	7,5	12	12	—	4	3—4
PBBM-6	7,6	15,0	21	22	—	6	5—7
PBBM-10	12,8	24,0	34	38	—	10	9—11
PBP-3	3,8	8,5	25	17	—	—	—
PBP-6	7,6	16,0	35	30	—	—	—
PBP-10	12,8	25,0	50	50	—	—	—

* Нейтраль изолирована

** Нейтраль заземлена.

Таблица 157

Техническая характеристика трубчатых разрядников

Тип разрядника	Номинальное напряжение, кв	Предельные отключающие токи (действующие значения), ка	Длина внешнего искрового промежутка, мм
РТ — $\frac{3}{0,2 - 1,5}$	3	От 0,2 до 1,5	5—10
РТ — $\frac{3}{1,5 - 7}$	3	, 1,5 „ 7	5—10
РТ — $\frac{6}{0,3 - 7}$	6	, 0,3 „ 7	8; 15
РТ — $\frac{6}{1,5 - 10}$	6	, 1,5 „ 10	8; 15
РТ — $\frac{10}{0,5 - 7}$	10	, 0,5 „ 7	20
РТ — $\frac{35}{0,4 - 3}$	35	, 0,4 „ 3	60; 100
РТ — $\frac{35}{0,8 - 5}$	35	, 0,8 „ 5	60; 100
РТ — $\frac{35}{1,8 - 10}$	35	, 1,8 „ 10	60; 100

Глава III. АППАРАТУРА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ

Аппаратами защиты косвенного действия являются различного рода реле защиты, замыкание контактов которых воздействует на цепь управления коммутационных аппаратов с последующим их выключением.

В основу действия большинства реле положен электромагнитный принцип. Это относится к реле типа ЭТ, ЭН и т. д. Встречаются также реле, работающие на индукционном принципе (например реле типа ИТ)

Таблица 158

Основная техническая характеристика защитных реле типа ЭТ, ЭН, ИТ и ЭВ

Тип реле	Пределы регулировки	Пределы уставки, сек.	Примечание
ЭТ-521/0,2; ЭТ-522/0,2; ЭТ-523/0,2 ЭТ-521/0,6; ЭТ-522/0,6; ЭТ-523/0,6 ЭТ-521/2; ЭТ-522/2; ЭТ-523/2 ЭТ-521/6; ЭТ-522/6; ЭТ-523/6 ЭТ-521/10; ЭТ-522/10; ЭТ-523/10 ЭТ-521/20; ЭТ-522/20; ЭТ-523/20 ЭТ-521/50; ЭТ-522/50; ЭТ-523/50 ЭТ-521/100; ЭТ-522/100; ЭТ-523/100 ЭТ-522/200	0,05—0,2 <i>a</i> 0,15—0,6 <i>a</i> 0,5—2 <i>a</i> 1,5—6 <i>a</i> 2,5—10 <i>a</i> 5—20 <i>a</i> 12,5—50 <i>a</i> 25—100 <i>a</i> 50—200 <i>a</i>	— — — — — — — — —	Реле ЭТ-521 имеет НО контакт, реле ЭТ-522 имеет НЗ контакт, а реле ЭТ-523 имеет один НО и один НЗ контакты
ЭН-528/48; ЭН-524/60; ЭН-528/160; ЭН-524/200; ЭН-528/320; ЭН-524/400;	12—48 <i>b</i> 15—60 <i>b</i> 40—160 <i>b</i> 50—200 <i>b</i> 80—320 <i>b</i> 100—400 <i>b</i>	— — — — — —	Реле ЭН-524 и ЭН-526 являются реле максимального напряжения; реле ЭН-528 и ЭН-529 — реле минимального напряжения

Продолжение табл. 158

Тип реле	Пределы регулировки	Пределы уставки сек.	Примечание
ЭТД-551/40 ЭТД-551/50 ЭТД-551/60	10—40 ма 12,5—50 ма 15—60 ма	— — —	Реле минимального тока применяется в качестве вторичных реле в схемах земляной защиты
ИТ-81/1; ИТ-85/1 ИТ-81/2; ИТ-85/2; ИТ-84/2 ИТ-82/1 ИТ-82/2 ИТ-83/1 ИТ-83/2 ИТ-84/1; ИТ-86/1 ИТ-84/2; ИТ-86/2	4—10 а 2—5 а 4—10 а 2—5 а 4—10 а 2—5 а 4—10 а 2—5 а	0,5—4 0,5—4 2—16 2—16 1—4 1—4 4—16 4—16	Реле ИТ-81, ИТ-82, ИТ-83 и ИТ-84 имеют НО контакт, реле ИТ-85 и ИТ-86 имеют один НО и один НЗ контакты; реле ИТ-85 и ИТ-86 предназначены для защиты на переменном токе. Все реле работают с выдержкой времени и «отсечкой» (мгновенным отключением) при токах в 2—8 раз больше номинального
ЭВ-181 ЭВ-182 ЭВ-201 ЭВ-202	— — — —	0,25—4 0,25—4 0,25—4 0,25—4	Реле ЭВ-181 и ЭВ-182 — постоянного тока для номинального напряжения 12, 24, 48, 110 и 220 в; реле ЭВ-201 и ЭВ-202 — переменного тока для 110, 127, 220 и 380 в

Реле защиты разделяются на *реле мгновенного действия* и *реле с выдержкой времени*.

Выдержка времени может зависеть от тока перегрузки (зависимое реле) или не зависеть от него. Реле с независимой выдержкой времени называется *реле времени*.

Если мощность сигнала больше разрывной мощности контактов, то в схему включается *промежуточное реле* с малой потребляемой мощностью. Промежуточное реле также применяется для разветвления сигнала на несколько направлений.

Для указания и сигнализации срабатывания определенной защиты применяются *сигнальные реле* (тип ЭС).

Технические данные наиболее часто встречающихся реле приведены в табл. 158—161.

Таблица 159

Основная характеристика сигнальных реле тока

Тип реле	Ток срабатывания, а	Сопротивление, ом	Длительный ток, а
ЭС-21/0,01	0,01	2200	0,03
ЭС-21У/0,01			
ЭС-21/0,015	0,015	1000	0,045
ЭС-21У/0,015			
ЭС-21/0,025	0,025	320	0,075
ЭС-21У/0,025			
ЭС-21/0,05	0,05	70	0,15
ЭС-21У/0,05			
ЭС-21/0,075	0,075	30	0,225
ЭС-21У/0,075			
ЭС-21/0,1	0,1	18	0,3
ЭС-21У/0,1			
ЭС-21/0,15	0,15	8	0,45
ЭС-21У/0,15			
ЭС-21/0,25	0,25	3	0,75
ЭС-21У/0,25			
ЭС-21/0,5	0,5	0,7	1,5
ЭС-21У/0,5			
ЭС-21/1	1	0,2	3,0
ЭС-21У/1			

Т а б л и ц а 160

Основная характеристика промежуточных реле

Тип реле	Номинальное напряжение, в	Номинальный ток, а	Тип реле	Номинальное напряжение, в	Номинальный ток, а
ЭП-101-А					
ЭП-103-А	24, 48			24	1
ЭПВ-32	110, 220	—			2
	48	1 2 4		48	1 2 4
			ЭП-132		
ЭП-131	110	1 2 4		110	1 2 4
	220	1 2 4		220	1 2 4
ЭПВ-11			ЭПВ-11/3	24, 48	2 4 6
ЭПВ-12	24, 48 110, 220	—			
			ЭПВ-11/4	110, 220	1 2 4

Таблица 161

Основная характеристика сигнальных реле напряжения

Тип реле	Номинальное напряжение, в	Длительное напряжение, в	Напряжение срабатывания, в	Сопротивление, ом
ЭС-21/220	220	242	132	28 000
ЭС-21У/220				
ЭС-21/110	110	121	66	7 500
ЭС-21У/110				
ЭС-21/48	48	53	29	1 440
ЭС-21У/48				
ЭС-21/24	24	26,5	14,5	360
ЭС-21У/24				
ЭС-21/12	12	13,5	7,2	87
ЭС-21У/12				

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Глава 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ

Электроснабжение какого-либо предприятия, города или поселка обычно производится от энергосистемы, т. е. совокупности электростанций, линий электропередач, трансформаторных и преобразовательных подстанций, связанных в одно целое.

«Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) разделяют все электроустановки по надежности электроснабжения на следующие категории:

Первая категория — электроприемники, нарушение электроснабжения которых может привести к опасным последствиям для жизни людей, значительному ущербу народного хозяйства, повреждению оборудования, массовому браку продукции, расстройству сложного технологического процесса и особо важных элементов городского хозяйства.

Вторая категория — электроприемники, перерыв электроснабжения которых связан с массовым уменьшением выпуска продукции, простоем рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушением нормальных условий деятельности значительного количества городских жителей.

Третья категория — все остальные электроприемники.

В связи с этим все электроприемники первой категории должны питаться от двух независимых источников.

Электроприемники второй категории могут питаться от одного источника, но при условии, что перерыв электроснабжения будет непродолжительным.

Номинальные значения эксплуатационных (т. е. на зажимах токоприемников) напряжений и напряжений на зажимах источников стандартизованы (ГОСТ 721—41) и приведены в табл. 162.

Таблица 162

Номинальные напряжения в электрических установках

постоянного тока, в	Номинальные эксплуатационные напряжения		Номинальные напряжения на зажимах			
	трехфазного тока частотой 50 гц		генераторов		трансформаторов	
	между фазными проводами, в	между фазным и нулевым проводами, в	однофазного тока частотой 50 гц, в	постоянного тока, в	трехфазного тока частотой 50 гц между фазными проводами	у первичных обмоток, кв
6	—	—	—	—	—	—
12	—	—	12	—	—	—
24	—	—	36	—	—	—
48	—	—	—	—	—	—
110	127	—	—	115	133	0,133
220	220	127	—	230	230	0,230
440	380	220	—	460	400	0,380
—	500	—	—	—	525	0,500
—	3 000	—	—	—	3 150	3 и 3,15**
—	6 000	—	—	—	6 300	6 и 6,3**
—	10 000	—	—	—	10 500	10 и 10,5**
—	35 000	—	—	—	15 000	15,75
—	110 000	—	—	—	—	35
—	154 000*	—	—	—	—	110
—	220 000	—	—	—	—	154
—	400 000	—	—	—	—	220
					—	400
					—	440

* Не рекомендуется и допускается лишь в случаях, когда применение его обусловлено технико-экономическими преимуществами.

** Эти напряжения у первичных обмоток относятся к повышительным и понижающим трансформаторам, присоединяемым непосредственно к сборным полосам и выводам генераторов.

*** Эти напряжения у вторичных обмоток относятся к понижающим трансформаторам с повышенным напряжением короткого замыкания (8% и более).

Согласно ПУЭ, отклонения напряжений от номинального значения не должны превышать следующих пределов:

а) для электродвигателей отклонение не должно быть более ± 5 (в отдельных случаях допускается большее отклонение — вплоть до $+10\%$);

б) для наиболее удаленных ламп внутреннего рабочего освещения промышленных предприятий отклонение не должно быть более $2,5\%$ от номинального напряжения ламп, а для наружного, аварийного освещения и освещения жилых зданий — не более 5% ;

в) при аварийных режимах напряжение на лампах не должно снижаться более чем на 12% и повышаться более чем на 5% от их номинального напряжения.

Согласно ПУЭ, средневзвешенный коэффициент мощности электроустановок, присоединяемых к электрическим сетям, должен быть не ниже $0,92—0,95$.

Уменьшение указанной величины допускается лишь по согласованию с Энергоуправлением в случае наличия в энергосистеме избытка реактивной мощности и запрещения вследствие этого Энергоуправлением установок на предприятиях всех видов компенсации.

В случае разрешения Энергоуправления реактивная мощность компенсирующей установки (например батареи статических конденсаторов) подсчитывается по формуле, приведенной в первом разделе IV гл.

Необходимый для подсчета нагрузки и соответственно выбора отдельных элементов схемы электроснабжения коэффициент спроса определяется экспериментально или по статическим данным для определенного типа установки.

Коэффициентом спроса k_c называется отношение расчетной нагрузки (P_p) к установленной мощности энергоприемника (P_y), т. е.

$$k_c = \frac{P_p}{P_y}.$$

Ориентировочные значения коэффициента спроса по некоторым отраслям промышленности приведены в табл. 163.

Таблица 163

**Коэффициенты спроса по мощности и коэффициенты
мощности**

Наименование группы приемников	Коэффициент спроса	$\cos \phi$
Индивидуальный привод металлообрабатывающих станков:		
цехи горячей обработки металлов при крупносерийном и поточном производстве	0,27	0,65
цехи холодной обработки металлов при крупносерийном и поточном производстве	0,2	0,65
цехи холодной обработки металлов при мелкосерийном и индивидуальном производстве	0,18	0,65
Вентиляторы:		
производственные	0,7	0,8
санитарно-гигиенические	0,65	0,8
Насосы, двигатели, генераторы, трансмиссии	0,7	0,8
Приемники с повторно-кратковременным режимом:		
краны цеховые	0,15—0,2	0,5
производственные механизмы	0,2—0,4	0,5
Механизмы непрерывного транспорта и обработка земли в литейных цехах:		
несблокированные	0,5	0,75
непрерывно действующие	0,65	0,75
Печи:		
сопротивления, сушильные шкафы, нагревательные приборы	0,8	0,95
индукционные низкой частоты	0,8	0,35
индукционные высокой частоты	0,8	0,1
плавильные	0,9	0,87

Продолжение табл. 163

Наименование группы приемников	Коэффициент спроса	$\cos \varphi$
Сварочные машинные аппараты:		
трансформаторы сварочные	0,35	0,35
однопостовые двигатели-генераторы	0,35	0,6
многопостовые двигатели-генераторы и нагреватели заклепок	0,5—0,9	0,65
точечные и шовные	0,35	0,6
Освещение производственных помещений	0,8	1,0

Глава II. ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ

1. Типы трансформаторных подстанций

Трансформаторные подстанции разделяются на:

а) *закрытые*, когда все электрооборудование размещается внутри здания;

б) *комплектные* (КТП), состоящие из закрытых металлических шкафов с встроенным в них электрооборудованием, полностью изготовленных на заводе и поставляемых в собранном виде;

в) *открытые*, в которых все электрооборудование размещается на воздухе.

Закрытые подстанции обычно сооружают до 10 кв. При напряжении 35 кв и выше применяют, как правило, открытые подстанции. Комплектные подстанции изготавливают для внутренней и наружной установок:

2. Силовые трансформаторы

Основным оборудованием трансформаторных подстанций является трансформатор.

На трансформаторных подстанциях с напряжением до 35 кв включительно обычно применяют трехфазные двухобмоточные трансформаторы с естественным масляным охлаждением. Технические характеристики их приведены в табл. 164.

Таблица 164

**Технические данные трехфазных двухобмоточных
трансформаторов с масляным охлаждением
мощностью 20—5600 ква**

Тип трансформатора	Номинальная мощность, ква	Верхний предел номинального напряжения обмоток, кв		Изменение вторичного напряжения при номинальной нагрузке и $\cos \varphi_2 = 1,0$	Напряжение короткого замыкания по сравнению с номинальным напряжением, %	Вес, т	
		высокое напряжение	низкое напряжение			вывемной части	общий
TM-20/6	20	6,3	0,400	3,10	5,5	0,150	0,284
TM-20/10	20	10,0	0,400	3,10	5,5	0,250	0,453
TM-30/6	30	6,3	0,400	2,95	5,5	—	—
TM-30/10	30	10,0	0,400	2,95	5,5	—	—
TM-50/6	50	6,3	0,525	2,75	5,5	0,260	0,514
TM-50/10	50	10,0	0,400	2,75	5,5	0,340	0,610
TM-100/6	100	6,3	0,525	2,50	5,5	0,450	0,890
TM-100/10	100	10,0	0,525	2,50	5,5	0,475	1,00
TM-100/35	100	35,0	0,525	2,60	6,5	0,640	1,50
TM-180/6	180	6,3	0,525	2,35	5,5	0,605	1,28
TM-180/10	180	10,0	0,525	2,40	5,5	0,660	1,36
TM-180/35	180	35,0	10,5	2,45	6,5	0,920	2,10
TM-320/6	320	6,3	0,525	2,05	5,5	0,880	1,73
TM-320/10	320	10,0	0,525	2,05	5,5	0,880	1,78
TM-320/35	320	35,0	10,500	2,05	6,5	1,23	2,73
TM-560/10	560	10,0	0,525	1,80	5,5	1,46	3,04
TM-560/35	560	10,0	6,300	1,80	5,5	1,90	3,91
TM-560/35	560	35,0	10,500	1,85	6,5	—	—
TM-750/10	750	10	0,525	1,73	5,5	2,06	3,69
TM-1000/10	1000	10	6,3	1,64	5,5	2,38	5,46
TM-1000/35	1000	35	10,5	1,70	6,5	2,85	6,38

Для установки во внутренних подстанциях (например в высотных зданиях) согласно правилам пожарной безопасности применяются трансформаторы, не содержащие масла (сухие, с естественным воздушным охлаждением). Такие трансформаторы мощностью от 180 до 750 ква изготавливаются нашей промышленностью. Техническая характеристика их приведена в табл. 165.

Таблица 165

Технические данные трехфазных двухобмоточных сухих трансформаторов мощностью 180—750 ква

Тип трансформатора	Номинальная мощность, ква	Верхний предел номинального напряжения обмоток, кв		Коэффициент полезного действия при $\cos \varphi_a = 1$	Изменение вторичного напряжения при номинальной нагрузке и $\cos \varphi_a = 1,0\%$	Напряжение «короткого замыкания по сравнению с номинальным напряжением, %	Вес, т
		высокое напряжение	низкое напряжение				
TC-180/10	180	10,5	0,525	97,51	1,80	5,5	1,73
TC-320/10	320	10,5	0,525	97,71	1,67	5,5	2,45
TC-560/10	560	10,5	0,525	98,09	1,46	5,5	3,75
TC-750/10	750	10,5	0,525	98,32	1,32	5,5	4,50

3. Высоковольтное оборудование, шины и изоляторы

Технические характеристики аппаратуры (выключателей, разъединителей, трансформаторов тока и напряжения, предохранителей, разрядников и пр.) приведены в четвертом разделе.

Токовые нагрузки медных, алюминиевых и стальных шин прямоугольного, круглого и трубчатого сечения приведены в табл. 166 и 167. Типоразмеры и номинальное напряжение опорных и проходных изоляторов, устанавливаемых в распределительных устройствах подстанций, приведены в табл. 168 и 169.

Шины прямо

Размеры (ширина × толщину), мм	Медные -			
	токовая нагрузка (а) при числе полос на полюс или фазу			
	1	2	3	4
15×3	210	—	—	—
20×3	275	—	—	—
25×3	340	—	—	—
30×4	475	—	—	—
40×4	625	—/1090	—	—
40×5	700/705*	—/1250	—	—
50×5	860/870	—/1525	—/1895	—
50×6	955/960	—/1700	—/2145	—
60×6	1125/1145	1740/1990	2240/2495	—
80×6	1480/1510	2110/2630	2720/3220	—
100×6	1810/1875	2470/3245	3170/3940	—
60×8	1320/1345	2160/2485	2790/3020	—
80×8	1690/1755	2620/3095	3370/3850	—
100×8	2080/2180	3060/3810	3930/4690	—
120×8	2400/2600	3400/4400	4340/5600	—
60×10	1475/1525	2560/2725	3300/3530	—
80×10	1900/1990	3100/3510	3990/4450	—
100×10	2310/2470	3610/4325	4650/5385	5300/7250
120×10	2650/2950	4100/5000	5200/6250	5900/8350
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

* В числителе токовая нагрузка при переменном токе, а в зна-

Таблица 166

угольного сечения

1

Алюминиевые				Стальные	
токовая нагрузка (a) при числе полюс на полюс или фазу				размеры (ширина \times толщина), мм	токовая нагрузка (a) при одной полосе на полюс или фазу
1	2	3	4		
165	—	—	—	16×2,5	55/70
215	—	—	—	20×2,5	60/90
265	—	—	—	25×2,5	75/110
365/370	—	—	—	20×3	65/100
480	—/855	—	—	25×3	80/120
540/545	—/965	—	—	30×3	95/140
665/670	—/1180	—/1470	—	40×3	125/190
740/745	—/1315	—/1655	—	50×3	155/230
870/880	1350/1555	1720/1940	—	60×3	185/280
1150/1170	1630/2055	2100/2460	—	70×3	215/320
1425/1455	1935/2515	2500/3040	—	75×3	230/345
1025/1040	1680/1840	2180/2330	—	80×3	245/365
1320/1355	2040/2400	2620/2975	—	90×3	275/410
1625/1690	2390/2945	3050/3620	—	100×3	305/460
1900/2040	2650/3350	3380/4250	—	20×4	70/115
1155/1180	2010/2110	2650/2720	—	22×4	75/125
1480/1540	2410/2735	3100/3440	—	25×4	85/140
1820/1910	2860/3350	3650/4160	4150/5650	30×4	100/165
2070/2300	3200/3900	4100/4860	4650/6500	40×4	130/220
—	—	—	—	50×4	165/270
—	—	—	—	60×4	195/325
—	—	—	—	70×4	225/375
—	—	—	—	80×4	260/430
—	—	—	—	90×4	290/480
—	—	—	—	100×4	325/535

менателе при постоянном токе.

Шины круглого и

Диаметр, мм	Круглые		Трубчатые медные	
	токовая нагрузка (<i>a</i>) при переменном и постоянном токе		внутренний и наружный диаметры трубы, мм	токовая нагрузка, а
	для медных шин	для алюминиевых шин		
6	155	120	12/15	340
7	195	150	14/18	460
8	235	180	16/20	505
10	320	245	18/22	555
12	415	320	20/24	600
14	505	390	22/26	650
15	565	435	25/30	830
16	610/615*	475	29/34	925
18	720/725	560	35/40	1100
19	780/785	605/610	40/45	1200
20	835/840	650/655	45/50	1330
21	900/905	695/700	49/55	1580
22	955/965	740/745	53/60	1860
25	1140/1165	885/900	62/70	2295
27	1270/1290	980/1000	72/80	2610
28	1325/1360	1025/1050	75/85	3070
30	1450/1490	1120/1155	90/95	2460
35	1770/1865	1370/1450	90/100	3060
38	1960/2100	1510/1620		
40	2080/2260	1610/1750		
42	2200/2430	1700/1870		
45	2380/2670	1850/2060		

* В числителе токовая нагрузка при переменном токе, а в

Таблица 167

трубчатого сечений

Трубчатые алюминиевые		Трубчатые стальные			
внутренний и наружный диаметры трубы, мм	токовая нагрузка, а	Размер трубы		Токовая нагрузка (а) при переменном токе	
		внутренний диаметр, дюймы	наружный диаметр, мм	без разреза трубы	с продольным разрезом трубы
13/16	295	¾	13,5	75	—
17/20	345	¾	17,0	90	—
18/22	425	½	21,35	118	—
27/30	500	¾	26,75	145	—
26/30	575	1	33,50	180	—
25/30	640	1 ¼	42,45	220	—
36/40	765	1 ½	48,00	255	—
35/40	850	2	60,00	320	—
40/45	935	2 ½	75,50	390	—
45/50	1040	3	88,50	455	—
50/55	1145	4	114	670	770
54/60	1340	5	137	800	890
64/70	1545	6	164	900	1000
74/80	1770				
72/80	2035				
75/85	2400				
90/95	1925				
90/100	2840				

знаменатель при постоянном токе.

Таблица 168

Типоразмеры и номинальное напряжение опорных изоляторов

Типоразмеры изоляторов	Номинальное напряжение, кв	Типоразмеры изоляторов	Номинальное напряжение, кв
ОА-бкр	6	ОБ-10ов	10
ОА-бов	6	ОБ-10кр	10
ОБ-бкр	6	ОВ-10кв	10
ОБ-бов	6	ОД-10кв	10
ОМА-6	6	ОА-20кр	20
ОМБ-6	6	ОД-20кв	20
ОМА-10	10	ОА-35кр	35
ОМБ-10	10	ОА-35ов	35
ОА-10ов	10	ОБ-35кв	35
ОА-10кр	10		

П р и м е ч а н и е. Условные обозначения изоляторов: буква О — опорный изолятор; буквы А, Б, В, Д характеризуют механическую прочность (А — 375 кг, Б — 750 кг, В — 1200 кг, Д — 2000 кг); буква М — изолятор с внутренней заделкой арматуры; цифры после букв — номинальное напряжение, кв; буквы кр, ов, кв — форма нижнего основания изолятора (круглая, овальная, квадратная).

Таблица 169

Типоразмеры и номинальное напряжение проходных изоляторов

Типоразмеры изоляторов	Номинальное напряжение, кв	Номинальный ток, а
ПА-6/250	6	250
ПА-6/400	6	400
ПБ-6/400	6	400

Продолжение табл. 169

Типоразмеры изоляторов	Номинальное напряжение, кв	Номинальный ток, а
ПБ-6/600	6	600
ПБ-6/1000	6	1000
ПВ-6/1000	6	1000
ПА-10/250	10	250
ПА-10/400	10	400
ПБ-10/250	10	250
ПБ-10/400	10	400
ПБ-10/600	10	600
ПБ-10/1000	10	1000

П р и м е ч а н и е. Условные обозначения изоляторов: буква П — проходной; буквы А, Б, В характеризуют механическую прочность (А — 375 кг, Б — 750 кг, В — 1200 кг); числитель — номинальное напряжение проходного изолятора, кв; знаменатель — номинальный ток, а.

Глава III. КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ

Наименьшие допустимые расстояния между токоведущими частями и различными конструктивными элементами распределительных устройств подстанций приведены в табл. 170 (для закрытых распределительных устройств напряжением до 1000 в), табл. 171 (для закрытых распределительных устройств напряжением 3—35 кв) и табл. 172 (для открытых распределительных устройств).

Конструктивные элементы указанных распределительных устройств приведены на рис. 11 и 12.




Рис. 11. Закрытое распределительное устройство




Рис. 12. Открытое распределительное устройство

Таблица 170

**Наименьшие допустимые расстояния в закрытых
распределительных устройствах до 1000 в**

Наименование расстояния	Расстоя- ние, см
Между неподвижно укрепленными голыми находящимися под напряжением частями разной полярности, а также между ними и неизолированными металлическими частями *:	
по поверхности изоляции	3,0
по воздуху	1,5
От голых находящихся под напряжением частей до:	
поручней или сеток	10,0
сплошных съемных ограждений	5,0
сетчатых ограждений в распределительных устройствах, установленных в помещениях, доступных для неквалифицированного персонала **	70,0
В проходах обслуживания, находящихся как с лицевой, так и с задней стороны распределительных устройств:	
ширина проходов в свету ***	80,0
высота проходов в свету	190,0
ширина дверей в проходах	75,0
высота дверей в проходах	190,0
Между неогражденными голыми токоведущими частями ****, расположенными на доступной высоте (менее 2,2 м) по одну сторону прохода, и	

* Исключение составляют осветительные щитки, для которых приведенные расстояния могут быть уменьшены соответственно до 2,0 и 1,0 см.

** В таких помещениях ограждения должны быть сетчатыми или сплошными высотой не менее 1,7 м.

*** В отдельных местах, стесненных выступающими строительными конструкциями, допускается ширина прохода 60 см.

**** Голые токоведущие части, находящиеся над проходом на высоте менее 2,2 м, должны быть ограждены. В качестве ограждения могут служить сетки с размерами ячеек не более 20×20 мм или сплошные покрытия. Высота ограждения от пола должна быть не менее 1,7 м.

Продолжение табл. 170

Наименование расстояния	Расстояние, см
противоположной стеной или оборудованием не имеющим неогражденных голых токоведущих частей:	
при напряжении до 500 в	100,0
при напряжении 500 в и выше	150,0

Таблица 171

Наименьшие допустимые расстояния в закрытых распределительных устройствах и подстанциях напряжением от 3 до 35 кв (см. рис. 11)

Наименование расстояния	Расстояние (см) при напряжении, кв			
	до 3	6	10	35
В свету между голыми токоведущими частями разных фаз, а также от голых токоведущих частей до заземленных конструкций и ограждений:				
между проводами разных фаз, а также от токоведущих частей до заземленных конструкций и частей зданий (A)	7,5	10	12,5	29
от токоведущих частей до сплошных ограждений (B)	10,5	13	15,5	32
от токоведущих частей до сетчатых ограждений (C)	17,5	20	22,5	39
от токоведущих частей до барьеров (D)	50	50	50	80
Между неогражденными токоведущими частями, расположенными с двух сторон коридора обслуживания (E)	200	200	200	220

Продолжение табл. 171

Наименование расстояния	Расстояние (см) при напряжении, кв			
	до 3	6	10	35
Допускаемая высота неогражденных токоведущих частей над уровнем пола (F)	250	250	250	275
Высота прохода в свету под токоведущими частями не менее	190	190	190	190
Ширина коридора обслуживания (в свету между ограждениями):				
а) при одностороннем расположении оборудования: если в коридоре не находятся приводы выключателей или разъединителей	100	100	100	100
при наличии приводов или разъединителей	150	150	150	150
б) при двустороннем расположении оборудования: если в коридоре не находятся приводы выключателей или разъединителей	120	120	120	120
при наличии приводов выключателей или разъединителей	200	200	200	200
От низшей точки проводов воздушных вводов в распределительных устройствах, не пересекающих проездов или мест, где возможно движение транспорта, до поверхности земли (G)	450	450	450	475
От низшей точки проводов воздушных вводов в здание распределительных устройств, расположенных над его крышой, до крыши	300	300	300	300

Таблица 172

Наименьшие допустимые расстояния в открытых распределительных устройствах и открытых установках трансформаторов (см. рис. 12)

Наименование расстояния	Расстояние (см) при напряжении, кв	
	10 и ниже	35
Между токоведущими частями разных фаз и от токоведущих до заземленных частей ($A; d$)	20	40
От токоведущих или незаземленных частей оборудования до сетчатых ограждений (A_2)	25	40
То же до барьеров (A_1)	100	100
Допускаемая высота неогражденных токоведущих частей над уровнем планировки (c)	300	300
Допускаемое расстояние между ближайшими неограждаемыми токоведущими частями:		
по горизонтали (D)	220	220
по вертикали (B)	100	100

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

Глава I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Виды электрических машин по способам защиты

(по ГОСТ 2479—44)

Открытая электрическая машина выполнена без специальных приспособлений для предохранения от случайного прикосновения к вращающимся и токоведущим частям; она также не имеет специальных приспособлений для предотвращения попадания внутрь машины посторонних предметов. Имеет ограниченное распространение (только для установки в машинных залах).

Закрытая электрическая машина снабжена специальными приспособлениями, при помощи которых корпус машины отделяется от внешней среды, но не настолько плотно, чтобы машину можно было считать герметической. Предназначается для установки в пыльных помещениях и на открытом воздухе.

Защищенная электрическая машина снабжена специальными приспособлениями для предохранения от случайного прикосновения к ее вращающимся и токоведущим частям, а также для предотвращения попадания внутрь машины посторонних предметов. Предназначается для установки в закрытом помещении.

Каплезащищенная электрическая машина снабжена приспособлениями для предохранения ее внутренних частей от попадания капель влаги, падающих отвесно.

Брызгозащищенная электрическая машина снабжена приспособлениями для предохранения от попадания внутрь ее водяных брызг, падающих под углом до 45° к вертикали с любой стороны.

Водозащищенная электрическая машина выполнена таким образом, что при обливании ее водой из брандспойта вода не проникает внутрь машины.

Взрывобезопасная электрическая машина выполнена таким образом, что она может противостоять взрыву внутри нее газов, которые могут там накопиться, и не допускать воспламенения взрывчатых или горючих газов, содержащихся в окружающей среде при искрении или взрыве внутри электрической машины. Предназначается для установки на угольных шахтах и некоторых химических предприятиях.

Герметическая электрическая машина выполнена таким образом, что все отверстия ее закрыты настолько плотно, что при определенном наружном давлении исключается всякое сообщение между внутренним пространством машины и средой, окружающей ее.

2. Виды электрических машин по способам охлаждения

Естественно охлаждаемая электрическая машина не имеет приспособлений для усиления ее охлаждения. Этот тип охлаждения применяется обычно в открытых машинах.

Вентилируемая электрическая машина снабжена приспособлениями для усиления ее охлаждения.

Электрическая машина с самовентиляцией оснащена вентилирующими приспособлениями на ее вращающейся части.

Электрическая машина с независимой вентиляцией имеет вентиляционные устройства, не связанные с вращающейся частью машины.

Продуваемая электрическая машина для охлаждения снабжена вентиляционными устройствами, прогоняющими воздух через внутренние части машины.

Обдуваемая электрическая машина снабжена для охлаждения вентиляционными устройствами, обдувающими наружные части машины.

Электрическая машина с проточной вентиляцией охлаждается по открытому циклу, т. е. воздухом внешней среды.

Электрическая машина с замкнутой вентиляцией охлаждается все время одним и тем же объемом воздуха, который циркулирует по замкнутому циклу через внутренние части машины и специальные воздухоохладители.

3. Классификация изоляционных материалов

(по ГОСТ 183—55)

Изоляционные материалы, применяемые в электрических машинах, разделяются по теплостойкости на пять классов.

Класс изоляции А: хлопок, шелк, бумага и другие подобные органические материалы, пропитанные либо погруженные в масло, а также состав, называемый эмалью и применяемый при изготовлении эмалированной проволоки.

Класс изоляции В: изделия из слюды и асбеста, содержащие вяжущие вещества.

Класс изоляции ВС: изделия из слюды, стеклянной пряжи и асбеста на теплостойких лаках.

Класс изоляции СВ: изделия из слюды, стеклянной пряжи и асбеста на теплостойких лаках без применения изолирующих материалов класса А.

Класс изоляции С: слюда и стеклянная пряжа без вяжущих веществ, фарфор, стекло, кварц и другие подобные материалы.

Если изоляция содержит изолирующие материалы разных классов, то температура каждого из этих материалов не должна превосходить допустимую для него предельную температуру.

4. Пределы допускаемых превышений температур для электрических машин и трансформаторов

(по ГОСТ 183—55, 533—51)

Пределы допускаемых превышений температур при предельной допустимой температуре охлаждающего воздуха 35° для изолирующих материалов классов А и В даны в табл. 173.

Если машина, на которую распространяется ГОСТ 183—55, должна работать при предельно допустимой температуре охлаждающего воздуха, отличающейся от 35° , но лежащей в пределах от 25 до 45° , то пределы допускаемых превышений температур, указанные в п. 1 табл. 173, изменяются в соответствии с разностью между температурой 35° и заданной температурой охлаждающего воздуха. Эти измененные пределы допускаемых превышений температур и соответствующие им измененные номинальные данные машины указываются заводом-изготовителем.

Таблица 173

Пределы допускаемых превышений температур частей машин

Части электрических машин и трансформаторов	Превышения температур, град.
1. Обмотки переменного тока турбогенераторов, явнополюсных машин и асинхронных машин мощностью 5000 ква и выше или с длиной сердечника 1 м и более	65/85
2. Обмотки переменного тока меньших машин, обмотки возбуждения (многослойные) машин постоянного и переменного тока, кроме указанных в пп. 3 и 4, якорные обмотки, соединенные с коллектором	60/75
3. Обмотки возбуждения однорядных турбогенераторов, стержневые обмотки роторов асинхронных машин при числе стержней в пазу не более двух	70/95
4. Обмотки возбуждения малого сопротивления и компенсационные обмотки	65/85
5. Изолированные обмотки, не прерывно замкнутые на себя, коллекторы	65/85
6. Неизолированные обмотки, не прерывно замкнутые на себя, железные сердечники и другие части, не соприкасающиеся с обмотками	Не должны достигать величин, создающих опасность повреждения изолирующих или других смежных материалов 65, если изоляция обмотки класса А; 85, если изоляция обмотки класса В
7. Стальные сердечники и другие части, соприкасающиеся с обмотками	

Продолжение табл. 173

Части электрических машин и трансформаторов	Превышения температур, град.
8. Контактные кольца, защищенные и незащищенные	70/90
9. Подшипники скольжения	45/45
10. Подшипники качения	60/60
11. Обмотки силовых трансформаторов	70
12. Сердечники силовых трансформаторов (на поверхности)	75
13. Масло силовых трансформаторов (в верхних слоях)	60

П р и м е ч а н и я. 1. В числителе приведены превышения температур для изоляции класса А, а в знаменателе — для класса В.

2. Обмотки роторов турбогенераторов для изоляции класса ВС допускают превышения температуры до 110°.

Глава II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

1. Технические данные асинхронных электродвигателей основных типов

Ранее выпускавшиеся электродвигатели серий И, ТН, АД, Р, МА-200, АМ-6 и другие заменяются электродвигателями единой серии А, которые выполняются с короткозамкнутым ротором (одно-, двух-, трех- и четырехскоростные) и с фазным ротором.

По наружному диаметру сердечника статора электродвигатели единой серии выпускаются девяти габаритов: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11,

Оболочка электродвигателя (станина и щиты) изготавливается из чугуна или из алюминия. Электродвигатели в алюминиевой оболочке в среднем на 30% легче чугунных. Независимо от рода оболочки электродвигатели имеют одинаковые электротехнические характеристики и одинаковые установочные размеры.

По способу защиты электродвигатели выполняются защищенными и закрытыми, обдуваемыми. Обозначения типов электродвигателей приведены в табл. 174.

Таблица 174

Обозначения типа двигателей серии А

Исполнение	Оболочка	Буквенное обозначение
Защищенное	Чугунная	А
"	Алюминиевая	АЛ
Закрытое обдуваемое	Чугунная	АО
То же	Алюминиевая	АОЛ

Первая цифра после букв указывает на условную величину наружного диаметра сердечника (габарит), вторая цифра — на порядковую длину сердечника, цифра после тире — на число полюсов.

Электродвигатели выпускаются в горизонтальном и вертикальном исполнениях.

Технические данные электродвигателей единой серии приведены в табл. 175—191.

В связи с тем, что ранее выпускавшиеся электродвигатели серий И, ТН, АД, Р, МА, АМ и др. еще некоторое время будут использоваться в электроустановках, в табл. 192 и 193 приводятся их технические данные.

Таблица 175

Технические данные асинхронных электрических двигателей в защищенном исполнении.
Короткозамкнутый ротор 3000 об/мин (синхр.)

Тип	При номинальной нагрузке				$\cos \varphi$	M _{нек} Nm	M _{норм} Nm	M _{макс} Nm	M _{ход} , kg	Вес двигателя, кг	Максимальный момент по- тока, кг·м	
	ток статора (a) при напряжении, A	%	00	380								
A31-2	1,0	2850	6,6	3,8	2,2	1,7	79,0	0,86	5,5	1,8	2,2	17,0
A32-2	1,7	2850	11,1	6,4	3,7	2,8	81,5	0,87	6,0	2,0	2,4	16,0
А и АЛ-41-2	2,8	2870	17,3	10,0	5,8	4,4	84,0	0,88	5,5	1,6	2,2	23,0
А и АЛ-42-2	4,5	2870	27,0	15,7	9,1	6,8	85,5	0,88	6,0	1,8	2,4	23,0
А и АЛ-51-2	7,0	2890	41,0	24,0	13,8	10,5	87,0	0,89	6,0	1,5	2,2	42,0
А и АЛ-52-2	10,0	2890	58,5	33,8	19,5	15,0	87,5	0,89	6,5	1,6	2,4	30,5
A61-2	14,0	2920	—	47,0	27,5	21,0	87,5	0,89	5,5	1,2	2,5	71,0
A62-2	20,0	2920	—	66,0	38,0	29,0	88,5	0,90	6,0	1,3	2,4	50,5
A71-2	28,0	2930	—	92,0	53,0	40,5	89,0	0,90	5,0	1,0	2,2	21,0
A72-2	40,0	2930	—	128,0	74,0	56,0	90,0	0,91	5,5	1,1	2,4	23,5
A81-2	55,0	2930	—	175,0	101,0	77,0	90,5	0,91	5,5	1,0	2,2	37,0
A82-2	75,0	2930	—	235,0	136,0	104,0	91,0	0,92	5,5	1,1	2,4	41,5
A91-2	100,0	2950	—	312,0	180,0	137,0	91,5	0,92	5,5	1,0	2,2	50,5
A92-2	125,0	2950	—	388,0	225,0	171,0	92,0	0,92	5,5	1,0	2,2	685,0

Таблица 176

**Технические данные асинхронных электрических двигателей в защищенном исполнении.
Короткозамкнутый ротор 1500 об/мин (синхр.)**

Тип	При номинальной нагрузке				Вес двигателя, кг				Maxxобр момент по- тока, кг·м ²	
	ток статора (a) при напряжении, в				A		АЛ			
	127	220	380	500	cos φ	k _п	A _п , %	φ _п , %		
A31-4	0,6	1410	4,8	2,8	1,6	1,2	74,0	0,76	5,0	
A32-4	1,0	1410	7,3	4,2	2,4	1,80	78,5	0,79	5,5	
А и АЛ-41-4	1,7	1410	11,6	6,7	3,9	2,9	81,5	0,82	5,5	
А и АЛ-42-4	2,8	1420	18,2	10,5	6,1	4,6	83,5	0,84	6,0	
А и АЛ-51-4	4,5	1420	28,2	16,3	9,4	7,2	85,5	0,85	6,0	
А и АЛ-52-4	7,0	1440	42,6	24,6	14,2	10,8	87,0	0,85	6,5	
A51-4	10,0	1440	—	34,1	19,7	15,0	87,0	0,88	5,0	
A62-4	14,0	1450	—	41,5	27,5	20,8	88,0	0,88	5,0	
A71-4	20,0	1450	—	67,0	39,0	29,6	89,0	0,88	5,0	
A72-4	28,0	1450	—	93,0	57,0	41,0	90,0	0,88	5,5	
A81-4	40,0	1450	—	131,0	76,0	57,5	90,5	0,89	6,0	
A82-4	55,0	1460	—	178,0	103,0	78,5	91,0	0,89	6,0	
A91-4	75,0	1460	—	242,0	140,0	106,0	91,5	0,89	5,5	
A92-4	100,0	1460	—	320,0	185,0	141,0	92,0	0,89	5,0	

Таблица 177

Технические данные асинхронных электрических двигателей в защищенном исполнении.
Короткозамкнутый ротор 1000 об/мин (синхр.)

Таблица 178

Технические данные асинхронных электрических двигателей в защищенном исполнении.
Короткозамкнутый ротор 750 об/мин (синхр.)

Тип	Приноминальной нагрузке						W _{max} кг	M _{max} Nm	W _{rot} , кг	M _{rot} Nm
	ток статора (a) при напряжении, A	%	cos φ	%	cos φ	%				
A61-8	4,5	730	—	18,0	11,0	8,5	83,5	0,76	4,5	1,0
A62-8	7,0	730	—	28,0	16,0	12,0	84,5	0,78	4,5	2,0
A71-8	10,0	730	—	38,0	22,0	16,5	85,0	0,80	4,0	1,2
A72-8	14,0	730	—	52,0	30,0	23,0	87,0	0,81	4,0	1,2
A81-8	20,0	730	—	73,0	42,0	32,0	87,5	0,82	4,5	1,3
A82-8	28,0	730	—	100,0	58,0	44,0	88,5	0,83	4,5	1,3
A91-8	40,0	730	—	139,0	81,0	61,0	90,0	0,84	4,5	1,4
A92-8	55,0	730	—	188,0	109,0	83,0	91,0	0,84	4,5	1,4

Таблица 179

Технические данные асинхронных электродвигателей единой серии А 10-го и 11-го габаритов (короткозамкнутый ротор)

Тип	При номинальной нагрузке						3000 об/мин (синхр.)						Заменяет электродвигатели	
	номинальная мощность, кВт	коэффициент мощности	ток статора, а	коэффициент мощности	максимальный момент	потери, кгс·м ²	нагрузка на валу	максимальный момент	потери, кгс·м ²	нагрузка на валу	коэффициент мощности	ток статора, а	коэффициент мощности	нагрузка на валу
A101-2	380	160/2955	291	93,3/0,89	5,3	1,3	2,1	8,85	980	КАМО (У) 113-2				
A102-2	380	200/2960	355	94,0/0,91	5,8	1,3	2,3	10,0	1100	КАМО (У) 122-2				
A103-2	380	250/2965	410	94,4/0,91	6,5	1,4	2,6	11,3	1220	КАМО (У) 123-2				
A112-2	380	320/2960	562	94,5/0,91	6,5	1,7	2,3	23,0	1600	КАМО (У) 113-2				
A101-2	500	160/2955	221	93,3/0,89	5,3	1,3	2,1	8,85	980	КАМО (У) 122-2				
A102-2	500	200/2960	270	94,0/0,91	5,8	1,3	2,3	10,0	1100	КАМО (У) 123-2				
A103-2	500	250/2965	334	94,4/0,91	6,5	1,4	2,6	11,3	1220	КАМО (У) 124-2				
A112-2	500	320/2960	428	94,5/0,91	6,5	1,7	2,3	23,0	1600	КАМО (У) 122-2				
A102-2	3000	160/2960	38	91,3/0,88	5,6	1,2	2,2	10,0	1080	КАМО (У) 122-2				

(фотна УЛ-2), кгс

бес якоря и магнита

бес якоря и магнита

бес якоря и магнита

Продолжение табл. 179

Продолжение табл. 179

Тип	При номинальной нагрузке						Заменяет электродвигатели
	Hommaiphaa mom- hantapkeene, g	Hommaiphaa mom- hantapkeene, g/min	tor cratopaa, a	cos φ	M _{nyck}	M _{nyck}	
A101-4	500	125	1470	173	93,1	0,9	ДАМ6-115-4
A102-4	500	160	1470	221	93,6	0,9	ДАМ6-116-4
A103-4	500	200	1475	270	94,4	0,91	ДАМ6-117-4
A111-4	500	250	1470	346	93,8	0,89	ДАМ6-126-4
A112-4	500	320	1475	436	94,4	0,9	ДАМ6-127-4
A113-4	500	400	1475	538	94,9	0,905	ДАМ6-128-4
A101-4	3000	100	1470	24,7	89,7	0,87	—
A102-4	3000	125	1470	30,4	90,6	0,87	ДАМ6-115-4
A103-4	3000	160	1470	38,2	91,4	0,88	ДАМ6-116-4
A111-4	3000	200	1470	47,2	91,5	0,885	ДАМ6-117-4
A112-4	3000	250	1475	58	92,6	0,9	ДАМ6-126-4
A113-4	3000	320	1480	73	93,0	0,9	ДАМ6-127-4
A114-4	3000	400	1480	90,5	93,5	0,91	ДАМ6-136-4
					6,6	1,6	1990

(форма III-2), кг
mehnun nchinen
ges ukrina nchinen
Bec arnnerteria b 3aum-

Заменяет электро-
двигатели

Продолжение табл. I.79

Тип	При номинальной нагрузке						Заменяет электродвигатели
	номинальное напряжение, В	частота вращения, об/мин	ток статора, а	коэффициент мощности	коэффициент мощности	коэффициент мощности	
A112-4	6000	200	1480	24,1	91,2	0,875	6,6
A113-4	6000	250	1480	29,4	92,0	0,89	5,8
A114-4	6000	320	1480	37,1	92,8	0,895	5,5
A101-6	220/380	100	985	318/184	92,7	0,895	5,4
A102-6	220/380	125	985	395/228	93,3	0,9	5,9
A103-6	380	160	985	286	93,6	0,905	5,7
A104-6	380	200	985	357	94,3	0,905	6,3
A113-6	380	250	980	450	94	0,895	5,5
A114-6	380	320	980	568	94,6	0,9	5,7

Продолжение табл. 179

Тип	При номинальной нагрузке					Заменяет электродвигатели						
	номинальное напряжение, в	к.п.д., %	cos φ	ток статора, а	мощность, квт							
A101-6	500	100	985	140	92,7	0,895	5,4	1,0	2,4	20	970	ГАМ6, ДАМ6-116-6
A102-6	500	125	985	173	93,3	0,9	5,9	1,0	2,6	24	1050	ГАМ6, ДАМ6-125-6
A103-6	500	160	985	217	93,6	0,905	5,7	1,0	2,5	28	1180	ГАМ6, ДАМ6-126-6
A104-6	500	200	985	272	94,3	0,905	6,3	1,2	2,7	35	1360	ГАМ6, ДАМ6-128-6
A113-6	500	250	980	342	94	0,895	5,5	1,4	2,4	72	1720	ГАМ6, ДАМ6-136-6
A114-6	500	320	980	432	94,6	0,9	5,7	1,4	2,4	88	2020	ГАМ6, ДАМ6-138-6
A102-6	3000	100	980	25,4	89,3	0,86	5,1	1,0	2,3	24	1040	ГАМ6, ДАМ6-117-6
A103-6	3000	125	980	30,0	90,5	0,89	5,0	1,0	2,2	28	1170	ГАМ6, ДАМ6-126-6

Продолжение табл. 179

Тип	При номинальной нагрузке						750 об/мин (синхр.)											
	Homminnabehoe hamppakoehe, 6	Homminnabehaa mou-	Homminnabehaa mou-	Homminnabehaa mou-	Homminnabehaa mou-	Homminnabehaa mou-	TOK cratopaa, Bpa-	cos φ	M nyck	M H0m	M nyck	M H0m	Maxxborof Momeht potopa, Ns·m ²	Bec Abarateia B 3amn- (fopma III-2), Ns	6es ukrina n myfta mechom ncmoahenin Zamennayet elektr- dvigately	GAM6, DAM6-127-6	GAM6, DAM6-128-6	GAM6, DAM6-137-6
A104-6	3000	160	980	37,7	91,3	0,9	5,3	1,1	2,3	72	1710	1990	1350	ГАМ6, ДАМ6-127-6	ГАМ6, ДАМ6-128-6	ГАМ6, ДАМ6-137-6	ГАМ6, ДАМ6-138-6	
A113-6	3000	200	985	47,5	92,1	0,88	5,3	1,4	2,3	88	1990	1990	1350	ГАМ6, ДАМ6-127-6	ГАМ6, ДАМ6-128-6	ГАМ6, ДАМ6-137-6	ГАМ6, ДАМ6-138-6	
A114-6	3000	250	985	58	92,8	0,89	5,3	1,4	2,3	88	1990	1990	1350	ГАМ6, ДАМ6-127-6	ГАМ6, ДАМ6-128-6	ГАМ6, ДАМ6-137-6	ГАМ6, ДАМ6-138-6	
A114-6	6000	200	985	24,5	90	0,875	6,6	1,5	2,6	88	1990	1990	1350	ГАМ6, ДАМ6-127-6	ГАМ6, ДАМ6-128-6	ГАМ6, ДАМ6-137-6	ГАМ6, ДАМ6-138-6	
A101-8	220/380	75	730	251/145	92,0	0,855	4,3	1,0	2,0	25	950	950	950	ГАМ6-117-8	ГАМ6-117-8	ГАМ6-117-8	ГАМ6-117-8	
A102-8	220/380	100	730	331/191	92,3	0,86	4,3	1,0	2,0	30	1030	1030	1030	ГАМ6-125-8	ГАМ6-125-8	ГАМ6-125-8	ГАМ6-125-8	
A103-8	220/380	125	730	409/236	92,8	0,87	4,3	1,0	2,0	35	1155	1155	1155	ГАМ6-127-8	ГАМ6-127-8	ГАМ6-127-8	ГАМ6-127-8	
A104-8	380	160	735	302	93,5	0,865	4,8	1,0	2,2	43	1345	1345	1345	ГАМ6-136-8	ГАМ6-136-8	ГАМ6-136-8	ГАМ6-136-8	
A113-8	380	200	730	364	94,1	0,89	5,3	0,95	2,3	86	1700	1700	1700	ГАМ6-137-8	ГАМ6-137-8	ГАМ6-137-8	ГАМ6-137-8	

Продолжение табл. 179

Тип	При номинальной нагрузке			Заменяет электродвигатели	
	Homma- habrae Hocht ha Barj, kNm	Homma- habrae kropotcb BPa	cos φ		
A114-8	380	250	452	94,6, 0,89	5,4 0,95 2,3 1950 GAM6-138-8
A101-8	500	75	730	92,0, 0,855	4,3 1,0 2,0 25 950 GAM6-117-8
A102-8	500	100	730	92,3, 0,86	4,3 1,0 2,0 30 1025 GAM6-125-8
A103-8	500	125	730	180 92,8, 0,87	4,3 1,0 2,0 35 1155 GAM6-127-8
A104-8	500	160	735	230 93,5, 0,865	4,8 1,0 2,2 43 1345 GAM6-128-8
A113-8	500	200	730	276 94,1, 0,89	5,3 0,95 2,3 86 1700 GAM6-137-8
A114-8	500	250	730	344 94,6, 0,89	5,4 0,95 2,3 107 1950 GAM6-138-8
A103-8	3000	75	735	19,2 89,3, 0,845	5,5 1,3 2,4 35 1160 —
A104-8	3000	100	735	25,1 89,7, 0,855	5,2 1,3 2,3 43 1340 —
A112-8	3000	125	735	31,1 91,1, 0,85	5,9 1,2 2,7 74 1540 GAM6-126-8
A113-8	3000	160	735	38,9 91,7, 0,86	5,6 1,2 2,4 86 1670 GAM6-137-8
A114-8	3000	200	735	47,5 92,4, 0,88	5,2 1,2 2,4 107 1910 GAM6-138-8

Таблица 180

Технические данные асинхронных электродвигателей в закрытом обдуваемом исполнении. Короткозамкнутый ротор 3000 об/мин (синхр.)

Тип	При номинальной нагрузке				$\cos \varphi$	K. п. д., %	I_{nyc}	I_{H0m}	M_{nyc}	M_{H0m}	M_{MACK}	M_{Hom}	Бес двигателя, кг	Маховой момент по- тока, кг·м ²	
	ток статора (a) при напряжении, в	220	380	500											
АО и АОЛ-31-2	1,0	2860	6,6	3,8	2,2	1,7	79,0	86	6,5	2,2	2,6	26,5	16,5	0,016	
АО и АОЛ-32-2	1,7	2880	10,7	6,2	3,6	2,8	81,5	87	6,5	1,8	2,4	36,5	24,0	0,03	
АО и АОЛ-42-2	2,8	2880	17,3	10,0	5,8	4,4	84,0	88	6,5	1,9	2,5	45,5	31,5	0,04	
АО и АОЛ-51-2	4,5	2900	27,0	15,6	9,2	6,9	85,5	88	6,5	1,6	2,4	79,0	52,0	0,12	
АО и АОЛ-52-2	7,0	2900	41,0	24,0	13,8	10,5	87,5	89	6,5	1,7	2,5	101,0	68,0	0,17	
АО-62-2	10,0	2930	—	34,0	19,5	15,0	87,5	89	6,0	1,3	2,5	170,0	—	0,41	
АО-63-2	14,0	2930	—	46,5	27,0	20	88,0	90	6,5	1,5	2,9	188,0	—	0,50	
АО-72-2	20,0	2940	—	66,0	38,0	29,0	88,5	90	6,5	1,2	2,9	280,0	—	0,76	
АО-73-2	28,0	2940	—	90,0	52,0	39,0	89,5	91	6,5	1,4	3,0	310,0	—	1,0	
АО-82-2	40,0	2950	—	129,0	75,0	57,0	89,5	91	6,5	1,2	2,5	500,0	—	1,9	
АО-83-2	55,0	2950	—	174,0	100,0	77,0	90,0	92	6,5	1,3	2,6	560,0	—	2,3	
АО-93-2	75,0	2960	—	236,0	136,0	104	90,5	92	6,0	1,1	2,3	820,0	—	4,9	
АО-94-2	100,0	2960	—	314,0	182,0	138	91,0	92	6,0	1,2	2,3	905,0	—	6,0	

Таблица 181

Технические данные асинхронных электродвигателей в закрытом обдуваемом исполнении. Короткозамкнутый ротор 1500 об/мин (синхр.)

Таблица 182

Технические данные асинхронных электродвигателей в закрытом обдуваемом исполнении. Короткозамкнутый ротор 3000 об/мин (синхр.)

Таблица 183

**Технические данные асинхронных электродвигателей
в закрытом обдуваемом исполнении. Короткозамкнутый ротор 750 об/мин (синхр.)**

Тип	При номинальной нагрузке				Максимум момента				Бес альтерна-			
	ток статора (a) при на- прижении, в	220	380	500	cos φ	к.п.д., %	500	380	I _{ном}	M _{ном}	M _{макс}	H _{ном}
AO-62-8	4,5	735	—	18,5	10,5	8,0	84,5	0,76	5,5	1,5	2,0	165
AO-63-8	7,0	735	—	27,5	16,0	12,0	86,0	0,78	5,5	1,5	2,0	180
AO-72-8	10	735	—	38,0	22,0	16,5	87,0	0,80	5,0	1,3	2,0	280
AO-73-8	14	735	—	52,0	30,0	23,0	87,5	0,81	5,0	1,3	2,0	310
AO-82-8	20	735	—	72,5	42,0	32,0	88,0	0,82	5,0	1,4	2,0	495
AO-83-8	28	735	—	99,5	57,5	44,0	89,0	0,83	5,0	1,4	2,0	555
AO-93-8	40	735	—	139	80,0	61,0	90,0	0,84	5,5	1,3	2,0	805
AO-94-8	55	735	—	189	108	83,0	91,0	0,84	5,5	1,3	2,0	890
												13,6

Примечание. Электродвигатели этого типа изготавливаются только с чугунной оболочкой.

Таблица 184

1. Технические данные асинхронных электродвигателей основных типов

333

Технические данные асинхронных двухскоростных электродвигателей в защищенном исполнении. Короткозамкнутый ротор 750/1500 об/мин (синхр.)

Тип	При номинальной нагрузке							
	ток статора (a) при напряжении, в		к. п. д.		$I_{пуск}$		$M_{пуск}$	$M_{ном}$
	220	380	500	%	$\cos \varphi$	$I_{пуск}$	$M_{пуск}$	$M_{ном}$
A61-8/4	3,5	720	14,0	8,0	6,2	81,5	0,79	5,5
	5,0	1450	17,0	10,0	7,5	84,0	0,91	6,0
A62-8/4	5,0	720	20,0	11,5	8,7	83,0	0,79	5,5
	7,0	1450	23,5	13,5	10,5	85,0	0,91	6,0
A71-8/4	7,0	725	27,5	16,0	12,0	84,0	0,79	6,0
	10	1460	33,0	19,0	14,5	86,0	0,92	6,5
A72-8/4	10	725	39,0	22,5	17,0	85,0	0,79	6,0
	14	1460	46,0	27,0	20,5	87,0	0,92	6,5
A81-8/4	14	730	52,0	30,0	23,0	86,0	0,81	6,0
	20	1470	64,0	37,5	28,5	88,0	0,92	6,5
A82-8/4	20	730	73,0	42,5	32,0	87,0	0,82	6,0
	28	1470	90,0	52,0	40,0	89,0	0,92	6,5
A91-8/4	28	730	102	59,0	45,0	88,0	0,82	6,0
	40	1470	128	74,0	56,0	89,5	0,92	6,5
A92-8/4	40	730	142	82,5	63,0	89,0	0,83	6,0
	55	1470	172,5	101	77,0	90,0	0,92	6,5

Таблица 185

Технические данные асинхронных двухскоростных электродвигателей в защищенном исполнении. Короткозамкнутый ротор 500/1000 об/мин (синхр.)

Тип	Частота вращения, об/мин	Номинальная мощность, кВт	При номинальной нагрузке						Максимальный момент, кгс·м	
			ток статора (a) при напряжении, в		к. п. д., %	$\cos \varphi$	$I_{пуск} / I_{ном}$	$M_{пуск} / M_{ном}$		
			220	380						
A61-12/6	2,0	470	11,0	6,3	4,8	71,0	0,67	3,5	1,5	
	3,5	950	12,5	7,3	5,5	81,0	0,90	5,0	2,0	
A62-12/6	3,0	470	16,0	9,0	7,0	74,0	0,67	3,5	1,5	
	5,0	950	17,5	10,0	7,8	82,5	0,90	5,0	2,0	
A71-12/6	4,5	475	22,5	13,0	10,0	77,0	0,69	4,0	1,5	
	7,0	960	24,5	14,0	10,5	84,0	0,90	6,0	1,2	
A72-12/6	6,5	475	32,0	18,5	14,0	79,0	0,69	4,0	1,5	
	10	960	33,5	19,5	15,0	85,0	0,91	6,0	1,2	
A81-12/6	9	480	42,0	24,5	18,5	81,0	0,69	4,0	1,5	
	14	970	46,0	27,0	20,5	86,0	0,91	6,0	1,5	
A82-12/6	12,5	480	57,0	33,5	25,5	82,5	0,69	4,0	1,5	
	20	970	63,0	38,5	29,0	87,0	0,91	6,0	1,5	
A91-12/6	18	485	81,5	47,0	36,0	84,0	0,69	4,0	1,4	
	28	975	92,0	53,0	40,5	88,0	0,91	6,0	1,4	
A92-12/6	25	485	112,5	65,0	49,5	84,5	0,69	4,0	1,4	
	40	975	130	75,0	57,0	89,0	0,91	6,0	1,4	

Технические данные асинхронных трехскоростных электродвигателей в защищенном исполнении. Короткозамкнутый ротор 750/1000/1500 об/мин (синхр.)

Тип	При номинальной нагрузке									
	ток статора (<i>a</i>) при напряжении θ			к. п. д., %	$\cos \varphi$	$I_{\text{пуск}} / I_{\text{ном}}$	$M_{\text{пуск}} / M_{\text{ном}}$	$M_{\text{макс}} / M_{\text{ном}}$	Бес напряжения, кг	Маховый момент, кгс·м ²
	220	380	500							
A61-8/6/4	2,5 3,0 3,5	695 940 1400	11,5 12,0 13,5	6,7 7,0 7,8	5,0 5,4 6,0	69,0 73,0 74,5	0,81 0,88 0,91	4,0 4,5 5,0	1,2 1,0 1,0	1,8 2,0 2,0
A62-8/6/4	3,5 4,5 5,0	695 940 1400	15,5 17,5 18,5	9,0 10,0 10,8	6,8 7,6 8,2	72,5 77,0 78,0	0,82 0,88 0,91	4,0 4,5 5,0	1,2 1,0 1,0	1,8 2,0 2,0
A71-8/6/4	5,0 6,5 7,0	700 950 1410	20,5 24,0 24,5	12,0 13,8 14,5	9,0 10,5 10,9	76,0 80,0 80,5	0,83 0,89 0,91	5,0 5,0 5,5	1,2 1,2 1,2	2,0 2,0 2,2
A72-8/6/4	7,0 9,0 10	700 950 1410	27,5 32,0 34,5	16,0 18,5 20,0	12,0 14,0 15,0	78,5 82,0 82,5	0,84 0,89 0,92	5,0 5,0 5,5	1,2 1,2 1,2	2,0 2,2 2,2

Продолжение табл. 186

Тип	Homnraipbaa mouhochtp ha Bayy, kNm	При номинальной нагрузке									
		ток статора (α) при напряжении, в		к. п. д., %		$I_{пуск}$		$M_{пуск}$		$M_{макс}$	
		220	380	500		$\cos \varphi$	$I_{пуск}$	$M_{пуск}$	$M_{ном}$	$M_{макс}$	$M_{ном}$
A81-8/6/4	10	710	38,0	22,0	16,5	81,0	0,85	5,0	1,5	2,2	
	12,5	960	43,5	25,0	19,0	83,5	0,90	5,5	1,5	2,5	
	14	1430	47,0	27,0	20,5	84,0	0,92	6,0	1,4	2,5	360
A82-8/6/4	14	710	49,0	28,5	24,3	82,5	0,86	5,0	1,5	2,2	
	18	960	62,0	36,0	27,0	84,5	0,90	5,5	1,4	2,5	
	20	1430	68,0	39,0	30,0	84,5	0,92	6,0	1,4	2,5	400
A91-8/6/4	20	710	73,0	42,0	32,0	83,5	0,86	5,0	1,5	2,2	
	25	960	84,5	49,0	37,0	85,5	0,91	5,5	1,5	2,5	
	28	1430	94,0	54,5	41,5	85,0	0,92	6,0	1,5	2,5	590
A92-8/6/4	28	710	101	58,5	44,5	84,5	0,86	5,0	1,5	2,2	
	36	960	120	69,5	53,0	86,5	0,91	5,5	1,5	2,5	
	40	1430	133,5	77,5	59,0	85,5	0,92	6,0	1,5	2,5	665

Таблица 187

Технические данные асинхронных четырехскоростных электродвигателей в защищенном исполнении. Короткозамкнутый ротор 500/750/1000/1500 об/мин (синхр.)

Тип	Частота вращения, об/мин	При номинальной нагрузке						$\frac{M_{\text{пуск}}}{M_{\text{ном}}}$	$\frac{M_{\text{макс}}}{M_{\text{ном}}}$	Маховик момента, кгс·м ²	Маховик момента, кгс·м ² /мин	
		ток статора (a) при напряжении, в	к. п. д., %	cos φ	$I_{\text{пуск}}$	$I_{\text{ном}}$	$M_{\text{пуск}}$					
A61-12/8/6/4	1,3	460	8,5	5,0	3,8	59,0	0,67	3,5	1,5	1,8	125	0,7
	2,0	705	10,0	5,8	4,5	66,0	0,78	4,0	1,2	1,8		
	2,5	910	10,0	5,8	4,5	71,0	0,90	4,5	1,0	2,0		
	3,0	1410	12,0	6,8	5,2	73,0	0,91	5,0	1,0	2,0		
A62-12/8/6/4	2,0	460	12,0	7,0	5,3	64,0	0,67	3,5	1,5	1,8	140	0,9
	3,0	705	14,0	8,2	6,2	71,0	0,78	4,0	1,2	1,8		
	3,5	910	13,5	8,0	6,0	74,5	0,90	4,5	1,0	2,0		
	4,5	1410	17,0	10,0	7,5	77,0	0,91	5,0	1,0	2,0		
A71-12/8/6/4	3,0	465	17,0	10,0	7,5	68,5	0,67	4,0	1,5	1,8	205	1,5
	4,0	710	18,0	10,3	7,8	74,0	0,79	5,0	1,2	1,8		
	5,0	930	18,5	10,8	8,2	78,0	0,90	5,0	1,2	2,0		
	6,5	1420	23,0	13,5	10,3	89,0	0,91	5,5	1,2	2,2		

Продолжение табл. 187

Тип	При nominalной нагрузке										$\frac{M_{\text{пуск}}}{M_{\text{ном}}}$	$\frac{M_{\text{макс}}}{M_{\text{ном}}}$	Бес напряжения, кс	Махоход момента, кс·м ²				
	ток статора (I_a) при напряжении, в		к. п. д., %		$\cos \varphi$		$I_{\text{пуск}}$		$I_{\text{ном}}$									
	220	380	500	9,4	71,0	0,69	4,0	1,5	1,8	2,0								
A72-12/8/6/4	4,0 6,0 7,0 9,0	465 710 930 1420	21,0 25,5 25,0 31,0	12,3 14,8 14,5 18,0	9,4 11,2 11,0 13,8	71,0 77,0 80,5 82,0	0,69 0,79 0,90 0,91	4,0 5,0 5,0 5,5	1,5 1,2 1,2 1,2	1,8 2,0 2,2 2,2	1,9	1,9	230	1,9				
A81-12/8/6/4	6,0 8,5 10 12,5	470 715 950 1440	30,0 35,0 34,5 42,0	17,5 20,5 20,0 24,5	13,5 15,5 15,0 18,5	74,5 79,5 82,5 83,5	0,69 0,80 0,91 0,92	4,0 5,0 5,5 6,0	1,5 1,2 1,5 1,4	2,0 2,0 2,5 2,5	3,2	3,2	360	3,2				
A82-12/8/6/4	8,5 11 14 18	470 715 950 1440	41,5 44,0 47,5 61,0	24,0 25,5 27,5 35,0	18,5 19,5 21,0 27,0	77,5 81,5 84,0 84,5	0,69 0,80 0,91 0,92	4,0 5,0 5,5 6,0	1,5 1,5 1,5 1,4	2,0 2,2 2,5 2,5	4,1	4,1	400	4,1				

1. Технические данные асинхронных электродвигателей основных типов

339

Продолжение табл. 187

Тип	Номинальная мощность на валу, кВт	При номинальной нагрузке						$\frac{M_{\text{пуск}}}{M_{\text{ном}}}$	$\frac{I_{\text{пуск}}}{I_{\text{ном}}}$	Бесконтактные ратера, кс	Маховая момент потока, кс·м ²				
		ток статора (I_a) при напряжении, в		к. п. д., %	$\cos \varphi$	$M_{\text{пуск}}$ $M_{\text{ном}}$									
		220	380												
A91-12/8/6/4	12	470	58,0	33,5	25,5	79,0	0,69	4,0	1,5	2,2					
	17	715	66,5	38,5	29,0	83,0	0,81	5,0	1,5	2,2					
	20	950	68,0	39,0	30,0	85,0	0,91	5,5	1,5	2,5					
	25	1440	84,0	49,0	37,0	85,0	0,92	6,0	1,4	2,5					
A92-12/8/6/4	17	470	81,0	47,0	35,5	80,0	0,69	4,0	1,5	2,2					
	24	715	91,5	53,0	40,0	84,0	0,82	5,0	1,5	2,2					
	28	950	94,0	54,5	41,5	86,0	0,91	5,5	1,5	2,5					
	36	1440	120,0	69,5	53,0	85,5	0,92	6,0	1,4	2,5					

Т а б л и ца

Технические данные асинхронных электродвигателей в защищенном исполнении.
Фазовый ротор 1500 об/мин (синхр.)

тип	При номинальной нагрузке					Данные ротора		$\frac{M_{\text{жакс}}}{M_{\text{ном}}}$	вес якоря-шарнира, кг	максимальная мощность на валу, кВт
	ток статора (a) при напряжении, в	127	220	380	500	к.п.д., %	cos φ			
АК-51-4	2,8	1370	18,9	10,9	6,3	4,8	0,84	22,5	84	0,19
АК-52-4	4,5	1400	29,4	17,0	9,8	7,5	0,84	22,0	105	0,27
АК-60-4	7,0	1400	—	27,0	15,5	12,0	0,84	33,5	125	0,45
АК-61-4	10	1420	—	37,0	21,5	16,5	0,85	32,0	145	0,55
АК-62-4	14	1420	—	50,0	29,0	22,0	0,86	35,0	160	0,65
АК-71-4	20	1420	—	70,0	40,5	31,0	0,86	68,0	193	2,3
АК-72-4	28	1420	—	96,0	55,5	42,0	0,87	71,0	250	2,5
АК-81-4	40	1440	—	135	78,0	60,0	0,87	74,0	336	2,6
АК-82-4	55	1440	—	182	105	80,0	0,88	72,0	480	2,8
АК-91-4	75	1460	—	247	143	110	0,88	115	383	3,0
АК-92-4	100	1460	—	330	190	145	0,88	117	520	3,0

Tabelle 189

Технические данные асинхронных электродвигателей в защищенном исполнении.
Фазовый ротор 1000 об/мин (синхр.)

Тип	При номинальной нагрузке				Данные ротора		$M_{\text{макс}} / M_{\text{ном}}$	Бес зазора ратера, кг	Махообраз момент ротора, кг-м
	ток статора (a) при напряжении, в	к.п.д., %	cos φ	ток, а	напряже ние, в				
ДАК-51-6	1,7	905	4,4	8,3	4,8	3,7	75,0	0,73	20,2
ДАК-52-6	2,8	920	22,2	12,8	7,4	5,6	78,0	0,74	21,2
ДАК-60-6	4,5	925	—	20,0	11,5	8,9	78,0	0,76	26,0
ДАК-61-6	7,0	940	—	28,5	16,5	12,5	81,0	0,79	26,0
ДАК-62-6	10	940	—	39,0	22,5	17,5	83,0	0,80	30,0
ДАК-71-6	14	950	—	54,0	31,0	24,0	84,5	0,81	32,5
ДАК-72-6	20	950	—	75,0	43,0	33,0	86,0	0,82	33,0
ДАК-81-6	28	965	—	103	60,0	45,0	87,0	0,82	67,0
ДАК-82-6	40	965	—	143	83,0	88,5	88,5	0,83	65,0
ДАК-91-6	55	970	—	192	110	85,0	89,5	0,84	88,0
ДАК-92-6	75	970	—	228	150	113,0	90,0	0,85	88,0

Таблица 190

Технические данные асинхронных электродвигателей в защищенном исполнении.
Фазовый ротор 750 об/мин (синхр.)

Тип	Частота питающей сети, Гц	При номинальной нагрузке				Данные ротора			Бесконтактное сопротивление, кОм	Максимальный момент на валу, кгс·м ²		
		ток статора (α) при напряжении, в		К.п.д., %	cos φ	ток, а	напряжение, в					
		220	380									
АК-61-8	4,5	700	21,0	9,5	78,0	0,73	24,0	126	1,8	145	0,95	
АК-62-8	7,0	700	30,0	17,5	80,5	0,75	28,0	168	1,9	160	1,1	
АК-71-8	10	700	42,0	24,0	82,5	0,76	64,0	118	1,8	235	1,6	
АК-72-8	14	700	57,0	33,0	84,0	0,77	64,0	160	1,9	260	2,0	
АК-81-8	20	710	78,0	45,0	85,5	0,79	57,0	230	1,9	400	3,5	
АК-82-8	28	710	106	61,0	47,0	0,80	56,0	323	2,0	440	4,4	
АК-91-8	40	720	147	85,0	65,0	0,81	92,0	270	2,0	640	10,4	
АК-92-8	55	720	197	114	87,0	0,82	92,0	376	2,2	710	13,0	

Таблица 191

Технические данные асинхронных электродвигателей единой серии АК 10-го и 11-го габаритов.

Тип	Hominauhaha напаке-		Hominauhaha напаке-		Hominauhaha напаке-		Hominauhaha напаке-		Hominauhaha напаке-		Hominauhaha напаке-		
	hne, g	hne, g	hne, g	hne, g	hne, g	hne, g							
	При поминальной нагрузке		При поминальной нагрузке		При поминальной нагрузке		При поминальной нагрузке		При поминальной нагрузке		При поминальной нагрузке		
ААК-101-4	220/380	125	1460/406/285	91,7	0,88	2,1	265/297	1,5	1060	PM1650	PM1650	115-4	
ААК-102-4	380	160	1465	298	92,5	0,89	2,2	322/310	1,7	1180	PM1650	PM1650	116-4
ААК-103-4	380	200	1470	365	93,5	0,89	2,4	405/304	2,0	1280	PM1650	PM16750	117-4
ААК-111-4	380	250	1470	460	93,0	0,89	1,9	356/435	4,1	1570	PM1650	PM16760	126-4
ААК-112-4	380	320	1470	575	93,8	0,9	2,1	448/440	4,7	1700	PM1650	PM1670	127-4
ААК-101-4	500	125	1460	179	91,7	0,88	2,1	265/297	1,5	1060	PM1650	PM1650	128-4
ААК-102-4	500	160	1465	227	92,5	0,89	2,2	318/314	1,7	1180	PM1650	PM1650	115-4
ААК-103-4	500	200	1470	274	93,5	0,89	2,4	404/305	2,0	1280	PM1650	PM16760	116-4
ААК-111-4	500	250	1470	390	93,0	0,89	1,9	353/439	4,1	1570	PM1650	PM16760	127-4

Продолжение табл. 191

Тип	Hommaiphoe hanpake- hne, g	Hommaiphoe hanpake- hne, g/minh	cos φ	M _{mark}	M _{nom}	K. n. z., %	Tor cratopas, a	Tor cratopas, a/minh	Tor cratopas, a/minh	Tor cratopas, a	K. n. z., %	Tor cratopas, a	Данные ротора	Тип реостата для пуска под нагрузкой		3ameharet serektspogarira. rein cephni Am
														1	2	
AK-112-4	500	320	1470	436	93,8	0,9	2,1	436	432	47	1700	PM1650	PM1670	128-4		
AK-113-4	500	400	1475	543	94,4	0,905	2,1	530	460	55	1880	PM15760	PM1670	—		
AK-101-4	3000	100	1460	25	88,8	0,86	2,1	247	267	15	1040	PM1650	PM1650	115-4		
AK-102-4	3000	125	1470	30,6	90,1	0,87	2,3	304	265	17	1150	PM1650	PM1650	116-4		
AK-103-4	3000	160	1470	38,3	91,1	0,88	2,3	366	277	20	1250	PM1650	PM1650	126-4		
AK-111-4	3000	200	1470	47,8	91,0	0,89	2,1	334	380	41	1590	PM1650	PM16760	126-4		
AK-112-4	3000	250	1470	58,3	92,1	0,9	2,3	408	384	47	1670	PM1650	PM16760	127-4		
AK-113-4	3000	320	1475	73,7	92,0	0,9	2,5	511	388	55	1840	PM16760	PM1670	136-4		
AK-114-4	3000	400	1480	91	93,4	0,91	2,7	648	380	65	2100	PM1670	PM1670	138-4		
AK-112-4	6000	200	1480	24,1	91,0	0,88	3,0	432	293	47	1470	PM16760	PM1670	—		
AK-113-4	6000	250	1480	29,5	91,8	0,89	2,5	462	333	55	1820	PM16760	PM16760	137-4		
AK-114-4	6000	320	1480	36,9	92,9	0,9	2,8	595	332	65	2100	PM16760	PM1670	138-4		

1. Технические данные асинхронных электродвигателей
основных типов

345

Продолжение табл. 19

Тип	Hommaipha haanpake- hine, g	Hommaipha haanpake- hine, g/min	Hommaipha haanpake- hine, g/min	cos φ	M _{акс}	M _{ном}	hom	torк, a	M _{акс} hom	hom hantakehne, g	torк сратора, a	k. n. a., %	При номинальной нагрузке	1000 об/мин (синхр.)				Данные ротора	Тип реостата для пуска под нагрузкой	Заменять сратором
														1/2		1	1/2	1		
AK-102-6	220/380	100	975	91,5	0,875	2,3	286	220	25	1120	PM1650	PM1650	116-6							
AK-103-6	220/380	125	975	92,3	0,88	2,3	348	225	29	1260	PM1650	PM1650	125-6							
AK-104-6	220/380	160	975	92,8	0,89	2,3	431	230	34	1420	PM1650	PM1650	126-6							
AK-112-6	220/380	200	980	93	0,89	2,1	358	346	65	1640	PM1650	PM16760	127-6							
AK-113-6	220/380	250	980	454	93,6	0,895	2,2	441	319	75	1850	PM1650	PM16760	128-6						
AK-114-6	220/380	320	980	571	94,3	0,9	2,2	550	354	90	2100	PM16760	PM1670	136-6						
AK-102-6	500	100	975	144	91,5	0,875	2,3	301	210	25	1120	PM1650	PM1650	137-6						
AK-106-6	500	125	975	178	92,3	0,88	2,3	352	222	29	1260	PM1650	PM1650	146-6						
AK-104-6	500	160	975	223	92,8	0,89	2,3	435	228	34	1420	PM1650	PM1650	125-6						
AK-112-6	500	200	980	279	93	0,89	2,1	363	342	65	1640	PM1650	PM16760	126-6						
AK-113-6	500	250	980	345	93,6	0,895	2,2	435	355	75	1850	PM1650	PM16760	128-6						
AK-114-6	500	320	980	434	94,3	0,9	2,2	572	339	90	2100	PM16760	PM1670	136-6						

Продолжение табл. 191

Номинальное напряжение, В	Номинальная мощность, кВт	Номинальный ток статора, а	К.п.д., %	$\cos \phi$	Макро- механика, м	Макро- механика, м	Данные ротора	Тип реостата для пуска под нагрузкой		Заводской сертификат	
								Бесконтактный реостат, кгс·м ²	Маховик момента ротора, кгс·м ²		
AK-103-6	3000	100	975	25	89,0	0,86	2,5	314	206	29	PM1650
AK-104-6	3000	125	975	31	90,5	0,86	2,6	392	205	34	PM1650
AK-112-6	3000	160	980	39	90,8	0,87	2,2	328	312	65	PM1650
AK-113-6	3000	200	980	47,8	91,7	0,88	2,1	393	321	75	PM1650
AK-114-6	3000	250	980	58,4	92,5	0,89	2,1	470	333	90	PM16760
AK-114-6	6000	200	985	24,5	90,5	0,87	2,4	490	260	90	PM1650
750 об/мин (синхр.)											
AK-102-8	220/380	75	725	258/149	90	0,85	1,9	222	219	30	PM1650
AK-103-8	220/380	100	725	343/198	91	0,845	1,9	284	227	35	PM1650
AK-104-8	220/380	125	725	419/242	91,7	0,855	1,9	348	229	43	PM1650
AK-112-8	380	160	730	379	92,5	0,85	1,9	332	303	76	PM1650
AK-113-8	380	200	735	380	93	0,86	1,9	398	314	89	PM16760
AK-114-8	380	250	735	467	93,5	0,87	2,0	498	311	108	PM16760

I. Технические данные асинхронных электродвигателей основных типов

347

Продолжение табл. 191

Тип	При номинальной нагрузке		Данные ротора		Тип реостата для пуска под нагрузкой		Заменитель реостата	
	квт, б	%	кг	кг	1/2	1/1	PM1650	PM1650
AK-102-8	500	75	725	113	0,85	1,9	226	210
AK-103-8	500	100	725	151	0,845	1,9	276	233
AK-104-8	500	125	725	184	0,855	1,9	342	234
AK-112-8	500	160	730	235	0,85	1,9	323	306
AK-113-8	500	200	735	289	0,86	1,9	403	310
AK-114-8	500	250	735	355	0,87	2,0	503	308
AK-103-8	3000	75	725	19,9	0,82	2,0	242	206
AK-104-8	3000	100	725	25,8	0,84	2,2	298	222
AK-112-8	3000	125	730	32,1	0,83	2,3	323	254
AK-113-8	3000	160	730	40	0,85	2,1	357	289
AK-114-8	3000	200	730	49,0	0,86	2,1	436	294

Таблица 192

**Технические данные асинхронных двигателей
с короткозамкнутым ротором (старых серий)**

Тип	Номинальная мощность на валу, квт	При номинальной нагрузке			$\cos \varphi$	$M_{\text{пуск}} / M_{\text{ном}}$	$M_{\text{макс}} / M_{\text{ном}}$	Маховой момент ротора, кг·м ²	Вес двигателя, кг
		скорость вращения, об/мин	к. п. д., %						

Серия TH

THГ-41	0,4	1400	73,8	0,78	4,5	1,6	2,0	0,0089	17,0
THГ-42	0,62	1400	75,6	0,77	4,5	1,6	2,0	0,01	19,0
THГ-51	1,0	1425	78,6	0,78	6,0	1,3	2,4	0,0195	26,5
THГ-52	1,5	1440	80,8	0,81	6,0	1,4	2,4	0,021	31,5
THГ-61	2,2	1440	82,4	0,86	5,5	1,3	2,3	0,050	45,0
THГ-62	3,0	1440	83,6	0,83	6,0	1,4	2,4	0,063	54,0
THE-41	0,65	2840	79,0	0,85	5,0	1,7	2,2	0,0052	17,0
THE-42	1,0	2840	79,0	0,86	5,0	1,7	2,2	0,0057	19,0
THE-51	1,6	2900	81,0	0,86	7,0	1,6	2,0	0,012	26,5
THE-52	2,3	2900	83,0	0,87	7,0	1,6	2,0	0,0142	31,5

Серия «Урал»

P-41-4	4,5	1450	85,5	0,87	6,6	2,0	2,7	0,169	65
P-42-4	5,8	1450	86,7	0,86	6,3	2,1	2,8	0,198	72
P-51-4	8,0	1460	86,9	0,87	5,8	1,4	1,9	0,440	105
P-52-4	10,0	1460	87,2	0,87	5,8	1,4	1,9	0,500	113
P-53-4	12,0	1460	88,7	0,87	5,8	1,4	1,9	0,590	123
P-41-6	2,7	960	82,0	0,78	5,5	2,0	2,5	0,169	65
P-42-6	3,3	960	83,5	0,78	5,7	2,1	2,7	0,198	72
P-51-6	4,5	975	86,0	0,83	6,5	1,5	2,5	0,490	105
P-52-6	6,0	975	86,9	0,84	6,5	1,6	2,5	0,550	113
P-53-6	8,0	975	87,7	0,84	6,5	1,6	2,5	0,650	123
P-51-8	4,0	725	83,1	0,78	4,7	1,1	2,0	0,410	105
P-53-8	5,2	725	85,0	0,77	4,8	1,1	1,9	0,550	123

Продолжение табл. 192

Тип	Номинальная мощность на валу, кВт	При номинальной нагрузке			$\cos \varphi$	$\frac{I_{\text{пуск}}}{I_{\text{ном}}}$	$\frac{M_{\text{пуск}}}{M_{\text{ном}}}$	$\frac{M_{\text{макс}}}{M_{\text{ном}}}$	Маховой момент ротора, кг·м ²	Вес двигателя, кг
		скорость вращения, об/мин	к. п. д., %							
АД-21/2	1,6	2925	81,0	0,86	8,0	1,3	2,6	0,0195	27,0	
АД-22/2	2,2	2925	83,4	0,87	8,0	1,3	2,6	0,0215	30,0	
АД-31/2	3,2	2925	84,0	0,88	8,0	1,3	2,6	0,0410	42,5	
АД-32/2	4,2	2925	85,0	0,88	9,0	1,3	2,0	0,0455	46,0	
АД-41/2	5,1	2935	85,0	0,88	8,0	1,3	2,4	0,0925	60,0	
АД-42/2	7,2	2935	86,0	0,89	7,5	1,3	2,4	0,1030	67,5	
АД-51/2	10,0	2935	86,5	0,89	7,5	1,3	2,2	0,1875	86,0	
АД-52/2	12,0	2935	86,5	0,89	7,5	1,3	2,2	0,2015	94,0	
АД-21/4	1,0	1425	78,6	0,79	5,0	1,1	1,8	0,0235	25,0	
АД-22/4	1,5	1425	80,8	0,81	5,0	1,1	1,8	0,0280	29,0	
АД-31/4	2,2	1440	82,4	0,82	5,5	1,1	1,8	0,0485	35,0	
АД-32/4	3,2	1440	84,5	0,83	6,0	1,1	1,8	0,580	41,5	
АД-41/4	4,3	1445	85,0	0,84	6,5	1,2	2,0	0,1175	56,0	
АД-42/4	5,8	1445	86,0	0,85	7,0	1,2	2,0	0,1445	65,0	
АД-51/4	7,8	1445	86,3	0,86	7,0	1,2	2,5	0,200	78,0	
АД-52/4	10,0	1445	87,0	0,86	7,0	1,2	2,5	0,222	88,5	
АД-21/6	0,55	940	71,0	0,68	4,0	0,9	1,8	0,0230	24,0	
АД-22/6	0,85	940	75,3	0,70	4,0	0,9	1,8	0,0275	28,5	
АД-31/6	1,2	930	78,0	0,73	5,0	0,9	1,8	0,0625	35,0	
АД-32/6	1,8	930	80,0	0,75	5,0	0,9	1,8	0,0765	42,5	
АД-41/6	2,7	960	82,0	0,77	6,0	0,9	2,0	0,1615	56,0	
АД-42/6	3,5	960	83,0	0,78	6,0	0,9	2,0	0,1875	64,0	
АД-51/6	5,0	970	84,0	0,80	6,0	0,9	2,0	0,3505	79,0	
АД-52/6	6,0	970	85,0	0,81	6,0	0,9	2,0	0,4010	89,0	
АД-51/8	2,8	720	80,0	0,71	4,0	1,0	1,8	0,3505	79,0	
АД-52/8	3,5	720	81,0	0,73	4,0	1,0	1,8	0,4010	88,5	

Серия МА-200

МА-202-1/4	13,0	1460	87,3	0,87	7,0	0,9	1,7	0,52	121
МА-202-2/4	17,0	1460	87,9	0,88	7,0	0,9	1,7	0,60	133

Продолжение табл. 192

Тип	Номинальная мощность на валу, кВт	При номинальной нагрузке			$\frac{J_{\text{пуск}}}{J_{\text{ном}}}$	$\frac{M_{\text{пуск}}}{M_{\text{ном}}}$	$\frac{M_{\text{макс}}}{M_{\text{ном}}}$	Маховой момент ротора, кг·м ²	Вес двигателя, кг
		скорость вращения, об/мин	к. п. д., %	$\cos \varphi$					
МА-203-1/4	22,0	1460	88,5	0,88	7,0	0,9	2,0	0,90	176
МА-203-2/4	27,5	1470	89,0	0,88	7,0	0,9	2,0	1,03	198
МА-204-1/4	37,0	1470	89,5	0,89	6,5	0,9	2,0	1,97	240
МА-204-2/4	48,0	1470	89,9	0,89	6,5	0,9	2,0	2,25	270
МА-205-1/4	60,0	1465	90,3	0,9	6,5	0,9	1,8	3,3	390
МА-205-2/4	72,0	1465	90,5	0,9	6,5	0,9	1,8	3,7	425
МА-206-1/4	85,0	1470	90,8	0,9	6,0	1,1	1,8	5,13	500
МА-206-2/4	105,0	1470	91,0	0,9	6,0	1,1	1,8	5,94	550
МА-202-1/6	9,1	970	85,6	0,82	6,0	0,9	1,8	0,66	121
МА-202-2/6	11,8	970	86,3	0,83	6,0	0,9	1,8	0,78	138
МА-203-1/6	15,2	975	86,9	0,83	6,5	0,9	1,9	1,17	176
МА-203-2/6	18,7	975	87,6	0,84	6,5	0,9	1,9	1,37	198
МА-204-1/6	25,5	975	88,1	0,84	6,5	0,9	1,9	2,63	240
МА-204-2/6	32,0	975	88,7	0,85	6,5	0,9	1,9	3,12	270
МА-205-1/6	40,0	980	89,2	0,87	6,0	0,9	1,9	4,4	390
МА-205-2/6	48,0	980	89,5	0,87	6,0	0,9	1,9	5,0	425
МА-206-1/6	58,0	980	90,6	0,87	6,0	1,1	2,0	6,89	500
МА-206-2/6	72,0	980	90,7	0,88	6,0	1,1	2,0	8,1	550
МА-202-1/8	6,0	725	83,0	0,79	5,5	0,9	1,65	0,75	121
МА-202-2/8	8,0	725	83,9	0,79	5,5	0,9	1,65	0,88	138
МА-203-1/8	11,0	725	85,0	0,81	6,5	0,9	1,9	1,42	176
МА-203-2/8	14,0	725	85,7	0,82	6,5	0,9	1,9	1,67	198
МА-204-1/8	18,1	730	86,5	0,83	6,5	0,9	1,9	2,8	240
МА-204-2/8	23,5	730	87,2	0,83	6,5	0,9	1,9	3,4	270
МА-205-1/8	30,0	730	87,8	0,83	5,5	0,9	1,7	4,9	390
МА-205-2/8	36,0	730	88,3	0,84	5,5	0,9	1,7	5,6	425
МА-206-1/8	44,0	735	90,0	0,86	5,5	1,1	1,9	8,2	500
МА-206-2/8	53,0	735	90,4	0,865	5,5	1,1	2,0	9,66	550

Серия МА-8 и МА-9

МА-81/4	32	1460	89,2	0,90	6,1	1,3	2,3	2,1	253
МА-82/4	40	1460	89,6	0,90	6,1	1,3	2,3	2,4	278

Продолжение табл. 192

Тип	Номинальная мощность на валу, квт	При номинальной нагрузке			$I_{пуск}$	$\frac{I_{пуск}}{I_{ном}}$	$M_{пуск}$	$\frac{M_{макс}}{M_{ном}}$	Маховой момент ротора, кг·м ²	Вес двигателя, кг
		скорость вращения, об/мин	к. п. д., %	$\cos \varphi$						
МА-91/4	54	1470	90,4	0,91	6,5	1,1	2,0	4,5	370	
МА-92/4	70	1470	90,4	0,91	6,5	1,4	2,3	5,6	450	
МА-81/6	21	970	87,7	0,85	5,0	1,0	1,9	2,4	238	
МА-82/6	27	970	88,3	0,85	5,4	1,2	2,0	2,6	257	
МА-91/6	35	980	89,0	0,87	6,0	1,1	2,2	5,7	372	
МА-92/6	45	980	90,0	0,87	6,5	1,3	2,4	7,2	452	
МА-81/8	15	730	85,9	0,82	4,1	1,1	1,7	2,4	236	
МА-82/8	20	730	86,9	0,82	4,2	1,1	1,7	2,6	255	
МА-91/8	27	730	88,0	0,83	4,6	1,1	2,2	5,7	372	
МА-92/8	35	730	89,0	0,83	5,1	1,0	2,0	7,2	452	

Серия МКМБ

МКМБ-15/4	13	1450	87,3	0,87	7,0	0,9	1,65	1,0	146
МКМБ-17/4	19	1450	88,1	0,875	7,0	0,9	1,65	1,55	195
МКМБ-18/4	23	1460	88,6	0,877	7,0	0,9	1,65	2,0	235
МКМБ-15/6	8,7	970	85,5	0,815	6,5	0,9	1,65	1,0	146
МКМБ-17/6	11,5	970	86,2	0,823	6,5	0,9	1,65	1,55	195
МКМБ-15/8	6,5	715	83,2	0,774	5,5	0,9	1,65	1,0	146
МКМБ-17/8	8,9	715	84,3	0,8	5,5	0,9	1,65	1,55	195

Продолжение табл. 192

Тип	Номинальная мощность на валу, кВт	При номинальной нагрузке			$\cos \varphi$	$I_{\text{пуск}} / I_{\text{ном}}$	$M_{\text{пуск}} / M_{\text{ном}}$	$M_{\text{макс}} / M_{\text{ном}}$	Маховой момент ротора, кг·м ²	Вес двигателя, кг
		скорость вращения, об/мин	к. п. д., %							
ДАМ6-114-4	115	1460	91	0,86	4,4	1,2	1,9	12	910	
ДАМ6-115-4	135	1470	92	0,86	4,8	1,4	1,9	14	1020	
ДАМ6-116-4	155	1470	92,5	0,87	5,2	1,6	1,9	16	1090	
ДАМ6-117-4	180	1470	92,5	0,87	5,2	1,6	1,9	18	1160	
ДАМ6-126-4	225	1480	93	0,89	4,5	1	2	33	1520	
ДАМ6-127-4	260	1480	93	0,89	5	1	2	36	1630	
ДАМ6-128-4	300	1480	93,5	0,9	5	1	2,1	41	1760	
ГАМ6-115-6	75	975	90,5	0,86	5	1	1,9	21	970	
ГАМ6-116-6	95	975	91	0,86	5	1	1,9	24	1080	
ГАМ6-117-6	115	975	91,5	0,87	5	1	2	27	1150	
ГАМ6-125-6	130	980	92	0,88	5	1	2,1	38	1300	
ГАМ6-126-6	155	980	92,5	0,89	5	1	2,1	44	1380	
ГАМ6-127-6	185	980	93	0,9	5,2	1	2,2	48	1520	
ГАМ6-128-6	215	980	93,5	0,9	5,5	1,1	2,2	54	1600	
ДАМ6-136-6	240	985	92,5	0,9	4,3	1,1	1,9	67	1800	
ДАМ6-137-6	280	985	93	0,9	4,3	1,1	1,9	77	1900	

1. Технические данные асинхронных электродвигателей основных типов

353

Таблица 193

Технические данные асинхронных двигателей с фазным ротором (старых серий)

Тип	Nominalnaia silecchina, g	Nominalnaia silecchina, g/min	Koefitsient vrednosti, %	Torq chtropas, g/cm	Cos φ	M_{HOM} , g	U_{HOM} , V	Dannye rotora	Tip reostata dlya puskaka pod nagruzkoj	
									$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{1}$
AM6-114-4	115	220/380	1460	380/220	91	0,88	2,2	175	400	1070
AM6-115-4	135	220/380	1470	440/255	92	0,88	2,2	214	390	1180
AM6-116-4	155	220/380	1470	500/290	92,5	0,89	2,2	247	390	1250
AM6-117-4	180	380	1470	335	92,5	0,89	2,2	280	405	1330
AM6-126-4	225	380	1480	415	93	0,90	2,2	335	425	1660
AM6-127-4	260	380	1480	480	93	0,90	2,2	385	425	1760
AM6-128-4	300	380	1480	540	93,5	0,91	2,3	402	455	1890
AM6-115-6	75	220/380	975	250/145	90,5	0,86	2	223	220	1100
AM6-116-6	95	220/380	975	320/185	91	0,87	2	262	222	1200
AM6-117-6	115	220/380	975	370/215	91,5	0,88	2,2	300	240	1260
AM6-125-6	130	220/380	980	425/245	92	0,87	1,8	182	430	1450
AM6-126-6	155	380	980	290	92,5	0,88	1,8	225	440	1530
AM6-127-6	185	320	980	340	93	0,89	1,8	259	455	1680
AM6-128-6	215	380	980	395	93,5	0,89	1,8	288	453	1770
AM6-136-6	240	380	985	435	92,5	0,90	1,9	322	455	1970
AM6-137-6	280		985	505				374	465	2030

Продолжение табл. 193

Тип	Hampackenhe, g	При номинальной нагрузке		Данные ротора		Бес якоря, кг	Тип реостата для пуска под нагрузкой		
		ток срата, а	cos φ	U _{ном} , в	M _{ном}				
AM6-115-8	60	220/380	725	208/120	89,8	195	1060		
AM6-116-8	70	220/380	725	24/140	90,5	218	1140		
AM6-117-8	80	220/380	730	270/155	91	2,5	PM-1531		
AM6-125-8	95	220/380	730	320/185	91	2,6	PM-1531		
AM6-126-8	110	220/380	730	368/212	91,5	0,86	PM-1531		
AM6-127-8	130	220/380	730	430/250	92	2,2	PM-1531		
AM6-128-8	155	220/380	735	510/295	92,5	0,86	PM-1531		
AM6-136-8	180	380	735	350	92	0,86	PM-1531		
AM6-137-8	210	380	735	400	92,5	0,87	PM-1531		
AM6-138-8	245	380	735	460	92,8	0,88	PM-1531		
AM6-115-10	45	220/380	575	175/100	87,5	0,76	PM-1531		
AM6-116-10	55	220/380	575	215/125	88,5	0,76	PM-1531		
AM6-117-10	65	220/380	580	250/145	89	0,77	PM-1531		
AM6-125-10	80	220/380	585	305/175	89,5	0,80	PM-1531		
AM6-126-10	95	220/380	585	335/195	90	0,81	PM-1531		
AM6-127-10	115	220/380	585	405/235	90,5	0,81	PM-1531		
AM6-128-10	130	220/380	585	465/270	90,5	0,81	PM-1531		
AM6-137-10	155	380	580	310	92	0,82	PM-1531		
AM6-138-10	180	380	580	350	92,5	0,83	PM-1531		

2. Технические данные некоторых типов электродвигателей постоянного тока

Техническая характеристика дана в табл. 194—196

Таблица 194

Электродвигатели серии ПН в защищенном исполнении

Тип	Двигатель		Генератор		GD^2 кг·м ²	Вес, кг
	P_H , квт	n_H , об/мин	P_H , квт	n_H , об/мин		
ПН-5	1,0	2800	1,0	2930	0,03	44
	0,3	960	0,37	1450		
ПН-10	2,4	2800	2,2	2860	0,08	65
	0,65	909	0,85	1450		
ПН-17,5	3,7	2850	3,10	2860	0,13	80
	1,0	1000	1,30	1450		
ПН-28,5	5,3	2800	3,40	2150	0,23	96
	1,6	1000	1,70	1460		
ПН-45	7,0	2500	5,40	2100	0,28	107
	2,5	1000	2,60	1460		
ПН-68	10,0	2250	8,00	2100	0,50	135
	3,7	1000	4,20	1460		
ПН-85	9,0	1500	11,3	1900	0,64	175
	5,6	1000	6,50	1460		
ПН-100	15,0	1560	18,0	2000	1,60	290
	5,8	780	7,80	980		
ПН-145	21,0	1500	25,0	2000	2,00	330
	8,50	780	11,0	980		
ПН-205	33,0	1580	24,0	1300	3,90	480
	14,0	750	17,0	980		
ПН-290	46,5	1500	33,0	1300	4,80	530
	19,0	750	16,0	750		
ПН-400	42,0	950	70,0	1470	9,5	810
	29,0	740	37,0	970		

П р и м е ч а н и я. 1. В таблице указаны предельные значения мощностей и скоростей вращения, на которые выполняются данные типы машин при напряжении 220 в для двигателей и 230 в для генераторов. 2. Двигатели серии ПН выполняются на напряжения 110, 220, 440 в (на последнее напряжение, начиная с ПН-10 и выше). Генераторы выполняются на 115, 230, 460 в (на последнее напряжение, начиная с ПН-45 и выше). 3. Двигатели изготавливаются в закрытом и во взрывобезопасном исполнении.

Таблица 195

Крановые электродвигатели (закрытое исполнение, ПВ 25%).

Тип	Последовательное возбуждение		Смешанное возбуж- дение		Параллельное воз- буждение		Максимально кру- тящий момент, 06/мин	Максимально кру- тящий момент, кгс·м ²	Вес, кг
	P_h , квт	I_h , а	P_h , квт	I_h , а	P_h , квт	I_h , а			
КПДН-2У	4,4	26	1210	4,3	25	1525	4,3	24	1525
КПДН-2Ц	5,5	31	1200	5,5	30	1450	5,2	28	1450
КПДН-3У	7,8	43	1130	7,8	42	1300	7,7	41	1300
КПДН-3Ц	11,5	61	1130	11	58	1320	11	57	1340
КПДН-4У	17,5	91	1000	17	87	1200	17,3	87,5	1200
КПДН-4Ц	23,2	122	910	22,4	116	1050	21,5	110	1100
КПДН-5У	33	173	830	33	168	1000	29	148	980
КПДН-5Ц	43	222	820	43	220	930	37	185	950
КПД-220/615	33,5	173	805	33	168	955	31,5	160	950
КПД-300/555	43	222	765	43,5	220	900	42,5	215	900
КПД-500/496	58	295	660	56	280	735	55	275	665
КПД-640/467	69	350	560	66	335	705	65	325	600
КПД-800/447	82	415	510	80	400	570	75	375	520
КПД-1250/418	105	530	425	103	515	485	100	500	490

Таблица 196

Электродвигатели постоянного тока серии МП на 220 в
(закрытое исполнение, ИВ 25%)

Лапарт	Последовательное возбуждение				Смешанное возбуждение				Параллельное возбуждение				Бес, кг		
	$P_{\text{квт}}$	$I_{\text{н}}^*$ а	$M_{\text{н}}$ 06/мин	$P_{\text{квт}}$	$I_{\text{н}}^*$ а	$M_{\text{н}}$ 06/мин	$P_{\text{квт}}$	$I_{\text{н}}^*$ а	$M_{\text{н}}$ 06/мин	$n_{\text{н}}$ об/мин	$M_{\text{н}}$ кгс·м	$n_{\text{н}}$ об/мин	$M_{\text{н}}$ кгс·м	$n_{\text{н}}$ об/мин	
1 МП-12	2,5	15,6	1000	9,7	2,5	14,8	1200	7	2,5	14,2	1300	4,7	3250	0,20	132
2 МП-22	4,5	28	880	20,5	4,5	26,5	1100	14	4,5	26	1100	10	3100	0,62	205
3 МП-32	9	52	750	47	9	50	900	34	9	48	900	24,5	2600	1,22	340
4 МП-41	12,5	72	630	77	12	66	680	60	12	64	685	42,5	2200	3,1	480
* МП-42	17	92	630	110	16	86	700	78	16	84	700	56	2200	3,8	570
5 МП-51	25	134	570	200	24	128	580	141	23	120	600	98	2000	9,4	965
* МП-52	35	185	575	260	34	175	650	178	33	168	650	125	2000	12,1	1175
6 МП-62	50	260	510	380	46	235	580	270	46	231	580	195	1800	22	1850
7 МП-72	80	405	460	765	75	380	520	560	75	374	520	395	1600	56	2680
8 МП-82	105	530	420	1100	100	500	475	820	100	500	475	575	1470	101	3900
■ МП-82а	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	600	575	1470	101	3900

Причание. $M_{\text{макс}}$ — максимальный допустимый момент при $U = U_n$.

3. Специальные электрические машины

Электромашинные усилители (ЭМУ) поперечного поля применяются для усиления мощности в схемах автоматического регулирования и приводятся во вращение первичным двигателем. Технические данные ЭМУ представлены в табл. 197.

Таблица 197
Техническая характеристика ЭМУ

Тип	Данные усилителя				Данные приводного двигателя			
	выход			к.п.д., %	P , кВт	U , в	к.п.д., %	$\cos \varphi$
	U_y , в	P_y , кВт	n_y , об/мин					
ЭМУ-3А	60					127/220	—	
	115	0,2	2850	60	0,47	220/380	71	0,8
ЭМУ-5А	60					127/220	—	—
	115	0,5	2850	69	0,93	220/380	78	0,81
ЭМУ-12А	60	1,0		72	1,65	127/220	—	0,82
	115	1,2	2900	75	1,9	220/380	84	0,83
ЭМУ-25	115	1,2	1440	68	2,8		—	—
	230	2,5	2925	74	4,5	220/380	—	—
ЭМУ-50	115	2,2	1440	78	2,8	220/380	—	—
	230	4,5	2935	80	7	220/380	—	—
ЭМУ-110	230	11,0	1450	82	14	220/380	—	—
	60	0,3	5000	60	0,71	110	70	—
ЭМУ-3П	115	0,15	2850	57	0,4	220	65	—
	60	0,7	5000	68	1,29	110	80	—
ЭМУ-5П	60	0,7	2850	65	0,7	220	77	—
	115	0,35	2850	72	1,7	—	78	—
ЭМУ-12П	115	1,2	4000	75	2,05	110	82	—
	115	1,5	4000	76	2,4	—	—	—
								68

Примечание. Буква А означает, что усилитель приводится в действие асинхронным электродвигателем, П — двигателем постоянного тока.

Сельсины — индукционные электрические машины, которые конструктивно исполняются по типу однофазных или трехфазных машин переменного тока; трехфазные сельсины выполняются по типу асинхронных машин с фазным ротором. Они устанавливаются в системах синхронной связи для передачи «угла поворота» двух или нескольких механически не связанных и находящихся на расстоянии одна от другой осей механизмов. Технические данные сельсинов приводятся в табл. 198.

Техническая характеристика универсальных двигателей дана в табл. 199.

Т а б л и ц а 198
Техническая характеристика сельсинов

Назначение Датчики	Тип	Частота, цик	$U_{\text{возб}},$ в	$I_{\theta \text{озб}},$ а	$P_{\text{потр}},$ вт	$U_{\text{макс. втор.}},$ в	Максимальное количество приемников на один датчик
	ДИ-404	50	110	0,42	13	49	4 (СС-404) 1 (ЭД-101)
	ДИ-414	50	110	0,65	20	57	6 (СС-404) 1 (ЭД-101)
Датчики	СС-408 ДИ-500	50 50	110 110	0,7 1,0	13,3 17	45 57	1 (СС-410) 4 (СС-500)
	ДИ-501	50	110	0,7	15	57	8 (СС-404) 4 (СС-501)
	ДИ-511	50	110	1	18	57	16 (СС-404) 8 (СС-501)
Датчики	ДИ-153	500	110	0,26	3,3	47	12 (СС-153)
	ДИ-423	500	110	0,5	20	47	12 (СС-153)
	БД-404А	50	110	0,45	12,5	49	3 (СС-404)
	БД-501А	50	110	1,25	22	57	16 (БС-404А)

Продолжение табл. 198

Назначение	Тип	Частота, гц	$U_{\text{возб}},$ в	$I_{\text{возб}},$ а	$P_{\text{потр}},$ вт	$U_{\text{макс. втор.}},$ в	Максимальное количество приемников на один датчик
Приемники	СС-404	50	110	0,42	13	49	4 (ДИ-404)
	СС-410	50	55	0,75	13	49	4 (СС-408)
	СС-500	50	110	0,38	16	57	10 (ДИ-511)
	СС-501	50	110	0,45	13	55	20 (ДИ-501)
	СС-153	500	110	0,16	2,2	47	8 (ДИ-153)
	БС-404А	50	110	0,45	12,5	49	4 (БД-404А)
	БС-501А	50	110	1,25	22	57	35 (БД-501А)
	ЭД-101	50	49	0,32	6,5	39	2 (ДИ-404)
	ЭД-501	50	57	0,55	8,5	50	17 (ДИ-501)

Таблица 199

Универсальные двигатели с последовательным возбуждением

Тип	$U_{\text{н}},$ в (пост. ток)	$U_{\text{н}},$ в (пер. 50 гц)	$P_{\text{н}},$ вт	$n_{\text{н}},$ об/мин	$M_{\text{н}},$ зм
УМТ-11	110	120	5	3000	16
УМТ-12	110	120	10	2000	48
УМТ-21	110	120	28	1800	150
УМТ-22	110	120	55	2500	210
УМТ-42	110	120	15	3000	48
УМТ-45	110	120	50	3000	160

Исполнительные двигатели серии СЛ предназначаются для работы в качестве управляемых двигателей небольшой мощности в схемах автоматики и счетно-решающей техники. Они имеют две обмотки: обмотку возбуждения, находящуюся под неизменным напряжением, и обмотку управления, на которую подается напряжение (сигнал), когда двигатель должен работать. Эти двигатели работают на постоянном и переменном токе (табл. 200 и 201).

Таблица 200

Исполнительные двигатели с параллельным и последовательным возбуждением

Воз- бужде- ние	Тип	U_n , в	P_n , вт	n_n , об/мин	M_n , сек	$I_{\theta, \text{н}}$, α	$I_R, \text{м}$, α	Вес, κ_2	Примечание
СЛ-121	110	7,5	4500	16	0,07	0,16	0,08	0,41	
СЛ-161	110	9	4000	22	0,08	0,17	0,05	0,55	
СЛ-221	110	13	3600	35	0,05	0,22	0,05	1,2	
СЛ-261	110	24	5000	65	0,08	0,42	0,08	1,4	
СЛ-281	24	26	3000	50	0,26	2,14	0,26	1,22	
СЛ-321	110	38	3000	125	0,11	0,6	0,11	2,2	
СЛ-361	110	50	3000	160	0,8	0,6	0,8	2,5	
СЛ-521	110	77	3000	250	0,1	1,1	0,1	3,9	
СЛ-569	110	175	3000	475	0,11	2	0,11	4,5	
СЛ-621	110	172	2500	700	0,16	2,2	0,16	7,5	
СЛ-661	110	230	2500	925	0,18	3,4	0,18	9,35	
СЛ-267	110	27	4000	65	0,08	0,8	0,08	1,2	Для потенцио-
СЛ-367	110	32	2500	125	0,08	0,9	0,08	1,9	метрических схем
СЛ-240	22	18,5	4500	40	0,32	2	0,32	1,4	С центробеж-
СЛ-360	110	23	4500	50	0,6	0,45	0,6	2,2	ными регулятора-
СЛ-370	22	28	4500	60	0,32	2,8	0,32	3,9	ми (стабилизиро-
СЛ-570	110	77	3000	250	0,15	1,2	0,15	5,3	ванная скорость)

Напряжение

Продолжение табл. 200

Воз- бужде- ние	Тип	$U_H,$ в	$P_H,$ вт	$n_H,$ об/мин	$M_H,$ $\text{с} \cdot \text{м}$	$I_R, \frac{\text{H}}{\text{а}}$	$I_R, \frac{\text{H}}{\text{а}}$	Вес, кг	Примечание
Нереверсивные									
СЛ-268	$110 =$ $127 \sim$	5,5	3000	0,17/0,26	0,17/0,26	0,2	1,4		
СЛ-328	$110 =$ $127 \sim$	9	2000	0,25/0,43	0,25/0,43	0,6	2,2		
СЛ-528	$110 =$ $127 \sim$	30	3000	0,95/1,4	0,95/1,4	1,5	3,9		
СЛ-565	$110 = 170$	2000	2,15	2,15	2,15	2,5	5,3		
Реверсивные									
СЛ-123	110	5,5	4500	12	0,185	0,185	0,41		
СЛ-163	110	10	4000	24	0,26	0,26	0,55		
СЛ-222	$110 \sim$	10,3	4000	25	0,35	0,35	1,2		
СЛ-262	$110 \sim$	14,5	4000	35	0,45	0,45	1,4		
СЛ-322	$110 \sim$	22	2600	60	0,6	0,6	2,2		
СЛ-365	110	58	5000	100	0,8	0,8	2,5		
СЛ-523	110	77	3000	250	1,0	1,0	3,9		
СЛ-563	110	110	4000	280	1,5	1,5	5,3		

Мощность на валу

Таблица 201

Двухфазные асинхронные двигатели

Тип	f , гц	U_H , в	C , мкф	P_H , вт	n_H , об/мин
ЗАСМ-50	50	110	2	—	1250
ЗАСМ-100	50	110	—	1,32	1250
ЗАСМ-200	50	110	—	2,7	1250
ЗАСМ-700	50	110	—	5,5	1250

Глава III. УСТАНОВКА МАШИН И ПОДГОТОВКА ИХ К ПУСКУ

1. Установка салазок, фундаментных плит и рам

Салазки, фундаментные плиты и рамы устанавливают на фундаменте на металлических подкладках. При монтаже машин для основных подкладок применяют стальные полосы толщиной от 10 мм и больше и шириной 50—100 мм, чугунные плитки толщиной 60 мм и более и шириной около 100 мм, двутавровую или швеллерную сталь; для окончательной выверки фундаментной рамы в горизонтальной плоскости используют полосы листовой стали толщиной 0,5—5 мм.

Подкладки устанавливают по всему периметру рамы на расстоянии не свыше 400 мм одна от другой; у фундаментных болтов подкладки устанавливают симметрично с обеих сторон. Подкладки должны выступать за края фундаментной рамы на 25—50 мм с обеих сторон.

Строганые плоскости салазок и фундаментных плит необходимо выверять по уровню.

2. Заливка салазок, фундаментных плит и рам

Заливка салазок, фундаментных плит и рам производится жидким цементным раствором, состоящим из одной части цемента и одной части мытого песка.

Верхняя поверхность фундамента перед заливкой должна быть насечена зубилом, очищена от мусора и пыли и полита водой.

Независимо от высоты заливки плиты необходимо, если позволяет конструкция плиты, залить полностью бетоном всю ее внутреннюю часть. Места, в которых через плиту проходят болты крепления подшипниковых стоек и станин, нельзя заливать бетоном.

3. Выверка линии вала

Подшипниковые стойки выверяют с помощью струны. Посредством гидростатического уровня они предварительно устанавливаются на одном уровне. Для устранения подшипниковых токов часть стоек должна быть изолирована от фундаментной рамы.

У многомашинных агрегатов с соединением машин глухими муфтами центры валов крайних подшипников должны находиться на одном уровне, а центры валов промежуточных подшипников — располагаться по плавной кривой, отвечающей естественному прогибу валов от собственного веса.

При сопряжении валов, из которых каждый имеет по два самостоятельных подшипника, в случае как жесткого соединения, так и эластичного, торцовые поверхности полу-муфт соединяемых валов должны быть параллельны и центры их должны совпадать. Проверка этих условий выполняется при помощи двойных рейсмусов (аксиально-радиальных), которые устанавливаются на валах вблизи полу-муфт.

При сопряжении двух валов, имеющих три подшипника, наклоны шеек вала, лежащего на двух подшипниках (замеренные точным валовым уровнем при разобщенных валах) не должны меняться при присоединении второго вала. Это условие осуществляется путем регулировки в вертикальной плоскости третьей подшипниковой стойки.

Для проверки правильного соединения муфты, точности проточки ее торцовых поверхностей и отсутствия искривления валов индикатором замеряется (при затянутых болтах муфты) биение в горизонтальной плоскости конца вала, имеющего один подшипник. При этом конец вала подвешивается на кране, а вкладыш вынимается.

Для проверки линии вала в горизонтальной плоскости

нутромером замеряется положение шейки вала по отношению к расточке в стойке подшипника при отсутствии вкладыша и наличии вкладыша.

Путем передвижки стойки подшипника должны быть достигнуты одинаковые зазоры в обоих случаях.

4. Сушка электрических машин

Перед пуском должны быть подвергнуты сушке все новые машины, а также машины, находившиеся долгое время в бездействии.

Машины мощностью до 50 квт и напряжением до 500 в, которые не могли отсыреть ни при транспортировке, ни во время хранения и монтажа, могут быть включены без сушки, если сопротивление их изоляции удовлетворяет норме (табл. 202—204).

Таблица 202

Наименьшие допустимые сопротивления изоляции машин

Наименование машин и их частей	Наименьшая допустимая величина сопротивления изоляции	
	после сушки при $t = 60^\circ$	в эксплуатации
1. Машины постоянного тока	1 мгом	0,1—0,25 мгом
2. Статоры машин переменного тока при напряжении до 500 в включительно	1 мгом	0,5 мгом
3. Статоры машин переменного тока при напряжении 2, 3 и 6 кв	1 мгом/кв	0,3 мгом/кв
4. Роторы асинхронных машин	1 мгом/кв, но не ниже 0,5 мгом	0,3 мгом/кв, но не ниже 0,5 мгом

Продолжение табл. 202

Наименование машин и их частей	Наименьшая допустимая величина сопротивления изоляции	
	после сушки при $t = 60^\circ$	в эксплуатации
5. Роторы синхронных машин	0,5 мгом	0,15 мгом
6. Статоры синхронных генераторов вместе с кабелями	15—20 мгом	1 мгом/кв
7. Роторы синхронных генераторов со всей цепью возбуждения	1—2 мгом	0,5 мгом

Таблица 203

* Наивысшая допустимая температура во время сушки в наиболее горячем месте

Место замера	Метод замера	Наивысшая температура, град.
1. Железо или обмотка	Термометр	70
2. » » »	Сопротивление обмотки	90
3. » » »	Термодетектор или термопара	80
4. Выходящий воздух (у машин с приточной вентиляцией или замкнутой системой вентиляции при сушке током)	Термометр	65

Таблица 204

Продолжительность сушки

Наименование машин	Время (час) для достижения температуры, град.		После дости- жения уста- новившегося сопротивле- ния изоляции	Продолжитель- ность сушки, час
	50	70		
1. Малые и средние машины	2—3	6—7	3—5	10—20
2. Большие машины открытого типа	10—15	15—25	5—10	40—60
3. Машины закрытого типа средней мощности и турбогенераторы мощностью до 12 000 квт	20—30	30—50	10	70—100
4. Большие машины закрытого типа и турбогенераторы мощностью 12 000 и 24 000 квт	20—30	30—50	10—15	70—100
5. Турбогенераторы и гидрогенераторы мощностью более 24 000 квт	20—30	30—50	15—20	120—150

После окончания сушки, а также при остановках во время эксплуатации не допускается остывания машин ниже температуры 3—4° во избежание их отпотевания.

Температура крупных машин поддерживается электрическими грелками, установленными в фундаментных ямах.

Мощность грелок 1 квт на 5—7 т веса машин, причем для машин меньшей мощности принимается 1 квт на 5 т, для машин большей мощности — 1 квт на 7 т веса машин.

5. Подготовка машин к пуску

Перед пуском машин в ход впервые следует:

- 1) очистить машинное помещение и фундаментную яму машины от мусора, пыли и грязи;
 - 2) тщательно проверить путем освещения переносной лампой, нет ли в машине посторонних предметов, продуть машину сжатым воздухом под давлением не выше 2 ат (не применяя металлических мундштуков) либо мехом; сжатый воздух должен быть предварительно проверен направлением струи на руку; он должен быть сухим и чистым;
 - 3) прочистить и промыть керосином подшипники и заполнить их маслом или смазкой надлежащего качества;
 - 4) проверить равномерность междужелезного пространства;
 - 5) провернуть ротор вручную или краном для проверки его свободного вращения и наличия разбега;
 - 6) проверить все механические крепления (фундаментные, подшипниковые и контактные болты, клинья и пр.);
 - 7) проверить сопротивление изоляции машин;
 - 8) проверить правильность присоединения выводов машин к сети и надежность заземления их корпусов;
 - 9) проверить действие защитной и сигнальной аппаратуры;
 - 10) пустить машину на холостой ход; проверить работу электрической и механической частей, вращение смазочных колец, подачу масла, правильность направления вращения, а также работу вентиляционных устройств при машинах с независимой вентиляцией и самовентиляцией.
- В машинах постоянного тока, кроме того:
- 1) проверить установку щеток на нейтрали;
 - 2) проверить полное прилегание щеток к коллектору, правильность их расстановки в шахматном порядке, равномерное расположение по окружности коллектора, одинаковые усилия нажатия;
 - 3) разобщить токопроводящие кабельки соседних щеток;
 - 4) прочистить канавки между пластинами коллектора.

РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Глава I. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛАМПЫ

1. Стандартные осветительные лампы накаливания

Лампы (табл. 205 и 206) предназначены для освещения промышленных предприятий, учреждений, жилых помещений и т. п. и выпускаются в баллонах из прозрачного стекла.

Лампы мощностью до 50 вт выпускаются также в матированных изнутри или окрашенных в молочный цвет баллонах.

Лампы мощностью до 200 вт изготавливают как с резьбовыми (диаметром 27 мм), так и со штифтовыми (диаметром 22 мм) нормальными цоколями; лампы большей мощности — только с резьбовыми цоколями (диаметром 40 мм).

Выпускают также более экономичные биспиральные лампы (с дважды спирализованной нитью накала) мощностью от 55 до 109 вт.

Для местного и переносного освещения изготавливают лампы пониженного напряжения (12—36 в) мощностью от 11 до 50 вт.

Средняя продолжительность срока службы всех типов ламп при номинальном напряжении не менее 1000 час.

Таблица 205

Технические данные стандартных ламп накаливания

Обозначение	Номинальные световые и электрические параметры			Обозначение	Номинальные световые и электрические параметры		
	напряжение, в	мощность, вт	световой поток, лм		напряжение, в	мощность, вт	световой поток, лм
HB1	110	10	70	HГ5	110	200	3 200
HB2	110	15	125	HГ6	110	300	5 160
HB3	110	25	228	HГ7	110	400	7 000
HB4	110	40	380				
HГ1	110	60	660	HГ8	110	500	9 100
HГ2	110	75	915	HГ9	110	750	14 250
HГ3	110	100	1320	HГ10	110	1000	19 500
HГ4	110	150	2280				

Лампы напряжением 110 в

HB1	110	10	70	HГ5	110	200	3 200
HB2	110	15	125	HГ6	110	300	5 160
HB3	110	25	228	HГ7	110	400	7 000
HB4	110	40	380				
HГ1	110	60	660	HГ8	110	500	9 100
HГ2	110	75	915	HГ9	110	750	14 250
HГ3	110	100	1320	HГ10	110	1000	19 500
HГ4	110	150	2280				

Лампы напряжением 127 в

HB10	127	15	125	HГ25	127	200	3 200
HB11	127	25	228	HГ26	127	300	5 160
HB12	127	40	380	HГ27	127	400	7 000
HГ21	127	60	660	HГ28	127	500	9 100
HГ22	127	75	915	HГ29	127	750	14 250
HГ23	127	100	1320	HГ30	127	1000	19 500
HГ24	127	150	2280	HБ7	127	55	650
				HБ8	127	71	900
				HБ9	127	96	1 300

Лампы напряжением 220 в

HB23	220	15	101	HГ51	220	300	4 350
HB24	220	25	198	HГ52	220	400	6 000
HB25	220	40	340	HГ53	220	500	8 000

Продолжение табл. 205

Обозначение	Номинальные световые и электрические параметры			Обозначение	Номинальные световые и электрические параметры		
	напряжение, в	мощность, вт	световой поток, лм		напряжение, в	мощность, вт	световой поток, лм
НВ27	220	60	540	НГ54	220	750	12 980
НГ47	220	75	698	НГ55	220	1000	18 000
НГ48	220	100	1050	НБ6	220	82	900
НГ49	220	150	1845	НБ5	220	109	1 300
НГ50	220	200	2660				

П р и м е ч а н и я. 1. НВ — нормальные вакуумные; НГ — нормальные газополные; НБ — нормальные биспиральные.

2. Световой поток указан для ламп с баллонами из прозрачного стекла.

Таблица 206

Технические данные ламп накаливания для местного освещения

Обозначение	Номинальные световые и электрические параметры		
	напряжение, в	мощность, вт	световой поток, лм
МО9	12	11	100
МО10	12	20	200
МО11	12	40	500
МО12	36	14	100
МО13	36	25	200
МО14	36	50	500

П р и м е ч а н и я. 1. МО — лампы местного освещения.

2. Световой поток указан для ламп с баллонами из прозрачного стекла.

2. Электрические осветительные лампы накаливания с криптоновым наполнением

Лампы накаливания с баллонами, наполненными инертным газом — криptonом (табл. 207), — наиболее совершенные источники света температурного излучения. Лампы применяют для освещения жилых домов.

В результате наполнения криптоном и применения биспиральной нити накала лампы накаливания с криптоновым наполнением обладают большей экономичностью по сравнению с обычными лампами (при той же продолжительности горения) и меньшими размерами. Лампы выпускаются в прозрачных матированных или окрашенных в молочный цвет баллонах.

Таблица 207

Технические данные ламп накаливания с криптоновым наполнением

Обозначение	Номинальные световые и электрические параметры		
	напряжение, в	мощность, вт	световой поток, лм
БК1	127	26	250
БК2	127	36	400
БК3	127	51	650
БК4	127	68	900
БК5	127	92	1300
БК6	220	42	400
БК7	220	59	650
БК8	220	75	900
БК9	220	103	1300

Примечания. 1. БК — лампы биспиральные с криптоновым наполнением.

2. Световой поток указан для ламп с баллонами из прозрачного стекла.

3. Люминесцентные лампы

Люминесцентная лампа представляет собой газосветную ртутную лампу со стеклянной колбой цилиндрической формы. Внутренняя поверхность колбы покрыта специальным составом (люминофором), флуоресцирующим (сияющим) под влиянием излучения, создаваемого электрическим разрядом внутри колбы.

Люминесцентные лампы обладают следующими преимуществами перед лампами накаливания: 1) они значительно экономичнее; 2) дают свет, близкий по спектру к дневному, что бывает необходимо на ряде производств (например в полиграфической и текстильной промышленности); 3) температура колбы значительно ниже (не выше +50°); 4) срок службы люминесцентных ламп в 2—2,5 раза больше.

Люминесцентные лампы имеют, однако, следующие недостатки:

1) они требуют специальных пусковых приспособлений для включения в сеть: дросселей, термических реле (зажигателей);

2) при питании от сети переменного тока они дают так называемый стробоскопический эффект, т. е. изменяют световой поток под влиянием периодического изменения протекающего тока, что создает неприятное впечатление, иногда оказывает вредное влияние на зрение, а при наличии в помещении движущихся механизмов может быть причиной несчастных случаев, так как при некоторых скоростях создается ложное впечатление неподвижности движущихся механизмов; в этих случаях обязательно должны быть приняты меры по ослаблению стробоскопического эффекта, что не представляет больших трудностей;

3) при понижении температуры окружающего воздуха количество света, отдаваемого лампами, понижается, а при температуре ниже +5° лампы работают неустойчиво и могут вообще не зажечься, что ограничивает область их применения.

Схема включения люминесцентной лампы приведена на рис. 13.

Необходимость зажигателя в схеме включения обусловливается применением в лампе электродов, требующих разогрева в момент пуска. После зажигания лампы предварительный накал должен быть выключен, так как в процессе работы лампы электроды нагреваются разрядным током.

Включение и выключение предварительного накала осуществляются с помощью зажигателя — небольшой лампы тлеющего разряда.

Включение дросселя в цепь лампы индуктивного сопротивления значительно снижает коэффициент мощности установки. Для повышения коэффициента мощности рекомендуется включать конденсаторы.




Рис. 13. Схема включения люминесцентной лампы:

1 — электроды лампы, 2 — стартер,
3 — дроссель, 4 — выключатель,
5, 6 — конденсаторы

мендуеться включать в схему конденсатор 6, величина которого выбирается в зависимости от мощности лампы.

Установки с люминесцентными лампами при отсутствии соответствующих защитных устройств являются источниками радиопомех. Для снижения радиопомех в схему рекомендуется включать конденсаторы.

Техническая характеристика люминесцентных ламп приведена в табл. 208.

Таблица 208

Технические данные люминесцентных ламп

Обозначение	Номинальные световые и электрические параметры		
	напряжение, в	мощность, вт	световой поток, лм
ДС15	127	15	490
БС15	127	15	560
ТБС15	127	15	500
ХБС15	127	15	490
ДС20	127	20	700
БС20	127	20	800
ТБС20	127	20	700
ХБС20	127	20	700
ДС30	220	30	1160
БС30	220	30	1400
ТБС30	220	30	1250
ХБС30	220	30	1160
ДС40	220	40	1700
БС40	220	40	1920
ТБС40	220	40	1780
ХБС40	220	40	1700
ДС80	220	80	3040
БС80	220	80	3440
ТБ15-137	220	15	450
ТБ15-206	220	15	450
ТБ15-275	220	15	450
ТБ21-206	220	21	700
ТЕ21-344	220	21	700
ТБ30-275	220	30	1020
ТБ30-412	220	30	1020
ТБ30-550	220	30	1020
ТБ30-825	220	30	1020
ТБ30-1100	220	30	1020

Примечание. ДС — лампы дневного света (цветовая температура 6500° К). БС — лампы белого света (цветовая температура 3500° К). ТБС — лампы тепло-белого света (цветовая температура 2700° К). ХБС — лампы холодно-белого света (цветовая температура 4850° К).

Глава II. СВЕ

Характеристика наиболее распространенных светиль

Технические данные некоторых типов



Наименование	Условное обозначение	Светораспределение
Глубокоизлучатель с зеркальным отражателем	Γ_3	Прямого света; глубокое
Глубокоизлучатель эмалированный	Γ_9	Прямого света; косинусное

СВЕТИЛЬНИКИ

ников приведена в табл. 209.




Таблица 209

СВЕТИЛЬНИКОВ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Эскиз светильника	Мощность ламп, вт	К. п. д.	Защитный угол, град.	Наименьшая высота подвеса, м
	До 500	0,85	35	6,0
	До 500 До 1000	0,61 —	32 —	4,0 6,0

Наименование	Условное обозначение	Светораспределение
Универсальный с полуматовым затенителем (U_m) или без затенителя (U)	U_m , U	Прямого света; косинусное
Глубокоизлучатель эмалированный малый типа «альфа» для ламп 36 и 12 в	A	Косинусное

Продолжение табл. 209

Эскиз светильника	Мощность ламп, вт	К. п. д.	Защитный угол, град.	Наименьшая высота подвеса, м
	До 300 До 500	0,55 0,55	—	2,5 3,5
				
	До 60	0,51	32—40	—

Наименование	Условное обозначение	Светораспределение
Светильник «Люцетта» из молочного стекла	L_4	Рассеянного света; прямое
Шар молочного стекла	$Ш_o$	Рассеянного света (рис. а) и равномерного (рис. б)

Продолжение табл. 209

Эскиз светильника	Мощность ламп, вт	К. п. д.	Зашитный угол, град.	Наименьшая высота подвеса, м
	До 200	0,83	35	3,0
	60 150 300 1000	0,67	—	2—3

Наименование	Условное обозначение	Светораспределение
Потолочный плафон двухламповый	П ₂	Рассеянного света; прямое
Светильник повышенной надежности против взрыва	НОБ-150 НОГ-100	Рассеянного света » »
Светильник фарфоровый полугерметический с рифленым стеклом	П ₂	Рассеянного света; равномерное


Продолжение табл. 209

Эскиз светильника	Мощность ламп, вт	К. п. д.	Зашитный угол, град.	Наименьшая высота подвеса, м
	2×60	0,55	—	3,0
	150 100	0,65 0,65	—	2,0 2,0
	До 60	0,84	—	2,0

Наименование	Условное обозначение	Светораспределение
Светильник с диффузным отражателем и открытым выходным отверстием *	ОД-2	Прямого света; косинусное
Светильник с рассеивателем из стекла (пластмассы) *	Р-2	Рассеянного света
Светильник с диффузным отражателем и защитной решеткой *	ОДР-2	Прямого света; косинусное

* Указанные светильники предназначены для люминесцентно-

Продолжение табл. 209

Эскиз светильника	Мощность ламп, вт	К. п. д.	Защитный угол, град.	Наименьшая высота подвеса, м
	2×15 2×30	0,69 0,69	30 30	2,5 3,5
	2×15 2×30	0,67 0,67	—	2,0 3,0
	2×15 2×30	0,60 0,60	Более 45 " 45	2,0 3,0

го освещения.

Высота подвеса светильников указана в табл. 210, 211, 213.

Таблица 210

Наименьшая высота подвеса над полом светильников с лампами накаливания в установках внутреннего освещения

Характеристика светильника	Наименьшая высота подвеса, м	
	лампы мощностью до 200 вт включительно	лампы, мощностью более 200 вт
Светильник с диффузным отражателем с защитным углом в пределах 10—30° без рассеивателя	3	4
То же, но с защитным углом более 30°	Не ограничивается	
Светильники с диффузными отражателями, снабженные рассеивателями, а также без отражателей с рассеивателями:		
с коэффициентом пропускания до 80% в зоне 0—90°	3	4
с коэффициентом пропускания до 55% в зоне 60—90°		
с коэффициентом пропускания до 55% в зоне 0—90°	Не ограничивается	3
Светильники с зеркальными отражателями:		
глубокого излучения . . .	2,5	3
широкого > . . .	4	6
Открытая лампа с колбой из матированного стекла . . .	4	6

Таблица 211

Наименьшая высота подвеса светильников над уровнем земли в местах производства работ на строительно-монтажных площадках

Характеристика	Наименьшая высота подвеса, м	
	лампы мощностью 200 вт и меньше	лампы мощностью более 200 вт
Светильник с диффузным отражателем без рассеивателя	3,5	4,5
Светильники с диффузными отражателями и с рассеивателями:		
с коэффициентом пропускания до 80% в зоне 0—90°	3,5	4,5
с коэффициентом пропускания до 55% в зоне 60—90°	3,5	4,5
с коэффициентом пропускания до 55% в зоне 0—90°	2,5	3,5
Зеркальные светильники широкого излучения и призматические светильники:		
без рассеивателей	4,5	7,0
с рассеивателями с коэффициентом пропускания до 80%	3,5	7,0
Зеркальные светильники глубокого излучения:		
без рассеивателей	3,5	5,0
с рассеивателями с коэффициентом пропускания до 80%	3,0	5,0
Зеркально-призматические светильники	9	10

Простейшие схемы включения светильников приведены в табл. 212.

Т а б л и ц а 212

Простейшие схемы включения светильников

Наименование схемы	Схема выключателя	Схема включения в сеть	
		В развернутом виде	Вы условн. обознач.
Однополюсное включение одной лампы			
Однополюсное включение группы ламп			
Однополюсное переключение группы ламп с двумя перерывами			
Однополюсное переключение ламп с одним перерывом			
Двухполюсное включение ламп			
Включение группы ламп из двух мест			

Таблица 213

Наименьшая высота подвеса светильников над уровнем земли на площадях, улицах, дорогах и в проездах

Мощность лампы в светильнике, вт	Наименьшая высота подвеса, м
Менее 150	5,5
150	6,0
200—300	6,5
500—750	7,5
1000 и выше	8,5

Глава III. НОРМЫ ОСВЕЩЕННОСТИ

1. Общие сведения

С целью правильного выбора мощности и количества ламп для освещения промышленных и бытовых помещений ПУЭ установлены нормы освещенности. При определении норм освещенности руководствовались «шкалой освещенности», приведенной в табл. 214.

Таблица 214

Шкала освещенности

Ступени шкалы	Освещенность, лк	Ступени шкалы	Освещенность, лк
I	5	IV	40
II	10	V	50
III	30	VI	75

Продолжение табл. 214

Ступени шкалы	Освещенность, лк	Ступени шкалы	Освещенность, лк
VII	100	XII	500
VIII	150	XIII	750
IX	200	XIV	1000
X	300	XV	1500
XI	400	XVI	2000
		XVII	3000

Нормы освещенности, приведенные в табл. 215, следует повышать на одну ступень по шкале освещенности в следующих случаях:

а) при работах Iв, Iг, IIб, IIв, IIг, III и IV разрядов, если расстояние от рассматриваемого объекта до глаза более 0,5 м, если работа производится непрерывно в течение более половины рабочего дня или если объекты различия расположены на движущихся поверхностях;

б) при отсутствии естественного освещения в помещениях с постоянным пребыванием в них людей;

в) при предъявлении специальных санитарных требований (например в некоторых помещениях пищевой промышленности).

Нормы освещенности, приведенные в табл. 215, следует снижать на одну ступень по шкале освещенности в следующих случаях:

а) в производственных помещениях при кратковременном пребывании в них людей;

б) в помещениях с оборудованием, не требующим постоянного обслуживания.

2. Нормирование освещенности в производственных помещениях

Таблица 215

[Наименьшая освещенность на рабочих поверхностях в производственных помещениях]

Характеристика работы	Размер объекта различения, м.м.	Разряд работы	Подразряд работы	Контраст объекта с фоном	Фон	Наименьшая освещенность, лк			
						комбинированное обесцвечивание	одноцветное обесцвечивание	при лампах накаливания	при лампах
Особо точная	0,1 и менее	1	а	Малый	Темный	3000	750	1500	300
			б	Малый	Светлый	2000	750	1000	300
				Средний	Темный	2000	750	1000	300
			в	Средний	Светлый	1500	500	750	300
				Большой	Темный	1500	500	750	300
			г	Большой	Светлый	750	300	400	150

Продолжение табл. 2/5

Характеристика работы	Размер объекта различения, м.м.	Разряд работы	Подразряд работы	Контраст объекта с фоном	Фон	Наименьшая освещенность, лк		
						при люминесцентных лампах	при лампах накаливания	при люминесцентных лампах
Высокой точности	Более 0,1 до 0,3	II	а б в	Малый Средний Большой	Темный Светлый Темный Светлый Темный Светлый	2000 1000 1000 750 750 500	750 400 400 200 200 150	1000 500 500 400 400 300
Точная	Более 0,3 до 1	III	а б в г	Малый Средний Средний Большой Большой	Темный Светлый Светлый Темный Светлый	1000 750 750 500 500	300 200 200 150 150	500 400 400 300 300
Малой точности	Более 1 до 10	IV	а б	Малый Малый Средний	Темный Светлый Темный	150 150 150	150 150 150	150 150 150

Продолжение табл. 215

Характеристика работы	Размер объекта различия, м.м.	Разряд работы	Подразряд работы	Контраст объекта с фоном	Фон	Наименьшая освещенность, лк		
						при люминесцентных лампах	при лампах накаливания	при лампах накаливания
Малой точности	Более 1 до 10	IV	В	Средний	Светлый	100	100	30
			Г	Большой	Темный	100	100	30
				Большой	Светлый	100	100	30
Грубая	Более 10	V	—	Независимо от контраста и фона		100	100	30
Требующая общего наблюдения за ходом производственного процесса	—	VI	—	То же		75	75	20
С самосветящимися предметами или материалами	—	VII	—	То же		150	150	50

3. Нормирование освещенности в жилых и общественных зданиях и вспомогательных помещениях

Таблица 216

Наименьшая освещенность жилых и общественных зданий и вспомогательных помещений

Наименование помещений	Наименьшая освещенность, лк		Поверхности, к которым относятся нормы освещенности
	при люминесцентных лампах	при лампах накаливания	
<i>I. Жилые здания (гостиницы, общежития, интернаты и квартиры)</i>			
Жилые комнаты:			
в квартирах и гостиницах	75	30	0,8 м от пола в горизонтальной плоскости
в общежитиях и интернатах	100	50	То же
гостиничные, комнаты отдыха, комнаты игр и т. д. . .	150	75	» »
<i>II. Административно-конторские помещения</i>			
Кабинеты и рабочие комнаты для конторских занятий . . .	200	75	» »
Машинописные и машиносчетные бюро	300	150	» »
Проектные залы, конструкторские и чертежные бюро . .	300	150	» »
Залы заседаний	200	100	» »
Приемные и комнаты ожидания	100	50	» »
Комнаты общественных организаций и красные уголки . .	150	75	» »

Продолжение табл. 216

Наименование помещений	Наименьшая освещенность, лк		Поверхности, к которым относятся нормы освещенности
	при люминоферах с центрированными лампами	при лампах накаливания	
Операционные залы банков, сберегательных касс, почтовых отделений и т. д.	200	100	0,8 м от пола в горизонтальной плоскости
Архивы:			
на рабочих столах	200	75	То же
на стеллажах	75	20	2 м от пола в вертикальной плоскости
<i>III. Библиотеки и зрелищные предприятия</i>			
Библиотеки:			
читальные залы	300	100	0,8 м от пола в горизонтальной плоскости
комнаты каталогов	150	75	То же
Книгохранилища:			
центральных библиотек	100	30	2 м от пола в вертикальной плоскости на стеллажах
прочих библиотек	75	20	То же
Зрелищные предприятия:			
выставочные залы	300	100	1 м от пола в горизонтальной плоскости и на экспонате в вертикальной плоскости

Продолжение табл. 216

Наименование помещений	Наименьшая освещенность, лк		Поверхности, к которым относятся нормы освещенности
	при люминофесцентных лампах	при лампах накаливания	
Зрительные залы: театров, концертных залов, клубов и домов культуры	200	75	0,8 м от пола в горизонтальной плоскости
кинотеатров	100	30	То же
фойе	200	75	» »
<i>IV. Лечебно-профилактические учреждения</i>			
Операционные	400	200	» »
Прочие помещения хирургического блока и хирургические кабинеты в поликлиниках и медсанчастиах	300	150	» »
Кабинеты врачей	200	100	» »
Рентгеновские кабинеты . .	75	30	» »
Процедурные кабинеты, боксы и изоляторы	150	75	» »
Палаты больниц и санаториев	75	30	» »
Диагностические лаборатории	300	150	» »
Аптеки:			
помещения для приготовления лекарств	300	150	» »
места приема рецептов и выдачи лекарств	200	100	» »
дезинфекционные камеры и пропускники	75	30	На полу
<i>V. Школы, техникумы и вузы</i>			
Аудитории, классы, учебные кабинеты и лаборатории: столы и парты	300	150	0,8 м от пола в горизонтальной плоскости

Продолжение табл. 216

Наименование помещений	Наименьшая освещенность, лк		Поверхности, к которым относятся нормы освещенности
	при люминофорных лампах	при лампах накаливания	
классные доски	300	150	В вертикальной плоскости
кабинеты черчения	400	200	0,8 м от пола в горизонтальной плоскости
кабинеты и комнаты преподавателей	150	75	То же
актовые залы	200	100	На полу
рекреационные залы	150	75	» »
<i>VI. Детские сады и ясли:</i>			
смотровые	200	100	0,8 м от пола в горизонтальной плоскости
комнаты для групповых игр и столовые	200	100	То же
приемные и комнаты кормления грудных детей	150	75	» »
спальные комнаты	75	30	» »
<i>VII. Магазины</i>			
Торговые залы в магазинах: готового платья, белья, обуви, тканей, меховых изделий, головных уборов, парфюмерных, галантерейных, ювелирных, книжных, продовольственных товаров	300	150	» »
Торговые залы прочих магазинов: посудных, мебельных и т. д.	200	100	» »
Кабинеты кассиров	200	100	» »

Продолжение табл. 216

Наименование помещений	Наименьшая освещенность, лк		Поверхности, к которым относятся нормы освещенности
	при люминесцентных лампах	при лампах накаливания	
<i>VIII. Предприятия общественного питания</i>			
Залы:			
ресторанов	300	100	0,8 м от пола в горизонтальной плоскости
кафе, столовых, чайных, закусочных, буфетов . . .	200	75	То же
Заготовочные и моечные помещения	200	75	» »
<i>IX. Бани, парикмахерские и прачечные</i>			
Раздевальные и моечные помещения в банях и душевых павильонах	100	50	На полу
Парикмахерские залы	200	100	1 м от пола
Помещения для стирки:			
механической	100	50	На полу
ручной	150	75	» »
Помещения для глажения:			
механического	200	100	На поверхности гладильных машин
ручного	300	150	0,8 м от пола в горизонтальной плоскости

Продолжение табл. 216

Наименование помещений	Наименьшая освещенность, лк		Поверхности, к которым относятся нормы освещенности
	при люминофентных лампах	при лампах накаливания	
X. Вспомогательные помещения жилых, общественных, административных и промышленных зданий			
Вестибюли и гардеробные: в театрах, концертных залах и центральных гостиницах	150	75	На полу
в вузах, школах, клубах, музеях	100	50	» »
в общежитиях, поликлиниках, кинотеатрах и других общественных, административных, а также промышленных зданиях	75	30	» »
Лестницы: главные лестницы в театрах, концертных залах, а также лестницы в школах	100	30	На площадках и ступенях лестницы
главные лестницы в других общественных, административных, а также промышленных зданиях	75	20	То же
прочие лестницы в общественных, административных и промышленных зданиях и лестницы жилых зданий	50	10	» »
Коридоры и проходы: главные коридоры и проходы в больницах и школах	100	30	На полу

Продолжение табл. 216

Наименование помещений	Наименьшая освещенность, лк		Поверхности, к которым относятся нормы освещенности
	при люминесцентных лампах	при лампах накаливания	
главные коридоры и проходы в общественных, административных и промышленных зданиях	75	20	На полу
прочие коридоры и проходы в промышленных, общественных и административных зданиях, в больницах и школах, а также коридоры и прихожие в квартирах	50	10	» ».
Кухни: варочные залы предприятий общественного питания, кухни детских учреждений и в общежитиях	200	75	0,8 м от пола в горизонтальной плоскости То же
кухни в жилых зданиях	100	30	
Санитарные узлы: в общественных, административных и промышленных зданиях	75	30	На полу
в квартирах	50	10	» »
Кубовые и сушилки	75	30	» »
Лифты пассажирские и грузовые	75	30	» »

4. Нормативы для определения мощности светильников

Таблица 217

Ориентировочные нормативы удельной мощности ($вт/м^2$) для общего освещения при расчетной высоте 2,5—3,5 м помещений площадью от 10 до 100 $м^2$ при напряжении ламп 220 в *

Тип осветительной арматуры	Удельная мощность ($вт/м^2$) при наименьшей освещенности**, лк						
	25	20	15	10	5	3	2
«Люцетта» цельного молочного стекла. «Универсал» с полуматовым затенителем	8/13	7/11	5,5/8	4/5	—	—	—
«Универсал» без затенителя; «Альфа»	6/10	5/8	4/6	3/4	1,5/3	1/2	0,7/1,7
Шар молочного стекла; одно- и двухламповые плафоны с полуматовым стеклом	13/12	11/18	8/14	5/10	—	—	—
Водопыленепроницаемый; фарфоровый полугерметический	10/18	8/15	6/11	4/7	3,5/1	1,5/3	1/2,5

* При напряжении ламп 110—127 в значения удельной мощности следует принимать на 10% ниже указанных в таблице.

** Из приведенных значений удельной мощности числитель относится к меньшим, знаменатель — к большим помещениям.

Таблица 218

**Мощность ламп для общего освещения малых помещений
(площадью до 10 м²) и лестничных клеток**

Наименование помещений	Наибольшая мощность ламп в помещении, вт
Помещения площадью от 5 до 10 м ² при освещенности по нормам:	
20—25 лк	100 (биспиральная 900 лм)
10—15 »	60
2—5 »	25
Помещения площадью менее 5 м ² :	
тамбуры, проходы и т. п. . .	15
душевые, уборные и т. п. . .	25
Лестничные клетки (световые точки устанавливаются через площадку, т. е. с одного конца каждого марша)	25

Глава IV. МОНТАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Монтаж светильников, выключателей и штепсельных розеток

Светильники, устанавливаемые в помещениях сырых, особо сырых, с едкимиарами или газами, а также на открытом воздухе, должны иметь два отверстия с изоляционными втулками для раздельного ввода проводов.

Раздельный ввод проводов необязателен при навинчивании светильника на стальные (газовые) трубы, а также при вводе в них освинцованных кабелей. В последнем случае отверстие для ввода кабеля снабжается сальником, а при отсутствии его кабель в отверстии заливается изолирующей массой.

Спуски светильников на длину до 1 м выполняются на стальной проволоке диаметром 1—1,5 мм; при больших длинах спусков арматура подвешивается на полосовой или

круглой (диаметром 6—7 мм) стали, а иногда на стальных (газовых) трубах диаметром $1\frac{1}{2}$ ". Провода между потолком и светильником при небольших спусках (до 0,5 м) свободно висят, а при больших длинах прокладываются вдоль спуска на планках с роликами или заключаются в резиновую полутвердую (эбонитовую) трубку или изоляционную установочную трубку, которая прикрепляется к спуску. При подвеске светильников на стальных трубах провода заключаются внутрь их.

При вводе освинцованных кабелей и с полихлорвиниловой оболочкой, а также проводов марки ТПРФ в светильники крепление последних должно быть жестким.

Подвесные патроны с колпаками (абажурами) монтируются на шнуре, проходящем через потолочные розетки из изоляционного материала. Вес светильника не должен превышать 1 кг.

Стенные и потолочные патроны устанавливаются на деревянных розетках.

Установка плафонов производится на роликах или на деревянных розетках. В последнем случае для ввода проводов при открытой проводке в розетке делается желобок, а при скрытой проводке — отверстие, через которое провода вводятся в плафон в резиновой полутвердой (эбонитовой) трубке.

При подвеске светильников к кронштейнам провода на участке от стены до светильника прокладываются по кронштейнам на планках с роликами или в стальных (газовых) трубах.

Выключатели и штепсельные розетки в помещениях сырых, особо сырых, с едкимиарами или газами, а также при наружной установке применяются герметические, во всех остальных помещениях (кроме взрывоопасных) — нормальные. Нормальные выключатели и штепсельные розетки устанавливаются на круглых деревянных розетках диаметром 60—70 мм.

Герметические выключатели и штепсельные розетки устанавливаются на роликах или непосредственно на стене. Герметические выключатели без сальниковых уплотнений устанавливаются так, чтобы отверстие для ввода проводов было обращено вниз. Отверстие должно быть снабжено изолирующей втулкой. Высота установки выключателей 1,5—1,7 м, штепсельных розеток 0,8—1,2 м от пола,

2. Монтаж групповых щитков

Щитки монтируются на панелях, изготовленных из стали, мрамора, асбокемента и других огнестойких изоляционных материалов.

Асбокемент после обработки (резки, сверловки отверстий и т. п.) должен быть пропитан изоляционным составом. Токоведущие части аппаратуры, монтируемой на плитах из стали, должны быть пропущены через изоляционные втулки.

Для щитков применяют пробочные предохранители до 25 а прямоугольные и квадратные. Магистрали на ток больше 25 а, отходящие от щитка, защищают пробочными предохранителями до 60 а или трубчатыми (типа ПР-2).

Для отключения групп в случае необходимости на щитках устанавливают выключатели (на 6 или 10 а) или одно-, двух- или трехполюсные рубильники (до 25 а).

При напряжении 380/220 и 220/127 в с заземленной нейтралью предохранители и выключатели (или рубильники) включаются только в цепь фазных проводов.

При напряжении 3×120, 3×220 и 220/127 в с изолированной нейтралью для двухпроводных групп предохранители и выключатели (или рубильники) рекомендуется включать в цепь обоих проводов отходящих линий. В цепи нулевых проводов трехфазных или двухфазных (2 фазы и нуль) групп установка предохранителей и выключателей не допускается.

Ошиновка щитков выполняется полосовой сталью сечением 15×3 и 25×3 мм. Шины, за исключением контактных поверхностей, покрывают лаком или окрашивают.

Щитки устанавливают в местах, доступных для осмотра и замены сгоревших плавких вставок (пробок).

Для удобства присоединения проводов и обслуживания щитков рекомендуется относить их от стен на расстояние, приведенное в табл. 219.

Высота установки щитков в производственных помещениях 1,5—1,7 м, в бытовых и жилых помещениях 2,5—3 м от пола. Щитки с выключателями или рубильниками, независимо от характера помещения, устанавливаются на высоте 1,5—1,7 м от пола.

В помещениях пыльных, сырых, с едкимиарами и газами, а также при наличии на щитках рубильников с открытыми токоведущими частями щитки должны закрываться.

Таблица 219

Наименьшее расстояние от распределительного щитка до стены

Размеры щитка, мм	Наименьшее расстояние от щитка до стены, мм
200×400	100
500×400	150
600×500	250
600×800	300
600×1000	600
600×1200	900

ся защитными металлическими кожухами с открывающимися дверцами.

Щитки, установленные в нишах стен, закрываются металлическими или деревянными дверцами. Расстояние от токоведущих частей щитка до стены не должно быть менее 50 мм. Для обеспечения возможности присоединения проводов и удобства обслуживания щиток должен поворачиваться на шарнирных петлях, прикрепленных к одной из вертикальных кромок щитка. Провода, присоединенные к щитку, должны иметь запас, обеспечивающий свободный поворот щитка. Щитки с контактами для присоединения проводов, выведенными на лицевую сторону панели, не требуют приспособления для поворота.

3. Монтаж местного освещения

Понизительные трансформаторы для питания местного освещения устанавливаются: а) на стенах и колоннах на высоте 2,5—3 м от пола; б) на стойках закрытых шинопроводов; в) на стенах — вблизи пусковых аппаратов для электродвигателей станков.

Трансформаторы защищаются кожухами для предохранения их от механических повреждений и запыления.

Выключатели для отключения понизительных трансформаторов от сети со стороны высшего напряжения устанавливаются на высоте не более 1,7 м в местах, удобных для пользования выключателями.

Предохранители со стороны низшего напряжения трансформаторов размещаются рядом с трансформаторами.

Выключатели для арматур местного освещения монтируются вблизи кронштейнов или на самих кронштейнах.

При питании местного освещения от групповых понизительных трансформаторов, установленных на закрытых шинопроводах (на участках от шинопроводов до станков), провода сети местного освещения прокладываются по общей конструкции или в общей стальной трубе с проводами силовой сети; при этом провода местного освещения заключаются в изоляционную трубку. На всех остальных участках провода сети местного освещения прокладываются раздельно от проводов силовой сети.

Зарядка шарнирных кронштейнов для арматур местного освещения выполняется гибким проводом (например марки ПРГ).

РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

1. Части установок, подлежащие заземлению

В установках с напряжением выше 127 в переменного тока и 110 в постоянного все доступные для прикосновения металлические части, которые нормально не находятся под напряжением, но могут оказаться под ним вследствие повреждения изоляции, должны быть заземлены в следующих случаях:

а) в сухих производственных, конторских и торговых помещениях с сухими плохо проводящими (деревянными, асфальтовыми и т. п.) полами при напряжении 500 в и выше постоянного и переменного тока (при 380 в переменного и 440 в постоянного тока заземление не требуется);

б) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, а также в пожаро-и взрывоопасных помещениях в сетях переменного тока при напряжении 380/220 в с заземленной нейтралью и 220/127 в с изолированной нейтралью и в сетях постоянного тока при напряжении 220 в и выше.

К частям, подлежащим заземлению, относятся: корпусы приборов, аппаратов, электрических машин и трансформаторов, каркасы распределительных устройств и щитов, корпусы кабельных муфт, арматура изоляторов распределительных устройств, металлические защитные трубы и ограждения.

Обмотки трансформаторов низшего напряжения (до 500 в включительно), не имеющие непосредственного заземления, необходимо заземлять через пробивные предохранители.

Сопротивление защитного заземления не должно превышать 4 ом, за исключением установок небольшой мощности (кустарных мастерских, отопительных установок, жилых домов и т. п.) с предохранителями на вводе не более 25 а, когда величина защитного заземления не должна превосходить 10 ом.

Для заземления элементов осветительной установки

используются нулевые провода (или заменяющие их естественные заземляющие проводники). Нулевой провод не должен защищаться предохранителями, кроме случаев, когда он не используется для заземления.

Если сеть имеет заземленную нулевую точку, то необходимо выполнить следующее:

- а) винтовую металлическую резьбу патрона соединить с нулевым проводом;
- б) заземление корпуса светильника и выключателя выполнить посредством отдельного провода или жилы провода, присоединяемого к нулевому проводу групповой линии;
- в) однополюсные выключатели поставить в рассечку фазного провода;
- г) при напряжении 380/220 в с заземленной нулевой точкой ни в коем случае не применять штепсельных розеток с предохранителями такой конструкции, которая допускает возможность прикосновения к токоведущим частям при смене предохранителя под напряжением.

2. Выполнение заземлений

Заземлители. В установках переменного тока должны в первую очередь использоваться естественные заземлители, при наличии которых искусственные заземлители не требуются.

В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:

- а) проложенные в земле водопроводные трубы, заполненные водой;
- б) обсадные трубы артезианских колодцев;
- в) металлические конструкции зданий и сооружений;
- г) металлические оболочки кабелей, проложенных в земле, при числе их не менее двух (только при наличии искусственных заземлителей); алюминиевые оболочки кабелей не могут быть использованы в качестве заземлителей;
- д) трубопроводы, проложенные под землей, за исключением трубопроводов горючих жидкостей и горючих или взрывчатых газов.

Для устройства искусственных заземлителей можно применять:

- а) вертикально забитые стальные трубы или стержни;

при применении труб, толщина стенки их должна быть не менее 3,5 мм; число труб — не менее двух;

б) стальные ленты толщиной не менее 4 мм и площадью поперечного сечения не менее 48 мм², а также проволоку диаметром 6 мм.

При грунтах, в которых можно ожидать усиленной коррозии, следует использовать омедненные или оцинкованные стальные проволоки и трубы.

В плохо проводящих грунтах с целью снижения сопротивления заземлителей можно применять искусственную обработку земли (поваренной солью, содой и т. д.) в соответствии с инструкцией.

Трубы, входящие в состав сложного заземлителя, необходимо размещать на расстоянии не менее 2,5—3 м одна от другой и располагать вертикально; стальные полосы следует помещать в грунт на ребро, причем между параллельно проложенными полосами должно быть расстояние не менее 1,5 м.

Расстояние от заземлителей до фундаментов зданий и сооружений не должно быть менее 1,5 м.

Верхнюю кромку труб и полосовые заземлители нужно располагать ниже уровня земли (с учетом планировки) не менее чем на 0,6 м.

Заземляющие проводники. Пропускная способность магистралей заземляющей сети должна быть не меньше 50% пропускной способности наиболее мощного фидера,итающего рассматриваемую установку.

Пропускная способность ответвления, служащего для заземления отдельного приемника, должна быть не меньше $\frac{1}{3}$ пропускной способности фазного провода ответвления,итающего этот приемник.

Для магистралей и ответвлений сечение 100 мм² по железу и 25 мм² по меди считается достаточным во всех случаях.

Сечение заземляющих проводников должно быть выбрано так, чтобы при замыкании между нулевым проводом и токоведущими частями, в каком бы пункте сети оно ни произошло, возникал ток короткого замыкания, превышающий по меньшей мере в три раза номинальный ток ближайшей плавкой вставки или в 1,5 раза ток отключения соответствующего автоматического выключателя.

Сечения заземляющих проводников должны быть не менее величин, приведенных в табл. 220 и 221.

Таблица 220

**Минимальные размеры стальных заземлителей
и заземляющих проводников**

Наименование	В зданиях	В наружных установках	В земле
Круглые проводники	$\varnothing 5 \text{ мм}$	$\varnothing 6 \text{ мм}$	$\varnothing 6 \text{ мм}$
Прямоугольные проводники	$S=24 \text{ мм}^2$	$S=48 \text{ мм}^2$	$S=48 \text{ мм}^2$
Угловая сталь	Толщина полок 2 мм	Толщина полок 2,5 мм	Толщина полок 4 мм
Стальные трубы	Толщина стенок 2,5 мм	Толщина стенок 2,5 мм	Толщина стенок 3,5 мм

Таблица 221

Минимальные сечения медных и алюминиевых заземляющих проводников в электроустановках напряжением до 1000 в

Наименование	Сечение медных проводников, мм^2	Сечение алюминиевых проводников, мм^2
Голые проводники при открытой прокладке	4	6
Изолированные провода . . .	1,5	2,5
Заземляющие жилы кабелей или многожильных проводов в общей защитной оболочке с фазными жилами	1	1,5

Использование для заземления стальных труб, конструкций, а также свинцовых оболочек кабелей. В помещениях, за исключением взрывоопасных, допускается использование в качестве заземляющих проводов:

- а) металлических конструкций зданий, ферм, колонн, прогонов и связей;
- б) металлических конструкций производственного назначения (металлических балок, подкрановых путей, каркасов распределительных устройств и др.);
- в) стальных (газовых) труб, служащих для прокладки проводов;
- г) стальных коробов шинопроводов;
- д) тросов, служащих для подвески проводов.

При использовании для заземления металлических конструкций необходимо обеспечивать надежность контактов в соединениях и непрерывность электрической цепи по всей ее длине. Используемые металлические конструкции должны быть доступны для наблюдения и иметь отличительную окраску, позволяющую распознавать в них составную часть электрической цепи.

Если металлические конструкции используются не только для заземления приемника, но и в качестве заземляющих магистралей, то последние должны удовлетворять следующим дополнительным требованиям:

- а) соединение этих участков должно осуществляться сваркой с помощью шины сечением не менее 100 мм^2 ;
- б) используемые конструкции должны иметь четкую отмеченную краской трассу (например нижний пояс ферм, металлическую балку и т. п.) и быть доступными для наблюдения.

Соединение цеховых нулевых и заземляющих магистралей с нулевой шиной трансформаторной подстанции, а также с нулевыми шинами цеховых щитков рекомендуется осуществлять путем использования свинцовых оболочек и брони как силовых, так и осветительных кабелей.

При этом следует использовать оболочки всех кабелей, причем берется не менее двух оболочек. Суммарная проводимость используемых оболочек должна быть не менее 50% проводимости фазы любого из силовых или смешанных (силового и осветительного) фидеров.

Присоединение заземляющей проводки к заземлителям. Соединение полос и отдельных участков протяженного заземления между собой, а также с трубчатыми заземлителями необходимо производить сваркой внахлестку. Длина

сварочного шва должна равняться двойной ширине прямоугольных полос.

Сварочный шов должен быть ровным и непрерывным, не иметь шлаковых включений, газовых пузырей, непроварки и пережога металла.

В местах пересечения заземляющей проводки, проложенной в земле, с кабелями, трубопроводами, железнодорожными путями, а также в других местах, где возможны механические повреждения заземляющей проводки, последняя должна быть защищена трубами, угловой сталью и т. п.

Соединение заземляющей проводки с естественными заземлителями большой протяженности (например водопроводными трубами) должно, как правило, производиться до ввода их в здание и только сваркой.

В промышленных и других крупных установках присоединение необходимо делать не менее чем в двух местах. Места присоединения должны быть выбраны так, чтобы при разъединении водопровода для ремонта не прерывалась цепь заземления.

Фланцевые соединения труб с изолирующими прокладками, а также водомеры следует зашунтировать стальными перемычками (скобами), приваренными к трубам с обеих сторон фланцев и водомеров.

Если невозможно приварить шунтирующие перемычки, их нужно подсоединить к трубам с помощью хомутов.

В этом случае контактные поверхности хомутов и труб должны быть тщательно зачищены до блеска и облужены, а хомуты надежно затянуты. Готовое присоединение должно быть покрыто битумом не менее чем за два раза.

При использовании в качестве заземляющих ответвлений газовых (стальных) труб, предназначенных для прокладки проводов, надо соблюдать следующие требования:

а) соединительные муфты в скрытых трубопроводах должны быть приварены к трубам не менее чем в двух точках;

б) у проходных и ответвительных коробок, у вводов в распределительные и групповые ящики, шкафы и т. п. концы труб необходимо соединять между собой и с коробкой (ящиком, шкафом) при помощи приваренной к ним стальной полосы или проволоки соответствующего сечения;

в) присоединение труб к магистралям заземления и к заземляемым элементам установки должно быть осущес-

ствлено при помощи полосы или проволоки, приваренной к трубам.

Использование в качестве заземляющей проводки металлических оболочек трубчатых и тому подобных проводов, а также оболочек изоляционных установочных трубок не допускается.

Полосы заземляющей проводки при открытой прокладке должны быть выправлены на плоскость и на ребро.

На прямолинейных участках они не должны иметь заметных на глаз неровностей и изгибов.

Заземляющие проводки нужно прокладывать вертикально или горизонтально; допускаются прокладки проводов параллельно наклонным конструкциям зданий.

Шины прямоугольного сечения, как правило, устанавливают по отношению к поверхности основания на плоскость, а не на ребро.

При прокладке заземляющих голых проводов по бетону и кирпичу они, как правило, должны быть укреплены на опорах на расстоянии 10—15 мм от соответствующих поверхностей; при прокладке по дереву разрешается непосредственное крепление.

В каналах заземляющие голые провода следует прокладывать на расстоянии не менее 50 мм от нижней поверхности съемного перекрытия.

Расстояние между опорами для крепления заземляющих проводов нормально принимается равным 1000—1500 мм на прямых участках и 1000 мм на изгибах.

Опоры должны быть надежно заделаны в стены.

Заземляющие провода необходимо надежно закреплять на опорах путем приварки и т. п.

Соединение заземляющих проводов следует выполнять сваркой или путем свинчивания.

Под землей, в сырых или содержащих едкие выделения помещениях, а также в наружных установках соединения заземляющих проводов должны быть выполнены только сваркой внахлестку.

Заземляющие провода, проложенные открыто в помещениях, при пересечении каналов, в местах перемещения тяжелых грузов и т. п. должны быть надежно защищены от механических повреждений (трубами, угловой сталью).

Проходы заземляющих проводов сквозь стены следует осуществлять через открытые отверстия или через стальные трубы. Между проводами заземления и стенками отверстия со всех сторон должен быть зазор не менее 3 мм.

Пересечение оконных или дверных проемов осуществляется обходом заземляющей шиной над окном (дверью).

При пересечении температурных швов зданий концы заземляющих проводов соединяют дугообразной накладкой (компенсатором). Проводимость накладки должна быть равна проводимости заземляющего провода.

Ко всем местам, где при ремонтных работах приходится выполнять временные заземления, должны быть подведены заземляющие шины, а на них предусмотрены защищенные и смазанные вазелином планки или барашки для присоединения переносных заземлителей. К числу таких мест относятся камеры высоковольтных выключателей, аванкамеры, отдельные секции сборных шин и т. д.

Подземные выводы заземляющих проводов из здания должны быть расположены выше уровня грунтовых вод.

У мест вводов подземной заземляющей проводки в здание на его стенах нужно навести опознавательные знаки с указанием расстояния от знаков до заземляющих проводов.

Траншеи с помещенной в них заземляющей проводкой следует засыпать грунтом, не содержащим камней и строительного мусора. При засыпке траншеи грунт надо трамбовать.

3. Присоединение заземляющей проводки к силовому электрооборудованию

Каждый из подлежащих заземлению элементов электроустановки должен быть присоединен к заземляющей магистрали при помощи отдельного ответвления.

Последовательное соединение подлежащих заземлению элементов не допускается.

Присоединение корпусов аппаратов, машин и т. п. должно осуществляться либо надежными болтовыми соединениями, либо сваркой.

Соединение заземляющих проводов с элементами электрооборудования, подвергающимися частому демонтажу, должно быть выполнено гибким проводником.

Элементы оборудования, установленные на металлических конструкциях (на панелях щитов, на металлических каркасах ячеек распределительных устройств, кронштейнах и т. п.), считаются заземленными через эти конструкции. Присоединение конструкций, на которых установлено

электрооборудование, к заземляющим проводам выполняется сваркой. Если длина конструкции превышает 3 м, то такая конструкция должны быть присоединены к заземляющему проводу в двух (конечных) точках.

При устройстве болтовых соединений между заземляющими проводами или между заземляющими проводами и заземляемым оборудованием контактные поверхности должны быть зачищены до металлического блеска и покрыты тонким слоем вазелина. Внешние поверхности болтовых соединений следует покрывать бесцветным лаком.

В помещениях сырых и с едкими парами контактные поверхности, не имеющие специального антикоррозийного покрытия, нужно зачищать перед выполнением контактных соединений, а после их выполнения швы соединений окрашивать краской, стойкой в отношении химических воздействий.

При наличии сотрясений должны быть приняты меры против ослабления болтовых контактов (установка контр-гаек или контрящих шайб, приваривание гаек в какой-либо точке и др.).

РАЗДЕЛ ДЕВЯТЫЙ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ И МЕХАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Глава I. ОСОБЕННОСТИ РАЦИОНАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

Для повышения производительности и уменьшения объема ручного труда на строительстве все шире применяются индустриальные методы организаций электромонтажных работ, внедряются передовые приемы с использованием электрифицированного и пневматического инструмента, приспособлений и механизмов.

Сущность индустриальных методов организации и проведения электромонтажных работ заключается в обеспечении массового изготовления узлов конструкций, трубопроводов, различных видов проводок, установочных и крепежных материалов в электромонтажных мастерских с доставкой их в комплектном виде на объект электромонтажных работ для операций установки, сборки, присоединения и включения.

Каждая операция электромонтажных работ при использовании современных рациональных методов отличается рядом особенностей.

Разметочные работы характерны использованием в бытовых и административных помещениях шеста со шнурком, рамки на шесте, деревянного циркуля и стальной ленты для разметки на карнизах, а также шаблонов (при строительстве однотипных помещений). Это позволяет одному электромонтеру прямо с пола размечать линии проводок на потолке и стенах, а на размеченных линиях отмечать пролеты между опорами (роликами, изоляторами, клизами, скобками и т. п.).

Эскизы участков проводки передаются в заготовительные мастерские, где на специальных стендах эти участки проводок изготавливаются с зарядкой арматуры и с при-

соединением выключателей и штепсельных розеток. Заготовленные участки проводок доставляют на объект для прокладки и закрепления на изолирующих опорах.

В общем объеме электромонтажных работ *заготовочные работы* занимают значительное место. К ним относятся пробивка отверстий, гнезд, ниш и борозд в стенах и междуэтажных перекрытиях. Пробивка отверстий наиболее быстро и качественно выполняется с помощью пневматических и электрических молотков, электросверлилок со сверлами, имеющими наконечники из твердых сплавов, а также с помощью специальных пробойников трубчатого типа, прикрепляемых к пневматическим молоткам (пистолетам). Применяются также специальные станки для сверления отверстий, бороздофрезы, электродрели с фрезами и т. п.

Закрепление изолирующих опор, металлоконструкций труб, скоб для крепления кабеля и т. п. для ускорения и улучшения качества работ выполняется с помощью *закладных закрепов* с распорными гайками или волокнистым заполнителем, распорных конусов, перфорированных полос с пряжками и замками, приваркой стальных труб к металлоконструкциям и т. п.

При обработке стальных труб широко используется в электромонтажных организациях предварительная заготовка стальных (водопроводных, газовых) труб на трубообрабатывающих, трубоотрезных, трубонарезных и гибочных станках и приспособлениях. Для облегчения втягивания проводов в трубы внутрь их вдувается тальк. Трубопроводы собираются в мастерских по узлам и доставляются на монтажный объект, где и производится окончательная сборка и монтаж.

Обработка стеклянных труб заключается в нарезке заготовок определенных длин и диаметров согласно монтажной спецификации. Резка осуществляется специальными приспособлениями, например отрезным станком, стеклотруборезом, электрическими клещами и др.

Соединение и ответвление проводов требуют больших затрат ручного труда. В целях ускорения процесса и повышения качества монтажа выпускаются специальные соединительные гильзы (серий ГМО, ГА и др.), механические зажимы (ответвительные) в пластмассовой оболочке на различные сечения жил. Для опрессования применяются специальные клещи или гидравлические ручные прессы с соответствующими комплектами пuhanсонов и матриц (по

размерам сечений). Применяется также сварка и напайка: снятие резиновой изоляции с жил проводов и кабелей выполняется специальными клещами.

В целях ускорения процесса оконцевания проводов и кабелей, обеспечения надежного электрического контакта и уменьшения переходного сопротивления в практике передовых монтажных организаций широко применяются кабельные наконечники для медных или алюминиевых жил (как штампованные, так и литые), а также специальные пистоны (для многопроволочных жил), которыми оконцовываются жилы путем опрессования.

Для пайки и сварки проводов с алюминиевыми жилами применяются клещи, присоединенные к трансформатору со вторичным напряжением 12 в; широко используется также метод контактного разогрева с применением флюсов. При пайке и сварке алюминиевых многопроволочных жил используются специальные приспособления (стальные открытые или чугунные закрытые формы).

Проводка шинопроводами требует широкого применения механизмов и приспособлений, связанных с отрезкой, правкой, изгибанием шин и их соединением, поэтому в электромонтажных организациях все заготовительные работы выполняются в мастерских. Собранные узлы шинопроводов доставляются на объекты.

Для этих целей применяются прессы для правки на ребро, шиногибы ручные и рычажные универсальные, приспособления для гнутья шин в штопор, приспособления для обработки контактных поверхностей методом шлифования, фрезерования или строгания.

Глава II. МОНТАЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Строительно-монтажный пистолет СМП-1 (рис. 14) предназначен для забивки крепежных деталей в кирпичные, бетонные и стальные строительные конструкции.

С помощью пистолета в электротехнических установках могут закрепляться электрические аппараты, металлоконструкции, кабели и проводки в трубах, сети заземления; в санитарно-технических установках — кронштейны и скобы для крепления радиаторов, газовых счетчиков, разводки труб.

Пистолет работает по принципу использования пороховых газов; он однозарядный с шарнирным запиранием и состоит из ствола с муфтой, корпуса с размещенным в нем ударно-спусковым механизмом и защелкой запирания, устройства двухступенчатой блокировки безопасности, кожуха с резиновой ручкой и предохранительной кнопкой,




Рис. 14. Общий вид пистолета СМП-1

сменных наконечников, предохраняющих от осколков, и рукоятки.

Пистолет имеет два сменных ствала диаметром 8 и 12 мм, применяемых в зависимости от размеров забиваемых крепежных деталей (дюбелей и гвоздей).

В качестве зарядов пистолета применяются патроны диаметром 12,5 мм, длиной 17,5 и 24 мм. Основные данные патронов приведены в табл. 222.

Выбор патронов производится в зависимости от размеров забиваемых крепежных деталей и от характеристики материала конструкции, в которую они забиваются. Чем больше диаметр и длина крепежной детали и выше механические характеристики материала конструкции, тем с

Таблица 222

Основная характеристика патронов к пистолету СМП-1

Группа	Номер	Ориентиро-вочный вес зарядов, г	Цвет пыжей	Примечание
В	1	0,3	Белый	Длина 17,5 мм
Б	2	0,35	Зеленый	
В	3	0,4	Черный	
В	4	0,45	Бурый	
В	5	0,5	Желтый	
В	6	0,55	Синий	
В	7	0,6	Красный	
В	8	0,7	Бордовый	
Г	1	0,8	Белый	
Г	2	0,9	Зеленый	Длина 24 мм
Г	3	1,0	Черный	
Г	4	1,1	Синий	

большим зарядом пороха применяют патроны. Крепежные детали (дюбели и гвозди) изготавливаются из сталей марок 40ХГ, 40Х, 50 и 45 (с содержанием углерода не менее 0,45%). Дюбели выпускаются с наружной или внутренней резьбой и без резьбы (гвозди).

Дюбели с резьбой «встреливаются» в кирпичные, бетонные и стальные конструкции, после чего к ним могут крепиться конструкции и аппараты.

Для фиксации крепежной детали в стволе пистолета перед патроном и правильного направления ее в канале ствола употребляют специальные наконечники из полиэтилена. Чтобы предупредить излишнее заглубление крепежных деталей при забивке их с помощью пистолета, применяют специальные ограничительные шайбы.

Пистолет заряжается в следующей последовательности: его открывают и в ствол вводят дюбель или гвоздь с надетым на него наконечником из полиэтилена, затем в ствол вставляют патрон и пистолет закрывают.

Пистолет берут обеими руками, левой за кожух ствола, правой за рукоятку и производят выстрел (рис. 15).



Рис. 15. Забивка дюбелей в кирпичную стену




Рис. 16. Трубчатый пробойник типа РБ:
1 — пневматический молоток, 2 — пробойник

Правила обращения с пистолетом, применение различных защитных наконечников, порядок чистки, смазки, разборки и сборки его изложены в инструкции, прилагаемой к пистолету.

Работа с пистолетом может быть поручена только специально обученным лицам с обязательной проверкой их знаний квалификационной комиссией и выдачей специальных удостоверений.

Применение строительно-монтажного пистолета СМП-1 значительно облегчает труд рабочих и повышает его производительность в 4—5 раз, позволяя произвести одному рабочему за 8 час. до 200 креплений.

Пневматический молоток, снабженный трубчатым пробойником (рис. 16) или зубилом, применяется для пробивки гнезд больших размеров. Качество пробитых отверстий и производительность приспособления в первом случае значительно выше, чем во втором. На пробивку гнезд глубиной 30 мм при помощи трубчатого пробойника затрачивается 2,5—3 мин., а глубиной 70 мм от 5,5 до 6 мин.

Техническая характеристика пневматических молотков типа РБ приведена в табл. 223.

Таблица 223

Техническая характеристика пневматических молотков

Тип молотка	Давление, атм	Расход воздуха м ³ /сек	Число ударов в минуту	Работа, выполняемая одним ударом, кг	Длина, м.м	Вес, кг	Диаметр воздушного шланга, мм
РБ-45	5	0,6	2200	1,1	319	4,5	13
РБ-49	5	0,6	1700	1,5	355	4,9	13
И-46	—	—	—	4,5	465	4,9	13

В практике электромонтажных работ применяются многие механизмы и приспособления для электропроводки в трубах.

Универсальный трубообрабатывающий станок типа УТС-1 предназначен для резки стальных (газовых) труб диаметром от 2 до 4", нарезания на них резьбы и зачистки (райберовки) их концов.

Техническая характеристика станка:

наименьший и наибольший диаметры обрабатываемых труб, дюймы	2—4
наибольшая длина нарезки, мм	150
шаг резьбы, мм	2,309
число ниток на 1"	11
диаметр внутреннего отверстия шпинделля, мм	125
наибольший ход каретки (суппорта), мм	250
мощность электродвигателя, квт	3,3
габариты, мм	1600×1000×1175
вес, кг	1000

Станок трубоотрезной типа С-246 предназначен для резки стальных газовых труб диаметром от $\frac{1}{2}$ до 4" (с наружным диаметром 114 мм), а также круглой стали диаметром до 400 мм.

Техническая характеристика станка:

диаметр отрезаемой трубы, дюймы	1/2—4
число скоростей отрезной головки	3
скорости вращения отрезной головки, об/мин	93, 167, 251
число оборотов n в минуту отрезной головки в зависимости от диаметра отрезаемой трубы:	
диаметр трубы 1,2—1 $\frac{1}{2}$ "	251
» " 2—3"	167
» " 4"	93

наибольшее радиальное перемещение резцов, мм	60
расстояние от зажимных кулачков до резцов, мм	65
мощность электродвигателя, квт	2,8
габариты, мм	1400×815×1330
вес, кг	800

Станок ножовочный (модель 872) предназначен для отрезки труб и металлических брусков круглого, квадратного и прямоугольного сечений.

Техническая характеристика станка:

длина ножовочного полотна, мм	450
наибольший диаметр разрезаемого металла, мм	220
длина хода пильной рамы, мм	150
число двойных ходов пильной рамы в минуту	75 и 97
мощность электродвигателя, квт	1,5
габариты, мм	1300×750×1340
вес, кг	680

Шинотрубогиб гидравлический ШТГМ-1 предназначен для изгибаания труб диаметром свыше $2\frac{1}{2}$ " и шин (на плоскость), для правки труб, шин и сортовой стали.

Техническая характеристика шинотрубогиба:

максимальный диаметр изгибаемых труб, дюймы	4
максимальная ширина изгибаемых шин, мм	250
угол изгиба труб и шин, град.	90—180
рабочее давление, т	20
максимальный ход поршня цилиндра, мм	250
число полных ходов поршня в час при 240 об/мин эксцентрикового вала	20

габариты, мм	1400×1170×1275
мощность электродвигателя, квт	2,7
\ скорость вращения электродвигателя, об/мин	960
вес, кг	400

Гибочный станок ВГС-12 применяется для изгибаия стальных шин, труб, сортового металла, а также позволяет производить и правку.

Техническая характеристика станка:

скорость движения винта, м/мин	1,1
максимальные усилия при изгибаии или правке, т	12,0
максимальный радиус изгиба, мм	1200
наибольший размер профиля для изги- бания: стальных труб, дюймы	4
шин из цветных металлов, мм	250×30
угол изгибаия за один ход, град.	90
мощность электродвигателя, квт	5,8
габариты, мм	1500×2500×1250
вес без шаблонов, кг	1077

В комплект входят универсальный шаблон для изгибаия труб диаметром от 2 до 4", шаблон для изгибаия труб диаметром от 1 до 2" и шаблон для изгибаия шин на плоскость.

Труборез ручной роликовый используется для резки при наличии небольшого количества труб или отсутствии специальных труборезных станков. Максимальный диаметр труб до 4" включительно.

Трубогиб ручной применяется для изгибаия стальных труб диаметром до 1".

Труборез для резки стеклянных труб (стеклотруборез) с победитовым резцом.

Механизмы и приспособления для обработки шин включают прессы, шиногибы и другие станки и приспособления:

пресс для правки на ребро медных и алюминиевых шин размером 100×10 мм;

шиногиб ручной для гнутья медных и алюминиевых шин размером до 50×4 мм и стальных размером до 30×4 мм;

шиногиб рычажный универсальный, предназначенный для изгибаия медных и алюминиевых шин размером 50×6 мм на ребро дисками и на плоскость роликом, а также стальных предварительно нагретых шин;

приспособление для гнутья шин в штотор;

приспособление для обработки контактных поверхностей шин, состоящее из металлического диска диаметром 200 мм, приваренного к хвостовику, вставляемому в патрон сверлильного станка.

В передовых монтажных организациях применяется также обработка контактных поверхностей шин с помощью фрезы и на строгальных станках.

Глава III. СВАРКА И РЕЗКА МЕТАЛЛОВ

При электромонтажных работах применяется как электрическая, так и газовая сварка.

Электрическая сварка (дуговая на постоянном и переменном токе с помощью стальных электродов, аргоно-дуговая с помощью вольфрамовых электродов, контактная) широко применяется для сварки различных стальных конструкций и шин из черного и цветного металлов (сварка тяжелых шин из цветного металла выполняется преимущественно на постоянном токе), для сварки коробок из листовой стали, приварки скобок к панелям щитов, сварки проводов и наварки на них наконечников и т. п.

Газовая сварка (кислородно-ацетиленовая и бензиновая) применяется сравнительно редко главным образом при ремонте электрооборудования и резке крупных профилей черного металла.

1. Электрическая дуговая сварка

Оборудование. Для электродуговой сварки применяются специальные аппараты (сварочные трансформаторы) и сварочные агрегаты постоянного тока, техническая характеристика которых приведена в табл. 224—227.

В тех случаях, когда для производства работ ток одного аппарата или агрегата недостаточен, подключают по два аппарата на параллельную работу.

Таблица 224

Техническая характеристика сварочных агрегатов

Показатели	Марка агрегата			
	ПС-100	СУГ-2р-у	СГ-500	ПСМ-1000
Тип генератора	ГСВ-100	СМГ-2р	СГ-500	СГ-1000
Род тока	Переменный, частота 500 Гц	Постоянный	Постоянный	Постоянный
Пределы регулирования сварочного тока, <i>a</i>	20—115	70—400	120—600	До 1000
Номинальное рабочее напряжение, <i>в</i>	25	30	40	60
Сварочный ток, <i>a</i> :				
ПВ = 100%	80	250	400	—
ПВ = 50%	115	320	500	—
Напряжение холостого хода, <i>в</i>	80	50—70	60—90	—
Двигатель:				
тип	ТС-5	А-62/4	А-72/4	ВДЭ-75/4
напряжение, <i>в</i>	220/380	220/380	220/380	220/380
мощность, квт	4	14	28	75
скорость вращения, об/мин	2900	1450	1450	1450
коэффициент мощности	0,86	—	0,84	0,9
Коэффициент полезного действия преобразователя при ПВ = 100%	0,5	—	0,58	0,8
Вес преобразователя и переносного регулятора, кг	160/120	510	920	1700

Таблица 225

**Техническая характеристика контактных точечных машин
типа МТП**

Показатели	Марка машины					
	МТП-75-6 МТП-75-9	МТП-100-1	МТП-150-3	МТП-200-300	МТП-300	МТП-400
Номинальная мощность, ква . . .	75	100	150	200	300	400
Максимальная толщина свариваемых деталей, мм:						
при ручном управлении . . .	2,5+ 2,5	4+4	5+5	6+6	7+7	8+8
при автоматическом управлении . . .	5+5	8+8	10+10	12+12	14+14	16+16
Максимальное число ходов в минуту при автоматическом управлении . . .	90	90	65	65	40	40
Максимальное давление между электродами, кг	550	700	1400	1400	3200	3200
Привод давления					Pневматический	
Регулирование вторичного напряжения:						
число ступеней	8	8	8	8	8	8
пределы вторичного напряжения, в . . .	3,39— 5,3	3,5— 7,2	4,65— 8,1	4,75— 8,95	4,63— 9,27	5,15— 10,3

Продолжение табл. 225

Показатели	Марка машины					
	МТП-75-6 МТП-75-9	МТП-100-1	МТП-150-3	МТП-200-300	МТП-300	МТП-400
Способ регулирования цикла сварки	Электронный регулятор времени					
Выдержка времени сварки регулятором типа РВЭ-7, сек.:						
импульс	—	0,1	—	1	—	—
пауза	—	0,1	—	1	—	—
общее время	—	0,3	—	6	—	—
Повторно-кратковременная рабочая ПВ, %	20	20	20	20	20	20
Первичное напряжение, в	380	380	380	380	380	380
Номинальный первичный ток, а	197	263	395	526	790	1052
Расход охлаждающей воды, л/час	430	680	795	795	1200	1200
Давление сжатого воздуха, м ³ /час	4	4	6	6	12	12
Вес машины, кг	930	1000	1100	1200	1400	1500
Сечение питающих проводов, мм ²	25	25	50	70	120	185

Таблица 226

Техническая характеристика машин АТП и МТМ

Показатели	Настольный аппарат АТП-5 с пневмальным приводом и водяным охлаждением электродов	Стационарный аппарат с пневмальным приводом и водяным охлаждением электродов		Стационарная машина с радиальным ходом и магнитическим приводом	
		АТП	АТП-25	МТМ-50	МГМ-75
Суммарная толщина свариваемых стальных листов, мм	До 2	До 4	До 6	До 4	До 5
Первичное напряжение, в	220 или 380	220 или 380	220 или 380	220 или 380	220 или 380
Производительность, точек = час	До 900	До 600	До 600	До 3000	До 3000
Номинальная мощность, квт	5	10	25	50	75
Номинальный ток, а.	2500	4160	7000	11000	12300
Режим ПВ, %	25	30	25	20	20
Вторичное напряжение, в	1,16—1,74	1,59—2,62	2—3,5	2,7—5,1	3,5—7,1
Вес, кг	120	215	225	345	430

Таблица 227

Техническая характеристика сварочных трансформаторов

Показатели	Марка трансформатора					
	СТЭ-24	СТЭ-34	СТН-500	СТН-700	ТСД-500	ТСД-1000-3
Пределы регулирования сварочного тока, а . . .	70—500	150—700	150—700	200—900	20—600	400—1200
Вторичное напряжение холостого хода, в . . .	65	60	60	60	80	70—80
Рабочее вторичное напряжение, в . . .	30	30	30	35	33—49	30—46
Сварочный ток, а:						
при ПВ = 100%	—	400	400	540	385	770
при ПВ = 65%	350	500	500	—	—	—
при ПВ = 60%	—	—	—	700	500	1000
К. п. д. при номинальном режиме, %	83	85	85	85	86	90
Коэффициент мощности при номинальном режиме	0,52	0,52	0,54	0,66	0,62	0,62
Первичное напряжение, в . . .	220/380	220/380	220/380	220/380	220/380	220/380
Первичный ток при номинальном режиме, а . . .	110 или 64	153 или 89	145 или 84	198 или 114	190 или 110	345 или 200

Продолжение табл. 227

Показатели	Марка трансформатора					
	СТЭ-4	СТЭ-4	СТН-500	СТН-700	ТСД-500	ТСД-1000-3
Вес трансформатора и реактора, кг	140/70	160/100	260	380	450	560
Сечение питающих проводов, мм ²	25 или 16	35 или 16	35 или 16	70 или 35	50 или 25	95 или 50

Электроды. При изготовлении электродов применяется проволока стальная горячекатаная по ГОСТ 2246—43, диаметром 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 и 12 мм. Нормальная длина электродов 450 мм. Один конец обмазанного электрода должен иметь свободный от покрытия торец.

Для обмазки электродов применяются следующие составы: а) жидкое стекло, смешанное просеянным мелом; б) зола древесная 1 кг, смешанная с 0,05 кг мела и 1—2 л жидкого стекла.

Толщина покрытия тонкообмазанных электродов 0,15—0,25 мм, а толстообмазанных—0,5—2,7 мм (табл. 228).

Таблица 228

Толщина покрытия толстообмазанных электродов

Диаметр проволоки, мм	3	4	5	6	8	10	12
Толщина слоя обмазки, мм	0,5—0,7	0,8—1,0	1,1—1,3	1,4—1,5	1,7—2,0	2,1—2,3	2,4—2,7

Обмазанные электроды необходимо сушить в течение 12—20 час. (до отвердения обмазки) при температуре 18—20° и хранить после этого в сухом помещении.

При наложении сварочных швов рекомендуется руководствоваться табл. 229.

Сварка металла толщиной до 8 мм выполняется в один слой, от 8 до 10 мм — в два слоя, от 10 до 20 мм — в два и более слоев.

Первый слой проваривается электродом диаметром 4—5 мм.

Т а б л и ц а 229

Режим сварки по видам сварочных швов

Виды швов	Толщина свариваемого металла, мм	Рекомендуемый ток, а	Диаметр электрода, мм	Расход электродов на 1 пог. м шва, кг
В стык без скоса кромок	2	60—80	2	0,10
То же	3	100—130	3	0,12
» »	4	140—190	4	0,10
» »	5—8	180—250	5	0,22—0,40
В стык с V-образным скосом кромок	8—10	220—300	6	0,58—0,87
То же	10—15	260—350	7	0,85—1,60
» »	15—30	300—400	8	1,80—3,20
Внахлестку — полоса, в стык — уголок и тавр .	4	140—190	4	0,11
То же	5—8	180—250	5	0,13—0,40
» »	8—10	220—300	6	0,40—0,60
» »	10—15	260—350	7	0,60—1,60
» »	15—20	300—400	8	1,60—2,50

2. Газовая сварка

Газовая сварка жил проводов выполняется в ацетилено-кислородном или бензино-кислородном пламени и производится в два приема: сначала конец многопроволочной жилы сплавляется в монолитный стержень, а затем свариваются между собой концы жил, подлежащих соединению.

Техническая характеристика газосварочных аппаратов

1. Газосварочная установка с кислородным и ацетиленовым баллонами (рис. 17)

Баллон с кислородом (1 шт.):

емкость, л	40
давление, ати	150
количество газа, л	6000
вес, кг	75
высота, мм	1390

Баллон с ацетилем (1 шт.):

емкость, л	40
давление, ати	16
количество газа, л	5000
вес, кг	85
высота, мм	1390

Редуктор кислородный типа РК (1 шт.)

Редуктор ацетиленовый (1 шт.)

Длина шлангов с внутренним диаметром 5,5 мм, м:

кислородного	10
ацетиленового	10

Сварочная горелка с набором сменных наконечников № 0—6 типа СУ-48 (рис. 18) (1 шт.).

Ключ торцевый для вентиля ацетиленового баллона типа СУ-48 (1 шт.)

2. Газосварочная установка с ацетиленовым переносным газогенератором (рис. 19)

Газогенератор «Рекорд» РА (1 шт.):

производительность, л/час	1000
единовременная загрузка карбидом кальция, кг	4




Рис. 17. Газосварочная установка с кислородным и ацетиленовым баллонами:

1 — кислородный баллон,
2 — ацетиленовый баллон,
3 — редукторы, 4 — резиновые шланги, 5 — сварочная горелка, 6 — манометры




Рис. 18. Ацетилено-кислородная сварочная горелка типа СУ-48:

1 — штуцеры для подсоединения резиновых шлангов, 2 — мундштук, 3 — ацетиленовый и кислородный вентили, 4 — корпус горелки, 5 — инжектор, 6 — смесительная камера, 7 — сменный наконечник




Рис. 19. Газосварочная установка с ацетиленовым переносным газогенератором:
1 — кислородный баллон, 2 — редуктор, 3 — ацетиленовый газогенератор, 4 — шланги, 5 — сварочная горелка, 6 — манометры




Рис. 20. Бензино-кислородная установка:
1 — кислородный баллон, 2 — бачок с бензином, 3 — редуктор, 4 — сварочная горелка, 5 — резиновые шланги, 6 — манометры

Баллон с кислородом (1 шт.):

емкость, л	40
давление, ати	150
количество газа, л	6000
вес, кг	75
высота, мм	1390

Редуктор кислородный типа РК (1 шт.)

Длина шлангов с внутренним диаметром 5,5 мм, м:

кислородного	10
ацетиленового	10

Сварочная горелка с набором сменных наконечников № 0—6 типа СУ-48 (1 шт.)

3. Бензино-кислородная установка (рис. 20)

Баллон с кислородом (1 шт.):

емкость, л	40
давление, ати	150
количество газа, л	6000

Бачок для бензина емкостью около 5 л с манометром до 5 ати (1 шт.)

Редуктор кислородный типа РК (1 шт.)

Длина шлангов с внутренним диаметром 5,5 мм, м:

кислородного	10
бензинового	10

4. Сварочная горелка Свердловского автогенного завода (1 шт.):


комплект пламенных наконечников диаметром 1,5; 2,4; 2,8; 3,2 мм.

В табл. 230 приведены размеры наконечников к бензино-кислородной горелке.

Таблица 230

Однопламенные мундштуки к бензино-кислородной горелке

Наконечник, №	Размеры мундштука, мм			
	δ	a	б	в
1	1,5	50	17	3,5
2	2,0	60	20	4,5
3	2,4	60	23	5
4	2,8	65	23	5
5	3,2	65	23	5



Материал наконечников — латунь ЛС-51-1. резьба в мундштуке М-14.

3. Сварка медных и алюминиевых шин и жил

Некоторые справочные данные по сварке медных и алюминиевых шин и алюминиевых жил приведены в табл. 231—241.

Таблица 231

Открытые формочки для сварки жил встык

(материал — листовая сталь толщиной: 1 мм для сечения до 50 мм^2 , 1,5 мм — до 150 мм^2 , 2 мм — свыше 150 мм^2)

Размеры, мм	Сечение жил, мм^2				
	16—25	35—50	70—95	120—150	185—240
a_1	35	40	40	50	60
a	29	33	33	42	52
b	8	10,5	14,5	18,5	23
b	10	14	17	21	26




Таблица 232

Тройниковые открытые формы

(материал — листовая сталь толщиной: 1 мм для сечения до 25 мм^2 , 1,5 мм — до 150 мм^2 , 2 мм — свыше 150 мм^2)

Размеры, мм	Сечение жил, мм^2				
	16—25	35—50	70—95	120—150	185—240
a	35	40	40	50	60
a_1	29	33	33	42	52
a_2	13,5	14,5	12,8	15,8	19
b	8	10,5	14,5	18,5	23
b	10	13	16	20	24




Таблица 233

Сварочные швы при сварке шин

Толщина шин, мм	Вид шва	Обработка концов шин	Зазор между шинами при сварке
До 10	Встык без скоса кромок	Не требуется	При толщине шины до 5 мм — от 1 до 2 мм; при толщине 5—10 мм — от 2 до 3 мм;
Свыше 10	Встык с V-образным (45°) скосом кромок	Косой разрез шин, обрубка зубилом кромки или оплавление ее дугой	при толщине 10—20 мм — от 3 до 4 мм

Таблица 234

Флюсы для сварки шин

Материал шин	Состав флюса	Содержание по весу
Медь	Порошкообразная бура	100
Алюминий	1. Хлористый калий	65
	Хлористый литий	27
	Хлористый натрий (поваренная соль)	8
	2. Хлористый калий	65
	Хлористый натрий	27
	Бисульфат калия	8
	3. Криолит	45
	Хлористый натрий	40
	Хлористый калий	15
	4. Криолит	55
	Хлористый натрий	45

Таблица 235

**Размеры алюминиевых присадочных прутков
для сварки**

Сечение присадочного прутка, мм^2	До 70	95—150	Более 150
Диаметр присадочного прутка, мм	3—4	5	7

Примечание. В качестве присадочных прутков можно использовать проволоки жил кабелей соответствующего диаметра или прутки, нарезанные из алюминиевых шин.

Таблица 236

Размеры сменных наконечников для сварочных горелок

Сечение алюминиевых жил, мм^2	10—25	25—50	70—95	120—150	185—240	300
Номера наконечников ацетилено-кислородной горелки типа СУ . . .	1	1—2	2	3	3—4	4
Номера мундштуков бензино-кислородной горелки	1	1	2	3	4	5

Таблица 237

Оконцевание стандартными наконечниками алюминиевых жил проводов и кабелей

Сечение жи- лы, м.м. ²	Длина участка жилы, очи- щенной от изоляции, м.м.	Диаметр угольного гра- фитированного электрода, м.м.	Диаметр при- садочного прутка, м.м.	Количество сварочных трансформа- торов по 1000 вт	Напряжение, в	Продолжи- тельность сварки, мин.	Глубина рас- плавления жил (от верхнего края гильзы наконечника), м.м.
16	50	8	3	1	9	150	0,7
25	50	8	3	1	9	150	0,8
35	55	10	4	1	12	220	0,8
50	55	10	4	1	12	220	1,0
70	55	15	5	2	12	400	0,75
95	56	15	5	2	12	400	1,0
120	70	15	6	2	12	420	1,2
150	70	15	6	2	12	450	1,5
185	70	15	6	2	12	470	2,0
240	75	15	6	2	12	470	2,5

Таблица 238

Сплавление жил в монолитные стержни

Сечение жи- лы, м.м. ²	Длина участка жилы, очи- щенной от изоляции, м.м.	Диаметр при- садочного прутка, м.м.	Количество сварочных трансформа- торов по 1000 вт	Напряжение, в	Сварочный ток, а	Продолжи- тельность сварки, мин.	Длина моно- литного стержня, м.м.
16	60	8	3	1	9	150	0,5
25	60	8	4	1	9	150	0,5
35	60	10	4	1	9	150	0,6
50	60	10	4	1	12	200	0,6
70	65	15	5	2	12	400	0,7
95	65	15	5	2	12	400	1,0
120	70	15	6	2	12	400	1,25

Таблица 239

Соединение алюминиевых многопроволочных жил путем сплавления в общий монолитной стержень

Суммарное сечение соединяемых жил, мм^2	Длина участка жилы, очищенной от изоляции, мм	Диаметр угольного электроды, мм	Диаметр присадочного прутка, мм	Внутренний диаметр форточки для сварки, мм	Количество сварочных трансформаторов по 1000 ва	Напряжение, в	Сварочный ток, а	Продолжительность сварки, мин.	Длина монолитного стержня, мм
32 (2×16); 50 (3×16 ; 2×25)	60 60	8 10	4 4	10 10	1 1	9 12	150 200	0,5 0,6	6 8
75 (4×16 ; 3×25 ; 2×35)	65	10	5	10	1	12	200	0,75	8
105 (6×16 ; 4×25 ; 3×35 ; 2×50)	70	15	5	14	2	12	400	0,6	10
150 (4×35 ; 3×50 ; 2×70)	72	15	6	14	2	12	450	0,8	12
210 (4×50 ; 3×70 ; 2×95)	75	15	6	18	2	12	450	1,3	12
300 (4×70 ; 3×95 ; 2×120 ; 2×150)	75	15	7	28	8	18	480	2,0	15

Таблица 240

Сварка в открытой форме концов жил, сплавленных в монолитный стержень

Сечение жил, мм^2	Диаметр электрода, мм	Диаметр присадочного прутка, мм	Количество сварочных трансформаторов по 1000 вт	Напряжение, в	Сварочный ток, а	Продолжительность сварки, мин.
16	3	8	1	12	200	0,5
25	4	10	1	12	200	0,6
35	4	15	2	12	400	0,4
50	5	15	2	12	400	0,6
70	5	15	2	12	400	1,0
95	5	15	2	12	400	1,5
120	6	15	2	12	400	2,0

Примечание. Сварку жил сечением 120 мм^2 рекомендуется производить при помощи обычных сварочных трансформаторов (используется 12-вольтная отпайка от вторичной обмотки). При этом вследствие большой мощности время сварки уменьшается на 30%.

Таблица 241

Напряжение трансформатора, ток и продолжительность электросварки однопроволочных проводов

Сечение жил, мм^2	Ступени напряжения трансформатора, в		Ориентировочное значение тока для соединения и ответвления, а	Ориентированная продолжительность нагревания при сварке, сек.	
	для соединения	для ответвления		соединение	ответвление
4	9	12	120–160	8	12
6	12	12	175–120	11/30*	17/30
10	12	12	180–150	15/40	22/40

* В числителе приведено время при сварке трансформатором мощностью 1 ква, в знаменателе — 0,3 ква.

РАЗДЕЛ ДЕСЯТЫЙ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Классификация помещений

ПУЭ устанавливают следующую классификацию помещений в отношении опасности поражения людей электрическим током:

а) *помещения с повышенной опасностью*, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий — сырости или проводящей пыли, токопроводящих полов (металлических, земляных, железобетонных, кирпичных и т. п.), высокой температуры, возможности прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т. п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования — с другой;

б) *особо опасные помещения*, характеризующиеся наличием одного из следующих условий — особой сырости, химически активной среды, одновременного наличия двух или более условий повышенной опасности;

в) *помещения без повышенной опасности*, в которых отсутствуют условия, перечисленные в предыдущих пунктах.

2. Величины допускаемых напряжений

Напряжение 12 в — для ручных светильников и электрифицированного ручного инструмента в особо опасных помещениях.

Напряжение 36 в — для тех же целей в помещениях с повышенной опасностью, а также для стационарных светильников, подвешенных ниже 2,5 м над полом в помещениях «особо опасных» и «с повышенной опасностью».

Напряжение 70 в — для сварочных работ.

Напряжение до 250 в (между фазой и землей) — для осветительных установок, электропривода и т. п.,

Напряжение выше 250 в (между фазой и землей) относится к высокому напряжению — для различных технических целей, исключая лампы накаливания, ручные электрифицированные инструменты и бытовые приборы.

Согласно ПУЭ по условиям безопасности электроустановки подразделяются следующим образом:

электроустановки напряжением до 1000 в;

» » свыше 1000 в.

В электропомещениях с установками до 1000-в голые изолированные провода (токоведущие части), доступные прикосновению, должны быть расположены так, чтобы обслуживание их не было сопряжено с опасностью прикосновения к ним.

В жилых, общественных, торговых и других помещениях защитные ограждения токоведущих частей должны быть сплошные; в помещениях производственных и электропомещениях допускаются также сетчатые и дырчатые защитные ограждения.

Ограждения должны быть выполнены таким образом, чтобы открыть или снять их можно было лишь при помощи ключей или инструментов.

3. Квалификация персонала по технике безопасности

Квалификационная группа устанавливается специальной квалификационной комиссией и присваивается проверяемому после сдачи им испытаний.

Характеристика основных требований

I г р у п п а — работники, связанные с обслуживанием электротехнических установок, но не имеющие электротехнических знаний, а также отчетливого представления об опасностях, связанных с электрическим током и мерах безопасности при работах. К этой группе относятся: разнорабочие, строительные рабочие, уборщики, ученики монтеров и прочий неэлектротехнический персонал; возраст — не менее 17 лет. При допуске к работе они проходят инструктаж и в дальнейшем проверку не реже одного раза в год.

II г р у п п а — работники, которые должны иметь элементарное представление об электротехнических установках и достаточно отчетливое — об опасностях, связанных

с электрическим током. Кроме того, они должны знать основные меры предосторожности и оказания первой помощи. К этой группе относятся: уборщики устройств (напряжением выше 1000 в), слесари, связисты, шоферы, помощники электромонтеров и электрослесарей, монтеры по надзору, практиканты учебных заведений; возраст — не менее 17 лет. Все они (кроме практикантов) должны иметь стаж работы на электрических установках не менее 1 месяца.

III группа — работники, которые должны иметь элементарные познания в области электротехники и быть знакомыми с устройством и обслуживанием электротехнических установок: кроме того, они должны знать общие правила техники безопасности и в особенности правила допуска к работам в ЭУ, им также следует знать правила подачи первой помощи и уметь оказать ее. К этой группе относятся электромонтеры и электрослесари всех специальностей, оперативный персонал электросетей и практиканты: возраст — не менее 17 лет. Все они (кроме практикантов) должны иметь стаж работы после окончания ремесленного училища или технического училища не менее 3 месяцев, а при образовании 7 классов и специальному образованию — не менее 6 месяцев.

IV группа — работники, которые должны знать электротехнику в объеме техминимума, иметь полное представление об опасностях при работах в ЭУ, знать полностью «Правила техники безопасности», а также правила пользования защитными средствами, уметь оказать первую помощь. К этой группе относятся: электромонтеры, электрослесари, оперативный персонал электросетей: возраст — не менее 18 лет. Все они должны иметь стаж работы 1 год; при специальной подготовке — не менее 6 месяцев, начинающие инженеры и техники могут иметь стаж 3 месяца.

V группа — работники, которые должны твердо знать все правила техники безопасности как в общей, так и в специальных частях, иметь ясное представление о том, чем вызвано каждое требование этих правил, а также уметь организовать безопасное производство работ и вести надзор за ними; кроме того, они должны уметь оказать первую помощь потерпевшему. К этой группе относятся: старшие электромонтеры, мастера, техники и инженеры-практики. Все они должны иметь стаж работы не менее 5 лет; при наличии специального образования — не менее 3 лет; мастера, техники, инженеры — не менее 6 месяцев.

4. Работы в электроустановках напряжением до 1000 в

Работы на сборках в порядке текущей эксплуатации, в цепях электродвигателей и их пусковой аппаратуры напряжением до 1000 в, в осветительных проводках, на домовых вводах могут выполняться лицом, имеющим квалификацию не менее III группы.

Для предупреждения ошибочной подачи напряжения к месту работ должны быть приняты следующие меры — вывешивание на-приводах автоматических выключателей, разъединителей, на рубильниках плакатов: «Не включать — работают люди», а также применение изоляционных прокладок в рубильниках, автоматах и т. п. Правила требуют, чтобы смена сгоревших плавких вставок и предохранителей при наличии рубильников производилась при снятом напряжении.

В случае, если необходимо работать под напряжением, смену плавких вставок следует выполнять в предохранительных очках, диэлектрических перчатках или с помощью изолирующих клещей. К этим работам допускаются квалифицированные рабочие (группа IV, не ниже).

5. Производство работ на воздушных линиях и воздушных подстанциях

Работы на линиях, разъединительных пунктах и воздушных подстанциях должны выполняться по нарядам не менее чем двумя лицами. Производитель работ на линиях напряжением выше 1000 в должен иметь квалификацию не ниже IV группы, а на линиях напряжением до 1000 в и ниже — квалификацию III группы.

При установке заземления сначала присоединяют заземляющий провод к «земле», а затем производят заземление линии; при снятии заземления соблюдают обратный порядок.

Во время грозы или ее приближения все работы должны быть прекращены.

Подъем на опору и спуск с нее разрешается только с применением когтей или специальных приспособлений; при работах на опоре необходимо пользоваться предохранительным поясом.

6. Первая помощь пострадавшим от электрического тока

Общие положения

Успех при оказании первой помощи пострадавшему зависит от того, насколько быстро он будет освобожден от цепи электрического тока, а также от умения и находчивости оказывающего помощь.

При поражении электрическим током смерть часто бывает кажущейся. Только врач может установить факт смерти и решить, нужны ли дальнейшие усилия по оказанию помощи пострадавшему.

Освобождение от тока

Если пострадавший соприкасается с токоведущими частями, надо немедленно освободить его от действия тока, но следует помнить, что это может быть опасно и для жизни спасающего, если его действия не будут соответствовать инструкции. По возможности надо быстрее отключить ту часть установки, которой касается пострадавший. При этом должна быть исключена возможность падения пострадавшего (если он находится на крышке, лестнице, подмостях); необходимо обеспечить наличие какого-либо резервного источника освещения при отключении установки.

Если установку невозможно отключить достаточно быстро, надо непременно принять меры к отделению пострадавшего от токоведущих частей, к которым он прикасается. При выполнении этих спасательных работ необходимо помнить следующее.

При низком напряжении следует пользоваться сухой одеждой или сухим непроводником. Оторвать пострадавшего можно, взяввшись за его одежду, если она сухая и отстает от тела (нельзя при этом прикасаться к каким-либо металлическим частям).

В случае необходимости надо перерубить или перерезать провода низкого напряжения топором или инструментом с изолирующими ручками. Эту операцию нужно выполнять осторожно (не касаться проводов, рубить каждый провод в отдельности, надев диэлектрические перчатки и галоши).

При высоком напряжении для отделения пострадав-

шего от земли или от токоведущих частей необходимо надеть боты, перчатки и действовать штангами или клеммами. Если на линиях электропередачи это невозможно сделать немедленно, можно прибегнуть к замыканию всех проводов линии и к их надежному заземлению. При этом следует помнить обо всех изложенных выше правилах, обеспечивающих безопасность спасаемого и спасателей. Особенно тщательно надо производить заземление с учетом наличия остаточного емкостного заряда.

Меры первой помощи

Если пострадавший в сознании, но до этого был в обморочном состоянии или длительное время находился под током, то ему надо обеспечить полный покой до прибытия врача или срочно доставить в больницу. При тяжелом состоянии пострадавшего необходимо вызвать врача на место происшествия.

Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, его нужно удобно уложить, расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха, давать нюхать нашатырный спирт, растирать и согревать тело.

Если пострадавший редко и судорожно дышит, следует немедленно приступить к искусственному дыханию и производить его непрерывно до прибытия врача.

При отсутствии признаков жизни (нет дыхания, пульса, сердцебиения) нельзя считать пострадавшего мертвым. Необходимо до прибытия врача непрерывно делать искусственное дыхание. Наблюдались случаи, когда мнимо умершие были возвращены к жизни через несколько часов.

Основные правила, обязательные при производстве искусственного дыхания

Приемы искусственного дыхания производятся только в том случае, когда пострадавший совсем не дышит или дышит с трудом (редко, судорожно, как бы со всхлипыванием). Производить искусственное дыхание пострадавшему надо немедленно после освобождения его от тока.


При проведении искусственного дыхания необходимо следить за лицом пострадавшего. Если он пошевелит губами или сделает глотательное движение, нужно проверить не сделает ли он самостоятельного вдоха. Если он начнет дышать самостоятельно и равномерно, проведение искус-

ственного дыхания необходимо прекратить. Если же после нескольких мгновений ожидания окажется, что пострадавший не дышит, надо снова делать ему искусственное дыхание. Прежде чем приступить к искусственному дыханию,

необходимо освободить пострадавшего от стесняющей его одежды. Если рот крепко (судорожно) стиснут, надо раскрыть его и выдвинуть нижнюю челюсть.

На рис. 21 показано, как это сделать: чтобы поднять и выдвинуть челюсть, ставят четыре пальца обеих рук позади углов нижней челюсти, большими пальцами упираются в ее край и

Рис. 21. Раскрывание рта у пострадавшего



выдвигают челюсть вперед так, чтобы нижние зубы стояли впереди верхних. Если таким путем раскрыть рот не удается, следует вставить между коренными зубами ручку ложки или другой подобный предмет и осторожно разжать зубы.

Как производить искусственное дыхание

Первый способ применяется в тех случаях, когда искусственное дыхание производит один человек.

Пострадавшего кладут спиной вверх, голову помешают на его руку, лицом в сторону, подстелив под него что-либо, другую его руку вытягивают вдоль головы. Вытягивают, если можно, язык. Встают на колени над пострадавшим (как бы верхом) лицом к его голове так, чтобы бедра пострадавшего были между коленями оказывающего помощь. Кладут ладони на спину пострадавшего, на нижние ребра, обхватив их с боков сложенными пальцами (рис. 22).

По счету «раз, два, три» наклоняют постепенно свое тело вперед так, чтобы его весом наваливаться на вытянутые руки и таким образом нажимать на нижние ребра пострадавшего (выдох). Не снимая рук со спины пострадавшего, откидываются назад (вдох). Затем считают «четыре, пять, шесть» и вновь постепенно наваливаются тяжестью своего тела на вытянутые руки, считая «раз, два, три» и т. д.




Рис. 22. Первый способ оказания помощи пострадавшим от электрического тока

Рис. 23. Второй способ оказания помощи пострадавшим от электрического тока

Второй способ применяется в тех случаях, когда есть помощники.

Пострадавшего кладут на спину, подкладывая под лопатки сверток одежды (рис. 23), чтобы грудная клетка расширялась. Встав на колени над головой пострадавшего, захватывают его руки у локтя и прижимают их без большого усилия к боковым сторонам его груди (выдох). Считая «раз, два три», поднимают руки пострадавшего вверх, засинув их за голову (вдох). Считая «четыре, пять, шесть», вновь прижимают руки к груди и т. д.

При наличии помощников второй способ применяют двое, стоя каждый на одном колене по бокам пострадавшего и действуя согласованно по счету. Третий удерживает язык пострадавшего.

При правильно проводимом искусственном дыхании слышится звук (как бы стон) от прохождения воздуха через дыхательные пути пострадавшего, когда грудная клетка сдавливается и опускается. При переломе руки или кисти этот способ не применяется. При сильном давлении в особенности на живот может произойти закупорка дыхательных путей выдавленной пищеварительной пищей. При резких насилиственных движениях руками пострадавшего могут получиться вывихи и даже переломы рук.

При обоих способах искусственного дыхания нельзя допускать охлаждения пострадавшего; нельзя оставлять его на сырой земле, на каменном или бетонном полу.

Первая помощь при ожогах

Ожоги бывают трех степеней от легкого покраснения до тяжелого омертвления участков кожи, а иногда и более глубоких тканей. Нельзя касаться руками обожженного участка кожи или смазывать его какими-либо мазями, маслами, вазелином или растворами. Обожженную поверхность надо перевязать, покрыть стерилизованным материалом из пакета или чистой гладкой полотняной тряпкой, сверху наложить вату, все закрепить бинтом и направить пострадавшего к врачу.

При ожогах глаз вольтовой дугой следует применять холодные примочки из борной кислоты и немедленно направить пострадавшего к врачу. Ожоги, вызванные крепкими кислотами (серной, азотной, соляной) и едкими щелочами (каустической и бельевой содой, негашеной известью и т. п.), требуют немедленного и обильного (в течение

10—15 мин.) обмывания пораженной кожи быстротекущей струей воды.

После тщательного обмывания водой на обожженную кожу нужно наложить примочку: при ожогах кислотами — из содового раствора (чайная ложка соды на стакан воды), а при ожогах щелочью — из слабого раствора уксуса (слегка кислого на вкус) или борной кислоты (чайная ложка борной кислоты на стакан воды).

7. Техника безопасности при сварке и резке металлов

Лица, занимающиеся перевозкой, хранением сжатых газов и карбida кальция, а также работающие с газосварочной аппаратурой, должны пройти специальный техминимум, сдать экзамены по нему и иметь при себе правила техники безопасности. Воспрещается производить сварочные работы вблизи легко воспламеняющихся или огнеопасных материалов (наименьшее допустимое расстояние — 5 м).

Присоединение редуктора к баллону производится специальным ключом, который постоянно находится у сварщика; перед присоединением производится продувка штуцера кратковременным открыванием вентиля (необходимо проследить, чтобы при этом никто не находился перед штуцером). После установки редуктора на баллон следует медленно открывать вентиль. Сварщику не разрешается выпускать из рук горящую горелку; если необходимо положить горелку, то она должна быть потушена или положена на специальную подставку.

При зажигании горелки в первую очередь открывают кислородный вентиль на ней, а затем уже пускают ацетилен (или бензин) и тотчас зажигают. При тушении горелки сначала закрывают ацетилен (или бензин), а потом кислород.

Сварщик обязан следить за тем, чтобы вентили горелок были плотно перекрыты и не пропускали ацетилен (бензин) или кислород в атмосферу во время перерыва (отключения).

Сварщик должен принимать меры против обратных ударов пламени, для чего необходимо охлаждать и прочищать горелку и правильно регулировать подачу смеси.

При выполнении соединений и ответвлений электросваркой сварщику необходимо выполнять правила безопас-

ности, относящиеся к работе с электрифицированными инструментами; производить работы в защитных очках и брезентовых рукавицах; придерживать обоймы-формы во время сварки плоскогубцами; снимать с проводов обоймы по окончании сварки и охлаждения их.

8. Защитные средства

Общие положения

Защитными средствами называют приборы, аппараты и переносные приспособления, предназначенные для защиты персонала, работающего в электротехнических установках, от поражения электрическим током, от действия электрической дуги и т. д.

Защитные средства делятся на четыре группы:

- 1) изолирующие штанги, клещи, инструмент с изолирующими ручками, резиновые перчатки, боты, галоши, изолирующие подставки, резиновые коврики и дорожки;
- 2) переносные указатели напряжения и токоизмерительные клещи;
- 3) переносные временные защитные заземления, ограждения и предупредительные плакаты;
- 4) защитные средства от действия электрической дуги — защитные очки, брезентовые рукавицы, противогазы.

Изолирующие защитные средства делятся на основные и дополнительные.

В основных защитных средствах изоляция надежно выдерживает рабочее напряжение установки. Применяя эти защитные средства, можно касаться токоведущих частей, находящихся под напряжением.

В установках любого напряжения основными защитными средствами являются:

- а) изолирующие штанги для оперативных измерительных и других целей,
- б) изолирующие клещи для предохранителей.

В установках низкого напряжения основными защитными изолирующими средствами являются:

- а) диэлектрические перчатки и рукавицы,
- б) монтерский инструмент с изолирующими ручками.

Дополнительные защитные средства сами по себе не могут обеспечить безопасность от поражения электрическим током и применяются дополнительно к основным средствам.

В установках высокого напряжения дополнительными защитными средствами являются:

- а) диэлектрические перчатки и рукавицы,
- б) диэлектрические боты,
- в) резиновые коврики и дорожки,
- г) изолирующие подставки.

В установках низкого напряжения к защитным средствам, кроме перечисленных выше, относятся также резиновые галоши.

Основные защитные средства должны применяться при всех операциях совместно с дополнительными защитными средствами

Комплектование защитными средствами электротехнических установок

На каждом этаже распределительного устройства (РУ) с постоянным обслуживающим персоналом, должен находиться комплект защитных средств.

Рекомендуется проходы закрытых РУ покрывать резиновыми дорожками, на каждой подстанции иметь не менее двух комплектов противогазов.

Распределительное устройство высокого напряжения обязательно должно быть снабжено изолирующей штангой, изолирующей подставкой или ботами и клещами, указателями напряжения (не менее двух для каждого из имеющихся напряжений).

Для обслуживания цеховых пусковых устройств напряжением 500 в и выше должны выдаваться резиновые перчатки.

Нормы и сроки испытания защитных средств

Все защитные средства, принятые в эксплуатацию, должны систематически контролироваться с целью проверки их состояния (см. табл. 242).

Все защитные средства, находящиеся в употреблении и содержащиеся в запасе, должны быть пронумерованы. Каждое защитное изолирующее средство (указатели напряжения, токоизмерительные клещи) должно быть снабжено клеймом о прохождении испытания.

Перед каждым употреблением защитного средства необходимо проверить: 1) его исправность; 2) не истек ли срок периодического испытания; 3) соответствие данного защитного средства напряжению установки.

Таблица 242

**Периодичность и нормы электрических испытаний
защитных средств**

Наименование средств	Напряжение установки	Испытатель- ное напряже- ние, кв	Продолжи- тельность, мин.	Ток утечки, ма	Периодич- ность
Диэлектрические перчатки	Высокое	6	1	7	1 раз в 6 мес.
То же	Низкое	2,5	1	2,5	То же
Диэлектрические боты	Любое	15	1	7,5	>
Диэлектрические галоши	До 1000 в	3,5	1	2	>
Резиновые ков- рики и дорожки	Свыше 1000 в	15	Протя- гивани- ем со ско- ростью 2—3 см/сек	15	1 раз в 2 года
То же	До 1000 в	5		5	То же
Изолирующие подставки	Любое	40	1	—	1 раз в 3 года
Монтерский ин- струмент с изоли- рующими ручками	Низкое	3	1	—	1 раз в 6 мес.
Указатели на- пряжения с неоно- вой лампой, рабо- тающие от емкост- ного тока: собственно ука- затель	До 10 кв	20	1	—	1 раз в 6 мес.
держатель	(вклю- читель- но)	40	5	—	

Продолжение табл. 242

Наименование средств	Напряжение установки	Испытательное напряжение, кв	Продолжительность, мин.	Ток утечки, мА	Периодичность
Указатели напряжения с неоновой лампой, работающие от емкостного тока:					
собственно указатель	От 10 до 35 кв (включительно)	20 105	1 5	— —	1 раз в 6 мес.
держатель					
Трубки с сопротивлением (для фазировки)	6 кв 10 кв	6 10	1 1	$\frac{1,7}{2,4}$	—
Токоизмерительные клещи	До 10 кв (включительно)	40	1	1,4— 1,7	1 раз в год

ОГЛАВЛЕНИЕ

	<i>Стр.</i>
Предисловие	3
Раздел первый	
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
Глава I. Общетехнические сведения	7
1. Алфавиты	7
2. Обозначения некоторых общетехнических величин	8
3. Системы единиц и физические постоянные	8
Глава II. Обозначения величин и единиц в электротехнике	18
1. Буквенные обозначения основных величин в электротехнике	18
2. Обозначения электрических единиц	20
Глава III. Основные сведения по математике	21
1. Некоторые часто встречающиеся постоянные	21
2. Квадраты, кубы, корни, десятичные логарифмы, длины окружностей, площади круга и обратные величины	21
3. Тригонометрические функции острого угла	25
4. Некоторые тригонометрические формулы	27
Глава IV. Основные сведения по теории электротехники	28
1. Неразветвленная цепь	28
2. Разветвленная цепь	29
3. Трехфазный ток	30
4. Мощность электрического тока	32
5. Коэффициент мощности («косинус фи»)	32

	Стр.
6. Тепловое действие тока	34
7. Электродинамическое действие тока	34
8. Электрическое поле в диэлектриках	34
9. Емкость	35
10. Электромагнетизм	36
11. Силовые и измерительные трансформаторы	38
12. Электрические машины	40
Глава V. Графические обозначения в электротехнике	46
1. Условные графические обозначения в электрических схемах	46
2. Условные графические обозначения на чертежах электрического оборудования	47

Раздел второй.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

Глава I. Электроизоляционные материалы (диэлектрики)	80
1. Общие сведения	80
2. Электроизоляционные жидкости	81
3. Электроизоляционные смолы	82
4. Битумы и асфальты	86
5. Воскообразные диэлектрики	87
6. Лаки и эмали	89
7. Пропиточные и заливочные составы	95
8. Изоляционные бумаги	98
9. Электрокартоны и фибры	100
10. Хлопчатобумажные ленты и лакоткани	103
11. Материалы на основе асбеста	106
12. Слюда	107
13. Минеральные диэлектрики	108
14. Пластмассы и резины	109
15. Воздействие кислот, щелочей и газов на проводниковые и изоляционные материалы	111
Глава II. Проводниковые и магнитные материалы	113
1. Проводниковые материалы	113
2. Магнитные материалы	113
Глава III. Монтажные изделия и материалы	122

Стр.

Раздел третий

КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Глава I. Электропроводки	131
1. Изолированные провода и шнуры	131
2. Выбор установочных материалов к изолированным проводам	135
3. Область применения проводов наиболее распространенных марок и способы их прокладки в различных помещениях	136
4. Монтажные указания	144
Глава II. Кабельные линии	157
1. Общие сведения	157
2. Технические характеристики кабелей	160
3. Концевые заделки и соединения кабелей	176
4. Выбор установочных материалов для кабелей	191
5. Монтажные указания	200
Глава III. Воздушные линии	209
1. Общие сведения	209
2. Воздушные линии низкого напряжения	209
3. Воздушные линии высокого напряжения (свыше 1000 в)	216
Глава IV. Расчет электрических сетей	227
1. Расчет электрических сетей на нагревание	227
2. Расчет электрических сетей на потерю напряжения	244
3. Расчет электрических сетей на экономическую плотность тока	251

Раздел четвертый

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА

Глава I. Аппаратура низкого напряжения	252
1. Рубильники и переключатели	252
2. Пакетные выключатели и переключатели	255
3. Универсальные переключатели	258
4. Контакторы	260
5. Магнитные пускатели	264

	Стр.
6. Кнопки управления	265
7. Воздушные автоматические выключатели	266
8. Предохранители	267
Глава II. Аппаратура высокого напряжения	271
1. Выключатели высокого напряжения	271
2. Разъединители	274
3. Измерительные трансформаторы	278
4. Предохранители высокого напряжения	282
5. Конденсаторы для повышения коэффициента мощности	284
6. Разрядники	285
Глава III. Аппаратура релейной защиты	287

Р а з д е л п я т ы й

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Глава I. Общие сведения об электроснабжении	293
Глава II. Основное оборудование трансформаторных подстанций	297
1. Типы трансформаторных подстанций	297
2. Силовые трансформаторы	297
3. Высоковольтное оборудование, шины и изоляторы	299
Глава III. Конструктивная часть трансформаторных подстанций	305

Р а з д е л ш е с т о й

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

Глава I. Общие сведения	312
1. Виды электрических машин по способам защиты	312
2. Виды электрических машин по способам охлаждения	313
3. Классификация изоляционных материалов	314

	Стр.
4. Пределы допускаемых превышений температур для электрических машин и трансформаторов	314
Глава II. Технические данные электродвигателей	316
1. Технические данные асинхронных электродвигателей основных типов	316
2. Технические данные некоторых типов электродвигателей постоянного тока	355
3. Специальные электрические машины	358
Глава III. Установка машин и подготовка их к пуску	363
1. Установка салазок, фундаментных плит и рам .	363
2. Заливка салазок, фундаментальных плит и рам	363
3. Выверка линии вала	364
4. Сушка электрических машин	365
5. Подготовка машин к пуску	368

Р а з д е л с е д ь м о й

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Глава I. Электрические лампы	369
1. Стандартные осветительные лампы накаливания	369
2. Электрические осветительные лампы накаливания с криптоновым наполнением	372
3. Люминесцентные лампы	373
Глава II. Светильники	376
Глава III. Нормы освещенности	389
1. Общие сведения	389
2. Нормирование освещенности в производственных помещениях	391
3. Нормирование освещенности в жилых и общественных зданиях и вспомогательных помещениях	394
4. Нормативы для определения мощности светильников	401
Глава IV. Монтажные указания	402
1. Монтаж светильников, выключателей и штепсельных розеток	402
2. Монтаж групповых щитков	404
3. Монтаж местного освещения	405

Стр.

Раздел восьмой

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

1. Части установок, подлежащие заземлению	407
2. Выполнение заземлений	408
3. Присоединение заземляющей проводки к силовому электрооборудованию	414

Раздел девятый

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ
И МЕХАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ
ОПЕРАЦИЙ

Глава I. Особенности рациональных методов организации электромонтажных работ	416
Глава II. Монтажные механизмы и приспособления	418
Глава III. Сварка и резка металлов	426
1. Электрическая дуговая сварка	426
2. Газовая сварка	434
3. Сварка медных и алюминиевых шин и жил	438

Раздел десятый

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Классификация помещений	444
2. Величины допускаемых напряжений	444
3. Квалификация персонала по технике безопасности	445
4. Работы в электроустановках напряжением до 1000 в	447
5. Производство работ на воздушных линиях и воздушных подстанциях	447
6. Первая помощь пострадавшим от электрического тока	448
7. Техника безопасности при сварке и резке металлов	453
8. Защитные средства	454

Глаз Абрам Ильич
СПРАВОЧНИК МОЛОДОГО ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

* * *

Научный редактор Хейфец И. Г.
Редактор Концевая Э. М.
Технич. редактор Персон М. Н.
Корректор Герасимова Е. И.

* * *

А-01422. Сдано в набор 17/X 1959 г.

Подп. к печ. 3/II 1960 г.

Формат бум. $70 \times 92\frac{1}{32} = 14,5$ и. л. 16,96 усл. п. л.

В 1 п. л. 43 500 зн. Уч.-изд. л. 18,48. Уч. № 158/4385
Тираж 200 000 экз. (2-й завод 50 001—200 000 экз.) Цена 7 р. 10 к.

Набрано в тип. Профтехиздата. Москва. Хохловский пер., 7.
Отпечатано с набора типографии Профтехиздата в 1-й тип.

Трансжелдориздата МПС. Зак. 196
Москва, Б. Переяславская, 46

